温岭市康升水产有限公司“9·8”一般触电事故调查报告

2025年9月8日，温岭市康升水产有限公司包装车间3号单冻机处发生一起触电事故，造成一人死亡。根据温岭市人民政府《关于授权市应急管理局组织生产安全事故调查的通知》的规定，成立由温岭市应急管理局牵头，温岭市公安局、温岭市经信局、温岭市总工会、温岭市供电局和温岭市松门镇人民政府组成的事故调查组。因调查需要，经温岭市人民政府批准延长调查期限60日。事故调查组通过现场勘查、调查取证、查阅资料，查明事故经过和原因，认定事故性质和责任，提出对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位及有关人员基本情况

1.温岭市康升水产有限公司，成立于2002年10月11日，住所：浙江省台州市温岭市松门镇滨海大道南侧，法定代表人：潘光鹏，经营范围包括水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；水产品收购；低温仓储等。

2.潘某某，女，汉族，身份证号：3**********5，系温岭市康升水产有限公司主要负责人、实际经营者。

3.林某某，男，汉族，身份证号：3**********5，系

温岭市康升水产有限公司安全生产和消防安全责任人、温岭市康升水产有限公司“9·8”一般触电事故死者。

2025年1月1日，潘某某和温岭市康升水产有限公司法定代表人潘光鹏签订承包经营合同协议书和安全生产管理协议书，双方约定温岭市康升水产有限公司由潘某某经营管理并实际负责，潘光鹏不参与公司日常经营管理，同时确定了各自的安全管理职责。

(二)设施及事故现场勘验情况

事故现场位于温岭市康升水产有限公司包装车间3号单冻机处，现场有一台长4.4米，宽1.2米的输送机靠近墙边摆放，距离墙面1.38米，两端一高一低，较高一端台面距离地面高度1.22米，较低一端台面距离地面高度0.85米。

输送机电机处有一根电源线长度4.5米，电机外壳拆除后内部齿轮减速机呈明显发霉腐蚀状，电机旁开关损坏，用扎带临时固定。

二、事故发生经过及救援情况

2025年9月8日19时35分许，温岭市康升水产有限公司的林某某、苏某某、魏某某、陈某某在包装车间3号单冻机处为第二天的包冰作业做准备工作。包装车间有两台输送机，苏某某、魏某某、陈某某三人合力将不需要使用的输送机推到隔壁车间，林某某留在包装车间给事发的输送机接通电源。当苏某某、魏某某、陈某某三人回到包装车间，发现林某某在输送

机正下方地面躺着，脸上全黑，疑似触电。苏某某立刻一边大喊有人触电了让周围的员工过来帮忙，一边和魏某某一起到消防栓旁五孔插座和输送机五芯插头的连接处合力将插头拔出。在附近的赵文杰立刻拨打120电话。19时47分，温岭市第一人民医院滨海新城分院的救护车赶到现场,将林某某送医抢救。因抢救无效，林某某于当日死亡。

接事故报告后，温岭市应急管理局、温岭市松门镇人民政府、温岭市公安局松门派出所赶赴事故现场，指导事故处置和善后工作。2025年9月15日，温岭市康升水产有限公司与死者家属签订调解协议，支付赔偿金800000元，事故处置和善后工作平稳有序。

三、事故造成死亡的人员情况及直接经济损失

本次事故造成一人死亡。死亡人员：林某某，男，身份证号码：3**********5，家庭住址：略。

直接经济损失1934356.98元。

四、事故发生的原因分析

（一）直接原因

林某某未严格遵守安全生产操作规程，在输送机开关损坏的情况下,未在确保安全的前提下予以通电开机发生触电事故，触电后死亡。

（二）间接原因

1.温岭市康升水产有限公司未按照安全风险分级采取相应

管控措施，采取技术、管理措施不到位，未及时发现并消除事故隐患；未按规定督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。

2.温岭市康升水产有限公司主要负责人潘某某，未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3.温岭市康升水产有限公司安全生产管理人员金某某未按规定如实记录安全生产教育和培训情况；未按规定及时排查生产安全事故隐患。

五、事故性质

这是一起一般等级的生产安全事故。

六、事故责任及处理建议

1.林某某作为温岭市康升水产有限公司专职安全生产分管负责人（其他负责人），未按规定如实记录安全生产教育和培训情况，未按规定及时排查生产安全事故隐患，同时在本次事故中未严格遵守安全生产操作规程，在输送机开关损坏的情况下，未在确保安全的前提下予以通电开机发生触电事故，对此次事故发生负有主要责任，鉴于死亡免予追究刑事责任和行政责任。

2.温岭市康升水产有限公司未按照安全风险分级采取相应管控措施，采取技术、管理措施不到位，未及时发现并消除事

故隐患；未按规定督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对此次事故发生负有责任，建议由应急管理部门予以行政处罚。

3.温岭市康升水产有限公司主要负责人潘某某未按规定实施本单位安全生产教育和培训计划；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对此次事故发生负有责任，建议由应急管理部门予以行政处罚。

4.温岭市康升水产有限公司安全生产管理人员金某某未按规定如实记录安全生产教育和培训情况；未按规定及时排查生产安全事故隐患，对此次事故发生负有责任，建议由应急管理部门予以行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1.温岭市康升水产有限公司应认真吸取本次事故教训，切实履行企业安全生产的主体责任，要“举一反三”，全面加强安全生产工作，常态化开展安全隐患排查，采取技术、管理措施及时消除各类事故隐患，监督、教育员工按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，确保不再发生生产安全事故。

2.温岭市松门镇人民政府要认真吸取本起事故教训，加强对属地企业用电安全检查频次与力度，督促各生产经营单位落实安全生产主体责任，及时消除生产安全隐患，切实防范生产

安全事故再次发生。