索 引 号：

/202607-00002

信息分类：

工作信息

内容分类：

发布日期：

2026-07-27

发布机构：

文县应急管理局

文　　号：

名　　称：

文县城关甘肃明珠矿业有限责任公司“3·4”一般物体打击事故调查报告的公示

关 键 词：

文县城关甘肃明珠矿业有限责任公司“3·4”一般物体打击事故调查报告的公示

文章来源：文县应急管理局　发表时间：2026-07-27 11:06

责任编辑：县应急管理局

2026年3月4日上午10时30分许，甘肃明珠矿业有限责任公司文县鹞衣坝毒重石矿1070中段4#出矿巷（溜矿井）发生一起物体打击生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失119万元。（以下简称“明珠矿业‘3·4’一般物体打击事故”）

事故发生后，为及时、准确查清事故经过、原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任人依法追究责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《甘肃省安全生产条例》（甘肃省人民代表大会常务委员会第142号）以及《陇南市安全生产委员会办公室关于对甘肃明珠矿业有限责任公司“3·4”一般事故调查处理工作挂牌督办的函》（陇市安委办函〔2026〕12号）等有关法律法规和文件，文县人民政府依法成立了明珠矿业“3·4”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组组长由县委常委、政府常务副县长担任，副组长由县应急管理局局长担任，成员由县公安局、县总工会、县应急局、城关镇政府等单位派员组成，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的问题，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定：明珠矿业“3·4”一般物体打击事故是一起因企业内部安全管理混乱，相关负责人未履行安全生产管理职责，从业人员安全意识淡薄、自我防护意识不强造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本概况

甘肃明珠矿业有限责任公司（以下简称“明珠矿业公司”），成立于2007年8月28日，注册资本：3000万元；法定代表人：许健（2022年2月因延期安全生产证需要，该公司将法定代表人变更为王智，同时任命其为甘肃明珠矿业有限责任公司总经理，主持公司全面工作，履行主要负责人法定工作职责；同年8月12日因银行贷款需要该公司再次将法定代表人变更为许健。）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；统一社会信用代码：91621222665411429 4；经营范围包括：毒重石开采、毒重石粉加工，重晶石开采、重晶石粉加工等。《采矿许可证》证号：C6212002009106130039296，有效期限：2021年8月20日至2029年5月4日；《安全生产许可证》证号：（甘）FM安许证字（KDX029）号，有效期限：2023年8月30日至2026年8月29日；事故发生时，该公司相关证照均在有效期范围内。

安全生产管理情况：成立了安全生产管理机构，并配备有专职安全管理人员，但未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作；未严格按照《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号）文件要求，配备“五职”矿长和相关专业技术人员，内部安

全管理混乱；制定了安全管理规章制度、全员安全生产责任制和岗位操作规程，但未严格督促落实；为所有员工缴纳了工伤保险，购买了意外伤害险。

（二）事故发生经过

2026年3月4日上午7时20分许，明珠矿业公司矿长张志凌（当日实际带班领导）带领2名矿工（唐友发、吴斌国）进入主运输巷道开展通风系统和排水系统排查工作。入井后，张志凌在水仓附近开展安全检查作业，唐友发、吴斌国两人则继续往矿硐里面走，并来回对主运输巷道风水管道进行详细地排查，确定需要整理的地方和先后顺序。确定好整理顺序后，上午10时30分许，唐友发、吴斌国两人到达运输巷道1800米拐弯处准备整理掉落的风水管道。期间，唐友发去4#出矿巷（溜矿井）底端方便，不幸被溜矿井中原堵塞因松动滑落的石块砸中其背部，发生一起物体打击事故。

（三）事故现场情况

经现场勘查：事故发生位置，位于甘肃明珠矿业有限责任公司文县鹆衣坝毒重矿1070中段4#出矿巷（溜矿井）底端，距离970矿硐出口约1845m、距离作业现场（在距矿硐1800m处进行固定管道作业）约45m；溜矿井底口宽约2.9m、上口宽约2m、高约2.9m，溜矿井内中部被矿石卡死、下部有散落矿石；事故发生点距溜矿井底口原矿石面约0.8m，现场落石主要有2块，其中1块压在唐友发背部，方量均约0.21立方米；现场未发现血迹及其他残留物。

图一：事故现场平面示意图





二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，正在一起施工的吴斌国立即跑到事发现场进行查看，发现唐友发被一块宽度约50-60公分的石块压在下面，身上还有许多小石块，现场呼喊唐友发无反应后，吴斌国急忙往外跑准备叫人。跑到配电室附近时，遇到了采矿队长余家合并向他汇报了里面发生的情况。随后，吴斌国返回事发现场并搬开了压在唐友发身上的小石块，余家合则开着三轮车立即出来叫人。10时40分许，余家合当面向公司副总经理张探琪汇报了事故情况。得知发生事故后，张探琪立即安排余家合组织人员前往事发现场进行救援，安排办公室主任桑志普拨打120急救电话，并按程序上报事故情况。

上午11时09分，接到企业电话报告后，县应急局主要负责人第一时间向县委、县政府主要领导进行了汇报，并立即组织人员赶赴事故现场。13时09分接到企业书面报告后，县应急局立即通过值班

系统和传真向陇南市应急管理局、国家矿山安全监察局甘肃局上报了该起事故基本情况，19时25分续报了该起事故详细情况。该起事故未存在瞒报、谎报、迟报的情况。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。3月4日12时20分许，唐友发被运至地面970平硐口，县第一人民医院120医护人员立即对其进行了现场抢救，经抢救无效，医生当场宣布人员已经死亡。根据文县第一人民医院出具的医学死亡证明，唐友发死亡时间为2026年3月4日12时28分，死亡原因为颅内损伤、全身多处损伤。

死者妻子吴香国在明珠矿业公司食堂上班，死者家属情绪激动，该公司安排其亲属吴斌国、余家合全程陪同，安抚、疏导其情绪。在和其亲属沟通后，将死者遗体送往陇南市武都殡仪馆进行妥善存放，等待其他家属到来后协商善后赔偿事宜。

2.善后处置情况。3月5日，事故单位明珠矿业公司及时与死者家属开始商议赔偿事宜。经双方协商一致，3月8日达成赔偿协议并签订了《工伤死亡赔偿书》，由明珠矿业公司一次性补偿死者家属丧葬费、工伤死亡赔偿费等费用共计119万元。3月9日凌晨，死者遗体由家属运回原籍老家安葬，家属情绪稳定。至此，善后处理工作全面结束，未造成社会不良影响。

（三）事故应急处置评估。本次事故应急处置响应及时、处置基本有效。事故发生后，现场人员第一时间开展施救，事故单位迅速组织力量救援、拨打急救电话并上报主管部门，妥善安置安抚事故人员家属，未引发舆情和不稳定问题。县委、县政府反应迅速，

县应急、县医院等相关单位协同联动，紧密配合协调开展应急救援和医疗救治工作，维护现场秩序，及时研判事故可能造成的危害情况，没有发生次生衍生事故灾害。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况。本起事故共造成1人死亡，无受伤人员。死者：唐友发，男，汉族，现年48岁；身份证号码：612328********2313，家庭住址：陕西省汉中市西乡县沙河镇桐车村八组004号。

（二）事故直接经济损失。本起事故无受伤人员，未造成设备设施等财产损失。死亡人员丧葬费、工伤死亡赔偿费等费用共计119万元。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），核定本起事故造成直接经济损失119万元。

四、事故发生原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行详细的反复勘察，收集和掌握了大量的第一手材料，查明了事故原因。

（一）事故原因

1.直接原因。唐友发安全意识淡薄，自我防护意识不强；井下作业期间，随意在存在安全风险的4#溜矿井底端方便，不幸被溜矿井中原堵塞因松动滑落的石块砸中，发生一起物体打击事故，致其死亡。系事故发生的直接原因。

2.间接原因。**一是**企业内部安全管理混乱。专职安全管理人员、五职矿长随意变动、交叉任命，3名安全管理人员中1人长期外派、2人安排负责其他工作，均未履行安全管理人员职责；**二是**安

全教育培训不到位。未严按照复工复产“六个一”措施要求，组织开展安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；**三是**主要负责人履职不到位。法定代表许健、总经理王智同为公司安全生产第一责任人，经常外出，未完全履行安全生产法定职责；**四是**井下风险区域管控不到位。未全面组织开展井下风险区域辨识评估，未在风险区域设置明显警示标志、落实风险管控措施。

（二）事故性质

综合以上原因分析，经调查认定：明珠矿业“3·4”一般物体打击事故是一起因企业内部安全管理混乱，相关负责人未履行安全生产管理职责，从业人员安全意识淡薄、自我防护意识不强造成的一般生产安全责任事故。

五、事故单位存在的问题

一是主体责任落实不到位。虽制定了安全管理规章制度、全员安全生产责任制和岗位操作规程，但未有效督促落实。公司法定代表人许健、总经理王智，同为本单位安全生产第一责任人，未严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责。**二是内部安全管理混乱**。成立了安全生产管理机构，并配备了专职安全管理人员，但未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。3名安全管理人员中1人长期外派、2人安排负责其他工作，均未履行安全管理人员法定职责；**三是“五职”矿长不符合要求**。分管安全、生产、机电的副矿长均不符合《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号）文件规定要求；**四是安全教育培训不到位。**2026年春节后，未严格按照复工复产“六个一”措施要求，组织开展安全

生产教育和培训，并如实记录教育和培训情况，班前教育仅限于口头形式；**五是井下风险区域管控不到位**。未全面组织开展井下风险区域辨识评估，未在风险区域设置明显警示标志、落实风险管控措施。视频监控、调度室搬至970平硐口后，未对井下监测监控、通讯联络设备及时修复，并投入使用。

六、监管部门履职情况

（一）文县应急管理局。对全县非煤矿山企业负有安全生产监督管理职责。2025年县应急局在强化日常安全监管和执法检查的基础上，配合国家矿山局、省市驻点包抓组深入明珠矿业公司开展专项检查4次，督促指导企业整改问题隐患73条（其中：重大事故隐患7条）、落实整改建议15条，有效预防了生产安全事故的发生。2026年春节后，县应急局主要负责人在全体干部职工会议上就非煤矿山、危化、工贸等行业领域节后复工复产工作进行了安排部署，矿山股负责人在“文县非煤矿山”微信群下发通知，要求：“各企业要严格按照复工复产程序要求，扎实开展安全教育培训和隐患排查治理，经验收合格后，方可复工复产，严禁擅自复工、带病复产”，并及时传达国家、省市有关复工复产文件要求和会议精神。事故发生前，明珠矿业公司未向县应急局提交复工复产报告及相关工作开展情况印证资料。

（二）文县城关镇人民政府。对辖区内非煤矿山负有安全生产属地管理职责。按照《陇南市应急管理局关于严格规范涉企安全生产行政执法的通知》要求：“乡镇（街道）严格依据法定权限或授

权开展执法检查，各级应急管理部门已经执法检查过的企业，乡镇（街道）原则上年度内不再针对该企业的同类执法事项进行重复检查。”

七、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《生产安全事故罚款处罚规定》等法律法规，对事故相关责任单位处理建议如下:

（一）对有关责任人员的处理建议（5人）

1.因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

唐友发：男，群众，明珠矿业公司凿岩工，未取得特种作业人员资格证书。其安全意识淡薄，自我防护意识不强，在井下作业期间，随意在存在安全风险的4#溜矿井底端方便，不幸被溜矿井中原堵塞因松动滑落的石块砸中，致其死亡。唐友发对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中已经死亡，建议不予追究责任。

2.对事故有关责任人员的处理建议（4人）

①许 健：男，中共党员，明珠公司法定代表人，负责公司全面工作。同为本单位安全生产第一责任人，未有效督促落实本单位安全管理规章制度和岗位操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并进行安全生产教育培训；未组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项[1]之规定，对事故发生负有主要领导责任。建议由文县应急管

理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[3]之规定，依法对许健处上一年年收入40%罚款的行政处罚。

②王 智：男，中共党员，总经理、主要负责人，主持公司全面工作。作为本单位安全生产第一责任人，未有效督促落实本单位安全管理规章制度和岗位操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，并进行安全生产教育培训；未组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项之规定，对事故发生负有主要领导责任。建议由文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项之规定，依法对王智处上一年年收入40%罚款的行政处罚；由陇南市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[4]之规定，暂停或吊销其与安全生产有关的资格；由明珠矿业公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款[5]之规定，给予王智撤职处分。

③张志凌：男，中共党员，矿长，全面负责公司矿山安全生产工作，2024年6月任职。未组织或参与本单位安全生产安全教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展井下风险区域辨识评估，未在风险区域设置明显警示标志，落实风险管控措施；事发当日，作为实际带班下井领导，入井前未开展班前教育，井下施工作业期间，未安排专职安全管理人员现场巡查检查。违反

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第三项[6]之规定，对事故发生负有重要领导责任。建议由文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[8]之规定，依法对张志凌处上一年年收入20%罚款的行政处罚。

④刘纪平：男，中共党员，安全副矿长，负责矿山安全检查工作，2025年4月任职。未组织或参与本单位安全生产安全教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；近半年来一直从事硐内排水、供电设施夜间巡查工作（夜间巡查、白天休息），事发当日，其本人在宿舍休息，也未安排安全管理人员入井进行安全巡查检查。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项[9]之规定，对事故发生负有重要领导责任。建议由文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项之规定，依法对刘纪平处上一年年收入20%罚款的行政处罚；由陇南市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款[10]之规定，暂停或吊销其与安全生产有关的资格。

（二）对事故相关责任单位的处理建议

1.明珠矿业公司：未严格落实企业安全生产主体责任，虽制定了安全管理规章制度、全员安全生产责任制和岗位操作规程，但未有效督促落实；未组织建立并落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未配备注册安全工程师从事安全生产

管理工作；未组织开展安全生产教育和培训，如实记录教育和培训情况；特种作业人员无证上岗；未严格落实领导带班下井制度，带班下井记录涉嫌造假。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[11]、第二十七条第三款[12]、第二十八条第一款[13]、第三十条第一款[14]，《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第四条[15]之规定，对本起事故的发生负有主要责任。建议由文县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第一项、第三项、第七项[16]，第一百一十四条第一项[17]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[18]，《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》第二十一条[19]之规定，依法对明珠矿业公司处以56万元罚款的行政处罚。

2.文县应急管理局：对该企业负有安全监管职责。**调查组认为：**2025年县应急局主要负责人、分管负责人、矿山股股长均依法履行了《中华人民共和国安全生产法》《甘肃省安全生产“党政同责、‘一岗双责’”制度实施细则》等法律法规规定的安全生产监管职责。2026年春节后，该公司在复工复产准备阶段发生安全事故，充分暴露出县应急局在安全监管方面还存在盲区和漏洞，需进一步加强对全县非煤矿山企业的安全监管，防止类似事故再次发生。建议对相关责任人不予追究责任，由文县应急管理局向文县人民政府作出书面检查。

3.文县城关镇人民政府：对该企业负有属地监管职责。按照《陇南市应急管理局关于严格规范涉企安全生产行政执法的通知》要求：“乡镇（街道）严格依据法定权限或授权开展执法检查，各

级应急管理部门已经执法检查过的企业，乡镇（街道）原则上年度内不再针对该企业的同类执法事项进行重复检查。”建 议不予追究责任。

八、事故主要教训

该起事故发生在全国两会期间，正值省、市集中部署复产复工安全排查的关键阶段，暴露出企业主体责任严重缺失、安全管理存在重大漏洞等突出问题。

（一）企业主体责任严重缺失。虽制定了安全管理规章制度、全员安全生产责任制和岗位操作规程，但未有效督促落实；公司法定代表人、主要负责人经常外出，均未严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的职责。视频监控、调度室搬至970平硐口后，未对井下监测监控、通讯联络设备及时修复，并投入使用。

（二）安全管理存在重大漏洞。虽成立了安全生产管理机构，并配备了专职安全管理人员，但未配备注册安全工程师从事安全生产管理工作，3名专职安全管理人员中均未从事安全管理工作，内部安全管理混乱；未严格执行领导带班下井制度，带班下井记录涉嫌造假；未组织开展井下风险区域辨识评估，未在风险区域设置明显警示标志，落实风险管控措施，安全管理存在重大漏洞。

（三）未严格履行复工复产程序。未严格按照《国家矿山局关于扎实做好春节和全国两会期间矿山安全风险防范工作的通知》《2026全省春节后矿山复工复产暨全国两会期间矿山安全生产工作提示函》和《陇南市应急管理局关于切实2026年春节及全国两会期

间矿山安全生产工作的通知》要求，严格落实复工复产“六个一”措施，扎实组织开展全员安全教育培训、隐患排查治理等相关工作。

九、事故防范和整改措施

各乡镇、各有关部门、各矿山企业要深刻吸取事故教训，务必做到举一反三，严格按照“三管三必须”原则，依法履行企业安全生产主体责任、行业部门主管责任和属地监管责任，严防类似事故再次发生。

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。各乡镇、各有关部门、各矿山企业要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步提高政治站位，牢固树立“两个至上”理念，坚持底线思维和系统观念，更好统筹发展和安全。要全面贯彻落实国家、省、市、县关于安全生产的一系列重要决策和工作部署，深化源头治理、系统治理和综合治理，认真落实好行业监管、属地监管职责和企业主体责任，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条，杜绝此类事故的再次发生。

（二）深化治本攻坚，加强矿山安全监管。各乡镇、各有关部门要严格按照“三管三必须”原则，结合《文县安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》要求，依法履行好行业主管和属地监管职责。县应急、自然资源部门要加强协同联动，形成共治合力，加大监管监察力度，督促指导全县非煤矿山企业全面排查整治各类安全风险隐患，建立隐患排查治理长效机制，确保安全矿山领域安全生产形势稳定向好。

（三）深刻吸取教训，坚决补短板堵漏洞。明珠矿业公司要深刻吸取事故教训，务必做到举一反三，对本次事故反映出的问题隐患、短板弱项和监管漏洞要认真梳理，建立整改台账，逐条逐项进行整改销号。**一要**按照《甘肃省安全生产条例》《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》等有关规定，重新修订各类安全管理规章制度、全员安全生产责任制和岗位安全操作规程，经主要负责人严格审核后印发执行，并认真抓好贯彻落实；**二要**严格按照《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第（一）款之规定，配备专职安全管理人员（至少3名），注册安全工程师；**三要**严格按照《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号）文件要求，配备“五职”矿长和相关专业技术人员；**四要**严格按照《生产经营单位安全培训规定》要求，扎实开展新员工三级安全教育培训和老员工每年再复训，并如实记录教育和培训情况，培训学时不得少于规定学时；**五要**立即组织开展全方位、无死角风险隐患排查整治和设备设施检维修工作，并及时消除事故风险隐患，确保井下风险区域安全管控措施落实到位，通风、供配电，监测监控、人员定位、通讯联络等设备设施系统正常运行；**六要**加强现场安全管理，及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程等违法违规行为，确保企业生产安全。

文县人民政府“3·4”事故调查组

2026年 4 月 28 日