生产安全事故调查报告

青浦夏阳外青松公路6969号“10.10”高处坠落一般事故调查报告 调查报告

上海市青浦区人民政府事故调查组

2023年12月03日

目 录

一、事故概况.....- 1 -
二、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生场所况.....- 1 -
（二）事故相关人员.....- 2 -
（三）事故发生经过.....- 2 -
（四）人员伤亡情况和直接经济损失.....- 3 -
三、事故应急处置和评估情况.....- 3 -
（一）应急救援情况.....- 3 -
（二）救治善后情况.....- 3 -
（三）事故应急处置评估.....- 3 -
四、事故原因分析.....- 3 -
（一）直接原因分析.....- 3 -
（二）勘察鉴定情况.....- 4 -
（三）间接原因分析.....- 4 -
五、有关责任单位存在的主要问题和处理建议.....- 4 -
（一）有关责任人的主要问题.....- 4 -
（二）对事故有关责任人员的处理建议.....- 4 -
六、事故整改和防范措施.....- 5 -
七、附件.....- 5 -

一、事故概况

2023年10月10日下午14时许，上海市青浦区外青松公路6969弄1幢处，一名施工人员（吴某忠，男，江西人，48岁）在脚手架处作业时不慎坠落地面致死，坠落高度约15米。事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》等有关法律法规和规范性文件规定，区应急管理局会同上海市公安局青浦分局、区总工会、区建管委、夏阳街道办事处成立青浦夏阳外青松公路6969号“10.10”高处坠落一般事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证综合分析等工作，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，青浦夏阳外青松公路6969号“10.10”高处坠落一般事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生场所况

外青松公路6969号1幢（以下简称涉事房屋）系上海青浦建材市场有限公司所有房屋。

2019年9月1日，上海青浦建材市场有限公司与上海莲之爱保洁服务中心签订《上海市房屋租赁合同》，约定由上海莲之爱保洁服务中心承租涉事房屋1至6楼，承租期限自2019年9月1日至2029年8月31日止，约定用途为商业。

2019年10月6日，上海莲之爱保洁服务中心与赵黄龙个人签订《房屋租赁合同》，将涉事房屋的2至4层出租给赵黄龙个人使用，租赁期限至2023年10月5日止。

租期到期前，上海莲之爱保洁服务中心与赵黄龙口头约定续租，并约定涉事房屋2层与涉事房屋3至4层分别签订租赁合同，其中3至4层仍由赵黄龙个人承租，2层由赵黄龙及翁春健2人合伙承租。截止至本次事故发生，合同暂未签订。

本次事故发生在涉事房屋2层装修过程中。

（二）事故相关人员

1.徐X政，男，江苏人，涉事房屋2层施工项目负责人。

2.翁X健，男，江苏人，涉事房屋2层承租人，装修现场负责人。

3.赵X龙，男，安徽人，涉事房屋2层承租人，装修负责人。

（三）事故发生经过

2023年10月10日下午14时许，上海市青浦区外青松公路6969弄1幢处，施工人员吴某忠在第五步脚手架处作业时不慎坠落地面致死，坠落高度约15米。

（四）人员伤亡情况和直接经济损失

1.人员伤亡情况

事故导致1人死亡。

死者信息：吴某忠，男，江西人，48岁，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，截止至目前，事故已造成直接经济损失约为105万元（死者赔偿金）。

三、事故应急处置和评估情况

（一）应急救援情况

事发后现场负责人立即拨打120将吴某忠送青浦中山医院抢救，经抢救无效死亡。

（二）救治善后情况

2023年10月16日，涉事单位与死者家属经沟通协商，签订调解协议，死者遗体于10月18日在青浦区殡仪馆火化。

（三）事故应急处置评估

本次事故发生后，事故单位在法定时限内主动上报，联动中心传达准确，相关部门到场及时。事故应急处置信息传达流畅，防控措施妥当，善后处置妥善，事故应急处置到位。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工人员未佩戴安全带，在脚手架上作业时不慎坠落，直接导致事故发生。

（二）勘察鉴定情况

技术鉴定情况

复旦大学上海医学院司法鉴定中心出具《复旦大学上海

医学院司法鉴定中心司法鉴定书》（复医[2023]病鉴字第761号），鉴定意见为：吴某忠所检见损伤符合外轻内重、符合高坠伤特点，其死因符合高坠致胸腹部闭合性损伤。

（三）间接原因分析

安全生产条件缺失。施工单位不具备施工资质；施工项目未取得施工许可证；施工行为未健全施工方案；施工现场未做好安全防护措施；施工人员未经过安全培训教育，盲目实施施工作业。

五、有关责任单位存在的主要问题和处理建议

（一）有关责任人的主要问题

1.徐X政，男，群众，装修负责人，未具备安全生产条件，盲目实施施工作业，对本次事故发生负有责任。

2.赵X龙，男，群众，个人，涉事房屋承租人，装修负责人，未对涉事装修项目进行安全管理，对本次事故发生负有责任。

3.翁X健，男，群众，个人，涉事房屋承租人，装修现场负责人，将装修项目发包给不具备施工资质的个人，未办理施工许可，对本次事故发生负有责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

建议夏阳街道办事处按照相关规章制度对相关人员做进一步处理。

六、事故整改和防范措施

深刻吸取事故教训，规范装修施工手续

属地政府要深刻吸取事故教训，强化落实属地责任，加强经营场所日常监管，加强警示宣贯，督促相关单位按照《建筑

工程施工许可管理办法》等法规要求，规范履行施工许可手续，确保应该纳入监管的建筑施工行为全面纳入监管，切实落实属地责任，谨防事故发生。

七、附件

（一）调查组人员名单

（二）司法鉴定意见书