金秀瑶族自治县广西金秀优贝斯木业有限公司“6•12”事故调查报告

2022-07-01 17:00 来源：桐木镇“6·12”事故调查处置工作领导小组

2022年6月12日15时许，位于金秀瑶族自治县桐木镇的广西金秀优贝斯木业有限公司发生一起触电事故，一名工人在清理建筑模板锯边废料时不慎触碰到锯边机下胶皮已经破损的电线，导致触电，经抢救无效死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有关法律法规规定，经自治县人民政府批准，6月12日成立“桐木镇‘6•12’事故处置工作领导小组”，组织开展事故调查和善后处置工作。事故处置工作领导小组下设事故综合调查组，由县政府办、县局、县公安局、县林业局、县人社局、县经贸局、县工管委、县总工会及桐木镇人民政府有关人员组成，同时邀请县纪委监委全程监督事故处理工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、调查取证、核实和分析查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结事故教训并提出防范建议。

调查认定，桐木镇“6·12”事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2022年6月12日15时许，位于金秀瑶族自治县桐木镇仁里村王二屯的广西金秀优贝斯木业有限公司一名工人在清理建筑模板锯边剩余的不慎触碰到锯边机下胶皮已经破损的电线，导致触电，经抢救无效死亡。

经调查：死者滚XX系广西金秀优贝斯木业有限公司锯边车间的一名锯边工人，主要工作职责是负责对生产的建筑模板通过锯边机进行锯月12日15时许，因锯边后剩余的废料在锯边机下堆集过多，滚XX发现后，擅自对未进行断电状态的木材锯边机下的堆集的木材废料进行清理清理过程中不慎触碰到锯边机下胶皮已经破损的电线，导致触电。事故发生时，施工现场共同操作锯边机的作业人员杜XX发现滚XX躺倒在

即上前查看，发现滚XX已呈昏迷状态，杜XX立即将事故报告厂长陈XX并向旁边岗位的员工呼救，同时对滚XX采取心肺复苏措施进行抢救，到现场后立即将事故情况向公司负责人苏XX报告，同时组织人员将滚XX用车送往金秀县人民医院桐木二门诊进行抢救，约16时30分经桐木确认滚XX经抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

事故发生地为广西金秀优贝斯木业有限公司锯边车间，位于金秀县桐木镇仁里村王二屯，车间安装有一台锯边机，用于对所生产的建筑行锯边，锯边后产生的废料直接堆积在锯边机下，废料堆积过多时需人工进行清理。发生事故的锯边机未设置接地保护，锯边机机内电线未管，因机器在运作时木皮废料与电机周边的电线相互摩擦，导致其中一段电线表皮脱落。

（三）事故人员伤亡和财产损失情况

事故致1人死亡，造成直接经济损失共计120万元，即人身伤亡赔偿费120万元（包含保险理赔款）。

死者信息：（略，不适合公开。）

二、事故单位和相关人员基本情况

（一）事故相关单位基本情况

略（不适合公开）。

（二）发生事故的单位相关人员基本情况

略（不适合公开）。

三、事故原因分析

（一）直接原因

滚XX（死者）思想麻痹、安全意识淡薄，未经上岗前安全生产教育和培训即上岗作业，在清理锯边机废料时，未对锯边机采取断电措施手清理废料，冒险作业，触碰到锯边机下胶皮破损的电线导致触电，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.广西金秀优贝斯木业有限公司，对新增从业人员未进行上岗前安全生产教育和培训，安全生产隐患排查不到位，未如实记录安全生产查治理，现场安全管理不到位，疏于管理等，是导致事故发生的间接原因。

2.苏XX系广西金秀优贝斯木业有限公司法定代表人及安全生产主要负责人。安全意识淡薄，没有认真履行安全生产第一责任人职责，未促、检查好本单位的安全生产工作，未对新增从业人员进行上岗前安全生产教育和培训，未能及时消除生产安全事故隐患等，是导致事故发接原因。

3.陈XX系广西金秀优贝斯木业有限公司厂长兼安全员。安全意识淡薄，未对新增从业人员进行上岗前安全生产教育和培训，未认真对作场安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违章冒险作业行为等，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，这是一起违反安全生产法律法规，各项安全生产制度、措施、操作规程没有真正落到实处，生产经营单位相关人员安全意识淡现场安全管理不力，未对新增从业人员进行上岗前安全生产教育和培训，作业人员安全意识淡薄、思想麻痹，未经培训上岗作业，违章冒险

原因导致发生1人死亡的事故。该事故是在生产经营活动中安全生产职责落实不到位所致，属生产安全责任事故。根据《生产安全事故报告处理条例》（国务院令第493号）第一章第三条第四项“一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济事故”之规定，该事故属于一般生产安全责任事故。

四、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2022年6月12日17时40分许，金秀县应急管理局接到县经贸局电话报称2022年6月12日15时许广西金秀优贝斯木业有限公司厂区内一名在清理建筑模板锯边剩余的废料时不慎触碰到锯边机下胶皮已经破损的电线，导致触电，经送金秀县人民医院桐木二门诊抢救无效死亡。接县应急局立即对报告事故信息进行核实，并及时将事故信息报县委、县人民政府办公室和市应急局值班室，县委、县人民政府领导高度重视县公安、应急、林业、经贸、工管委、人社、总工会、桐木镇政府等相关人员前往现场核查情况，同时做好死者家属的安抚及协调处置善后2022年6月12日县应急管理局对广西金秀优贝斯木业有限公司下达了《关于责令广西金秀优贝斯木业有限公司停止生产的通知书》，6月12日政府成立桐木镇“6·12”事故处置工作领导小组。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后现场人员立即报告广西金秀优贝斯木业有限公司厂长陈XX，并对滚XX（死者）采取了心肺复苏抢救措施，陈XX到现场后立法定代表人苏XX，苏XX立即向县工管委报告，同时组织人员将尚有呼吸的滚XX用车送至金秀县人民医院桐木二门诊抢救，16时30分许滚X者）经桐木二门诊抢救无效死亡。17时许，广西金秀优贝斯木业有限公司法定代表人苏XX电话将事故情况向县经贸局报告，县经贸局接到后，电话报县应急局，县应急局接报后立即向县委、县政府和市应急局报告，县政府立即组织县公安、应急、林业、人社、经贸、工管委、会、桐木镇政府等部门前往现场核查情况。

（三）事故善后

事故发生后，县人民政府即组织县公安、应急、林业、人社、总工会、桐木镇政府第一时间赶赴现场开展事故处置相关工作，提供有关规咨询及协调指导当事双方赔付补偿等工作，2022年6月13日，广西金秀优贝斯木业有限公司与死者家属签订了工伤死亡赔偿协议书，赔偿为120万元，赔偿款120万元已于当日全额打至死者家属账户，死者家属对善后处理工作表示认可，情绪稳定，未对社会稳定造成不良影响。

调查认为，县公安、应急、林业、人社、经贸、工管委、总工会、桐木镇政府等相关部门贯彻落实县委、县政府决策部署和指示要求，急处置、现场处置措施得当，信息响应及时准确，善后工作有序，在事故应急处置中无次生事故发生、无失职、渎职行为。

五、对事故单位及有关人员的责任认定和处理意见

（一）对事故单位的责任认定和处理意见

广西金秀优贝斯木业有限公司没有认真履行全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对新增从业人员未进行上岗前安全生产教育和培有认真履行生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理，现场安全管理不到位，疏于管理等，其行为违反《中华人民共全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议给金秀优贝斯木业有限公司处三十万元以上一百万元以下的罚款，由县应急局作出具体的行政处罚决定。

（二）对事故有关人员的责任认定和处理意见

1.苏XX系广西金秀优贝斯木业有限公司法定代表人及安全生产主要负责人，安全意识淡薄，没有认真履行安全生产第一责任人职责，没落实本单位全员安全生产责任制，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患等，对新增从业人员未进行上全生产教育和培训，是导致事故发生的间接原因。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故发生负责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，建议给予法定代表人及安全生产负责人苏XX处2021年年收入百分之四十的由县应急局作出具体的行政处罚决定。

2.陈XX系广西金秀优贝斯木业有限公司厂长及安全管理员，安全意识淡薄，对新增从业人员未进行上岗前安全生产教育和培训，未认真业现场安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，未能及时制止和纠正违章冒险作业行为等，其行为违反《中华人民共和国安法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故发生负有安全管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十规定，建议给予厂长及安全管理员陈XX处2021年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款，由县应急局作出具体的行政处罚决定。

3.滚XX（死者），思想麻痹、安全意识淡薄，未进行上岗前安全生产教育和培训即上岗作业，在清理锯边机废料时，未对锯边机采取断施，徒手清理废料，冒险作业，触碰到锯边机下的电线发生触电，导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条十八条的规定，对事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

六、事故教训及防范措施

从桐木镇“6·12”安全生产事故的过程、原因和责任来看，广西金秀优贝斯木业有限公司没有履行法定的安全生产管理职责，现场安全监到位，经营单位的主要负责人和安全管理人员没有认真履行安全生产第一责任人职责和安全员管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患、制止违章冒险作业行为导致事故的发生，事故的教训深刻而惨痛。我们要高度重视，引以为戒。安全生产工作丝毫松懈和麻痹大意的思想，各乡（镇）、各部门、各生产经营单位要切实把安全生产责任落实到位，从维护人民群众生命财产安全、促进定团结的高度来抓好安全生产工作，确保我县经济持续稳定发展。要坚持“安全第一、预防为主”的方针，杜绝类似事故再次发生。针对此起下一步要加强以下防范措施：

（一）加强安全生产宣传教育培训，提高生产经营单位主要负责人、安全管理人员、作业人员的安全意识、法律意识。加强对安全培训组织领导，制定切实可行的安全教育目标，落实专人负责，明确责任，集中精力开展安全教育工作。

（二）进一步层层落实安全生产责任制，强化安全管理，严格执行安全生产的各项规章制度和设备管理的相关规定，加强作业现场管理安全生产责任制落实到位，有效防范各类生产安全事故的发生。杜绝无证上岗、无证操作等违法行为，切实履行安全生产主体责任，从根本安全隐患。

（三）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步落实党委、政府领导责任、部门监管责任。要按照管、谁负责”和“谁审批，谁负责”的原则，严把安全生产准入关、安全风险监控关，对发现问题要敢抓、敢管，对查出隐患要狠下心来，紧放，落实整改到位，防止同类事故再次发生。把安全生产的责任落实到每个环节、每个岗位、每个从业人员，实现安全管理无盲区、无缝隙角，切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五个到位”。行业主管部门要对重点企业和重点部位进行再排查、复查，对排查出的患逐一复查整改。

（四）对公司各场所全面开展隐患排查及整改治理工作，重点整治主要机械、机电设备外壳未设置接地保护及线路未穿绝缘管布置的隐

（五）根据本单位实际情况制定的生产安全事故应急救援预案，并定期开展应急预案演练。

桐木镇“6·12”事故调查处置工作领

2022年

（此件公开发布）

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 ▼ | 设区市政府门户网站 ▼ | 县（市区）政府门户网站 ▼ | 市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室　　承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网
违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良
0772-643688
jxwxb2019@1