道县富塘街道“5·9”一般生产经营性道路交通事故调查报告

道县富塘街道“5·9”一般生产经营性

道路交通事故调查组

2025年6月27日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故当事人基本情况 4
（二）事故车辆基本情况 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场查勘情况 5
（五）事故有关鉴定检验情况 5
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故应急处置评估 6
三、事故造成的人员伤亡情况 7
四、事故原因 7
（一）直接原因 7
（二）间接原因 7
五、对事故单位及人员的处理建议 7
（一）建议免予追责的人员 7
（二）建议给予处理的单位及人员 7
六、对有关监管部门及人员的处理建议 8
（一）建议免予追责问责的单位 8
（二）建议给予处理的单位及人员 8
七、事故暴露的主要教训 9
八、事故防范和整改措施 9

道县富塘街道“5·9”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2025年5月9日12时45分许，唐某星驾驶湘M33285大型普通客车行驶至道县富塘街道富塘村路段时，行驶超越李某燕驾驶的无号牌电动自行车后，因李某燕行驶时操作不当被甩倒在地，导致头部被客车右后轮碾压受伤，后经抢救无效死亡，直接经济损失约70万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经道县人民政府批准，2025年5月15日，成立了由县应急管理局牵头、县公安局交警大队、县交通运输局、县人社局、县总工会等单位有关同志参加的道县富塘街道“5·9”一般生产经营性道路交通事故调查组(以下简称“事故调查组”)。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和相关人员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，道县富塘街道“5·9”道路交通事故是一起因电动自行车司机李某燕操作不当，车辆倒地时人被向左甩出

至大型普通客车车轮下被碾压而导致的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故当事人基本情况

1.李某燕，女，汉族，系无号牌电动自行车驾驶员。

2.唐某星，男，瑶族，系湘M33285大型普通客车驾驶员。

（二）事故车辆基本情况

1.湘M33285大型汽车。厂牌型号：安源牌LJ1*********18594；车辆类型：大型普通客车；车身颜色：黄；使用性质：公路客运；初次登记日期：2013-12-04；年检情况：正常；投保公司：交强险投保中国人保有限公司，商业险投保中国人保有限公司，第三者责任险投保200万元。机动车所有人：道县城市公共交通运输有限责任公司。

2.无号牌电动自行车。生产企业：江苏无锡电动自行车有限公司；车辆型号：电动自行二轮车;品牌：永久牌；车架号：25*********3861；车身颜色：粉红。系当事人李某燕于2025年4月5日购买，未到当地车管所注册登记并领取电动车号码牌。

3.道县城市公共交通运输有限责任公司。成立于2018年11月6日，注册地位于湖南省永州市道县道州火车站站前广场南侧，统一社会信用代码：91431124MA4Q36E85Q。经营范围：城市公共交通;道路旅客运输经营;网络预约出租汽车经营服务;

巡游出租汽车经营服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）等。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 9 日，唐某星驾驶湘 M33285 大型普通客车沿道州北路（老 207 国道）从梅花镇向县城方向行驶。12 时 45 分许，行驶至道县富塘街道富塘村路段时，超越李某燕驾驶的无号牌电动自行车后，因受 5 月 8 日强降雨影响，该路段路面有雨水冲刷的零散砂石，李某燕操作不当，受路面砂石影响，致使电动自行车向左倒地，倒地时李某燕被向左甩出，甩在左前侧同方向行驶的湘 M33285 大型普通客车右后车轮下，头部被客车右后车轮碾压受伤，后经抢救无效死亡。

（四）事故现场查勘情况

1.时间：2025 年 5 月 9 日 12 时 45 分许。

2.天气：晴。

3.事故现场：位于道县富塘街道富塘村路段，道路呈南北走向，双向 2 车道，限速 50km/h，南往道县县城方向、北往道县梅花镇方向，水泥干燥路面、有道路标志标线、无中心护栏隔离，路肩有零散的砂石。

（五）事故有关鉴定检验情况

1.尸体检验：经道县公安局刑事科学技术室鉴定死亡，李某燕原因为：因交通事故伤及头部致颅骨多发粉碎性骨折、颅内出

血、严重脑挫裂伤而死亡。

2.酒驾检测：2025年5月9日，经道县公安局交警大队现场对湘M33285驾驶人唐某星进行呼气式酒精测试，检测结果为：0mg/100ml。

3.超速超载检测：2025年5月9日，经道县公安局交警大队现场检查，湘M33285大型客车核载35人，实载21人，未超载；行驶速度为33km/h，未超速。

4.车辆安全性能情况：经道县道江镇机动车安全技术检测站有限公司2024年12月23日检查：湘M33285大型客车检测年检合格。检验有效期至2025年6月30日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当事人唐某星立即拨打了120急救电话及122报警电话，道县120指挥中心接警后立即调派道县人民医院一台救护车，于13时01分许到达现场进行救治；道县交警大队接到事故报案后，副大队长唐某森与值班民警立即赶赴现场进行事故勘查，富塘街道办事处党工委副书记何某仕第一时间赶赴事故现场帮助维护现场秩序，事故未造成道路交通堵塞，未引发社会不稳定事件。

（二）事故应急处置评估

事故单位相关人员及时拨打“122”“120”电话，交警、“120”

救护车在第一时间到达现场救治，交警部门及乡镇街道负责人第一时间赶赴事故现场，没有造成次生事故，没有造成不良影响。

三、事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：李某燕。

四、事故原因

（一）直接原因

李某燕驾驶车辆上道路行驶时，过砂石路段时操作不当致使车辆倒地，人被甩出至客车车轮下，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

唐某星驾驶车辆上道路行驶时，临危处置不当，是造成此次事故的次要原因。

经道县公安局交警大队认定，李某燕负此事故的主要责任，唐某星负此事故次要责任。

五、对事故单位及人员的处理建议

（一）建议免予追责的人员

李某燕，驾驶电动车行驶时未注意行车安全，因操作不当并受零散砂石影响，致使车辆倒地，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条之规定，负本次事故主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责。

（二）建议给予处理的单位及人员

1.道县城市公共交通运输有限责任公司，应急培训演练有欠缺，驾驶员对突发事件处置能力不足，建议由道县人民政府约谈其主要负责人，并责令其作出书面检查

2.唐某星，驾驶车辆上道路行驶时，临危处置不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款之规定。建议由道县公安局交警大队依法依规处理。

六、对有关监管部门及人员的处理建议

（一）建议免予追责问责的单位

道县公路建设养护中心，2025 年 4 月 29 日对事故发生地所在道路进行了维护保养，该段道路符合通行技术标准，履职履责到位，建议免予追责问责。

（二）建议给予处理的单位及人员

1.道县交通运输局，对道县城市公共交通运输有限责任公司的日常监管与执法检查存在不足，建议由道县应急和安全生产委员会给予通报批评。

2.道县梅花镇人民政府。开展道路交通宣传教育工作存在不足，建议由道县应急和安全生产委员会给予通报批评。

3.道县公安局交警大队梅花中队。路面执法工作仍有欠缺，路面巡查工作存在不足，对辖区内的无号牌电动自行车监管存在漏洞，建议由道县公安局交警大队给予通报批评。

4.卢某红，道县公安局交警大队梅花中队中队长，对辖区内

路面巡查、无号牌电动自行车监管工作存在不足，建议由道县公安局交警大队给予提醒谈话处理。

七、事故暴露的主要教训

（一）客运车辆应急处突能力需进一步提升。客运车辆尤其是城乡客运车辆营运时路面情况复杂，道路上有非机动车与行人混行，需要提高警惕，增强应急处突能力，才能在发生意外情况及时妥善处理。

（二）电动车等非机动车辆安全隐患突出。农村地区电动车、电动自行车等非机动车辆行驶时不注意行车安全，未注意保持与机动车辆的安全距离，隐患突出，一旦发生意外极易造成人身伤害。

八、事故防范和整改措施

（一）加强监管执法。交通运输部门要加强源头治理，加强对交通运输企业的监管执法力度，督促企业加强对驾驶员的安全教育培训，强化提示驾驶员的应急处置能力。

（二）加强安全宣教。各乡镇（街道）和各部门各单位要常态化加强交通安全宣传教育，提示电动车、电动自行车驾驶员行驶时注意路面安全，主动避让机动车辆。

（三）落实企业主体责任。交通运输企业要加强警示教育，制定应急预案并进行应急演练，针对性地提示驾驶员的应急处置能力，谨防意外伤人。

（四）加强路面清理养护。公路建设养护中心要加强对道路的清理养护，特别是在暴雨等特殊情况后，及时开展巡查工作，清理道路上影响正常通行的障碍物，保障道路的正常通行。