您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁市五象新区天誉花园“9·10”高处坠落死亡事故调查报告

发布时间：2016-01-14 10:25 来源：安全生产监督管理局 字体+

南宁市五象新区天誉花园“9·10”高处坠落

死亡事故调查报告

2015年9月10日18时30分左右，五象新区天誉花园5组团16#楼（地址：南宁市五象新区良兴路13号）发生一起工人高处

根据《中华人民共和国国家安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[201
区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长杨
局长李中伟、监察局副局长韦海儒任副组长，城区总工会、人社局、住建局、良庆镇人民政府、良庆公安分局等部门组成的五象新区天
调查组，并邀请良庆区检察院、五象新区管委会规划建设局派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、 事故单位的基本情况

（一）天祥建设集团有限公司，营业执照（副本），注册号：330783000008117（4/12），公司地址：浙江省东阳市东义路220号
资本为叁亿壹仟万元整，成立日期：1998年6月10日，营业期限：1998年6月10日至2028年6月10日止，经营范围：建筑及装饰装潢，
林，公路桥梁，市政施工，登记机关：东阳市工商行政管理局。由南宁天誉巨成置业有限公司于2014年3月8日发包给天祥建设集团有限
市良庆区3、4号回建安置点项目（天誉花园）良庆社区3、4、5、6号地块”建设工程施工合同。

（二）五象新区天誉花园位于南宁市良庆区良庆镇（地址：南宁市五象新区良兴路13号）于2014年初开始动工，业主是南宁天誉巨
3、4、5、7四个组团正在施工建设，不设1、2组团，其中3、4、5组团的施工单位是天祥建设集团有限公司，7组团由广西一建公司承建
现在暂未动工。

天誉花园5组团有12#、13#、15#、16#、17#、18#共六栋楼，于2015年5月11日获得中华人民共和国建筑工程施工许可证，编号
有效期至2017年12月31日，发证机关：广西五象新区规划建设管理委员会规划建设局，总投资为1.12亿元，总建筑面积。16#楼为住宅
工建设。该楼为框剪结构，地下一层，地上26层。整栋楼高度为，楼层之间高度为，总建筑面积。目前，该楼已完成框剪结构工程1—1
木模板，即将安装完毕。

二、　事故发生经过及救援情况

2015年9月10日18时30分左右，当事人黄孝军在天誉花园5组团16#楼第14层楼面安装木模板过程中，不慎从第14层楼坠落至第13
墙竖向钢筋上，被竖直向上的钢筋穿透颈动脉。事故发生后，与黄孝军在第14层楼一起作业的工人杨礼林立即向“、良庆消防大队救援
随后，良庆区良庆镇卫生院医护人员、消防队员、良庆镇派出所干警立即赶赴现场救援，医生、消防队员、派出所干警到现场后发现当
市公安局良庆分局法医鉴定为“失血性休克”死亡。事故发生后，施工单位天祥建设集团有限公司第一时间向南宁市建委报告，并立即
善后问题，向死者家属补偿70万元。

三、　事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

死者黄孝军，男，瑶族，34岁，未婚，湖南道县人，住址：湖南省道县横岭瑶族乡沙窝村2组。于2015年6月到天誉花园做安装模板
30分左右在天誉花园5组团16#楼第14层楼面安装木模板过程中，不慎从第14层楼坠落至第13层楼西南面剪力墙竖向钢筋上，竖直向上
区良庆镇卫生院派医护人员和良庆消防大队进行抢救，由于伤势严重，失血过多，于19时20分宣布其死亡。

（二）直接经济损失情况

截至2015年9月30日止，事故已造成直接经济损失70万元。

四、　事故的原因和性质

（一）事故的原因

1、直接原因：

黄孝军安全意识较为淡薄，虽然工作时头上戴着安全帽，但在没有其他防护措施、没有监护的情况下，在第14层楼安装木模板过
慎从第14层楼坠落至第13层楼西南面剪力墙竖向钢筋上，被竖直向上的钢筋穿透颈动脉，导致其伤势严重，失血过多而死亡。

2、间接原因：

天祥建设集团有限公司安全生产管理工作不到位，施工监管不力，现场督促检查不到位是导致这起事故发生的主要原因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因公司管理工作不到位，监管不力，现场督促检查不到位，施工人员安全意识较为淡薄，而引起的高处坠落死亡的

五、　事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、黄孝军，男，瑶族，34岁，未婚，湖南道县人，住址：湖南省道县横岭瑶族乡沙窝村2组。五象新区天誉花园5组团16#楼工程项
薄，自我保护意识不强，在防护措施不全、没有监护的情况下，贸然作业，不慎从第14层楼坠落至第13层楼西南面剪力墙竖向钢筋上，
脉，导致其伤势严重，失血过多而死亡，其对这起事故负有直接责任。鉴于黄孝军在事故中已死亡，建议不予追究安全生产责任。

2、王容，男，汉族，41岁，住址：广州市番禺区大石街朝阳东路425号银湾大街三座六梯2809房。天祥建设集团有限公司天誉
对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未能及时发现消除安全生产事故隐患，未依法履行安全生产工作职责，管理工作不到位，监
导责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

3、单锋，男，汉族，33岁，住址：浙江省嵊州市贵门乡玠溪村436号，天祥建设集团有限公司天誉花园5组团工程项目部安全员，
未能及时发现消除安全生产事故隐患，现场监管、督促和查检不到位，对这起事故负直接负责的主管人员责任。建议由南宁市良庆区安

4、徐摇良，男，汉族，57岁，住址：浙江省东阳市巍山镇光里湖村241号，天祥建设集团有限公司天誉花园5组团12#、13#、15#
真执行安全生产各项规章制度，未能及时发现消除安全生产事故隐患，现场监管不力，现场检查不到位，对这起事故负直接负责的现场
限公司按照公司相关规定处理。

（二）对事故责任单位负责人的事故责任认定和处理建议

天祥建设集团有限公司作为承建单位对该项目安全管理不到位，检查不到位，督促不到位，监管不力而造成人员死亡，对这起事故
区安全生产监督管理局依法处理。

六、整改措施

（一）天祥建设集团有限公司要认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，进一步落实企业安全生产主体责任，将安全生
位。规范企业安全管理，加强安全生产管理制度的建设，加强现场施工管理，加大施工现场的安全投入，不断提高现场监管能力。

（二）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，强
施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

南宁市五象新区天誉花园“9·10”

高处坠落死亡事故调查组

2015年10月30日