道县上关街道“5·26”一般生产经营性道路交通事故调查报告

道县上关街道“5·26”一般生产经营性
道路交通事故调查组
2025年7月23日

目　录

一、事故基本情况 4
（一）事故当事人基本情况 4
（二）事故车辆基本情况 4
（三）事故车辆所属企业基本情况 5
（四）事故发生经过 5
（五）事故现场查勘情况 6
（六）事故有关鉴定检验情况 6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故信息接报及响应情况 6
（二）事故应急处置评估 7
三、事故造成的人员伤亡情况 7
四、事故原因 7
（一）直接原因 7
（二）间接原因 7
五、对事故单位及人员处理建议 8
（一）建议免予处理的单位及人员 8
（二）建议给予行政处罚的人员 8
六、对有关监管部门及人员的处理建议 8
（一）对有关单位处理建议 8
（二）对有关人员处理建议 9
七、事故暴露的主要教训 9
八、事故防范和整改措施 10

道县上关街道“5·26”一般生产经营性道路交通事故调查报告

2025年5月26日17时许，黄某奇驾驶桂BZ0675重型半挂牵引车（桂BH983挂）在道县营阳大道由南往北方向行驶，途经道县营阳大道与月岩东路交叉路口红绿灯路段时，与月岩东路上从道县零公里方向往道县上关桥方向行驶由周某海驾驶的永州3058559两轮电动车、罗某德驾驶的湘M32089普通两轮摩托车相撞，造成周某海、罗某德受伤，后周某海经抢救无效死亡，直接经济损失约110万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规，5月29日，经道县人民政府批准，成立了由县应急管理局牵头，县公安局交警大队、县交通运输局、县人社局、县总工会等单位有关同志参加的道县营阳大道“5·26”一般生产经营性道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”）。邀请车辆所属企业柳州永迅运输有限公司所在地柳州市鱼峰区应急管理局协助调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、人员询问、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和相关人

员的责任，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，道县营阳大道“5·26”道路交通事故是一起因货车司机道路交通安全意识淡薄，闯红灯行驶而导致的一般生产经营性道路交通责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故当事人基本情况

1. 黄某奇，男，汉族，系桂BZ0675重型半挂牵引车的驾驶员。

2. 罗某德，男，汉族，驾驶湘M32Q89普通二轮摩托车，在本次事故中受伤。

3. 周某海，男，汉族，驾驶永州3058559两轮电动车，在本次事故中死亡。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂BZ0675重型半挂牵引车。厂牌型号：豪沃牌；车辆类型：重型半挂牵引车；车身颜色：灰；使用性质：货运；初次登记日期：2023-09-20；年检情况：正常；投保公司：交强险投保中国人保财险有限公司，商业险投保中国人保财险有限公司，第三者责任险投保100万元。机动车所有人：柳州永迅运输有限公司。

2.桂BH983挂车：厂牌型号：卡友牌；车辆类型：重型仓栅式半挂车；车身颜色：红/灰；使用性质：货运；初次登记日期：2023-10-07；年检情况：正常；投保公司：交强险投保中国人保财险有限公司，商业险投保中国人保财险有限公司，第三者责任

险投保100万元。机动车所有人：柳州永迅运输有限公司。

3.永州3058559两轮电动车。车辆型号：电动二轮自行车；品牌：爱玛牌；车牌号：永州3058559；车身颜色：灰/黑；初次登记日期：2024-09-12；车辆所有人：周某海。

4.湘M32089普通两轮摩托车。车辆型号：普通二轮摩托车；品牌：本田牌H0***；车牌号：湘M32089；车身颜色：灰；初次登记日期：2011-08-22检验有效期至2022-08-31，车辆无保险，未年检，已达到报废标准；车辆所有人：罗江春。

（三）事故车辆所属企业基本情况

柳州永迅运输有限公司。成立于2022年9月7日，注册地位于柳州市古亭大道6号恒大城10栋2单元21-4。经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；运输货物打包服务等。

（四）事故发生经过

2025年5月26日，黄某奇驾驶桂BZ0675重型半挂牵引车（桂BH983挂），从道县上洞高速路口方向往道县潇水二桥方向行驶。17时7分许，途经道县营阳大道与月岩东路交叉路口红绿灯路段，因未按交通信号灯通行闯红灯，与在月岩东路上从道县零公里方向往道县上关桥方向正常行驶的永州3058559两轮电动车、湘M32089普通两轮摩托车相撞，造成永州3058559两轮电动车驾驶员周某海、湘M32089普通两轮摩托车

驾驶员罗某德受伤，后周某海经道县人民医院抢救无效死亡。

（五）事故现场查勘情况

1.时间：2025年5月26日17时7分。

2.天气：晴。

3.事故现场：现场位于道县营阳大道与月岩东路上关红绿灯十字路口路段，该路口道路呈东南西北走向，东往道县白芒铺镇方向，南往道县潇水三桥方向，西往道县上关桥方向，北往道县潇水二桥方向。干燥沥青路面，路面完好，白天，标志标线齐全，视线良好，双向六车道，道路全宽16米。

（六）事故有关鉴定检验情况

1.尸体检验：周某海，在事故中死亡。经道县公安局刑事科学技术室鉴定死亡原因为：周某海因道路交通事故伤及头部致特重型颅脑损伤：颅骨骨折、颅内出血、脑挫裂伤并脑疝形成而死亡。

2.酒驾毒驾检测：2025年5月26日，经道县公安局交警大队现场对桂BZ0675重型半挂牵引车驾驶人黄某奇进行呼气式酒精测试，检测结果为：0mg/100ml。尿检测结果为：阴性。

3.超限超载检测：经道县机关加油站过磅检测，未超限超载。

4.车辆安全性能检测：经核查，该车经广西藤浦汽车综合性能检测站2024年9月9日检测：桂BZ0675重型半挂牵引车年检合格。检验有效期至2025年9月30日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当事人黄某奇立即拨打了120急救电话及122报警电话，道县120指挥中心接警后立即调派道县人民医院一台救护车，于17时15分许到达现场进行救治；道县交警大队接到事故报案后，副大队长唐某森、值班民警黄某晖立即赶赴现场进行事故勘查，上关街道人大工委主任黄某峰第一时间赶赴事故现场帮助维护现场秩序，事故未造成道路交通堵塞，未引发社会不稳定事件。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，事故单位相关人员及时拨打“122”“120”电话，交警、“120”救护车在第一时间到达现场救治，交警部门及属地街道办事处负责人第一时间赶赴事故现场，没有造成次生事故，没有造成不良影响。

三、事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，1人受伤。

死者：周某海，男。

伤者：罗某德，男。

四、事故原因

（一）直接原因

黄某奇不遵守交通规则，未按交通信号灯通行闯红灯，是造成此道路交通事故的直接原因。

（二）间接原因

黄某奇道路交通安全意识淡薄，缺乏对路口安全风险的预判，是事故发生的间接原因。

经道县公安局交警大队认定，黄某奇负本次事故全部责任。

五、对事故单位及人员处理建议

（一）建议免予处理的单位及人员

1.柳州永迅运输有限公司，系桂 BZ0675 重型半挂牵引车（桂 BH983 挂）所有人，制定并落实了安全生产管理制度，按规定对驾驶员开展了安全教育培训，履行企业安全生产主体责任基本到位，建议免予处罚。

2.周某海，男，正常驾驶永州 3058559 两轮电动车通行，在本次事故中死亡，未违反道路交通有关规定，不负本次事故责任，建议免予处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.黄某奇，未遵守道路交通安全法律法规的规定，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，道路交通安全意识淡薄，驾驶车辆上道路行驶时未按交通信号灯通行，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第三十八条之规定，负本次事故全部责任，建议移送道县公安局交警大队依法查处。

2. 罗某德，驾驶无保险、未年检、已报废的车辆上路行驶，忽视自身和他人安全，建议由道县公安局交警大队依法查处。

六、对有关监管部门及人员的处理建议

（一）对有关单位处理建议

1.上关街道办事处。对辖区内的重点交通路口宣传劝导不到位，辖区管控存在差距，建议由道县应急和安全生产委员会给予通报批评，并责令其向县委、县政府作出书面检查。

2.道县公安局交警大队白芒铺中队。路面巡查工作存在不足，监管执法不到位，对报废车辆监管不到位，建议由道县公安局交警大队给予通报批评，并责令作出书面检查。

（二）对有关人员处理建议

1.黄某峰，上关街道党工委委员、人大工委主任，分管道路交通安全工作，督促落实道路交通安全宣传工作不到位，建议由道县应急和安全生产委员给予其责令检查处理。

2.蒋某波，道县公安局交警大队白芒铺中队队长，对辖区内道路交通监管工作落实不到位，对报废车辆上路行驶执法打击不力，未及时查处无保险、已报废、已达报废年限的车辆，建议由道县公安局交警大队给予其诫勉谈话处理。

七、事故暴露的主要教训

（一）交通违法叠加增加事故风险。大货车闯红灯是典型的主观违法行为，反映出驾驶员对交通法规的漠视，尤其是大型车辆驾驶员若缺乏责任意识，极易导致恶性事故，影响和危害极大。已达报废标准的摩托车无保险、未年检，其操作灵活性、稳定性、制动性能大大降低，也增加事故风险，加重事故损害程度。

（二）交通安全意识严重缺失。大货车闯红灯反映出驾驶员对自身行为的危险性缺乏清醒认识，缺乏风险预判，忽视潜在风险，存在严重侥幸心理，需强化法律惩戒与警示教育。摩托车驾驶人交通安全意识不强，没有充分认识报废车辆上路行驶的危害性，随意驾驶报废车上路行驶。

（三）部门监管执法存在漏洞。车辆报废管理制度执行不严

格，对报废车辆、未年检摩托车的路面监管不到位，执法查处存在缺失。

八、事故防范和整改措施

（一）加强交通违法整治，降低事故风险。交通、交警部门要进一步加强监管执法，加大对营阳大道等重点路段的巡逻管控力度，增设电子警察和智能监控设备，重点抓拍闯红灯等违法行为。要持续深入开展摩托车、电动车专项整治行动，严格车辆源头管理，建立摩托车、电动车全生命周期管理系统，强制报废到期车辆，严查无牌、无证、报废车辆上路。要从严查处闯红灯、报废车辆上路等严重交通违法行为，提高违法成本。要强化跨区域联合执法，探索异地车辆联动监管，与车辆属地交管部门建立违法信息即时共享机制。

（二）深化交通安全教育，提升安全意识。交通、交警部门和各乡镇（街道）要常态化开展针对性宣传教育，制作闯红灯、驾驶报废车典型事故案例警示片，在社区、企业开展道路交通安全宣讲，提高宣传教育效果。要创新教育形式，推行"体验式教育"，组织违法驾驶人参与交通劝导，建立交通违法"黑名单"制度，定期公开曝光。

（三）优化道路基础设施，改善通行环境。交通运输、公安交警部门要切实完善交通设施，优化信号灯配时，增设倒计时显示屏，在事故多发路口设置减速带、警示标志。积极推进智慧交通建设，应用 AI 识别技术，实时预警交通违法行为。积极运用交通违法大数据分析平台，精准治理隐患。