郑州粮食学院筒仓工程配套技术公司
“6·6”物体打击死亡事故调查报告

2021年6月6日14时10分许，外来维保单位郑州粮食学院筒仓工程配套技术公司从业人员贾路灯在江苏润华物流有限公司21号筒仓内进行降破碎装置支撑杆切割作业时不慎被脱落的支撑杆打击受伤，后因伤势过重经抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规规定，经扬中市人民政府授权，于2021年6月6日成立了由扬中市应急局局长担任组长，扬中市应急局、纪委监委、公安局、总工会、西来桥镇人民政府等单位组成的郑州粮食学院筒仓工程配套技术公司“6·6”物体打击死亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查和善后处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，核实了事故发生的经过，分析了事故发生的原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范整改措施，形成了事故调查报告如下：

一、基本情况

(一) 事故相关单位概况

1.发包单位概况

江苏润华物流有限公司（以下简称“润华物流”），经营范围：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务等。

2.承包单位概况

郑州粮食学院筒仓工程配套技术公司（以下简称“郑州粮院筒仓公司”），经营范围：仓储工程及一般建筑工程的设计、施工。

(二) 筒仓降破碎装置采购项目维保工作概况

2015 年 8 月 20 日，甲方润华物流与乙方郑州粮院筒仓公司就 14 套立筒仓降破碎装置安装项目签订了《降破碎装置采购项目合同》（以下简称《合同》）。2017 年 11 月 3 日，润华物流与郑州粮院筒仓公司签订补充协议，将《合同》14 套设备变更为 4 套；2019 年 5 月，4 套立筒仓降破碎装置安装完毕。

2020 年年初筒仓降破碎装置试运行一段时间后，润华物流降破碎装置支撑杆发生了弯曲变形。润华物流向郑州粮院筒仓公司反映了上述隐患并要求其进行维保。郑州粮院筒仓公司安排乔保金来扬查看了降破碎装置情况后与润华物流商定将 14、20、21 号筒仓内降破碎装置支撑杆切除。郑州粮院筒仓公司临时聘用了贾路灯从事切割工作。

二、事故经过、事故救援及事故调查有关情况

2021 年 6 月 6 日上午 8 时许，乔保金与润华物流筒仓部对接并办理了筒仓登高、动火等作业票。润华物流筒仓部在 21 号筒仓现场设置了应急水桶、防火毯等消防设施，向现场 5 人提供了的安全帽等劳动防护用品。

(一) 事故经过

2021 年 6 月 6 日 12 时 40 分许，乔保金、贾路灯、石志宾、曹建邦等人在乔保金的统一安排下按各自分工开始了 21 号筒仓降破碎支撑杆切除作业。贾路灯负责在 21 号筒仓内登高切割降破碎装置支撑杆，曹建邦负责将贾路灯切割成小段的支撑杆从人孔中拿出并运送至地面，石志宾负责站在筒仓顶部平台拉住系挂在贾路灯身上的安全绳，乔保金站在筒仓外的地面开关贾路灯切割所需的氧气、乙炔气瓶，刘良根负责作业前协助现场地面防火毯铺设、监督现场人员佩戴使用劳动防护用品。14 时 10 分许贾路灯在 21 号筒仓内进行切割作业时，刘良根、曹建邦听到“咚”的一声响后立即赶往 21 号筒仓人孔查看，发现贾路灯身系安全绳悬挂在降破碎装置内 2 米高处，口鼻处有若干血迹。

(二) 事故应急救援情况

事故发生后，现场人员刘良根立即将此事电话汇报筒仓副主任，筒仓副主任赶到现场后立即拨打了“120”急救电话并会同现场人员将贾路灯从人孔抬出放至平台后用担架和网兜将贾路灯运送至地面，随后“120”急救人员将贾路灯送至市人民医

院抢救。15 时 30 分许，贾路灯因伤势过重经抢救无效死亡。

(三) 事故调查有关情况

（略）

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 事故造成的人员伤亡

事故造成贾路灯 1 人死亡（贾路灯，男，33 岁，工作单位：郑州粮院筒仓公司，用工形式：临时工，工作岗位：切割工，公民身份号码：41022219870802****，住址：河南省通许县竖岗镇竖岗村）。

(二) 直接经济损失

直接经济损失人民币 140 余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一) 事故发生的原因

1.直接原因

贾路灯在润华物流 21 号筒仓内切割降破碎装置东侧支撑杆下端时，该支撑杆上端脱落打击其左腹至其重伤后死亡。

2.间接原因

郑州粮院筒仓公司：

①涉危维保作业中的风险辨识、管控缺失。

②事故隐患排查治理缺失。

③对特种作业人员资质审查缺失。

④对作业人员的教育培训缺失。

润华物流：

①对外来作业单位、作业人员统一协调、管理缺失。

②危险作业管理制度执行不严。

③事故隐患排查治理缺失。

(二) 事故性质

经事故调查组认定，郑州粮院筒仓公司“6·6”物体打击死亡事故是一起在涉危作业中对风险辨识、管控缺失引发的一般生产安全责任事故。

五、对有关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对有关单位的责任认定及处理建议

1.郑州粮院筒仓公司，履行危险作业安全管理、事故隐患排查治理、特种作业人员资质审查、从业人员培训教育等安全生产主体责任缺失，违反了《安全生产法》《江苏省安全生产条例》的相关规定，对该起事故发生负有主要责任，建议由扬中市应急局依法予以处理。

2.润华物流，履行对外来作业单位统一协调、管理，危险作业安全管理、事故隐患排查治理等安全生产主体责任缺失，违反了《安全生产法》《江苏省安全生产条例》的相关规定，对该起事故发生负有重要责任，建议由扬中市应急局依法予以处理。

(二) 对事故有关人员的责任认定及处理建议

1.建议移送司法机关追究刑事责任人员 (3 人)

①乔保金（郑州粮院筒仓公司派润华物流现场负责人）

②李良伟（郑州粮院筒仓公司副总经理）

③张徽东（润华物流安全员）

2.建议给予行政处罚人员（2人）

①田新民（郑州粮院筒仓公司总经理、主要负责人）

②朱红星（润华物流总经理、主要负责人）

3.建议由公司内部处理人员 (4人)

①赵晨阳（润华物流筒仓副主任）

②沈留法（润华物流储运部经理）

③朱瑞龙（润华物流副总经理）

4.建议不再追究责任人员 (1人)

贾路灯（郑州粮院筒仓公司临时工）

六、事故防范整改措施建议

1.郑州粮院筒仓公司要认真吸取“6·6”事故教训，举一反三，全面落实安全生产主体责任。要完善涉外作业管理制度，加强危险作业风险管控；要加强从业人员的安全生产教育和培训，强化其安全意识和技能；要加强特种作业人员的资质审查，严禁无资质作业；要依法与从业人员签订劳动合同，为其购买工伤、意外等保险；要加强日常安全生产管理，坚决防范和杜绝各类生产安全事故的发生。

2.润华物流要认真吸取“6·6”事故教训，举一反三，加强对输入型安全生产风险的管控。要完善外来作业方管理制度，落

实外来作业方管理要求；要及时与相关方签订安全生产管理协议，约定各自安全生产职责并有效履行；要做好外来作业单位及人员的全过程安全生产管理，确保各项外包作业安全。

3.西来桥镇应认真吸取“6·6”事故教训，以外包作业安全专项整治工作为契机，加强外包作业安全生产监管工作；指导相关企业按照“十查十看”规定深入开展自查自纠；要加强对涉外作业企业的巡查检查，及时发现、上报违法线索，促进外包作业安全稳定。

七、有关证据材料

(略)