台州宝井机电有限公司“10·17”一般物体打击事故调查报告

2024年10月17日7时许，台州宝井机电有限公司发生一起物体打击事故，致一人死亡。根据温岭市人民政府《关于授权市应急管理局组织生产安全事故调查的通知》的规定，成立由温岭市应急管理局牵头，温岭市公安局、温岭市市场监督管理局、温岭市经济和信息化局、温岭市总工会和温岭市大溪镇人民政府组成的事故调查组，通过现场勘查、调查取证、查阅资料，查明事故经过和原因，认定事故性质和责任，提出对事故相关责任单位和责任人的处理意见、防范措施及整改建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和有关人员基本情况

1.事故发生单位：台州宝井机电有限公司，成立于2020年8月13日，住所：浙江省台州市温岭市大溪镇佛陇村1288号（6幢2楼），类型：有限责任公司，法定代表人：杨某某，经营范围：一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；风机、风扇制造；风机、风扇销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；紧固件制造；紧固件销售；五金产品制造；金属切

割及焊接设备制造；风动和电动工具制造；建筑工程用机械制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.杨某某，男，汉族，身份证号码：3**********0，系台州宝井机电有限公司主要负责人。

3.赵某某，男，汉族，身份证号码：3**********8，台州宝井机电有限公司安全管理人员，系台州宝井机电有限公司“10·17”一般物体打击事故死者。

（二）事故现场勘验情况

事故现场位于温岭市大溪镇佛陇村工业区6幢2楼（台州宝井机电有限公司）。赵某某搬运的液压机高2米，底部长90厘米、宽84厘米，液压机周边放置了两个水泵上帽。液压机周围有一辆叉车和电动搬运车,事发时赵某某用叉车移动液压机，用电动搬运车抬高液压机。

二、事故发生经过和事故救援情况

2024年10月17日7时许，赵某某为了将旧的液压机送去置换，用叉车将液压机从窗边搬出来随后用叉车顶起液压机，在液压机底部垫上水泵上帽用于抬高液压机。抬高液压机后赵某某让同事蔡某某用电动搬运车帮忙搬运液压机。赵某某右手扶着液压机并且面朝液压机，蔡某某将电动搬运车的货叉插入液压机和地面的空隙后按压了几下摇臂，液压机发生倾倒，赵某某立刻用手去扶，液压机过重将赵某某压倒。蔡某某喊来现

场工友一起搬起液压机将赵某某拉出来，此时赵某某尚有清醒意识，在很用力地喘气，身上没有出血，后经医院抢救无效死亡。

接事故报告后，温岭市应急管理局、温岭市市场监督管理局、温岭市大溪镇人民政府、温岭市公安局大溪派出所赶赴事故现场，指导事故处置和善后工作。2024 年 10 月 21 日，台州宝井机电有限公司与死者家属签订调解协议，一次性支付赔偿金 1390000 元。事故处置和善后工作平稳有序。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成一人死亡。死亡人员：赵某某，男，汉族，身份证号码：3**********8，家庭住址：略。

直接经济损失 1390000 元。

四、事故发生的原因分析

（一）直接原因

赵某某安全意识薄弱，对作业风险认识不足，在液压机倾倒时未及时离开危险区域，被液压机压倒，经医院抢救无效死亡。

（二）间接原因

1. 台州宝井机电有限公司未采取技术、管理措施及时发现并消除安全事故隐患。

2. 台州宝井机电有限公司主要负责人杨某某未正确履行安全生产管理职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及

时发现并消除安全事故隐患。

五、事故性质

这是一起一般等级的生产安全事故。

六、事故责任认定及处理建议

1.赵某某安全意识薄弱，对作业风险认识不足，在液压机倾倒时未及时离开危险区域，被液压机压倒导致死亡，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.台州宝井机电有限公司未采取技术、管理措施及时发现并消除安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由温岭市应急管理局予以行政处罚。

3.台州宝井机电有限公司主要负责人杨某某未正确履行安全生产管理职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由温岭市应急管理局予以行政处罚。

七、事故的防范和整改措施

1.台州宝井机电有限公司应认真吸取本次事故教训，切实履行企业安全生产的主体责任，全面加强安全生产工作，开展安全隐患排查；加强对从业人员的安全教育和培训，提高安全意识，督促从业人员严格执行各项安全生产规章制度和操作规程，确保不再发生生产安全事故。

2.温岭市大溪镇人民政府要认真吸取本次事故教训，深入开展辖区内企业安全隐患整治，督促企业全面落实安全生产主

体责任，及时消除安全生产事故隐患，确保辖区内不发生类似事故。