“2·17”丹灶多能机械伤害事故调查报告

2018年2月17日凌晨1时30分左右，位于佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道9号的佛山多能薄膜有限公司发生一起机械伤害事故，该公司员工冯某鸿在清洁纵向拉伸机辊筒时右臂被卷入纵拉辊间的夹缝，造成重伤。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“2·17”丹灶多能机械伤害事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、丹灶镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称:“2·17”丹灶多能机械伤害事故。

（二）事故发生时间:2018年2月17日凌晨1时30分左右。

（三）事故发生地点:南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道9号的佛山多能薄膜有限公司。

（四）事故单位（个人）：佛山多能薄膜有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人重伤。

（六）直接经济损失：约15万元。

调查组认定，“2·17”丹灶多能机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山多能薄膜有限公司（以下简称多能薄膜公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605752873189N；住所：广东省佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区凤凰大道9号；类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；法定代表人：PAN **** MING（彭某铭）；注册资本：贰仟伍佰万美元；成立日期：2003年8月7日；营业期限：2003年8月7日至2053年8月6日；经营范围：设计、开发、生产、销售双向拉伸聚酯BOPET薄膜，产品内外销售；企业管理咨询服务；物业出租及管理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）伤者的基本情况

伤者冯某鸿，男，汉族，1994年3月，住址：广东省佛山市南海区丹灶镇******。冯某鸿是多能薄膜公司的制膜岗位员工，负责纵向拉伸机的操作及清洁。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 2 月 16 日 16 时，多能薄膜公司陈某环班组正常上晚班。次日凌晨 1 时左右，生产车间的纵向拉伸机加热水泵故障，造成产品断膜。停机复位后，生产线所有设备（含纵向拉伸机）处于待机状态（设备运转）。徐某强与冯某鸿在纵向拉伸机运转的情况下，攀过安全门进入工作平台清洁辊筒。凌晨 1 时 30 分左右，徐某强被大班长陈某环叫去中控室，但冯某鸿还留平台继续清洁辊筒。徐某强离开一两分钟后，冯某鸿的抹布被辊筒卷住，然后整条右手臂被卷入，随之冯某鸿大声呼救，徐某强、陈某环、周某东听到呼救声后分别按下了中控室、纵向拉伸机、全线急停按钮。陈某环立即拨打了 120 和 119，消防人员到来后，在公司机修人员的配合下，将冯某鸿抢救出。120 救护车将冯某鸿送至佛山市中医院治疗，其诊断结果是：1.右上肢严重绞榨毁损伤；2.右上肢皮肤撕脱伤；3.右上肢肱、尺、桡动脉损伤；4.右上肢正中、桡、尺、肌皮神经损伤；5.右尺骨近端粉碎性骨折并肱桡关节脱节；6.右肱骨髁上骨折；7.右桡骨远端骨折；8.右前臂屈伸肌群毁损伤；9.右上肢上臂多处肌肉和肌腱撕裂毁损伤。

（二）事故直接原因

冯某鸿违反纵向拉伸机的安全操作规程，攀过安全门，避开联锁装置进入作业平台，在辊筒处于运转的状态下进行清洁作业，造成其右手臂被辊筒夹伤，导致事故发生。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶镇人民政府成立了由安监、公安、人社、生态园管理处等部门组成的事故处理小组，采取了如下措施：1、责令多能薄膜公司立即停止事故车间的生产作业行为，按照“四不放过”原则查清事故原因，作出相应处理。2、要求多能薄膜公司立即联系伤者家属并做好家属接待、安抚工作。3、要求多能薄膜公司跟进伤者的救治情况，并安排专人负责。4、配合做好事故调查取证工作。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，丹灶镇启动应急预案，积极做好治疗、赔偿等善后协调工作，没有发生次生灾害。

（三）事故善后处理情况：

冯某鸿在佛山市中医院进行治疗至今（截至2018年3月19日，医疗费用84269.07元）。事故发生后，丹灶镇组织多能薄膜公司与伤者家属进行协商赔偿事宜，目前多能薄膜公司垫付足够的医疗费用。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）冯某鸿违反纵向拉伸机的安全操作规程，攀过安全门，避开联锁装置进入作业平台，在辊筒处于运转的状态下进行清洁作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）多能薄膜公司未能及时制止冯某鸿违规操作行为，未能督促冯某鸿严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作

规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）冯某鸿，因冯某鸿在事故中受重伤，建议免于处罚。

（二）多能薄膜公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对多能薄膜公司进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对机械设备的危险性认识不足，安全生产教育与培训流于形式，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，根据本企业的生产特点严格落实相关的安全生产措施，定期组织人员对机械设备进行检查，及时自查自改机械设备的安全隐患。加强安全生产培训教育，提高作业人员安全意识，杜绝违反操作规程的危险行为。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“2·17”丹灶多能机械伤害事故调查组

2018年3月20日