广东茂名滨海新区“5·29”意外事故调查报告

时间：2025-10-28 来源：本网 浏览次数：708

网站地图

2025年5月29日下午，“电生计渔13063”船舶在放鸡岛海域进行摸螺，一名潜水人员在作业中发生意外，导致受重伤。该潜人员被紧急送医抢救，但因伤势过重，在送医途中不幸身亡，直接经济损失约18万元。

事故发生后，滨海新区主要领导高度重视，要求有关部门迅速组织调查，查明事故原因，分清责任，依法依规处理，及时做好属安抚工作。

随后，滨海新区成立了由区党工委委员、总工程师张有钦同志为组长，区农业农村局、区应急管理局、区海洋综合执法大队主负责人为副组长，区办公室、区工会、区农业农村局、区应急管理局、区海洋综合执法大队、电城镇人民政府、茂名海事局博贺海处、茂名海警局滨海工作站等有关人员组成的茂名滨海新区“5·29”意外事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查作。

事故调查组经过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡及损失情况，认定了事故性质和任，提出了对有关责任人员及责任单位处理建议和事故防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事“三无”船舶基本情况

1.涉事船舶基本情况：涉事船舶艏部喷写船名号为“电城生计13063”，标示有“电城生计13063”船名的涉事船(快艇)属于玻钢质构造船（艇），总长9.2米，船长7.8米，型宽2.6米，型深0.7米，总吨约2.0吨，主机2台，马力分别为60匹和75匹均为汽油机现场没有提供有效证书，经向电白区电城镇人民政府查核，涉事船不是该镇登记管理电城生计13063船，遂向茂名海事局和大队中渔政指挥管理系统查核，均没有登记在册，属套牌“三无”渔船。

2.套牌船舶来源：自2023年1月16日，“电生计渔13063”通过第三方公司检验，正式成为乡镇船舶纳管以来，电城镇一直严按照《茂名滨海新区涉渔生计船舶管理办法（试行）》，对其进行网格化管理，负责网格员为白蕉村干部黄某兴。2024年11月29日“电生计渔13063”渔船飞通定位设备离线，网格员黄某兴通知船舶所有人朱某丹将定位设备送回维修。2024年12月18日，网格员朱某丹手中拿到定位设备送往第三方检修。2024年12月19日，黄某兴通知朱某丹领取已维修好的定位设备，朱某丹以工作忙为由暂领取。后来，黄某兴多次联系、催促朱某丹，其一直未到村委会领取，直到2025年5月30日朱某丹才来领取定位设备。

事故发生后，电城镇组织工作人员查找“电生计渔13063”渔船，但一直未找到实船，且船主一直无法提供“电生计13063”渔船信息。经研判，电城镇认定“电生计渔13063”已无实船，已注销其乡镇渔船资格。

3.涉事船主：船舶原船舶所有人为周某祥（已故），男性，户籍地址：电城镇白蕉兴平山区域，2023年4月20日离世。

4.原船舶所有人去世后，由现船舶所有人朱某丹自然继承。朱某丹，女性，原船主周某祥妻子，户籍地址：电城镇白蕉兴平山域，联系方式：135****025。

5.船舶租用人：颜某（身份证号码4112********8032），住址：河南省灵宝市豫灵镇区域。

6.出海作业人员5名：涉事船（快艇）上人员共有5人，均不持有渔业船员证书，分别为驾驶员：颜某（身份证号4112********8032），负责船面工。普通船员4人，分别为钟某青(死者)负责潜水，湖南人；岑某强负责潜水，贵州人；李某付负责水，广西人；谭某芽负责潜水，湖南人。事故发生后除死者外，上述3名潜水人员已离开博贺镇。

（二）死亡人员基本情况

钟某青，男，53岁，身份证号码：4304********3113，湖南省户籍，潜水作业人员。

（三）气象及海况

东风约2-3级，无浪，能见度良好。

二、事故发生经过和事故救援、善后情况

（一）事故发生经过

2025年5月29日7:30左右，颜某驾驶涉事船舶在博贺镇博美滩边出航（船上共有5人），10:00左右到达距离博贺港对开约21海的东经111°12.384北纬21°17.456海域抛锚。由颜某（船面工）操作氧气机供氧，随后4名潜水员穿戴好潜水服，各自携带一条氧气下海开展摸螺作业（作业区域水深约28米）。13:30左右，钟某青第三次下水持续作业约45分钟时，颜某先将钟某青拉上船面（当钟某青已捕获约4斤螺）。钟文青上船后，在船尾部站立抽烟；约几分钟后，颜某陆续将水下其余3名潜水员拉上船面，并起锚准备移作业位置。此时发现钟某青出现咳嗽症状，颜某询问其是否不适，钟某青未作回应。颜某立即停船并重新抛锚，怀疑钟某青可能下水压力过大导致身体异常，准备将其再次下潜至约20米水深进行减压处理。随后，钟某青走向船头，刚拿起氧气呼吸头吸了几气，便当场趴倒在船面。颜某迅速将其平躺，并实施胸部按压；船上3名船员见状立即上前协助，对其人中、太阳穴等部位进行按摩救。约几分钟后，钟某青呼吸微弱，呼之无反应；船员持续实施抢救，又约几分钟后，钟某青陷入昏迷，呼吸停止。从颜某将钟某拉上船面至其停止呼吸，历时约25分钟。14:30左右，船舶开始返航，颜某随即拨打120急救电话。15:00左右，涉事船舶返回博港，120救护医生登船检查后确认钟某青已死亡。颜某立即拨打110报警。17:00左右，海警滨海工作站执法人员抵达现场（此时船停靠小码头），钟某青遗体被博贺镇殡改办运离。7月10日，广东中鼎司法鉴定中心出具鉴定结论：被鉴定人钟某青符合潜水作业后生减压病，引发空气栓塞致死。

（二）应急处置评估情况

此次事故应急处置未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。

（三）事故善后处理工作

事故发生后，区分管领导立即组织协调，部署安抚、维稳等善后和事故调查工作。同时，相关部门多次派出人员对双方进行解，稳定遇难者家属情绪。现颜某与遇难者家属就事故相关善后事宜达成一致和解意见，并自愿签署《和解协议书》。

三、事故原因分析

经调查分析，涉事船(快艇)当天10:00左右在水深约28米海域。船员钟某青下水作业后上来感到身体不适咳嗽，抢救无效。因潜发生减压病，引起空气栓塞致死。

（一）直接原因

钟某青没有经过专业潜水训练，没有穿戴专业深水潜水防护服而进行潜水作业造成潜水作业后发生减压病。

（二）间接原因

船主颜某不具备相关许可，组织无潜水资格人员开展潜水摸螺活动，并且未配备救助人员和医护人员，缺乏安全生产意识，法意识淡薄。

四、事故性质

根据《渔业船舶水上安全事故报告和调查处理规定》的第三条规定，经调查组认定，2025年5月29日在放鸡岛海域发生的“5·29”事故是一起一般水上生产安全事故。

五、履职情况

（一）涉事船主及船舶租用人

1.朱某丹作为涉事船舶的所有人，未落实渔船安全管理责任，安全生产意识和法律意识淡薄。

2.颜某作为涉事船舶的租用人，组织无相关船员证书、无潜水专业证照人员在休渔期间使用渔船非法从事海上潜水捕捞作业。

（二）有关监管部门

1.滨海新区农业农村局，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的通知（茂滨海办发〔2023〕27号）的规定，指导渔业船舶安全生产工作，组织实施渔业安全生产预案，督促落实渔业安全生产规章制度

该局作为渔业船舶安全生产工作的指导部门，按照职能要求，召开渔船安全生产工作相关会议，印发了《关于加强滨海新区休期安全生产工作的通知》、《关于做好涉渔乡镇船舶管理的函》、《关于做好打击非法捕捞工作的函》等文件，强调加强对渔业船管理，落实安全教育培训。每周对全区在册渔船、涉渔乡镇船舶开展通导设备在线情况检查和定位设备在线情况检查，保持我区在大中型渔船AIS设备在线率在95%以上，小型渔船在线率在90%以上；保持涉渔乡镇船舶在线率在95%以上并每日报送至微信群，通两镇落实离线设备整改。开展“五一”节前渔船安全生产督导检查工作。在休渔期间，每日系统排查在册渔船，统计渔船回港率，成渔港监管工作；巡查辖区各沙滩有无“三无”渔船非法载客、违法出海捕捞等问题抽查博贺镇各渔委会电城镇村委渔业船舶安全产台账，监控系统平台，督促离线船舶整改，完成渔业船舶安全生产工作。2025年5月1日至5月28日休渔期间，共开展了13次一船档、定人联船台账检查，检查在册船、生计船渔船143艘，对各村（居、渔）委会停泊点、沙滩和渔港开展巡查工作21次，并将巡发现辅助船载人问题和非法抽螺等问题向大队通报，且汇总工作内容形成8期渔船渔港网格化工作日报。

综上，事故调查组认为滨海新区农业农村局已经依法履行了职责。

2.滨海新区海洋综合执法大队，根据《关于印发<广东茂名滨海新区安全生产委员会成员单位及有关部门安全生产工作职责>的知》（茂滨海办发〔2023〕27号）的规定，指导监督辖区水域海洋综合执法工作，组织、协调海洋综合执法行动；负责渔船安全、港水域交通安全、渔港港务、渔港水域防污的监督管理和相关执法工作。

该大队作为辖区水域海洋综合执法的部门，2025年1月1日至5月28日期间，共出动执法人员1639人次，执法船艇166艘次、执车辆329辆次，开展“不安全不出海”、岸上巡查、水上巡查、港内巡查等行动100次，其中包含7次清港清湾行动。大队主要负责带队巡查20次，检查渔船941艘次、渔船停泊点453个次、船舶修造厂点8个次，水上巡查252海里、岸上巡查6792公里；共查扣违违规船舶30艘，大队自查自扣涉渔“三无”船舶25艘；推动区有部门拆解涉渔“三无”船大行动2次，共拆解41艘；督促指导宣传（渔）委会100个次。

综上，事故调查组认为滨海新区海洋综合执法大队已经依法履行了职责。

（三）属地党委、政府及有关部门

1.电城镇农业农村办公室，根据《关于印发<中共茂名市电白区电城镇委员会、茂名市电白区电城镇人民政府职能配置、内设机和人员编制规定>的通知》（茂机编办发〔2024〕94号）的规定，加强对渔业船舶安全生产工作的监督检查，协助上级有关部门依履行渔业船舶安全生产监督管理职责。该办公室作为属地涉渔生计船舶安全生产工作的监督检查部门，多次督导检查涉渔村委会台资料，开展安全生产宣传活动，进行防溺水和渔船安全防护设备检查，打击渔船非法载客出海旅游或钓鱼行为。

2025年1月1日至5月28日期间，电城镇共开展安全安全生产监督检查700余船次，出动人员170余人次；督促指导村委会落实渔安全生产管理责任70余次。5月1日休渔以来，严格落实飞通系统值班制度，共安排值班人员84人次，核实飞通平台监测违规出海渔43艘，落实飞通系统维修80余个，确保定位设备导通率在95%以上。

但未能督促白蕉村委会落实监管职责，对白蕉村委会涉渔生计船舶实行实时安全生产监管工作落实不到位；未能在2024年期间织对电城镇涉渔生计船舶进行全覆盖年检，涉渔生计船舶年检工作推进不力。

2.电城镇白蕉村委会，根据《关于印发<茂名滨海新区涉渔生计船舶管理办法(试行)>的通知》（茂滨海办发〔2022〕44号），规定，今年以来每月均有到白蕉村兴平山码头避风塘地区进行巡查，开展渔船停放和安全生产检查等工作。

但对辖区内渔船生产活动情况掌握不及时，未能及时将维修好的定位设备送至船舶所有人进行安装，网格化管理工作落实不位。

六、对事故责任单位、人员处理意见

（一）免于追究责任人员（1人）

钟某青安全意识淡薄，无相关船员证书、无潜水专业证照，违规下水作业导致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在故中死亡，建议免于追究责任。

（二）建议给予党纪政务处分人员

对于事故涉及的党员干部履职方面的问题，按照省、市有关工作机制由区纪工委调查核实，有关处理意见由区纪工委提出。

（三）建议给予行政处罚的个人（2人）

1.朱某丹作为涉事船舶的所有人，未落实渔船安全管理责任，安全生产意识和法律意识淡薄，建议由电城镇进行警示教育，注生计渔船13063船乡镇渔船登记资格，永不给予任何渔船的登记。

2.颜某作为涉事船舶的租用人，组织无相关船员证书、无潜水专业证照人员使用“三无”渔船非法从事海上潜水捕捞作业，建滨海新区海洋综合执法大队依据《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规对其作出处理。针对其组织非法出海捕捞造成安全事故行为，滨海海警工作站于2025年6月1日对颜华违反安全生产规定的行为立案侦查，目前案件正处于审判阶段，等待检察院起诉结果

（四）其他处理建议

1.建议责成电城镇白蕉村委会向电城镇人民政府作出深刻检查。

2.建议责成电城镇农业农村办公室向电城镇人民政府作出深刻检查。

3.建议责成电城镇人民政府向滨海新区管委会作出深刻检查。

4.本事故中涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议各方当事人通过其他法律途径解决。

5.对于事故涉及的渔船安全生产专职网格员如有履职方面的问题，建议由电城镇农业农村办核实后，上报至区农业农村局并按《茂名滨海新区渔船安全生产网格员绩效考核管理办法（试行）》等有关规定作出处理。

七、事故防范和措施建议

针对这起事故暴露的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化渔船安全监管工作，有效防范和遏制类似事故再次发生，提以下措施建议：

（一）营造浓厚的渔船的安全生产氛围

进行宣传教育，事故发生后，滨海新区农业农村局、海洋综合执法大队立即针对该事故以各种形式对渔船渔民群众进行宣传育，派出执法人员到各渔委会、村委会研究，探讨如何做好近期渔船安全生产防范工作，自觉做好各种防范整改措施。

强化日常巡查与区域协同，由大队负责海上巡查管控，电城镇负责岸上排查整治，保持对海洋“三无”船舶清理打击的高压势，加大海上巡查力度，严厉打击辖区内的“三无”船舶，通过专项整治行动，对辖区“三无”船舶非法生产经营行为形成强大震力量，牢固树立渔民安全生产和责任意识，营造浓厚的渔船的管控舆论氛围。

（二）强化紧抓生计渔船的安全管理

电城镇人民政府要组织各村委会督促船舶所有人落实涉渔生计船舶安全生产主体责任，遵守渔业生产及海上航行安全法律法规督促船舶所有人依法依规从事渔业生产经营活动，组织开展日常安全检查，着重加强休渔期、节假日及重要时期对涉渔生计船舶生捕捞作业及消防安全的监管，及时上报各类违规生产行为，实时掌握各涉渔生计船舶生产活动情况，持续做好涉渔生计船舶安全生管理工作，严格执行出海报备制度，有效落实辖区渔业安全生产网格管理。

广东茂名滨海新区管理委员会农业农村局

2025年10月28日

分享到：

适老化 无障碍服务　政府网站找错　机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东港务中心

粤ICP备13082247号　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332