新会崖门粤新会渔01325船“1·5”一般其他伤害事故调查报告

2026年1月5日03:00时，粤新会渔01325船在170渔区（上海东侧约80海里）航行作业时与跟帮作业船粤新会渔01326船发生碰撞，粤新会渔01325船被碰沉没，船上共7人全部转移至粤新会渔01326船。5日20:00时，粤新会渔01326船到达浙江省宁波市象山县石浦渔港（下称石浦渔港），人员全部安全上岸，无人员伤亡，直接经济损失约390万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规，2026年3月17日经区人民政府批复同意，我区依法成立新会区“2026·1·5”粤新会渔01325船碰撞沉没事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组组长由分管应急管理工作的区领导担任，副组长由新会海洋综合执法大队、区应急管理局主要负责同志担任，成员由新会海洋综合执法大队、区应急管理局、新会公安分局、区总工会派员组成，并邀请区纪委监委派员参加，对该起事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，新会崖门粤新会渔01325船“1·5”一般其他伤害事故是一起因作业人员违规操作，相关单位落实主体责任不到位而造成的一般水上生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故船舶基本情况

1.粤新会渔01325船基本情况

船舶所有人：江门市胖虎渔业有限公司，法定代表人是陈某彬，实际使用人是黄某勇，船籍港：崖门。该船核准作业类型为围网，钢质船体，船长45.91米，总吨位402，主机功率350千瓦，设计航速10节，核定航区为近海，核定乘员8人，核定作业方式为围网。2021年2月22日在浙江省宁波市象山县浦港船厂建造完工。该船在宁波市渔业互保协会投保渔船综合险，保额370万元；投保不记名雇主责任险，投保7人，保额130万元/人；保险有效期均为2025年2月4日至2026年2月3日。该船《渔业船舶所有权登记证书》编号为（粤新会）船登（权）（2021）HY-200010号；《渔业船舶国籍登记证书》编号为（粤新会）船登（籍）（2021）HY-200010号，有效期至2026年3月28日；《国内海洋渔船安全证书》编号为4407820240572，有效期至2026年3月10日；《渔业捕捞许可证》编号为（粤）船捕（2021）HY-200100号，有效期至2026年3月10日。

按“海洋渔业船舶职务船员最低配员标准”，该船应配一级船长1名，一级船副1名，助理船副1名，二级轮机长1名、助理管轮1名。本航次船上实际人员7人，配备了一级船

长1名，二级船长1名，二级轮机长1名，职务船员未满足最低配员要求，缺一级船副、助理管轮各1名。

2.粤新会渔01326船基本情况

船舶所有人：江门市胖虎渔业有限公司，法定代表人是陈某彬，实际使用人是林某豪，船籍港：崖门。该船核准作业类型为围网，钢质船体，船长45.91米，总吨位402，主机功率350千瓦，设计航速10节，核定航区为近海，核定乘员8人，核定作业方式为围网。2021年2月22日在浙江省宁波市象山县浦港船厂建造完工。该船在宁波市渔业互保协会投保渔船综合险，保额370万元；投保不记名雇主责任险，投保7人，保额130万元/人；保险有效期均为2025年2月4日至2026年2月3日。该船《渔业船舶所有权登记证书》编号为（粤新会）船登（权）（2021）HY-200009号；《渔业船舶国籍登记证书》编号为（粤新会）船登（籍）（2021）HY-200009号，有效期至2026年3月28日；《国内海洋渔船安全证书》编号为4407820240573，有效期至2026年3月10日；《捕捞辅助船许可证》编号为（粤）船捕（2021）HY-200099号，有效期至2026年3月10日。

按“海洋渔业船舶职务船员最低配员标准”，该船应配一级船长1名，一级船副1名，助理船副1名，二级轮机长1名、助理管轮1名。本航次船上实际人员7人，配备了一级船长1名，二级船长1名，二级轮机长1名，职务船员未满足最低配员要求，缺一级船副、助理管轮各1名。

（二）事发时海域气象海况

根据舟山市海洋气象台发布的长江口渔场（事发海域）气象信息，1月5日西北风6-7级阵风8级。船上人员称事发时现场海面有小浪、小雨、微风，能见度一般。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

“粤新会渔01325”和“粤新会渔01326”两船于2026年1月3日21:00时从石浦渔港出发，船上各有7名船员。1月5日00:00时，两船抵达170渔区（上海对开海域）放网进行双船拖网作业，当日03:00时，开始起网作业。起网开始时两船距离相距50米左右，在两船逐渐靠拢收网的过程中，粤新会渔01326船没有执行安全操作规定及时调整航向保持与粤新会渔01325船并行，最终球鼻艏呈60度夹角撞击粤新会渔01325船，导致其右舷鱼舱舷侧外板破损后大量进水。粤新会渔01325船最终沉没，船上7人全部安全转移至粤新会渔01326船。

（二）事故救援及善后处置报送情况

1.船舶自救。两船碰撞后，粤新会渔01325船长黄某勇立即通过对讲机向粤新会渔01326、01332船等跟帮作业渔船求救。发现紧急抢救无法阻止船体下沉后，立即通过AIS报警，并迅速组织全体船员转移至粤新会渔01326船，安全返回石浦渔港。

2.船籍港执法部门调度处置。新会大队接到报警后，立刻与船长、船主核实情况，指挥粤新会渔01326船同步做好初步自检、排除隐患，并调度周边跟帮渔船（粤新会渔01332等

7艘渔船)第一时间把人员护送回石浦渔港。同时做好相关信息的报送工作，未出现迟报、漏报、瞒报情况。

（三）事故后果

1.人员伤亡情况

人员全部安全上岸，无人员伤亡。

2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)的有关规定，经统计，直接经济损失约为人民币390万元。

三、事故原因

1月6日，事故调查组委托具有资质的安全评价机构协助事故调查，并于2月27日出具分析报告，提出专业分析意见。经分析如下:

（一）事故直接原因

1.船长操作严重失误。粤新会渔01326船在起网作业时，船长林某豪未及时采取有效避碰措施回正航行角度，使该船未能与粤新会渔01325船保持安全距离，船艏以60度夹角重创粤新会渔01325船右舷导致鱼舱舷侧外板破损后大量进水，是事故发生的主要直接原因。

2.未落实瞭望制度。两船实施起网作业时，均由船长一人同时承担驾驶和瞭望双重职责，违反渔业船舶航行安全操作规范中“驾驶与瞭望需专人分开负责”的规定，导致对周边船舶动态观察不及时、判断不精准，无法提前预警碰撞风险，是导致事故发生的次要直接原因。

（二）事故间接原因

1.船舶所属公司安全管理缺位。涉事两船所属公司未严格落实安全生产主体责任，渔船安全管理制度建立不完善；落实出航前安全检查不到位，发现安全风险隐患检查流于形式；未建立有效的作业时间管控机制，对船员长期超负荷作业、疲劳驾驶等违规行为未及时预警、纠正；同时未定期组织船员开展船舶避碰、应急处置等实操实训，安全管理漏洞凸显，导致船员安全意识淡薄、操作技能不熟练。

2.盲目追求经济利益最大化。经了解，冬至至春节期间，东海海域渔获物单价高、产量大、有效生产时间长，涉事渔船前两个航次渔获量达7000—8000斤，能卖出100多万元，总收益高。受高额收益驱使，两艘渔船所属经营主体及船员为追求经济利益最大化，突破安全生产底线，长期超时长、超负荷开展捕捞作业，为事故发生埋下重大风险隐患。

3.船长疲劳驾驶作业。因长期超负荷作业，当晚两船船长睡眠不足3小时，均存在不同程度的疲劳状态，导致注意力分散、判断力减弱、应急反应力骤降，既造成粤新会渔01326船船长避碰操作延迟，也影响了粤新会渔01325船船长的避碰应急反应，是事故发生的重要诱因。

4.未配齐职务船员。根据海洋渔业船舶最低配员标准，两船各应配备一级船长1名、一级船副1名、助理船长1名、二级轮机长1名、助理管轮1名，均缺少一级船副及助理管轮，未满足最低配员标准。

5.擅自改变作业类型。两船证书核定作业类型为围网，实

际从事双船拖网作业，作业类型的改变带来了更高的作业风险，船舶作业距离过近极易导致碰撞事故发生。

四、行业主管部门以及属地政府安全监管履职情况

依据相关法律法规及上级有关工作分工，区农业农村局负责牵头、指导、协调渔业安全生产工作，拟订渔业行业安全生产政策、规划和应急预案并监督实施等。市海洋综合执法支队新会大队负责渔业船舶安全生产工作，依法履行渔政管理职责，负责渔船安全、渔港水域交通安全、渔港港务、港航设施安全的监督管理和相关执法工作等。各镇（街）应当明确渔业船舶安全生产责任人，落实安全生产规章制度，建立渔业船舶跟帮生产制度和渔业船舶安全生产管理台账，督促渔业船舶所有者、经营者以及船长依法生产，加强安全生产宣传教育、培训。

（一）区农业农村局履职情况

1.事故前的日常履职情况

（1）两次约谈与书面告知。2025年11月12日，新会海综大队通报粤新会渔01299等11艘渔船存在跨海区作业风险。11月14日，区农业农村局联合海综大队紧急约谈两家公司法定代表人，指出跨海区作业的安全与法律风险，告知行政处罚、扣减补贴、吊销许可证等法律后果，现场派发并签收《告知书》，责令涉事船舶限期返回船籍港。12月30日，区农业农村局配合市农业农村局进行第二次约谈，重申法律要求，明确告知拒不召回将面临的严厉监管措施。

（2）组织专项安全培训。2025年11月25日，区农业农村

局组织两家公司法定代表人参加广东省渔业船员安全生产培训，系统学习法律法规、避碰规则及应急处置知识。

（3）日常监管措施。一是开展日常检查。在日常检查中指出公司在船舶安全管理、动态报告等方面的漏洞，督促建立符合规定的公司化安全管理制度。二是落实违规惩戒。2022年度以来，因违规对胖虎、聚舟公司渔船累计扣减海洋渔业资源养护补贴105.9万元，涉及10船次。三是开展隐患排查。2025年6月印发涉渔“三无”船舶整治方案，10月印发攻坚专项行动方案。四是组织开展乡镇自用船年度适航性检查，成立6个帮扶指导组，累计出动226人次，抽查78艘。利用渔业大数据平台实时监控，要求终端在线率保持95%以上，2025年以来送修设备116个次，劝离碍航涉渔船舶51艘次。五是强化宣传培训。2025年以来，配合海综大队共举办渔船安全生产培训班7期（766人次），组织应急演练1期（131人），举办防碰撞宣教会4期（300余人次），深入渔村开展帮扶指导4场次（220余人次）。

2.事故后的整改履职情况

（1）应急处置与调查配合。事故发生后，区农业农村局立即启动应急响应，一是要求涉事公司配合联合调查组，如实提供证书、船员信息、航行轨迹等材料，并整理提交登记档案及约谈文书。二是协助做好事故报告撰写，核实并补充新会区监管情况，并于2026年3月4日向市农业农村局提交深刻检查报告。

（2）约谈重点渔业公司。2026年3月18日，区农业农村局

对胖虎、聚舟公司主要负责人进行专项约谈，通报企业主体责任落实不到位问题，督促全面排查、限期整改，落实“一船一档”“一患一策”闭环管理。明确告知粤新会渔 01326（事故船）、01327、01299 三艘渔船捕捞许可证换发申请被退回、暂缓办理，期间一律不得出海作业、必须靠港停泊。

（3）召开反思会。2026 年 3 月 20 日，区农业农村局组织召开渔业船舶安全生产约谈会。会上，区农业农村局、新会海综大队、崖门镇分别作反思发言，剖析行业监管、源头审批、属地责任等方面短板。会议指出，事故暴露出主动担当不够、监管措施不落实、部门协作合力不足等问题。

（4）制定整改方案与协同机制。区农业农村局会同新会海综大队联合制定《江门市新会区“1·5”粤新会渔 01325 船一般碰撞事故整改工作方案》，围绕提高政治站位、深化协同联动、强化渔船监管、源头审批、警示教育等方面细化措施。同时牵头起草《关于加强渔船安全监管沟通协调的工作机制（试行）》，建立协调调度会议、月度会商、信息共享、联合执法等机制，从制度层面堵塞漏洞。

（5）开展渔业安全专项整治。分别于 3 月 26 日和 4 月 7 日召开农业农村领域安全生产专题会议，开展突发事件知识专题培训，局主要领导部署近期全区农业安全生产重点工作，重点对禁休渔期渔业船舶安全防范等安全工作作部署。根据区安委会部署，区农业农村局联合新会海综大队印发为期 3 个月的渔业安全专项整治方案，在全区开展“除隐患、压事故、保安全”专项行动，以“时时放心不下”的责任感狠抓

落实，做到排查不留死角、整改不留后患、执法不走过场，全力确保渔业安全生产形势持续稳定。

（6）落实每日点验与持续检查。建立每日点验制度，通过省海洋综合执法指挥系统抽查渔船定位终端在线情况，发现异常立即通报处置。2026年2月10日、3月26日组织开展渔业船舶安全生产和消防安全联合检查，共发现隐患16处，立行立改3项，其余13项限期整改，已全部整改完毕，检查同步向渔民群众开展安全知识警示教育和水上交通安全宣传指导，派发有关渔业捕捞法律法规普法宣传资料。持续通过短信、微信群发布气象预警。

（二）新会海洋综合执法大队履职情况

一是关口前移，强化警示教育。2025年6月召集胖虎等渔船挂靠公司有关人员参加新会区渔船安全培训及渔业船舶应急演练。2025年8月休渔期结束前，组织胖虎等渔船挂靠公司所有渔船船长及公司法定代表人开展专题安全教育培训，现场签订《挂靠渔船守法运营和安全生产承诺书》《挂靠渔船安全生产承诺书》，明确各方安全责任。2026年2月，召集包括大型渔船船东召开专题会议传达上级有关加强管理的要求。

二是现场检查，保障安全出航。2025年，通过调度与突击检查等方式，组织执法人员前往台山、阳江等地对挂靠渔船进行现场核验5次，积极与靠泊港监管部门协作，加强信息互通，确保挂靠渔船船位与定位一致。2025至今对该11艘渔船共排查隐患188处，建立隐患排查台账，实行闭环整改管

理，确保发现的隐患全部整改到位。

三是动态管控，筑牢安全防线。自2025年以来，严格实施每日点验制度，对该11艘渔船每日核查渔船定位设备运行状态，一旦发现设备离线，立即通过电话、微信等渠道督促公司法人代表、船长排查故障，要求立即恢复设备在线。对信号干扰等非设备故障原因导致离线的，要求船长发回设备开机运行照片，核实设备实际在线状态，确保每艘挂靠渔船动态可管、可控，坚决杜绝私自关闭、拆卸设备等违规行为。对长时间设备离线的，及时向相关公司发出关于恢复渔船通导设备在线的责令改正通知书，如2025年9月6日、9月18日、9月21日、9月26日约谈胖虎等挂靠公司并发出责令改正通知书。目前所有挂靠渔船定位设备均在线。

四是预警提醒，做好防风应急。时刻关注海上气象变化，根据该11艘渔船实际所在海域，精准向各船船东、船长推送台风、暴雨、强风等恶劣天气预警信息，明确恶劣天气防范要求，提醒其及时规避作业风险、就近回港避风，切实保障渔船航行作业安全。2025年以来，累计向全区渔船发送预警信息40957条。

五是严查严办，强化执法震慑。在防御2025年第14号台风“蓝湖”期间，粤新会渔01325等3艘渔船，未严格执行防台工作指令，存在回港避台不及时、回港速度缓慢等严重违规情形，违反渔业安全生产相关规定。第一时间介入处置，对该3艘渔船的违规行为依法立案查处，共计罚款金额21.9万元，形成有力震慑，有效促使辖区渔船严格落实安全生产

各项工作指令。

六是点对点沟通，实施精准劝返。在发现个别挂靠渔船存在跨海区作业嫌疑后，立即与渔船船长逐一联系，要求并督促其严格遵守渔业捕捞许可证核定的作业场所开展生产作业，如不在南海渔区必须马上返航。2025年11月向江门支队上报情况争取指导，并向区农业农村局通报信息；随后多次向相关渔业企业发出《告知书》《提醒函》并核实船舶实际作业情况。

七是约谈企业法人，压实主体责任。与江门市农业农村局、江门支队、新会区农业农村局先后多次约谈相关渔业公司法定代表人，严肃强调企业安全管理主体责任，督促其全面掌握名下渔船作业动态，强化日常管控，及时召回涉嫌跨海区作业渔船。

八是远赴浙江交流，夯实监管基础。2025年11月和2026年1月分管领导和执法人员先后两次随省总队赴浙江开展专项工作：一是与浙江当地渔政队伍开展交流学习，重点借鉴其在跨海区渔船监管、挂靠渔船规范化管理等方面的先进经验和有效举措，结合辖区实际优化完善监管措施；二是参与跨海区渔船专项核查工作，精准核查辖区相关外省户籍挂靠渔船在浙江海域的作业轨迹、合规运营等情况，全面掌握渔船动态，为后续强化辖区跨海区挂靠渔船监管提供有力支撑。

（三）崖门镇人民政府履职情况

1.提高政治站位，迅速传达学习，坚决扛起安全责任

镇党委、政府高度重视，第一时间召开党委（扩大）会议，

专题学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，特别是对渔业安全生产的重要指示批示精神。镇党委书记亲自部署，要求全镇上下从政治高度认识渔业安全生产的极端重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，把人民至上、生命至上落到实处。

镇党政主要领导多次带队到崖门渔港、渔业企业开展明查暗访，现场督办隐患整改。同时，以此次事故为镜鉴，在全镇范围内开展“渔业安全生产警示教育周”活动，组织涉渔村（社区）、企业负责人集中观看事故警示片，深刻剖析事故原因，真正做到“一企出事故、万企受教育”。

2.动态更新基础底数，摸排隐患做到“一船一档”

在渔业渔船安全生产的日常管理中，崖门镇利用重大节假日的关键节点组织农业农村办、应急管理办、消防中心、公安部门及涉渔村（社区）对辖区所有渔船开展联合地毯式摸排检查，并动态更新渔船底数台账。现时，崖门镇渔船基础底数如下:

（1）国库渔船（海洋渔船+内河渔船）: 共152艘，均已登记造册，明确船舶所有人、船舶类型、作业类型、船体参数等信息。

（2）乡镇自用船: 共162艘，按照“一船一档”要求，我镇每年逐船开展年度适航性安全检查并签订《安全生产承诺书》，明确船舶用途仅限生产生活自用，严禁从事载客、垂钓等经营性活动。

（3）渔业企业所属渔船: 4家渔业企业名下共有各类渔船

20艘（含捕捞船、辅助船、休闲渔船）。

（4）摸排发现隐患：2025年，崖门镇组织各职能办公室在一港四冲共开展13次安全生产检查联合行动，共出动260余人次，检查603艘渔船，查出安全隐患33宗，目前所发现的隐患均已整改完成。在日常摸排中，崖门镇加强开展出海不穿救生衣、休禁渔期出航、阻碍航道等违规情况的日常巡查，2025年至今共处置8起安全隐患，给予船主黄牌警告并开展安全生产现场约谈教育。

3.压实企业主体责任，针对性部署整改措施

经核查，崖门镇辖区内注册登记的渔业企业共4家，分别为：胖虎渔业公司、海之源渔业公司、明润休闲渔业船舶公司聚舟渔业公司。上述企业已全部纳入监管范围。

2026年2月3日，崖门镇以“线上告知+线下会议”形式组织上述4家企业主要负责人、涉渔村（社区）渔船管理员及部分船东代表，在崖门渔港召开崖门镇渔船安全生产常识暨防范渔船碰撞宣传会议。会议明确要求两点：

（1）胖虎渔业公司：责令立即召回所有跨海区、跨省份作业渔船，严格按规定向海洋综合执法部门报备进出港情况，暂停相关责任人作业资格。

（2）其余3家企业：要求全面开展安全生产自查，重点落实渔船适航性检查、船员足额配备、持证上岗、严禁疲劳驾驶等要求。

自始至终，崖门镇严格落实与渔业渔船企业签订《渔业安全生产责任书》工作，明确企业法人代表为第一责任人，对整

改不力、发生事故的企业依法处罚。

4.严格对照上级文件，常态化开展巡查检查

在渔船管理方面，崖门镇自2022年起严格按照《江门市涉渔乡镇自用船舶安全管理十条措施》《江门市加强涉渔乡镇自用船舶安全管理的指导意见》等文件要求，落实“只减不增，逐步清退”的准则，建立起“日常巡查+专项检查+随机抽查”工作机制。具体落实情况如下:

（1）巡查频次: 明确各级渔业安全网格员职责，每周安排不少于2次且不少于10名“镇－村”级渔业安全网格员对崖门镇一港四冲等渔船停泊点进行日常巡查；每半年组织1次由镇党政主要领导带队的专项联合检查。2026年至今，已累计开展日常巡查30余次，专项检查4次，夜间突击检查3次。

（2）检查内容: 崖门镇根据职能职责，对照上级“十条措施”逐条核查，对乡镇自用船重点开展船舶证书、核载人数、救生消防设备、船载定位装置等内容检查。严查处理超载、超龄、超航区、非法载客、救生设备不足、偷渡走私等违法违规行为，目前，崖门镇自用船已由169艘减少至162艘。

（3）发现问题处置: 崖门镇通过现场整改、限时整改，约谈等方式纠正渔民船主的违规行为，如: 未穿救生衣、未配齐消防设备、救生工具受损、船载定位设备未开机等隐患，并通过海洋综合执法部门的《线索移送函》对疑似崖门镇违规出海捕捞作业的自用船进行“红黄牌”警告和安全教育。

5.多维度开展宣传教育，提升全员安全意识

除渔业专项检查外，崖门镇采取“线上+线下”“集中+入户”等多种手段，推动渔业安全宣传工作全覆盖，具体措施如下：

（1）发放宣传资料：每年印制《渔船防碰撞安全须知》《乡镇自用船安全告知书》等宣传单册200余份，在崖门镇一港四冲渔船停泊点发放、张贴。

（2）悬挂横幅、电子屏：2025年利用休禁渔期在渔港周边悬挂安全标语横幅5条，联系7条涉渔村（社区）使用电子屏滚动播放渔业安全警示语。

（3）工作群推送：建立“崖门渔船网格员工作群”，及时推送恶劣天气气象预警、渔船事故案例预警、渔船安全知识宣传、渔业政策发布等信息，每年度重大信息推送不少于60条。

（4）签订承诺书：每年度崖门镇组织涉渔村（社区）、所有乡镇自用船船主签订《安全生产承诺书》170余份。

（5）宣传教育会：2025年崖门镇联系上下级单位组织开展了5场“理论+实操”渔业安全教育培训，通过系统授课、工具演示与模拟救援演练，对300余人次渔民船主进行了精准辅导，切实以练促防，增强了崖门镇渔民应对安全事故的实战应急技能与风险防御能力。

（6）登船宣讲：过往对于排查出重点隐患的船舶船主，崖门镇密切做好全过程跟踪整改工作，密切联系村级渔业安全网格员“一对一”登船督导，并开展潜在隐患后果震慑教育，确保渔业安全意识入脑入心。

崖门镇将以此次事故为转折点，以“时时放心不下”的责任感，持续抓好渔业安全生产各项工作，坚决守住不发生重特大事故的底线，切实保障人民群众生命财产安全。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

1.江门市胖虎渔业有限公司，“粤新会渔01325”船和“粤新会渔01326”船船舶所有人。渔船安全管理制度不完善，安全生产主体责任落实不到位，未及时发现和纠正名下渔船存在的跨海区生产作业、职务船员配备不齐、改变作业类型等违法行为，对事故的发生负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[1]和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第二项[2]的有关规定，对江门市胖虎渔业有限公司给予行政处罚。

2.黄某勇，男，49岁，浙江省宁波市象山县人，“粤新会渔01325”船船长（实际使用人）。安全生产意识淡薄，

1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

2.《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……

对船舶安全生产管理不到位，未能有效执行渔船安全生产法律法规，没有落实安全生产主体责任。值班瞭望制度不落实，疲劳驾驶作业，未按规定配齐职务船员，擅自改变作业类型，对事故的发生负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]的有关规定，对黄某

勇给予行政处罚。

3.林某豪，男，56岁，浙江省宁波市象山县人，粤新会渔01326”船船长（实际使用人）。安全生产意识淡薄，对船舶安全生产管理不到位，未能有效执行渔船安全生产法律法规，没有落实安全生产主体责任。值班瞭望制度不落实，疲劳驾驶作业，作业时操作严重失误，未按规定配齐职务船员，擅自改变作业类型，对事故的发生负有责任。**建议：**新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的有关规定，对林某豪给予行政处罚。

六、事故的主要教训

（一）外省籍挂靠渔船船东船长安全意识不足。相关船东船长盲目追求经济利益最大化，未严格落实安全生产主体责任，未落实出航前安全检查，未建立有效的作业时间管控机制，对船员长期超负荷作业、疲劳驾驶等违规行为未及时预警、纠正。

（二）外省籍挂靠渔船企业责任意识不强。相关企业对船员的安全生产培训和教育不足，参加安全生产培训流于形式，导致船员安全意识淡薄、操作技能不熟练，事故防范意识和能力不足。

3.《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）船籍港监管不足。新会区农业农村局、江门市海洋综合执法支队新会大队、崖门镇人民政府作为事故渔船的船籍

港监管部门，未能及时互通跨海区渔船管理信息，形成安全监管合力；未能采取强硬措施，及早召回跨海区渔船；未能与靠泊地监管部门有效协作，督促船东船长落实安全生产主体责任。

（四）靠泊港监管不足。浙江象山石浦渔港作为事故渔船的靠泊地，未能按照农业农村部区域协作有关规定，有效落实渔船进出港安全检查工作，及时发现并责令整改渔船存在的职务船员配备不足等安全隐患。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取“2026·1·5”事故的教训，防范类似事故再次发生，新会区农业农村局、江门市海洋综合执法支队新会大队、崖门镇人民政府应做好以下事故防范整改措施：

（一）深刻汲取事故教训，压紧压实安全监管责任。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，汲取事故教训，严格落实安全生产“三管三必须”等工作要求，强化底线思维红线意识，协同发力，进一步筑牢防风险、保安全、护稳定的坚固底线。探索从源头上推动跨海区渔船问题依法依规解决，推动从严审批更新改造类似渔船，做到遏增量、减存量，切实解决异地挂靠渔船安全监管问题，有效防范和遏制渔业生产安全事故的发生，确保渔民群众生命财产安全。

（二）严格执法监管，严厉打击不安全生产行为。严格监管渔船作业活动，切实维护渔业生产秩序，保障渔业安全。加大日常执法巡查力度，加强船籍港与靠泊港之间的执法协作，

加强对插卡AIS和北斗终端等通导设备的在线点验，依法依规从严查处跨海区作业、擅自关闭、拆除船载定位终端以及拒不服从防台指令等违法违规行为，并视其违法违规情节，对其船东、船长予以禁止渔船离港、暂扣船员证书、吊销证书注销渔业捕捞许可证和扣减渔业资源养护补贴。涉嫌犯罪的要移送司法机关追究其刑事责任。

（三）狠抓隐患排查整治，夯实船东船长安全主体责任。明确属地安全管理、行业安全监管职责分工，各负其责，协同合力抓好抓实抓细渔船安全监管工作。一是扎实开展外省籍船主挂靠渔船安全检查专项整治，细致排查排除安全隐患，建立台账落实整改闭环管理，并做好“回头看”，确保检查整治行动取得实效。二是落实重点监管渔船每日船位监控工作，通过视频连线等方式定时点验渔船实时生产状态，确保跨海区渔船的船载定位终端安装在实船上且保持24小时开机，落实“看得见、联得上、叫得应”，发现定位异常或存在跨海区作业情况要立即处置。三是督促渔业公司和船东船长落实各项安全生产主体责任，增强遵章守法意识，定期排查生产安全隐患并落实整改，建立渔船船员合理作业休息规定和安全操作规程，为船上作业人员购买足额保险；督促船东船长落实进出港报告制度，开展航次隐患自查并填写《渔船出海前安全自查记录表》，严格执行安全值班瞭望制度和航行、作业及锚泊的各项规定，落实配备足额适任船员、跟帮生产，出海作业期间保持通信畅通，确保船位监控设备处于正常使用状态。

（四）强化宣传培训，持续提升渔民群众安全意识。举一反三，组织辖区相关船东船长开展渔业安全生产相关法律法规宣传教育活动，剖析事故、做好警示，严格落实船东船长安全生产主体责任。完善渔船船主、船长、渔村干部等通讯方式加强渔船安全宣教、培训、风险预警等工作合力。积极举办渔船消防、救生、通信等安全生产技能培训班和应急演练活动，增强渔船船员安全生产意识和应急自救互救能力，敦促渔民群众主动参加培训和演练，多形式、全方位广泛开展“知危险、会避险”渔业安全宣传教育活动，增强渔民的安全意识，自觉落实渔船航行和作业生产安全措施。时刻关注气象预警，及时将预警信息传达至渔业公司和船东船长，督促渔船严格落实安全防范措施，切勿在台风、寒潮大风等恶劣天气“冒险出海”。引导渔民加大对渔业生产的安全投入，按规定严格配备船舶的消防、救生、信号、通讯、导航等设备，提高船舶的安全性能和船员的自救逃生能力。