港口沙潭江海某城“9·11”一般高处坠落死亡事故调查报告

港口沙潭江海某城“9·11”一般高处

坠落死亡事故调查组

2025 年 11 月 14 日

目 录

一、 事故基本情况.....1
（一）事故相关单位及人员概况.....1
1.相关单位情况.....2
2.相关人员情况.....2
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场情况.....3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（三）医疗救治和善后情况.....5
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
四、有关责任人员存在的主要问题.....6
五、事故防范和整改措施.....6

2025年9月11日15时10分许，在防城港市港口区沙潭江街道海某城小区15栋二单元2401房发生1工人在阳台铺贴瓷砖过程中不慎坠落事故。事故造成1人死亡，直接经济损失约70万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织公安、卫健、应急、住建、街道办等部门领导赴现场积极救治伤者、协调处置善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，成立由区人民政府分管领导为组长，住建、应急、卫健、公安、工会、人社、街道办等部门为成员的港口沙潭江海某城“9·11”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组认真贯彻落实港口区委、区政府主要领导的重要指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，**港口沙潭江海某城“9·11”一般高处坠落死亡事故是一起因作业人员拆除施工现场防护网，在施工过程中不慎高处坠落致死的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员概况

1. 相关单位情况

南宁市隆辰物业服务有限公司防城港分公司（以下简称“隆辰物业公司防城港分公司”），成立于2019年01月17日，统一社会信用代码为91450602MA5NL60884（1-1），营业场所为防城港市中心区金花茶大道与江山大道交汇处防城港市中央商务工（CBD）北部湾海某城1号楼，负责人兰红丹 ，类型为有限责任公司分公司（自然人独资），经营范围：受总公司委托开展相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2025年9月3日，海某城小区15栋二单元2401房（以下简称“涉事房屋”）业主咎某伟委托于某到隆辰物业公司防城港分公司提交《海某城小区室内装修申请表》，申请室内装修。隆辰物业公司防城港分公司与于某签订了《房屋装饰装修管理服务协议》（装修方式为自装），于某分别签领了《装修须知》、《防火及防漏承诺书》。

2. 相关人员情况

1.咎某伟，男，汉族，19**年**月**日出生，住址为内蒙古赤峰市敖汉旗新某镇某街某组**号，涉事房屋业主。事故发生时不在现场。

咎某伟于2025年9月3日书面委托于某全权代理办理涉事房屋装修等事宜。

2.石某伟，男，汉族，19**年**月*日出生，住址为黑龙江省巴彦县洼某镇增某村北某屯，受于某委托，找李某春（事故死者）等人到涉事房屋铺装地板瓷砖。事故发生时不在现场。

3.李某春（事故死者），男，黑龙江省齐齐哈尔市拜某县人，与石某伟口头约定到涉事房屋铺装地板瓷砖。2025年9月11日，李某春在铺装阳台地板瓷砖时不慎坠楼死亡。

（二）事故发生经过

事故调查组查明，2025年9月3日，涉事房屋业主咎某伟书面委托于某全权代理办理涉事房屋装修等事宜。同日，于某到隆辰物业公司防城港分公司提交《海某城小区室内装修申请表》，与隆辰物业公司防城港分公司签订了《房屋装饰装修管理服务协议》（装修方式为自装），约定相关安全事宜[1]，并签领了《装修须知》《防火及防漏承诺书》。随后，于某委托石某伟找工人对涉事房屋进行地板瓷砖铺装。石某伟通过口头约定，找来李某春及其妻子、儿子对涉事房屋进行地板瓷砖铺装。

2025年9月11日15时10分许，李某春在铺装涉事房屋阳台地板瓷砖时不慎坠楼死亡。

（三）事故现场情况

经现场勘查，李某春坠楼前作业地点为海某城小区15栋二单元2401房阳台，施工用的防护网已拆除并搭在相邻的另一阳台的护栏上（详见图1）。李某春坠落地点为海某城小区15栋二单元一楼外地面，地面为混凝土地板（详见图2）。

[1][?]《房屋装饰装修管理服务协议》11.装饰装修企业从事室内装饰装修活动，应当遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。



图1：涉事房屋阳台外景



图2：李某春坠落地点

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约70万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月11日15时15分许，海某城小区15栋二单元租户致电

隆辰物业公司防城港分公司报告事故情况。15时19分许，隆辰物业公司防城港分公司办公室主任抵达现场，初步核实情况后立即拨打110、120电话。约10分钟后，警务人员、医务人员先后抵达现场。17时27分，沙潭江街道办书面向港口区应急管理局报告事故信息；港口区应急管理局经现场核实后，于18时36分分别向港口区委办公室、区人民政府办公室、防城港市应急管理局书面上报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

2025年9月11日15时15分许，隆辰物业公司防城港分公司接到事故报告后立即安排公司员工前住现场核查。公司电工约2分钟抵达现场、办公室主任约4分钟抵达现场，经初步核实情况后立即拨打110、120电话，并安排人员现场拉设警戒线，做好现场秩序维护工作。约10分钟后，警务人员、医务人员先后抵达现场开展应急处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

120医务人员抵达事故现场，立即对李某春进行抢救，经抢救无效后宣告死亡。

事故发生后，死者家属与石某伟协商并达成赔偿协议，未出现争议，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：李某春对作业现场安全风险辨识不到位，在

作业中拆除阳台外的防护网，导致其在作业过程中不慎坠楼死亡。

（二）间接原因

事故间接原因是：石某伟对施工现场安全监管不到位，对李某春拆除阳台外的防护网行为不及时发现并纠正，导致李某春在作业过程中不慎坠楼死亡。

四、有关责任人员存在的主要问题

（一）作业人员安全意识淡薄。李某春对作业现场安全风险辨识不到位，在作业中拆除阳台外的防护网，导致其在作业过程中不慎坠楼死亡，对事故的发生负有责任。

（二）施工组织者对施工现场安全监管不到位。石某伟对李某春拆除阳台外的防护网行为不及时发现并纠正，导致李某春在作业过程中不慎坠楼死亡，对事故的发生负有责任。

五、事故防范和整改措施

（一）港口区住建部门要加强小散工程施工安全管理，协调指导部门监管范围内小散工程施工安全的监督管理及违法行为查处工作。

（二）沙潭江街道办事处要负起具体组织实施辖区内小散工程施工安全管理工作责任，落实辖区小散工程施工安全管理和常态化监管。

（三）各镇（街道）、各行业主管部门要遵循属地管理和行业指导相结合，全面纳管与分类纳管相结合的原则，按照“属地管理”、“三管三必须”、“谁审批谁监管”的原则，根据各自职

责分工，加强协调指导本部门监管范围内小散工程施工安全的监督管理及违法行为查处工作，防止类似事故发生。

港口沙潭江海某城“9·11”一般
高处坠落死亡事故调查组
2025年　月　日

调查组组长：
副　组　长：
成　　员：