索引号：	11341602783099464B/202502-00094	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	谯城区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 公民
有效性：	有效	**关键词：**	无
名称：	谯城区“2024·6·17”事故调查报告	**文号：**	无
发文日期：	2025-02-17 14:04	**发布日期：**	2025-02-17 14:04

谯城区“2024•6•17”事故调查报告

发布时间：2025-02-17 14:04　　来源：谯城区应急管理局　　浏览：103 次

一、事故发生经过

2024年4月，亳州市****汽车销售服务有限责任公司其下属公司-广汽传祺4s店亳州**体验中心店装修工程与上海****（集团）有限公司，签订装修工程承包合同。计划在2024年4月24日进场开工至2024年6月8日竣工，工程合同总价为壹佰贰拾陆万元整。合同中约定双方现场负责人分别是王进和孙有林。

2024年6月17日14时许，装修工人张*伟（男，身份证号码：3416021993****4611，户籍地址：安徽省亳州市谯城区城父镇**行政村**东队1号）在远景传祺4s店门头广告施工时掉落受伤，由120送往亳州市人民医院南院进行抢救。2024年6月21日16时30分许在亳州市人民医院南院抢救无效，宣布死亡。

二、应急救援及善后处置情况

1.应急救援情况

2024年6月17日14时左右接到120通知，亳州市**广源汽车销售服务有限公司装饰工程字体安全工程工人张*伟因高空坠落受伤，紧急送到亳州市人民医院救治。2024年6月21日下午16时许，张*伟在医院抢救无效死亡。事故发生后，经开区管委会负责同志配合区商务局、十八里镇指导企业、配合相关单位进行善后处置工作。

2.事故善后处置情况

2024年6月23日，谯城经开区管委会进行工作部署，安排专人与十八里镇、区商务局进行联系沟通相关事项，协调解决遇难者安葬及善后相关事宜。在6月23日当天达成经济赔偿事宜，共计1400000元。

三、亳州市谯城区汽车店“6·17”高处坠落事故调查经过**

调查组通过聘请专家进行事故技术分析、事故管理原因分析和事故应急处置分析，对建设单位（亳州市**广源汽车销售服务有限责任公司）、现场施工人员、行业主管部门、属地管理部门进行调查取证。初步理清了事故原因。

（一）直接原因

三名作业人员在高处作业时未系挂安全带、佩戴安全帽等安全防护措施，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、此项目通过网上进行招标，上海****（集团）有限公司中标，并签订了装修施工合同，合同内容中有安全责任全部由乙方承担，甲方不承担任何安全职责等条款。

2、此装修项目上海****（集团）有限公司中标后，将施工项目分包给李*进（无相关施工资质），李*进临时聘用三名人员安装广告牌。

3、事故发生时，孙*林（合同中的现场负责人）不在事故现场，目前上海****（集团）有限公司业务负责人联系不上。

4、现场要求提供相关安全管理资料，传祺4s店负责人王进只提供了施工上墙的图片资料。

5、调查组多次联系上海****（集团）有限公司，该公司负责人多次拒接电话，不配合调查，调查组未见到上海****（集团）有限公司人员。为此，9月18日，调查组已通过邮政快递的方式，向上海****（集团）有限公司发出《关于接受亳州市谯城区**汽车店“6·17”高处坠落事故调查的通知》，要求其在9月26日前相关责任人（吴*晨、王*明、孙*林、吉*平）携带相关资料到亳州市谯城区应急局接受事故调查询问。

截止到9月26日下午5：30，仍未见到上海****（集团）有限公司四名责任人到谯城区应急管理局接受事故调查，期间，无任何反馈信息。为此，9月26日，区应急管理局派遣李岩、王浩、李涛三名执法人员前往上海弘明建设（集团）有限公司，经现场查看，此公司属于虚拟注册公司。办公地址与营业执照不相符，也未见到公司人员。随即，执法人员赶到属地崇明区应急管理局请求帮助，属地答复：类似问题出现较多，目前暂无较好办法处置。

四、建议处理单位

1.调查组多次联系上海，均无法联系到该公司负责人；9月18日，以邮政快递的方式，向该公司四名责任人发出接受调查通知，均未到场；9月26日，区应急管理局派遣三名执法人员到上海****（集团）有限公司，发现该公司属于虚拟注册公司，未见相关人员；之后，到崇明区应急局请求帮助，属地答复：类似问题出现较多，目前暂无较好办法处置。鉴于此，对上海****（集团）有限公司调查处理暂时搁置。

2.谯城经开区管委会。对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查不全面，履行属地监管责任不到位。对事故的发生负有监管责任。建议由区安委会在全区范围内给予其通报批评。

3.谯城区商务局。作为行业主管部门，行业监管责任不到位，建议由区安委会在全区范围内给予其通报批评。

五、事故防范措施

（一）施工单位

要以本次案例为警示，举一反三，认真吸取事故教训，严格按照项目组织设计方案、安全生产管理制度等要求履行安全管理职责。着重加强对特殊作业人员持证上岗情况的审核，强化日常安全生产巡查工作力度，及时发现事故隐患并切实落实整改措施。务必将劳务雇佣、临时雇佣人员纳入本单位从业人员统一管理，做实安全生产教育培训工作，强化安全技术交底工作，切实提升作业人员安全生产意识。

（二）属地政府

要全面落实安全生产专项警示教育活动各项措施，督促、指导企业吸取事故教训。督促辖区企业严格落实高处作业等特种作业报备制度，加强日常安全管理，重点关注持证上岗、安全防护设施设置等情况。

（三）行业主管部门

应参照《亳州市谯城区安全生产“三管三必须”责任清单》等文件要求，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的法定原则，要以此次事故为警醒，举一反三，认真履行行业主管部门的安全监管职责，加大巡查力度，重点检查从业人员是否存在冒险作业、现场安全防护措施落实情况等安全问题，坚决遏制类似事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

