广西武鸣元佳陶瓷有限公司“5.14”事故调查报告

发布时间：2016-10-12 00:00　来源：武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大 中

广西武鸣元佳陶瓷有限公司“5•14”

事故调查报告

2016年5月14日20时10分，位于南宁市武鸣区伊岭工业集中区城西工业园内的广西武鸣元佳陶瓷有限公司球磨车间发生一起高处坠落事故，出生，家住武鸣区城厢镇兴安路19号12栋2单元401室。2016年5月26日城区政府成立了事故调查组，并邀请城区人民检察院派员参加，展开对事故的全人员，查明了事故发生经过和原因，确定了事故的性质，经调查组全体成员一致认可形成如下事故调查报告：

一、事故发生单位概况

广西武鸣元佳陶瓷有限公司位于南宁市武鸣区伊岭工业集中区城西工业园内。公司法定代表人：刘久扬（男，汉族，1978年10月30日出生，家9145012205270662X6（1—1），注册资本：叁佰贰拾万圆整，营业期限：长期，经营范围：陶瓷制品生产销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准陶瓷砖项目生产线2条（含煤气发生器炉车间、球磨车间、生产主车间等）及各种配套设施，总投资3．3亿元，总占地面积125亩，总建筑面积5万平方米

二、事故现场勘验情况

经对事故目击者指认的事故现场进行勘查：1、事发地点位于广西武鸣元佳陶瓷有限公司球磨车间。车间分上下两层，上层为喂料机轨道，轨道方是车间下层的球磨机，球磨机顶距上层楼面约1米，球磨机上有直径为0．75米的球磨机盖（即球磨机的进料口盖板），球磨机顶上的盖板距车间下层地板上，距球磨机脚墩（支架）约2米处，当时未佩戴安全帽、未系安全带，身体俯趴地面，脚东头西朝向，面部朝南，双手自然后摆，双脚微张，面部

三、事故发生经过和救援情况

2016年5月14日20时10分，放浆工李锦立对已放好浆的2号球磨机盖上盖板正准备紧固螺钉时，突然在球磨机上滑倒，随即从约4.5米高的球磨机耀松看到李锦立坠落后，立即从车间上层跑向车间下层的坠落点，车间主管黄天仕边跑边用手机向公司领导汇报情况，同时水电工李耀松立即拨打“120趴地面、昏迷不醒。随后公司领导及其他员工陆续赶到事故现场，由于“120”救护车尚未到，为及时抢救伤员，公司领导当即启用厂内的皮卡车将李锦立下坡路段时，“120”急救车赶到，医务人员将李锦立转移至救护车往城区人民医院ICU重症急救病房救治，公司领导及黄天仕等员工同时跟随救护车赶2016年7月17日，2016年7月18日转至广西壮族自治区人民医院治疗，2016年8月10日出院。2016年8月22日至今李锦立重新到广西壮族自治区人民医医院病历诊断为：1、颅脑外伤恢复期；2、创伤性蛛网膜下腔出血；3、颅骨多发性骨折；4、腔隙性脑梗死。医院的出院医嘱： 1、建议脑血管二级预康复治疗；

四、事故伤害认定及经济损失情况

事故造成李锦立“颅骨多发性骨折”等伤害。依据（中华人民共和国国家标准UDC658.382GB6441—86）《企业职工伤亡事故分类标准》中“≥105工作日标准》中“颅盖骨多发性骨折”均定为重伤的规定，李锦立的伤害已构成重伤。截至2016年8月10日事故已造成直接经济损失13.9068万元，后续医疗等

五、事故发生的原因、类别和性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

岗位放浆操作工李锦立安全意识淡薄，高处作业时未采取任何安全防范措施，在球磨机顶上对球磨机进行盖板紧固作业，从约4.5米高的球磨机顶

2.间接原因

广西武鸣元佳陶瓷有限公司主要负责人、安全管理人员，未能依照《中华人民共和国安全生产法》的规定履行安全生产管理职责，未督促、检患，同时未能督促在高处作业人员按规定采取安全防范措施，直至事故的发生，是事故发生的间接原因。

（二）事故类别

经调查认定这是一起高处坠落事故。

（三）事故性质

经事故调查认定，这是一起一般生产安全事故。

五、事故责任认定和处理建议

（一）吴群辉，广西武鸣元佳陶瓷有限公司负责人，分管公司的全面工作，未能依照《中华人民共和国安全生产法》的规定履行安全生产管理职的发生，对事故的发生负有责任。建议南宁市武鸣区安全生产监督管理局依据相关的法律法规对其进行行政处罚。

（二）李锦立，自我安全意识不强，在高处作业时不按规定系扣安全带，违反生产安全操作规程，对事故的发生负有责任，建议广西武鸣元佳陶书面报送南宁市武鸣区安全生产监督管理局。

（三）傅本炽，广西武鸣元佳陶瓷有限公司副厂长、安全管理人员，对公司的安全教育制度落实不到位，对施工现场监管不力，未及时发现在高处事故的发生，对事故的发生负有责任。建议广西武鸣元佳陶瓷有限公司按照公司的有关规定对其进行处理，并将处理结果书面报送南宁市武鸣区安全生

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，避免类似事故的发生，建议有关单位采取以下措施：

（一）广西武鸣元佳陶瓷有限公司要认真加大对作业现场安全生产管理及教育培训，增强员工使用安全防护用品意识，及时排查并消除安全生产事

（二）南宁市伊岭工业委要加强对本辖区内生产经营单位的安全检查力度，加大对作业场所的监管力度，开展各类事故隐患排查，及时消除生产育，使从业人员掌握必要的生产安全知识，提高从业人员的安全意识，确保安全生产。

广西武鸣元佳陶瓷有限公司“5·14”事故调查组

扫一扫在手机打开当前页