延安联业工贸有限公司“3·05”场内车辆致害一般事故调查报告

2026年3月5日15时52分许，延安联业工贸有限公司碾庄商砼站发生一起场内车辆致害事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立由宝塔区应急管理局牵头，宝塔区总工会、宝塔区检察院、宝塔区纪委、宝塔区网信办、公安宝塔分局李渠派出所、宝塔区住建局和李渠镇政府负责同志参加的延安联业工贸有限公司“3·05”场内车辆致害一般事故调查组，同时聘请孙忠娟、齐忠一、刘振军三位专家协助开展技术调查分析，邀请区纪委监委派员全程监督指导。

调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故发生地点基本情况

延安联业工贸有限公司“3·05”场内车辆致害一般事故发生地为延安市宝塔区李渠镇双田行政村芦山茆村延安砼力新材料有限公司承包与延安联业工贸有限公司碾庄生产基地混凝土废料加工再利用厂正门口外墙。

（二）事故相关单位和个人情况

1、延安砼力新材料有限公司

延安砼力混凝土检测有限公司成立于2019年8月，于2025年12月18日变更为延安砼力新材料有限公司，位于陕西省延安市宝塔区李渠镇双田行政村芦山茆村，是一家集水泥制品制造、销售、运输为一体的企业，具有独立法人资格的有限责任公司。公司的法定代表人为赵鹏，注册资金200万元，统一社会信用代码为91610600MA6YLEN59J，公司属于停产状态，现公司2人（法人赵鹏、安全员高峰），延安砼力新材料有限公司于2020年4月1日起将公司用地（生产区、原料堆放区、办公区、仓储区、道路及附属用地13000平方米。含混凝土搅拌生产线、办公区域）承包给延安联业工贸有限公司生产，租期8年，共计伍拾万元（500000）人民币。

2、延安联业工贸有限公司

延安联业工贸有限公司成立于2014年4月，位于陕西省延安市宝塔区川口乡偏桥村，是一家集混凝土生产、运输、销售、

泵送为一体的预拌混凝土企业，具有独立法人资格的实体公司。公司的法定代表人为高延斌，注册资金3000万元，统一社会信用代码为91610602939881176F。占地70余亩，有两个生产基地，分别位于东过境路旁川口镇偏桥村、北过境路路边桃树山隧道旁；设有办公室、财务部、采购部、销售部、生产部、实验室、车队7个部门，在册员工39名。

3、郭延磊

郭延磊，男，38岁，公民身份号码：610624198811117XXXX系延安市安塞县鼓缘文化有限公司法定代表人，该公司经营范围：旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；文艺创作等文娱类企业，注册资金500万元，统一社会信用代码为91610602MA6YMGC92B。地址：陕西省延安市安塞区谭家营管委会张河政村张河后队002号，系2023年5月由延安市宝塔区磊诺工贸有限公司变更所致，变更内容：公司名称、经营范围（原经营范围系园林绿化、防腐木、建筑垃圾处理、土石方工程；建筑劳务分包，建筑材料等）。2025年12月，其以个人名义承包延安联业工贸有限公司碾庄生产基地混凝土废料进行加工再利用工作。

（三）事故现场墙体情况

该墙体为延安联业工贸有限公司碾庄生产基地混凝土废料场正门口砖墙，长38米，高1.75米，倒塌11.1米，砖墙基础厚37公分，墙体厚24公分。


（四）事发现场墙体情况

该墙体为延安联业工贸有限公司碾庄生产基地混凝土废料场正门口砖墙，长 38 米，高 1.75 米，倒塌 11.1 米，砖墙基础厚 37 公分，墙体厚 24 公分。

（五）事故现场勘查情况

2026 年 3 月 11 日，技术组带领专家查看了事发现场，碾庄生产基地混凝土废料场高 20 米，整体长 44.6 米，废料场外砖墙向南倒塌，倒塌墙高 1.75 米，全长 38 米，倒塌墙体长 11.1 米，外墙与死者倒地距离 2.7 米，死者头部向南趴倒，废料场内铲车铲斗与倒塌墙体约两米（视频），铲车与墙体之间的混凝土块约 10 方。铲车型号：龙工，车牌号：L9855N。

事故现场的平面示意图、事故现场照片见图



（六）其它可能因素排除

技术组经过事故现场勘察、询问等调查环节，由延安市公安宝塔分局李渠派出所现场勘察，排除刑事案件。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021 年 12 月，延安市宝塔区磊诺工贸有限公司与延安联业工贸有限公司签订委托加工协议，每吨混凝土废料以 33 元在延安联业工贸有限公司川口站开展混凝土石块粉碎及废渣二次利用作业，项目已于 2023 年 1 月费用结清后双方未再续签委托加工协议。依据《民法典》第五百五十七条第一款规定，（合同目的实现，自然终止）因此调查组认为延安联业工贸有限公司与延安市宝塔区磊诺工贸有限公司协议目的已实现，自然终止，延安联业工贸有限公司与郭延磊属于个人承包关系。2025 年 12 月 27 日延安联业工贸有限公司碾庄生产基地由于混凝土废料过多，总经理李申财要求公司副总经理马永刚电话联系郭延磊来站协商延安联业工贸有限公司碾庄生产基地混凝土废料进行加工再利用工作。2025 年 12 月 27 日下午 14 时许郭延磊来到延安联业工贸有限公司碾庄商砼站，在延安联业工贸有限公司碾庄商砼站车队长马和办公室，李申财口头告知郭延磊废料场废料过多需要加工处理，按原来合同继续合作，价格不变，外包给郭延磊。郭延磊同意后就回去准备相关工作。2026 年 1 月 20 日郭延磊用大型板车和吊车将粉碎机搬到延安联业工贸有限公司碾庄商砼站

废料场，1月28日至29日将粉碎机等设备安装调试完成开始工作，同时雇佣铲车司机高伟伟、挖掘机司机苏飞雄、杂工张强参与破碎工作，破碎机由郭延磊父亲郭占强操作，2月4日因设备损坏维修问题停工。因临近春节大部分维修店关门，所以设备一直没有维修，2月28日设备维修好后继续开始工作至3月5日，通过调取2026年3月5日监控视频，15时35分死者张强在废料场门口外墙底下休息，铲车司机高伟伟开着铲车在离废料场口约2米左右位置铲废料混凝土块，由于铲车推力，导致废料混凝土块向前移动，推到外墙，外墙受力后突然倒塌砸倒张强，导致张强死亡。

（二）事故应急处置

2026年3月5日16时02分，120接到延安联业工贸有限公司车队长马和电话报称：延安市宝塔区李渠镇延安联业工贸有限公司碾庄商砼站有人受伤，16时11分，120救护车到达延安联业工贸有限公司碾庄商砼站废料场区，现场初步诊断伤者张强已无生命体征，现场人员要求进一步抢救，随后120救护车将张强运往延安市中医医院继续抢救，17时0分医生宣布抢救无效死亡。

2026年3月5日下午17时30分延安市公安宝塔分局李渠派出所民警接高伟伟报警：在宝塔区新城街道长征北路延安市中医医院有1人死亡，1小时前在碾庄核桃树塔延安联业工贸有限公司碾庄商砼站工地围墙坍塌挤压。派出所民警随即电话至延安

联业工贸有限公司总经理询问情况，同时派出民警第一时间赶往现场（现场勘验）（调查询问）（查看监控视频）。

18时40分延安市公安宝塔分局刑警队和李渠镇政府工作人员到达现场，分别进行现场勘验及拉警戒线进行现场封锁。

（三）医疗救治和善后情况

2026年3月5日下午16时11分，120到达现场，经医护人员检查，初步印象已无生命体征，现场人员要求继续抢救，随后120救护人员将张强送往延安市中医医院进行进一步抢救，2026年3月5日17时医生宣布张强抢救无效死亡。直接死亡原因：心脏停搏；根本死亡原因：被物体钩住、挤压、轧堆或夹住。

2026年3月17日，延安联业工贸有限公司代理律师尚凯与死者张强家属签订了《赔偿协议书》。死者遗体已安葬，家属表示谅解，并约定以后不再进行上访、诉讼。

经评估，接到事故报告后，施工单位到达及时、处置措施有效；延安市宝塔区政府及相关部门立即启动应急响应，迅速成立专项处置和善后工作领导小组，现场秩序管控良好、抢险救援保障有力，未发生次生、衍生事故，有序稳妥的开展应急救援和善后处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，无其它设备设施受损。

张强，男，53岁，生于1972年10月27日，公民身份证号

码：612601197210273215，户籍：陕西省延安市宝塔区河庄坪镇崔圪崂村。张强系郭延磊临时雇佣人员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，核定事故造成直接经济损失约120万元人民币。

四、事故原因和事故性质

（一）事故的直接原因

经现场勘查、当事人询问、查阅资料，并聘请相关专家对事故现场进行勘察技术分析，调查组认为：该起事故直接原因系高伟伟在驾驶铲车铲装废料混凝土块过程中，致使废料混凝土块前移，围墙受力倒塌，挤压到围墙下休息的张强，导致张强死亡。

（二）事故的间接原因

1、延安联业工贸有限公司

（1）安全管理主体责任落实不到位，对郭延磊是否具备进场作业能力没有进行审查，未对废料场及外墙开展系统性安全隐患排查治理，未明确废料加工作业安全管理边界与责任划分，对外包作业安全监管严重缺失。

（2）安全生产教育培训不到位，未对外包作业人员开展针对性安全培训，未在危险区域设置明显警示标识，未明确现场安全作业要求。

（3）现场安全管理混乱，未对铲车作业区域与人员停留区域实施物理隔离，未及时制止人员在危险区域停留休息，现场安

全管控严重缺位。

2、郭延磊

（1）安全生产主体责任不落实，在不具备安全生产资质和条件的情况下仅以口头协议进行作业，未建立健全安全生产管理制度，未对雇佣作业人员开展安全教育培训。

（2）作业开始前，未向相关作业人员传达安全要求、告知危险因素、明确预防措施、操作规程和应急方法的安全技术交底。

（3）现场作业管理严重混乱，未规范铲车作业安全距离和作业范围，未安排专人进行现场安全监护，未能及时发现并制止违规作业行为。

3、铲车司机高伟伟

（1）安全操作意识淡薄，未严格遵守铲车安全操作规程，作业前未确认作业区域内人员状况，在有人停留的危险区域违规作业。

（2）安全风险辨识能力不足，未接受系统安全培训，对墙体受冲击倒塌风险预判不足，应急处置能力欠缺。

4、死者张强

（1）自我安全防范意识薄弱，在废料场围墙下方等明显危险区域停留休息，未观察现场作业动态。

（2）未接受必要的岗前安全培训，对现场安全风险隐患认知不足，未能主动规避危险。

5、相关管理人员

（1）延安联业工贸有限公司安全管理人员马和和未认真履行安全管理职责，对外包作业现场安全统筹管理不到位，隐患排查和督促整改不力。

（2）延安联业工贸有限公司总经理李申财以口头形式将混凝土废料加工再利用项目承包给郭延磊，未依法审查郭延磊的安全生产资质和条件，未签订安全生产管理协议，也未明确双方的安全管理职责，未对作业现场实施有效的统一协调、管理和安全监督，企业安全生产责任落实严重不到位。

（三）事故暴露出的问题

1.企业主体责任落实严重缺位

（1）外包作业安全管理严重缺位，延安联业工贸有限公司将混凝土废料加工作业以口头协议外包给不具备对应安全生产资质和条件的郭延磊，未依法审查承包方的安全生产资质与作业条件，未签订书面安全生产管理协议，未指定现场安全监管人员。对外包作业现场未实施有效的统一协调、管理和安全监督，安全管理边界模糊，企业安全生产主体责任落实严重不到位。

（2）现场安全管理混乱，风险管控失效，未履行向相关作业人员告知安全要求、现场危险因素、明确预防措施、操作规程和应急处置方法的安全技术交底过程，铲车装载作业未明确作业区域及周边安全防护范围，未安排专人进行现场安全监护，未能及时发现并制止违规作业行为。

（3）安全生产教育培训不到位，未对外包作业人员、临时

雇佣人员开展针对性的安全培训，作业人员普遍缺乏安全意识和基本的安全操作技能，对现场风险隐患认知不足，无法主动规避作业风险，违规作业、危险停留等行为未得到有效遏制。

2、承包方安全管理履职层面

（1）安全生产主体责任不落实，郭延磊在不具备安全生产资质和条件的情况下，仅以口头协议承接废料加工作业，未建立健全安全生产管理制度，未履行现场安全监护职责，对作业现场的风险管控、人员安全管理完全缺位。

（2）从业人员安全管理缺失，雇佣铲车司机、挖掘机司机、杂工等人员时，未对其开展系统的安全培训，未明确作业安全要求，未对现场作业过程进行安全监督，对违规作业、危险停留等行为未及时制止，安全管理履职严重缺位。

3、从业人员自身层面

（1）铲车司机高伟伟安全操作意识淡薄，未严格遵守铲车安全操作规程，作业前未确认作业区域内人员状况，在有人停留的危险区域违规作业，安全风险辨识能力不足，对墙体受冲击倒塌的风险预判不足，应急处置能力欠缺。

（2）死者张强自我安全防范意识薄弱，在废料场围墙下方等明显危险区域停留休息，未观察现场作业动态，未接受必要的岗前安全培训，对现场风险隐患认知不足，未能主动规避作业风险。

4、行业监管及属地责任存在的问题

（1）行业安全监管存在薄弱环节，预拌混凝土生产、废料加工行业安全监管存在盲区，对预拌混凝土企业外包作业的安全监管要求落实不到位，未建立针对外包作业的常态化监督检查机制。对企业未审查承包方资质、是否签订安全管理协议、现场安全管控缺失等问题，未能及时发现并督促整改，行业安全监管的针对性和有效性不足。

（2）属地安全监管责任落实不到位，属地政府对辖区内企业的安全生产日常监督检查不深入，对企业废料加工等附属作业环节的安全风险排查不全面，未及时发现延安联业工贸有限公司外包作业管理混乱、现场安全隐患突出等问题。对企业的安全生产主体责任落实情况跟踪督促不力，未能建设推动企业建立健全外包作业安全管理体系。

（3）安全宣传教育与隐患排查治理指导不足，属地政府及行业监管部门未针对企业外包作业、场内车辆作业等重点环节，开展针对性的安全宣传教育和业务指导，对企业隐患排查治理工作的指导督促不到位，未能推动企业建立有效的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未能从源头上防范此类事故的发生。

（四）事故性质认定

经过调查认定，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，延安联业工贸有限公司“3·05”场内车辆致害一般事故为一起因延安联业工贸有限公司违规外包、郭延磊违规承包、

铲车司机高伟伟违规作业导致的一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人）

张强，男，53岁，生于1972年10月27日，公民身份证号码：612601197210273215，户籍：陕西省延安市宝塔区河庄坪镇崔圪崂村。郭延磊临时雇佣杂工，安全意识淡薄，违规在作业区域的围墙下休息，对事故发生负有一定责任，鉴于其在事故中已经死亡，免予追究相关责任。

（二）建议追究刑事责任人员（1人）

高伟伟，男，32岁，群众，郭延磊雇佣的铲车司机，在作业过程中未观察周边环境，操作不当导致废料混凝土块向前移动，致使墙体坍塌，导致事故发生，对事故负有直接责任，建议移交司法机关依法处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5人）

1、延安联业工贸有限公司（3人）

（1）高延斌，男，54岁，群众，延安联业工贸有限公司法定代表人，全面负责公司的日常经营管理工作。作为公司主要负责人，未按照《中华人民共和国安全生产法》相关要求认真履行好主要负责人的安全生产管理职责。未能按要求组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未能及时督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，间接导致事故发生，对此次事故发生负有主要领导责任。违反《中华人民

共和国安全生产法》第五条、第二十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其2025年年收入40%的罚款。

（2）李申财，男，42岁，党员，延安联业工贸有限公司总经理，作为公司主要经营管理者，将废料加工项目外包后，未履行安全生产统一协调、管理职责，未对承包单位的安全生产工作进行有效监督检查，未及时发现作业现场的安全隐患，对事故发生负有重要管理责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其2025年年收入40%的罚款。

（3）马和和，男，群众，延安联业工贸有限公司碾庄商砼站车队长兼职安全生产管理人员，负责现场安全生产管理，未检查出本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未及时发现并制止作业人员的违规行为，对事故发生负有现场管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第六项、第七项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六之规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其年收入20%-50%的罚款，并暂停与其安全生产有关的资格证件六个月。

2、废料加工再利用负责人（1人）

郭延磊，男，38岁，群众，作为废料加工再利用项目的实

际负责人，未认真履行主要负责人安全生产工作职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未认真组织开展安全生产岗前教育培训；未能有效督促、检查涉事项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由宝塔区应急管理局依法给予其2025年年收入20%-50%的罚款。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

延安联业工贸有限公司作为甲方，外包作业安全管理流于形式，在未核实的情况下将废料加工再利用项目外包给不具备相应资质和安全生产条件的个人承包；外包作业管理制度不健全，未落实安全主体责任，以包代管、包而不管，为事故发生埋下风险隐患；未与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；对作业区域内安全生产工作实施缺乏统一协调、管理；对承包单位现场作业安全管理失管失察，未能及时发现并制止反“三违”作业行为；未对相关作业人员开展岗前安全教育培训、风险告知等安全培训和安全交底工作；是事故发生的主要原因。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第四十九条第一款、第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款一项之规定，建议由宝塔区应急管理局给予延安联业工贸有限公司三十万元以上一百万元以下的罚款。

（五）其他单位处理建议

1.宝塔区住房和城乡建设局，未落实《建筑业企业资质管理规定》第二十四条、《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（陕建质发〔2021〕27号）第一项要求，未建立健全预拌混凝土生产企业资质动态安全管理机制，未按照“三管三必须”原则对相关企业开展安全生产督查检查。建议宝塔区住房和城乡建设局向宝塔区人民政府做出深刻书面检查。

2.宝塔区李渠镇人民政府，安全生产属地管理责任落实不细，对辖区内企业的安全生产日常监督检查不深入，风险隐患排查检查不全面，督促企业整改隐患闭环不到位，建议向宝塔区人民政府做出深刻书面检查。

3.宝塔区李渠镇双田村民委员会，安全生产管理职责落实不到位，风险隐患排查检不全面，未及时发现延安联业工贸有限公司外包作业管理混乱、现场安全隐患突出等问题，建议宝塔区李渠镇党委政府对双田村和芦山小组主要领导进行警示约谈，李渠镇双田村向宝塔区李渠镇党委政府做出深刻书面检查。

六、事故防范措施建议

为认真吸取教训，防止发生同类事故和问题，管理组根据事故原因，结合本次事故暴露出来的问题，提出如下事故防范措施建议：

1.延安联业工贸有限公司要立即开展安全生产风险隐患排查整治工作，对公司各生产、作业场地的安全设施、作业环境、

外包项目进行逐一排查，完善作业现场的安全警示标志和防护设施，加强对场内车辆和外来作业人员的安全管理，建立外包项目安全生产管理档案，明确双方安全生产责任，定期开展外包项目安全检查，及时消除安全隐患；同时要加强对公司管理人员和作业人员的安全生产教育和培训，提升全员安全意识和安全管理水平。

2. 延安砼力新材料有限公司要定期加强对承租单位开展安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

3. 郭延磊，要以此为戒应立即停止生产经营活动，未依法取得相应安全生产资质和相关经营许可，不得擅自开展废料加工、场内车辆作业等生产经营活动。

4. 区住建局应依法履行相关行业领域的安全生产监督管理职责，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”工作原则，强化建筑市场与施工现场联动监管，预拌混凝土是涉及建筑工程结构安全的重要材料，须加强化预拌混凝土生产和使用全链条过程管理并建立健全预拌混凝土生产企业资质动态安全管理，要结合属地实际联合相关部门对预拌混凝土生产使用情况进行监督检查，形成工作合力，着力完善监管长效机制，严防各类安全事故的发生。

5. 建议区安委办将此次事故向各乡镇、部门通报，要求压紧压实责任，推动属地党委政府加强工作部署、行业部门落实“三管三必须”要求、企业严格落实主体责任，以责任闭环确保工作

落实；要持续加强隐患排查整治，视隐患为事故，以事故为警示，聚焦重点领域重点环节，全面开展排查整治，以整治成效提升工作质效；持续强化员工安全培训，分级分类分层抓实教育培训，以思想防线守牢安全底线；持续严格现场管理，守住防范事故的第一道关口，以一线安全确保全局安全。以时时放心不下的责任感、事事心中有底的行动力，不断夯实安全生产根基，坚决防范和遏制生产安全事故的发生。

延安联业工贸有限公司“3·05”场
内车辆致害一般事故调查组
2026年4月29日