安全生产

政策文件
依法行政
行政管理
公共服务

岫岩满族自治县杨家堡镇兴开岭村“5.18”亡人火灾事故调查报告

时间：2026-06-30 08:48 来源：县消防救援局 作者： 点击： 415 次

2026年5月18日10时59分，鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇兴开岭村付家沟组33号发生火灾事故。依据《中华人民共和国消防法》、《消防责任制实施办法》和《辽宁省火灾事故责任调查规定》等文件精神，经县政府同意，由县消防救援大队牵头，成立岫岩满族自治县“5.18”火灾事故调查工作组（以下简称调查组），正式开展火灾事故调查工作。事故调查组按照事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等方法，查明了事故经过和原因，查清了存在问题，认定了事故性质并提出了加强事故防范工作的有关措施。

经事故调查工作组共同认定，该事故是一起一般火灾责任事故，起火建筑为柴草棚，过火面积约48平方米，直接经济损失统计为5000元，造成1名居民死亡。

一、基本情况

（一）整体建筑情况。起火建筑位于岫岩县杨家堡镇兴开岭村傅家沟组33号，起火建筑为柴草棚，建筑面积约48平方米，火灾过火面积约48平方米。草棚北侧为山坡，南侧为受灾户家民房，西侧为民房，东侧为民房。该柴草棚所有人为栾某某（已故）。

（二）死亡人员情况。死亡人员栾某某，女，78岁。

二、事故相关情况

（一）事故发生经过。2026年5月18日9时许，鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇兴开岭村傅家沟组村民杨某洪发现邻居栾某某家屋附近有黑烟，打电话给栾某某未接通后，到栾某某家中发现房屋后柴草棚起火，在屋内及房前房后均未找到栾某某，立刻喊附近村民救火，随后打电话联系栾某某儿子关某某，村民在救火时发现栾某某倒在柴草棚北侧，关某某到场后拨打119报火警。

（二）人员伤亡情况。经现场勘验，此起火灾造成1人死亡，死者栾某某，女，78岁，身份证：210622XXXXXXXX4263；死者位置位于柴草棚北侧。

（三）灭火救援情况。

1.接处警和力量调度。2026年5月18日10时59分，鞍山市岫岩满族自治县杨家堡镇兴开岭村傅家沟组33号一柴草棚发生火灾。鞍山支队指挥中心立即调派城东街消防救援站3辆消防车、13名消防救援人员，赶赴现场扑救，大队全勤指挥部遂警出动，同时通知岫县公安局、120急救中心等联动部门同时出动。

2.处置经过。11时20分，城东街消防救援站到达现场，立即组织人员进行火情侦察和搜救灭火。此时起火柴草棚门已向东侧倒下现场燃烧成发展阶段。救援力量铺设一条水带干线，掩护内攻搜救组进行内攻搜救。11时21分，内攻组人员发现一名被困人员仰卧于草棚北侧，现场通讯员通过辖区派出所民警核对被困人员基本信息。11时50分，现场明火被扑灭，11时51分，现场处置结束。随后开现场清理工作，全面排查火灾隐患。

三、火灾事故发生的原因和性质

（一）火灾事故直接原因。火灾发生后，调查人员围绕起火时间、起火部位、电器、燃气线路敷设、亡人生前身体状况、生活习惯等情况对相关人员进行了调查询问，按照环境勘验、初步勘验、细项勘验、专项勘验四个步骤对火灾现场进行勘验。综合分析认定该起火灾的起火时间：2026年5月18日9时04分许。 起火部位：杨家堡镇兴开岭村栾某某家民房北侧柴棚。起火点：杨家堡镇兴开岭村栾某某家民房北侧柴棚东北角附近区域。起火原因：栾某某在柴棚北侧劳作不慎引燃覆盖柴棚的鸡棚布引发火灾。

（二）人员死亡原因。经过岫岩满族自治县消防救援大队出具的鞍岫消火认字〔2026〕第0017 号，经过现场勘查、法医鉴定、访群众等工作，得出如下结论：栾某某在柴棚北侧劳作不慎，引燃覆盖柴棚的鸡棚布引发火灾，致使栾某某不幸离世。由于死者家属不要求进行尸检，故无尸检报告。

（三）事故性质。经调查认定，该起火灾是一起责任事故。

四、事故延伸调查情况

火灾延伸调查组分别对发生火灾建筑的工程建设、消防产品质量、中介服务、起火单位消防安全管理、政府、监管部门落实消防安全监管责任等方面和灭火救援方面是否存在问题进行了调查，调查情况如下：

1、工程建设方面。起火建筑为自建彩钢板结构住宅，不涉及工程建设手续。

2、消防产品质量方面。因本次火灾为单户居民火灾，不涉及到消防产品，故未对消防产品质量进行专项调查。

3、消防社会服务方面。经调查，该起火建筑为单层民用柴草棚，不涉及消防设施及灭火器材。

4、起火场所使用管理方面。起火柴草棚为栾某某（死者）在房后自建，发生火灾时栾某某在柴棚北侧劳作，待消防救援人员到后，栾某某已于此次火灾中死亡。

5、属地政府、监管部门方面。杨家堡镇政府及消防工作站、兴开岭村监督管理工作落实不到位，群众缺乏基本的防火、灭火常识，消防安全意识未深入人心。

6、灭火救援方面。支队指挥中心接处警及时，灭火力量调派充足、合理。消防救援站在第一时间内出动，到场后，灭火战术运合理，迅速出水将火灾扑灭。

五、火灾事故责任处理建议

1、由于此起火灾事故为栾某某在柴棚北侧劳作不慎引燃覆盖柴棚的鸡棚布引发火灾，致使栾某某在火灾中丧生。因此，并无涉刑事责任。

2、联合惩戒。调查过程中未发现对火灾负有责任的工程建设和使用管理等单位。此次火灾非安全生产事故，为村民柴草棚类的般亡人火灾事故。

3、行政处分。杨家堡镇消防工作站、兴开岭村的消防安全宣传工作不到位，群众缺乏基本的防火、逃生自救、灭火常识，杨家镇应加强对属地的督管职能。对此建议由岫岩满族自治县消防安全委员会对杨家堡镇消防工作站工作人员进行约谈，对杨家堡镇分管消防安全工作的领导进行全县通报批评，杨家铺镇兴开岭村负责人在全镇做书面检讨。要求严格落实《消防安全责任制实施办法》规定的消防工作职责，进一步压实责任，加强管控，消除隐患，确保全县消防安全工作万无一失。

六、事故经验教训及建议

（一）事故教训

1、村委会未依法履行消防法律法规规定职责，防火安全知识宣传不到位，对弱势群体关注度不够；

2、杨家堡镇人民政府消防工作站履职不到位，乡镇消防工作存在漏洞，日常检查宣传演练工作不到位；

3、杨家堡镇人民政府对兴开岭村村民委员会的消防工作指导欠缺；

4、弱势群体监护人消防安全意识淡薄，监护人对被监护人员管理监护不到位，消防安全知识、防火意识匮乏，突发火灾疏散和生自救能力极差。

（二）工作措施

1、乡镇政府应确立弱势群体台账，建立包片的工作机制，确保每户都有负责人员开展防火检查、宣传等工作。

2、加强服务意识。联合派出所、村镇、街道社区消防工作站、村委会、消防救援大队的工作人员上门入户，深入基层群众普及防安全知识。

3、设计多种宣讲方式，力求重质重量的完成消防科普任务。可用义务讲座这种传统的宣传培训模式对群众进行科普宣传，也可用趣味直播、翻拍当下流行桥段等方式，以新奇的角度激发群众的好奇心，用群众喜闻乐见的方式科普宣传消防安全知识。

特此报告

“5.18”火灾事故调查工作

2026年6月1

岫岩满族自治县人民政府　辽ICP备13003301号　【网站地图】浏览量：15308655
版权所有：岫岩满族自治县人民政府办公室　主办单位：岫岩满族自治县人民政府办公室
网络举报电话：0412-7854321　网站标识码：2103230002　辽公安备案号：21030202000202
地址：鞍山市岫岩满族自治县岫玉大街36号政府综合楼