汉阴县汉阳镇松林村“7.15”坠落事故调查报告

索引号:	xzfgzbmhyxscjdglj-GK-2025-0018	发布日期:	2025-09-29 16:37
来源:	县应急管理局		
内容概述:	汉阴县汉阳镇松林村“7.15”坠落事故调查报告		

分享：

2025年7月15日上午8时10分许，汉阴县汉阳镇松林村二组线缆架设工地发生一起坠落事故，造成一人死亡。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律法规规定。汉阴县人民政府成立了由县应急管理局牵头，相关部门、镇有关人员参与的“7.15”坠落事故调查组，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅相关资料、走访调查取证，查明了事故发生的经过及原因，认定了事故的性质和划分了责任，对事故责任单位及责任人提出了处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

(一)项目发包单位

中国X股份有限公司陕西分公司，法定代表人：XX;注册地址：陕西省西安市高新路56号。

(二)承包单位

1.施工总承包单位

X工程局有限公司：法定代表人：刘XX，公司成立于1989年4月18日，注册资本壹亿陆仟万元人民币，公司注册地址：保定市竞秀区东风中路1559号;公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) ;经营范围：通信线路、通信设备安装、通信工程施工及维修;通信系统维护;通信工程设计服务;架线作业分包;建设工程施工等;统一社会信用代码：911306001059410187.

2.施工分包单位

(1)陕西世X经济技术合作有限公司(以下简称：世X公司)，成立时间：2009年3月19日;法定代表人：李XX;公司注册地址：陕西省西咸新区沣东新城金湾科创一期金科三路秦创园人才大市场5层505室;企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股);经营范围：技术服务;人力资源服务;承接总公司工程建设业务;劳务服务;对外承包工程;信息系统运行维护服务、工程管理等;统一社会信用代码：916101036847856105.

(2)劳务分包单位：陕西宏X信息科技有限公司(以下简称：宏X公司)，成立时间：2017年5月4日;法定代表人：张XX;公司注册地址：陕西省延安市富县幼儿园1单元102室;企业类型：有限责任公司(自然人独资);经营范围：通信设备、器材销售;通信工程、大楼智能布线工程设计、施工、维修;通信设备的搬运、安装、维护等;统一社会信用代码：91610628MA6YEX5QX4.

(三)监理单位：X项目管理有限公司，成立时间：1997年9月29日;法定代表人：杨X;公司注册地址：陕西省西安市高新区高新路52号高科大厦18F;企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围：规划设计管理;单建式人防工程监理;建设工程监理等。统一社会信用代码：91610000294208084M。2024年1月19日取得工程监理资质证书，具备通信工程监理甲级资质,证书编号：E161002420.

(三)工程项目概况

2025年1月24日XX分公司与X工程局有限公司签订“X公司2024-2025年有线接入网工程施工服务集中采购项目-项目-(汉中、商洛、宝鸡、安康)-标包四通信工程建设项目施工框架协议”(合同编号：SNSGS2500058BGY00),约定在框架协议生效之日起两年或框架协议份额执行完毕期限内承包人按照框架协议的约定和订单，承担具体项目的工程建设施工，具体项目施工事宜承包人按约定以及发包人或其下属机构要求，与具体项目业主另行签订施工协议。2025年5月21日，X分公司通过采购平台系统与X工程局有限公司签订“2025年安康市汉阴县平梁镇、汉阳镇、漩涡镇FTTH新建工程”施工协议，协议内容主要为通信线路工程施工，同时签订了安全管理协议书和工程施工廉政协议书。

2025年7月2日，X工程局有限公司与世X公司签订施工合作协议，合作内容为“2025年安康市汉阴县平梁镇、汉阳镇、漩涡镇FTTH新建工程”光缆布放施工，计划开工日期为2025年7月10日，2025年10月30日前完工。

2025年3月26日世X公司与宏X公司代表郝X签订工程劳务分包协议，分包内容为安康地区工程劳务项目。

2025年7月3日，X工程局有限公司向监理单位X项目管理有限公司提供开工报审相关资料;2025年7月10日X项目管理有限公司下达“2025年安康市汉阴县平梁镇、汉阳镇、漩涡镇FTTH新建工程”开工令，该项目正式进入前期现场踏勘和施工准备阶段。

二、事故基本情况

(一)事故发生地点

该事故发生于汉阴县汉阳镇松林村二组。

(二)事故发生经过

7月15日上午8时许，在世X公司事发项目现场负责人韩X安排下，由郝X带队，一行5人前往施工现场进行施工前现场踏勘，查看施工路线及施工地点现场情况，熟悉作业环境。5人在行进过程中无意惊扰到旁边树上一窝马蜂，受惊扰的马蜂随即飞出，5人四下躲避马蜂。跑在郝X前面的工友李X突然听到身后咚的一声响，随即转身发现一直紧跟自己身后的郝X不见了。李X飞快跑出树林，见马蜂已散去便到四周寻找郝X，最后在树林下的一处20米左右的深沟里发现了斜趟着的郝X，于是便赶紧喊其他三个工友一起下去救人。在去营救郝X的同时工友白X拨打了120(时间大概为8时17分)。四人到达事发现场后，发现郝X脸色发白，呼喊他也没有反应。白X用手试探其鼻息已没有了呼吸，用双手按压脖子感觉不到脉搏跳动，身上没有发现明显外伤。为方便120救援，由白X背着郝X，在其他工友的辅助下，将郝X背上了公路平躺，将他衣服解开通风，等待120救援。大概10分钟后，双坪卫生院救护车到达现场，医生检查后将郝X抬上救护车赶往汉阳镇卫生院救治。约9时左右，途中遇到前往救援的汉阳镇卫生院救护车，医生当即做了心电图，并进行了全面抢救，后经抢救无效死亡。

(三)事故现场应急处置情况

事故发生后。8时17分，在场的工友第一时间前往事发现场救人，同时工友白X迅速拨打了120.到达现场立即对伤者情况进行了检查，发现郝X脸色发白，呼喊没有反应，用手试探鼻息发现没有呼吸，用手按压脖子感觉不到脉搏，身上无明显伤口。为方便120救援，在场工友第一时间将郝X转移到交通便利的公路上，并通过解开衣服通风、呼唤等方式进行简单的救治。大概10分钟后，双坪卫生院救护车到达现场，医生对伤者进行了检查，并迅速将伤者转运至路程较近、医疗条件较好的镇中心卫生院救治。9时左右，在去往汉阳镇的途中遇到前来救援的镇中心卫生院救护车，医护人员再次通过做心电图、呼唤等方式对伤者进行了检查，并现场组织进行了抢救;7月15日上午9时左右，郝X经抢救无效死亡。

(四)事故报告情况

事故发生后。8时17分，工友白X拨打了120急救电话。同时，120救护人员拨打了110报警。救护车走后李X联系了郝X家属;9时30分左右，施工现场负责人韩X接到事故报告并了解了事故基本情况;11时左右，韩X向公司项目技术负责人刘X进行了报告;11时39分，刘X向汉阳镇派出所进行了电话报告;17时22分，刘X向汉阴县应急管理局进行了电话报告。

(五)应急处置评估

本起事故救援中，现场工人本着“救人第一”的原则，能妥善处置事故现场后续救援工作，事故救援现场处置得当、救援行动开展有序;但在事故报告过程中，事故发生单位忙于死者的善后事宜，未在规定时限内将事故发生情况向行业主管部门或应急管理部门报告，于事故发生8小时后，向县应急管理局报告事故情况，存在迟报事故。

三、事故造成的人员伤亡、善后处理及直接经济损失

(一)事故造成的人员伤亡情况

该起事故死亡1人，无受伤人员。死亡人员基本情况：死者郝X，男，汉族，45岁，身份证号61062919800813****，身份证住址：陕西省延安市洛川县菩提镇咀头行政村039号。

(二)事故善后处理情况

事故发生后，世X公司与宏X公司及时联系死者家属沟通协商，于2025年7月21日达成赔偿协议。郝X尸体已送回老家安葬，死者家属情绪稳定，无其他诉求。

(三)事故直接经济损失

该起事故造成直接经济损失188万元。

四、事故发生的原因

(一)事故发生的直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：通信线缆架设人员郝X在查看施工线路、熟悉作业环境时，旁边树上的一窝马蜂受到惊扰突然飞出，郝X在躲避马蜂过程中不慎跌落至20米左右深的沟里，造成死亡。

(二)事故发生的间接原因

1.世X公司：(1)安全教育和培训不到位，未能保证作业人员有效辨识作业过程中存在的危险有害因素以及应当采取的应急防范措施;(2)安全管理责任存在差距，对现场安全隐患和安全风险情况未尽到告知义务。未开展现场安全技术交底，未能采取有效技术、管理措施，在安全隐患不清、风险不明的情况下要求从业人员进入作业现场，致使从业人员身处险境，从而受到伤害。

2.宏X公司安全生产责任落实不到位，未针对野外作业环境安全风险防范应对及自救互救措施对公司劳务人员开展培训，导致从业人员安全意识薄弱，自救互救能力不足。

3.X分公司作为工程发包方属地管理单位，落实安全生产监督责任缺位，履行安全生产“三管三必须”要求不力，现场勘察时未到现场履行安全质量监督职责。

(三)事故性质

经调查认定，汉阴县汉阳镇松林村二组“7.15”坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

(一)对事故相关人员的责任认定和处理建议

1.死者郝X，个人防护意识和安全意识淡薄，对施工现场的危险源辨识不足，对施工作业临近的马蜂窝未引起警觉并采取有效措施，在躲避马蜂过程中坠落导致事故发生，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其相应责任。

2.韩X，世X公司事发项目现场负责人，未认真履行安全生产管理职责，未开展现场安全技术交底，对作业现场安全管理缺位，未严格落实安全检查和安全隐患排查，对本起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由汉阴县应急管理局给予上一年年收入百分之二十的行政处罚。

3.张X，宏X公司负责人，未认真履行企业安全生产主体责任，未认真开展安全生产教育培训，特别未针对野外作业安全风险防范和自救能力对劳务人员开展教育培训宣传，对本起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由汉阴县应急管理局给予上一年年收入百分之四十的行政处罚。

(二)对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.世X公司，安全生产工作管理不到位，未开展现场安全技术交底，未能采取有效技术、管理措施及时发现并消除作业现场存在的事故隐患，安全教育和培训不到位，对本起事故发生负有管理责任。建议汉阴县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项之规定进行行政处罚。鉴于事故发生后该公司忙于处理善后事宜，安抚家属情绪，故对迟报事故不予追究责任。

（三）建议给予其他处理的人员

1.欧X，X分公司X主任，监督本施工工地质量及生产安全工作，未严格落实安全生产“三管三必须”要求，对本起事故发生负有一定监管责任，建议由汉阴分公司给予提醒谈话。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，警钟长鸣，认真落实省市县各级对安全生产工作的系列要求，不断强化安全生产责任制落实和提升管理工作人员安全意识，切实落实企业主体责任、加强安全生产管理工作，杜绝此类事故的再次发生，提出如下措施建议：

(一)充分认识安全生产工作重要性。坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，统筹发展和安全，时刻保持高度警惕，对标对表找差距抓落实，强化抓好安全防范工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，坚决扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。要清醒认识本次事故存在的问题和不足，坚决克服麻痹侥幸思想，有效防范化解各类生产安全风险，坚决遏制生产安全事故，切实维护人民群众生命财产安全。

(二)强化企业主体责任落实。X工程局有限公司、世X公司要严格落实企业安全生产主体责任，加强企业安全生产管理，加强对安全生产工作的领导;强化分包单位相关人员的资格审查，建立健全并落实企业各项安全生产规章制度和操作规程，完善隐患排查治理制度，及时发现和消除事故隐患;落实管理人员及项目施工负责人现场监护及带班管理,加大施工现场监管力度。施工过程中,落实专人监护，监督从业人员正确佩戴个体防护用品,制定应急撤离方案，切实降低事故风险，有效防范各类事故发生。

(三)加强从业人员的安全教育培训。世X公司要加强从业人员安全教育培训，如实记录安全生产教育培训情况，切实增强作业人员的安全素质和安全意识。

(四)加强施工现场的安全监管。中国电信汉阴分公司、县经科局、汉阳镇人民政府要认真落实安全生产“三管三必须”和行业监管、属地管理责任，进一步强化监督检查和日常管理，督促企业把安全责任落实到工作的全过程，杜绝责任盲区，严防措施疏漏，努力实现监管无缝隙，责任全覆盖，同时，要组织相关单位召开事故现场分析会，向广大职工通报该起事故，分析事故发生的原因，吸取事故教训，积极开展行业领域安全生产大检查、隐患大排查、大整治活动，全面、深入的排查治理各类事故隐患，有效防范生产安全事故发生。

关闭本页

上一篇：汉阴县安全生产委员会办公室关于加强“五一”假期和汛期安全防范工作的通知[04-30]

下一篇：关于生产安全事故统计核销建议的公示[06-30]

主办：汉阴县人民政府 承办单位：汉阴县人民政府办公室（县政府信息中心） 版权所有 汉阴县人民政府

地址：陕西省汉阴县城关镇和平街35号 值班电话：0915-5212015 网站邮箱：hanyinxian@163.com 便民热线：12345

网站标识码：6109210011 陕公网安备 61092102000107号 备案编号：陕ICP备05002171号-1

政务微信 政务微博 党政机关