[索 引 号]	11500235747452371C/2023-00058	[
[发布机构]	云阳县应急管理局	[
[标 题]	云阳县鱼泉“4·2”车辆侧翻事故调查报告	
[发文字号]		[

云阳县鱼泉“4·2”车辆侧翻事故调查报告

2023年4月2日14时50分左右，云阳县鱼泉镇马槽村2组干溪子沟发生一起车

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，故调查组的通知》要求，成立由县应急局牵头，县检察院、县公安局、县交巡警进行调查。调查组通过现场勘查、询问有关当事人、查阅有关资料等方式，查明了对有关责任单位和责任人的处理建议、事故防范和整改措施。现将调查结果报

一、事故经过及善后处理情况

（一）事故发生经过。

2023年4月2日14时50分左右，云阳县巨科建材有限公司（以下简称：云阳县石场取料场向石料加工区方向行驶，行至干溪子沟边时，车辆连同驾驶员一起