浙江鼎能新能源科技有限公司
“1·7”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.2

2022年1月7日11时15分许，浙江鼎能新能源科技有限公司在兰溪市点点红假发有限公司工商业分布式光伏电站项目作业现场发生一起高处坠落事故，导致1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会和横溪镇人民政府组成的浙江鼎能新能源科技有限公司“1·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江鼎能新能源科技有限公司

事故发生时间：2022年1月7日11时15分许

事故发生地点：浙江鼎能新能源科技有限公司在兰溪市点点红假发有限公司工商业分布式光伏电站项目作业现场

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：陈某健，系浙江鼎能新能源科技有限公司项目经理，男，汉族，43周岁，身份证号：

330105********2517，住址：浙江省景宁畲族自治县红星街道园丁新村。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

浙江鼎能新能源科技有限公司成立于2015年6月19日，注册地位于浙江省义乌市江东街道江东中路286号，法定代表人为金某青。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；电池销售；充电桩销售；电气设备销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务；新兴能源技术研发；贸易经纪；企业管理咨询；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。浙江鼎能新能源科技有限公司对外投资4家公司，具有1处分支机构。

（二）事故涉及工程承包情况

兰溪市点点红假发有限公司将工商业分布式光伏电站销售安装承包给了浙江鼎能新能源科技有限公司，总承包款人民币叁佰叁拾伍万元整（大写）￥3350000，工期为九十个工作日。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022 年 1 月 7 日 11 时 15 分许，兰溪市点点红假发有限公司后勤王某清和厂长唐某泽在办公室时，唐某泽接到一个工人电话，说有人掉下来了，王某清马上赶往现场，发现有人摔在 3 号厂房东面地上，马上拨打了 110 和 120，后经确认，当事人系浙江鼎能新能源科技有限公司在该项目的项目经理陈某健，当日没有人看到陈某健是何时到达作业现场的，只有浙江卓仲电力建设有限公司现场安装工人罗某十一点多的时候见到他站在离七楼平地面约两三米高处的钢架两个斜坡的中间位置，之后罗某就下班吃饭去了。经兰溪公安局刑警队现场勘察，陈某健坠落点系七楼已安装好的光伏板顶面边缘，距离地面高度约为 26 米。

（二）事故救援情况

事故发生后，王某清马上拨打了 120 和 110，后经 120 随车医生确认，陈某健已当场死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，事故发生后，市 110 指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局、横溪派出所。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故发生地点位于浙江鼎能新能源科技有限公司在兰溪市点点红假发有限公司工商业分布式光伏电站项目作业现场。现场情况：事发现场无任何安全警示标志标语，坠落点有大量血迹，随人坠落的还有记有工程相关信息的 A4 纸一张，

还有书写夹板一块，笔一支，坠落地点离地面高度约为26米，当事人事发时未戴安全帽，未系安全绳。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对陈某健死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭州华硕〔2022〕病鉴字第11号），确认陈某健额骨凹陷性骨折，鼻腔、外耳道出血，头面部软组织损伤；肋骨多发骨折，左侧胸腔穿刺抽出血液；骶骨骨折、四肢多发骨折，全身多发皮肤损伤，损伤与意外事故发生存在因果关系。陈某健颅脑、胸部损伤较重，为相对致命性损伤。符合高坠所致的严重颅脑、胸腹部联合损伤死亡。

六、事故发生原因和性质认定

（一）直接原因

当事人陈某健安全意识淡薄，项目工地现场进行高空及高处临边检查作业时未戴安全帽，未系安全绳。

（二）间接原因

浙江鼎能新能源科技有限公司安全生产主体责任落实不到位，对项目经理岗位职责风险分析研判不到位，致使相应安全管理及作业防护不到位，项目经理到项目工地检查(包括安装质量、进度、安全及统计筹划材料发送等）一人前往且未配备安全帽和安全绳等劳动防护用品，项目经理高空及临边检查过程中无人现场安全监护。浙江鼎能新能源科技有限公司安全教育培训不到位，

致使陈某健安全意识淡薄、对高空及临边检查作业危险性估计不足，作业过程中未按高空及临边作业安全技术要求穿戴安全帽及安全绳。

（三）事故性质认定

经调查认定，浙江鼎能新能源科技有限公司“1·7”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）浙江鼎能新能源科技有限公司

浙江鼎能新能源科技有限公司在进行光伏安装项目质量检查过程中，未严格按照《安全管理制度》组织作业，对项目经理岗位职责风险分析研判不到位，致使登高作业防护措施未配备，项目经理到现场检查安全管理制度不完善，单人到现场未实行检查相互监督，教育培训不到位，导致事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有主要责任，建议由兰溪市应急管理局对浙江鼎能新能源科技有限公司进行行政处罚。

（二）浙江鼎能新能源科技有限公司法人代表金某青

法人代表金某青，对员工的教育培训不到位，对公司岗位职责风险分析研判不到位，安全管理制度的制订、实施不完善，监督不到位，致使未能及时发现并纠正员工的违章行为，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对本次事故的发生负有重要领导责任，建议由

兰溪市应急管理局对法人代表金某青进行行政处罚。

（三）浙江鼎能新能源科技有限公司项目经理陈某健

作为项目经理，安全意识淡薄，没有具备必备的安全生产知识，进行高处作业时未戴安全帽，未系安全绳，发生安全事故，导致其死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

八、事故防范措施及整改建议

（一）浙江鼎能新能源科技有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，全面落实安全生产主体责任，加强对临时外来人员施工作业现场的安全检查，加强对从业人员的安全教育培训和管理工作，认真开展安全检查，及时发现、制止从业人员的违章作业行为，落实好各项安全措施，及时消除事故隐患，预防和遏制各类事故再次发生。

（二）横溪镇人民政府

要持续推进安全生产工作，认真落实安全生产监管责任，组织开展安全生产大检查，重点对辖区内企业以及企业外包工程提升安全生产监管强度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。