青山区（化工区）白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）“4·19”一般高处坠落事故调查报告

“4·19”一般高处坠落事故调查调查组

2023年5月

目 录

一、基本情况.....1

（一）工程基本情况.....1

（二）事故相关单位基本情况.....2

（三）事故调查有关人员情况.....3

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....3

三、事故调查情况.....4

四、事故原因.....5

五、事故责任分析及处理意见.....5

2023年4月19日，白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）发生1起高处坠落事故，造成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，青山区人民政府成立由区应急管理局、区公安分局、区总工会、区城建局等单位组成的“4·19”事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院参加，对事故展开调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生的主要经过、原因，认定了事故的性质。

一、基本情况

（一）工程基本情况

白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）系清潭、群利等八村棚户区（城中村）改造工程，建设单位为武汉化工区城市建设发展有限公司，施工总承包单位为中国一冶集团有限公司，监理单位为中韬华胜工程科技有限公司，分包单位为湖北省宏博策工程技术有限公司。

该项目位于武汉市东湖高新区花山生态新城白羊山村，武汉绕城高速东侧，新建白羊佳苑一期项目场地北侧。工程由20栋塔楼、9栋配电房、门房、垃圾收集站等组成，其中19#塔楼为11层（两层地下室），20#塔楼为5层商业用房（一层地下室），其余均为18层塔楼住宅（一层地下室），总占地面积9万㎡，总建筑面积约34.5万㎡。截止事发时，项目已完成合同内所有施工内容，项

目园林绿化、道排等附属工程均已完工，验收工作均已完成，准备进行联合验收工作。该项目系青山区（化工区）报建项目，由青山区建筑管理站负责监督。

2022年10月18日，中国一冶集团有限公司与湖北省宏博策工程技术有限公司签定《清潭、群利等八村棚户区（城中村）改造白羊佳苑还建社区二期项目施工总承包第二标段外立面装饰装修专业分包工程第二标段补充协议一》，增加“地下室坡道玻璃雨棚”等工程。事发时死者正在进行白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）汽车坡道雨棚安装作业。

（二）事故相关单位基本情况

1.中国一冶集团有限公司（以下简称“一冶集团”），成立于1990年，有限责任公司，统一社会信用代码：91420100177727556，注册地址：青山区36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼），经营范围：建设工程总承包、施工总承包和项目管理等，具有建筑工程施工总承包特级建筑业企业资质证书（证书编号：D142002371）。

2.中韬华胜工程科技有限公司（曾用名：武汉华胜工程建设科技有限公司，以下简称“中韬华胜公司”）成立于2000年，有限责任公司；统一社会信用代码：91420100722700121Q；注册地址：武汉东湖新技术开发区汤逊湖北路33号华工科技园.创新基地18栋9层01、02室，经营范围：工程建设监理等。公司具有工程监理综合资质证书（证书编号：E142003961）。

3.湖北省宏博策工程技术有限公司（以下简称“宏博策公司”）,成立于2010年，有限责任公司；统一社会信用代码：91420117565576680D；注册地址：武汉市新洲区徐古街正街，经营范围：建筑工程施工等。公司具有建筑工程施工总承包三级证书(证书编号:E342029243)、建筑装修装饰工程专业承包二级证书（证书编号：D242088878）。

（三）事故调查有关人员情况

1.文某荣(死者),系宏博策公司的聘用员工,双方签订有《工程建设领域劳动合同》,2023年4月19日进入该项目工作,主要从事雨棚安装作业。

2.徐某春，系一冶集团白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）常务经理。

3.李某强,系宏博策公司员工,为白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）汽车坡道雨棚分包班组长。

4.汪某，系一冶集团员工，为白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）施工员。

5.张某高,系宏博策公司员工,为白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）汽车坡道雨棚撕玻璃双面胶作业工人，事发当天与死者一同在汽车坡道的雨棚上作业。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

2023年4月19日17:00左右，文某荣、张某高在白羊佳苑还建社区二期项目（二标段）1＃坡道(1＃塔楼与8＃塔楼之间）汽

车坡道雨棚上，完成当日雨棚安装作业后，张某高、文某荣依次从爬梯退场时，文某荣从爬梯退场时滑落至汽车坡道面。张某高下爬梯后向前行走，听到响声，回头看见文某荣躺在地面上。施工员汪某在现场巡查时看到文某荣下爬梯时滑落。班组长李某强在现场看到文某荣滑落后，立即拨打120急救电话，将文某荣送至华中科技大学同济医学院附属同济医院（光谷院区）进行救治。文某荣于2023年4月19日23:30左右医治无效死亡。

事发后，现场施工人员立即向项目部报告，项目施工单位向区城建局报告。区城建局、区公安分局、区应急管理局接报后立即赶赴事故现场开展调查处理，督促项目参建单位妥善处理事故善后事宜，并在及时将该起事故上报至区委区政府总值班室和市应急管理局。

4月21日，湖北省宏博策工程技术有限公司与文某荣儿子文露签定协议书，给予补偿20万元，文某荣尸体于当天在武昌殡仪馆火化。

三、事故调查情况

事故调查组对现场进行勘察，并对该起项目相关的工友、班组长、总包单位及监理单位共6名人员进行了询问调查，调阅公安部门询问笔录。有关情况如下:

1.根据现场勘查情况，施工作业无视频监控，爬梯总长6.5米，爬梯处的汽车坡道雨棚距离汽车坡道面5.5米左右。

2.根据调查询问笔录，文某荣在坡道玻璃面板施工时系挂了

安全带，佩戴安全帽，下钢爬梯时中间有停顿，坠落至地面，高度3米左右。文某荣坠落至地面后，安全帽摔到旁边，面部朝上有血迹，地面无血迹。

3.根据同济医院出具的门诊电子病历，文某荣于4月19日18时18分送医救治，昏迷1小时，无明显外伤，初步诊断呼吸心跳骤停，抢救无效于23时30分宣告临床死亡。

4.文某荣的儿子文露提供情况说明，文某荣生前身体欠佳，有高血压、心脏病等基础疾病。根据文露提供的文某荣生前相关体检报告显示，2022年10月18日文某荣在天门市爱民医院进行体检，体检结果显示血压增高、窦性心动过速。

四、事故原因

调查组根据勘查、询问笔录、医疗诊断等综合分析，认定死者文某荣由于机体内潜在性疾病（高血压、心脏病等）发作致呼吸心跳骤停而坠落，最终救治无效死亡。

五、事故责任分析及处理意见

根据调查情况，本事故符合《生产安全事故统计管理办法》有关统计核销规定，鉴于该起事故系因文某荣自身疾病所致，不属于生产安全事故，建议核销。