广西融安县发财树木业有限公司 “2·17”机械伤害事故调查报告

来源：融安县应急管理局 发布日期：2023-04-06 17:25

广西融安县发财树木业有限公司“2·17”机械伤害事故

调

查

报

告

广西融安县发财树木业

有限公司“2·17”机械伤害事故调查组

2023年4月6日

广西融安县发财树木业有限公司
“2·17”机械伤害事故调查报告

2023年2月17日7时05分左右，广西融安县发财树木业有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条以及《柳州市人民政府关于进一步明确安全生产事故处理权限的通知》（柳政发〔2013〕57号）和《融安县人民政府关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（融政发〔2021〕5号）的有关规定，融安县应急管理局成立了事故调查组，对事故现场进行了勘验及调查取证。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位的基本情况

企业名称：广西融安县发财树木业有限公司

单位地址：融安县长安镇红卫红卫园区内

法定代表人：陈国林

单位类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围及方式：木制品加工、销售(依法须经批准的项目，经关部门批准后方可开展经营活动。)

事故发生时间：2023年2月17日上午7时05分

事故发生地点：广西融安县发财树木业有限公司生产车间

企业证照情况：该企业证照齐全有效

二、事故类别：机械伤害事故

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

姓名	性别	出 生 年 月	籍贯	工种	伤亡 情况	直接经济损失
赵禄清	男	1976年1月	广西融安县	拌胶工	重伤	2万元

四、事故涉及单位

广西融安县发财树木业有限公司

五、事故发生经过及救援情况

2023年2月17日6时40分赵禄青到位于融安县红卫工业园区内的广西融安县发财树木业有限公司生产车间进行胶水搅拌作业，7时05分左右搅拌完成第二桶胶水时，赵禄青在清理搅拌桶内上侧边部胶水时，衣物被机械搅盘勾住，身体跟随机械旋转导致身体多个部位撞伤。事故发生后车间主任李贤超听到呼救声后立即赶到现场，迅速关停机械将赵禄青从机械上放下，立即拨打120急救电话，现

场班组人员李贤超并向厂领导汇报，广西融安县发财树木业有限公司接到事故报告后及时启动事故应急救援预案，组织相关人员进行施救，7时30左右向县应急管理局、长安镇政府报告事故救援情况。120医务人员接到报告后及时赶到现场紧急施救，将受伤人员赵禄青送到融安县中医院进行救治，并于2023年2月20日转院至柳州市工人医院进一步治疗。目前伤者病情平稳逐步好转，正在进一步治疗中。

县安委办接到事发单位报来的事故情况汇报后，立即向县委、县人民政府和市应急局报告，县委、县人民政府高度重视，及时指定由县应急管理局组成事故调查组，开展事故现场勘验、调查取证和后续救治相关工作。

六、事故发生的原因分析和事故性质

调查组经过对事故的调查取证，认定造成这起事故的原因有以下几个方面:

（一）直接原因

作业人员赵禄青安全防范意识淡薄，安全风险识别不到位，违反操作规程冒险作业在清理搅拌桶内的胶水时未停机清理，致使衣物被搅拌盘勾住，身体随机械旋转撞到周边物体，导致身体多处撞伤、左腿肢体离断伤，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

广西融安县发财树木业有限公司安全监管主体责任落实不到位，规章制度和操作规程不完善，安全教育培训不到位记录不全，事故隐患排查不细致不到位，安全风险辨识不清，是造成此次事故

的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组经过对事故的调查取证，认定广西融安县发财树木业有限公司“2•17”机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

七、对事故责任人员和事故责任单位的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.广西融安县发财树木业有限公司未认真履行安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》及其他法律法规的规定，导致这起生产安全事故发生，对事故的发生负有责任。依据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）的内容，建议不以事故责任对广西融安县发财树木业有限公司进行处罚。

2.广西融安县发财树木业有限公司发生机械伤害以后，融安县应急管理局于2023年2月17日对广西融安县发财树木业有限公司下达了（融）应急现记〔2023〕2-17-1号《现场检查记录》与（融）应急责改〔2023〕工贸2-17-1号，责令立即将安全生产责任制落实并进行考核，相关操作规程上墙，设立警示标志，风险卡。由融安县应急管理局针对广西融安县发财树木业有限公司存在违反规章制度问题，进行立案查处。

（二）对责任人员的处理建议

赵禄青安全防范意识淡薄，违反操作规程冒险作业，在清理作业时安全防护措施不到位，机械未关停，导致右手衣物被机械勾住，身体被机械带动旋转。赵禄青对事故的发生负有责任；建议由广西融安县发财树木业有限公司按照公司有关规定对相关责任人进行处理，报县应急管理局备案。

八、事故防范和整改措施

（一）广西融安县发财树木业有限公司严格遵守、贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等相关法律法规的规定，牢固树立“红线”意识，深刻吸取事故教训，不折不扣落实企业安全生产主体责任。严格执行安全生产法律、法规、标准及规范，加强对危险作业的组织和现场安全管理，督促作业人员严格履行安全生产责任、定制执行安全管理制度和安全操作规程，确保各项规章制度、岗位操作规程落实到操作层面。

（二）广西融安县发财树木业有限公司要认真分析此次事故原因，开展“2.17”机械伤害事故警示教育活动，加强对员工的安全教育工作，规范安全教育培训内容，培训内容要包括有有关的安全生产规章制度、安全操作规程和本岗位的安全操作技能，以及事故应急处置措施，确保每位员工熟悉掌握必要的安全生产知识。

（三）广西融安县发财树木业有限公司要认真吸取此次事故教训，并以此事故为戒，举一反三，认真开展隐患排查整治工作，加强车间作业现场安全监管工作，严格执行各岗位操作规程及规章制

度，杜绝违反操作规程、违反规章制度，冒险作业现象发生，确保不再发生类似生产安全事故。

调查组组长（签名）：

调查组副组长（签名）：

调查组成员（签名）：

广西融安县发财树木业有限公司

“2•17”机械伤害事故调查组

2023年4月6日

分享本页面至：

版权所有 Copyright 2016 融安县人民政府

主办单位：融安县人民政府办公室　网站标识码：4502240003

管理维护：融安县信息网络管理办公室

电话：0772-8135485 传真：0772-8135522

桂ICP备11003614号　桂公网安备 45022402000003号