# 庆新苑项目“8•30”事故调查报告

2020-09-30 16:50 来源：岑溪市应急管理局



2020年8月30日9时30分许,岑溪市高速路北入口引线体育馆斜对面庆新苑项目楼盘发生一起事故，造成1人死亡

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、规定,岑溪市人民政府抽调市政府办、应急管理局、住房和城乡建设局、公安局、市总工会、岑城镇政府等单位人员成立了庆新苑项目“8·30”事故调查组(以下简称事故调查组),事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立庆新苑项目“8·30”事故调查组的通知》(岑政办发〔2020〕119号)。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了现场勘查、取证、调查和分析等工作，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，对事故的性质进行了认定，并对事故发生的原因及存在问题，提出整改建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故发生的时间

2020年8月30日9时30分许。

(二)事故发生的地点

岑溪市高速路北入口引线体育馆斜对面庆新苑项目楼盘1#楼地下室西北角处

(三)事故单位

广西贺州市建兴建筑工程有限公司

(四)事故类型

突发疾病跌倒

(五)事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者陈德金,男,汉族,身份证号码:452424********3611,户籍住址：岑溪市岑城镇龙井社区组30号，庆新苑项目墙体批灰工人。

(六)事故直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币壹佰万元（￥1000000元），主要包括陈德金的一次性死亡补助金、丧葬费及抚养故相关的赔偿项目。

(七)事故现场概况

现场位于岑溪市高速路北入口引线体育馆斜对面庆新苑项目楼盘1#楼地下室，地下室为水泥地面，地面平整，明设施还没有完善，光线比较暗，现场中心位于地下室西北角处，西南面为地下室入口，死者陈德金仰面躺在西北角木板上，已被人为移动到此位置平放在地上，身体没有上衣，手上及身体部分部位沾有水泥灰沙浆，身体无任何外伤现象，地面上无任何血迹；尸体旁边堆放有几包水泥，离陈德金尸体2米元的西边墙角处与墙贴放着一张自制的批灰子，规格为长1.95米，板面宽0.65米，高1.46米，凳上放有未批上墙的水泥沙浆及一把批灰匙，墙上已批有部分水泥浆，还没有完工。凳子下面有未用完的水泥浆，旁边有一把铁铲及一只小桶；南边停放有一辆男装摩托车和一辆女装车。搜索现场中心周边均没有有任何痕迹物证。

二、事故基本情况

（一）事故单位的基本情况

广西贺州市建兴建筑工程有限公司相关证照等情况：(1)营业执照：统一社会信用代码：914511001991200173；型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：贺州市建设中路4号；法人代表：钟国权，成立日期：2003年09月日；营业期限：2003年09月18日到2023年09月17日；经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程承包贰级，建筑机械、建筑材料销售；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活（2）安全生产许可证：许可证编号（桂）JZ安许证字[2011]000004号；主要负责人：钟国权；单位地址：贺州市建路4号；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：2019年11月01日至2022年日。(3）建筑业企业资质证书：证书编号：D245023995；企业名称：广西贺州市建兴建筑工程有限公司；详细地：州市建设中路4号，法定代表人：钟国权；有效期至2021年5月5日；资质类别及等级：房屋建筑工程施工总承包贰级筑装修装饰工程专业承包贰级

（二）事故单位安全生产履职情况

广西贺州市建兴建筑工程有限公司持有合法有效的证照等手续，成立有专门的项目安全生产机构，制订有庆新苑各项安全生产规章制度、安全操作规程和作业指导，开展了员工安全生产教育培训和考核并记录在案；项目建设期间时开展安全生产检查和隐患排查及召开安全产会议并记录，该项目聘请有专门的建设监理单位进行项目监理，平时安产监察部门及住房城乡建设部门对该项目检查时没有发现有违法建设及安全生产违法行为。

事故发生的经过及事故应急处置情况

2020年8月30日早上8时许，由承包该项目内外墙批灰工程的包工头岑明林聘请的批灰工人陈德金与另一个批灰
赖师焕二人在岑明林的安排下一起到庆新苑项目1#楼地下室进行内墙批灰工作，二人自带批灰工具匙到达地下室后，
金就到西北角处自己站在事先准备好的批灰木板凳（长1.95米，板面宽0.65米，高1.46米，）上对墙体进行批灰作业
高以上为高处作业），另一批灰工人赖师焕就自己在离陈德金七八米元的东南角处背向陈德金对墙体进行批灰作业，
作一会后，赖师焕就发现陈德金工作一会儿又休息一会抽烟，感觉陈德金不是很舒服的样子，直到他们工作到9时3
时候，赖师焕突然听到“嘭”的一声响，他回头一看发现陈德金倒在批灰木板凳下面，他立即跑过去察看，发现陈德金
着上衣躺在有水泥沙浆的地面上，大声呼叫他都没有回应，也不能说话，于是赖师焕就立即跑出地下室上到地面叫人
用手机打120急救，同在庆新苑工作的赖师坤闻讯后迅速和赖师焕一起跑入现场，他们二人见陈德金躺在潮湿有水泥
地面上，二人就将陈德金抬起放在一张木板上，并移出现场2米远干爽的地面上等待120来抢救。后在该项目工作的
理人员及工人闻讯后也相继赶到地下室事故现场。一会儿，人民医院的120救护车赶到现场，急救医生对陈德金进行
持续30多分钟，10时多陈德金在现场经医生抢救无效死亡。

事故发生后，庆新苑项目部逐级将发生事故的情况汇报到岑溪市应急局、住房和城乡建设局、公安局、岑城镇政
后各级政府机关第一时间先后派出人员到现场进行事故的应急处置工作。

三、事故的原因及性质

（一）事故直接原因

因陈德金家属不同意尸检，不能直接查明死亡原因，只有根据120急救、现场勘查及相关证人证言综合分析推测
金跌倒前已经失去意识。因为人意外跌倒时会条件反射自然发出喊叫的同时，手脚均会有相应的保护动作，但现场
的手脚均没有落地受伤擦伤痕迹，跌倒时又没有本能发出喊叫，且其工作用的批灰匙放在批灰凳上没有掉落地上。
陈德金是在作业时突发疾病导致失去意识后身体自然失衡直接跌倒在地上，经抢救无效死亡。突发性的疾病是导致事
生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、广西贺州市建兴建筑工程有限公司在招聘工人时不对新入职工人进行岗前体格检查，招聘工人把关不严是事
的间接原因。

2、陈德金对自己的身体健康重视不足，遇身体不适时没有到医院就诊，只是私下服药治疗。其对自己的身体健
重视，带病作业又是事故发生的间接原因

（三）事故性质

经事故调查组综合调查认定:庆新苑项目“8.30”事故是一起因身体突发性疾病死亡的意外事故。

四、事故处理建议

（一）建议庆新苑项目建设单位广西贺州市建兴建筑工程有限公司与死者家属妥善协商处理好死者后事工作，
盾纠纷，避免引起因处理不好引发上访等不稳定因素的社会治安问题发生。

（二）由岑溪市住房和城乡建设局对广西贺州市建兴建筑工程有限公司在事故调查中发现作业不戴安全帽的违章
做出行政处罚，以促进各项规程的遵守。

五、事故防范措施

(一)企业招聘工人时严格把好健康关，防止工人带病工作。

企业在招聘工人时务必按照招聘流程进行严把关录用人员，必须要求求职人员提供医院的体格检查报告单，身体的人员才能入职上岗，防止新招聘的入职人员带病进入企业工作，特别是从事高空作业的人员。

（二）建筑行业监管部门要加强对该行业的监督管理，防止类似事故的发生。

建筑行业是安全生产领域中的一个庞大行业，安全生产至关重要，因此，行业监管部门务必要加强对此行业的监度，不定期督促检查，发现工人作业时不戴安全帽等违法违规的行为要加大行政查处力度，切实提高工人的安全防护识，防止类似事故的发生。

庆新苑项目“8·30”事故调查组

2020年9月16日

政府网站找错
主办：岑溪市人民政府办公室　承办单位：岑溪市政务服务监督管理办公室
桂公网安备 45048102000007号 桂ICP备18011069号 网站标识码 ：4504810001
网站地图