鞍山经开辽宁兴唐资源循环科技有限公司“3·7”一般物体打击事故调查报告

鞍山市人民政府事故调查组

2026年3月

目　录

一、事故相关单位及相关合同情况.....1
（一）事故相关单位情况.....1
（二）相关合同签订情况.....2
二、事故发生经过及应急救援情况.....3
（一）事故发生经过.....3
（二）事故救援情况.....5
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（四）事故应急处置评估.....5
三、事故发生的原因.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....5
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....6
（一）建议行政处罚人员.....6
（二）建议企业内部处理人员.....6
（三）事故单位的处理建议.....7
五、事故防范及整改措施.....7
（一）全面落实企业安全生产主体责任.....7
（二）属地开展隐患排查专项整治.....8

2026年3月7日11时许，鞍山经济开发区辽宁兴唐资源循环科技有限公司院内，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经鞍山市人民政府批准，成立了由市应急局、市公安局、市总工会、市生态环境局及鞍山经开区管委会派员组成的鞍山经开辽宁兴唐资源循环科技有限公司“3·7”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委、市检察院派员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、分析研判、人员询问和专家论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了事故单位存在的问题，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范、问题整改措施。

事故调查组认定,鞍山经开辽宁兴唐资源循环科技有限公司“3·7”事故是一起企业安全生产主体责任未落实造成的生产安全责任事故。

一、事故相关单位及相关合同情况

（一）事故相关单位情况

1.辽宁兴唐资源循环科技有限公司（以下简称辽宁兴唐公司），成立于2026年01月26日，企业类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人王文兢，统一社会信用代码为91210300MAK71F7G1Y，注册资本3000万元人民币，住所：辽宁省鞍山市千山区达道湾韩国商业街1#楼11层153号。经营范围：一般项目：耐火材料销售。该企业目前处于备料阶段，除营业执照外未取其他得相关资质，现场厂房内储存有钢尾渣，无生产设备，企业主要负责人为王文兢，王文兢安排赵晓明为现场临时负责人，还有3名其他工作人员。

（二）相关合同签订情况

1.厂房租赁合同

2026年2月2日，兴唐公司与鞍山银行股份有限公司签订了《资产临时使用合同》，约定将鞍山市铁西区鞍刘路639号的4处厂房临时租赁给兴唐公司，合同期限2个月，租金95万元。双方签订了临时使用资产交接单及资产临时使用安全、环保责任协议书，确认了厂房门窗完整，并约定由兴唐公司负责厂区房屋的日常安全管理及所有安全隐患工作。3月6日，鞍山银行股份有限公司与兴唐公司签订了《租赁合同》，将鞍山市铁西区鞍刘路639号的4处厂房租赁给兴唐公司，租赁期2026年5月1日至2029年4月30日，租赁金额1710万元。双方签订了租赁资产使用安全、环保责任协议书，约定由兴唐公司负责厂区房屋的日常安全管理及所有安全隐患工作。

2.采购合同

2026年2月2日，兴唐公司与辽宁融拓发展有限公司签订《采购协议》，采购辽宁融拓发展有限公司中标的鞍钢绿色资源科技有限公司50万吨钢尾渣，采购价格为39.43元/吨（不含增值税、装车费和运费等）货物总价款1971.5万元。

3.服务外包合同

2026年1月30日，兴唐公司与鞍山融顺信劳务服务有限公司签订《服务外包合同》，约定鞍山融顺信劳务服务有限公司为兴唐公司提供人力资源外包服务，鞍山融顺信劳务服务有限公司派遣吉林到兴唐公司从事劳务服务，并对吉林进行了安全教育培训。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2月12日，兴唐公司开始储存从辽宁融拓发展有限公司购买的钢尾渣，堆放于3号厂房，吉林负责引导运输钢尾渣的车辆进入厂房。

3月3日，吉林发现3号厂房东门卷帘门立柱被运输车辆碰撞，卷帘门无法升降，并将情况报告给现场临时负责人赵晓明。赵晓明于3月4日联系维修人员前来维修，维修人员查看后确认是门帘出槽，没有配件，需配件到货后维修。

3月7日，吉林负责引导运输钢尾渣的车辆运转到2号厂房，11时许，吉林在经过3号厂房东门时，卷帘门轴承突然掉

落，将吉林砸中。



图 1 卷帘门轴承断裂图



图 2 事故现场照片

（二）事故救援情况

11 时 5 分许，赵晓明的朋友孙朋带领供电公司人员查看厂区变压器后，经过 3 号厂房东大门时，发现吉林被卷帘门压在地面，呼喊吉林无果后，立即电话通知赵晓明。11 时 6 分许，孙朋拨打 120 电话，赵晓明也立即赶往现场。11 时 27 分许，120 救护车达到现场，经初步诊断，吉林已经于 11 时 20 分死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)统计,共造成直接经济损失约为 115 万元。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员能及时拨打 120 急救电话，在吉林死亡后能及时拨打 110 报警电话并上报经开区应急办。兴唐公司及时做好死者善后赔偿等事宜，未引发相关舆情，应急处置评估良好。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

吉林在经过 3 号厂房东门时，卷帘门轴承突然掉落，将吉林砸中。

（二）间接原因

兴唐公司未建立各项安全生产管理制度，未建立各岗位安全操作规程，未落实全员安全生产责任制，生产现场管理形同虚设，风险辨识管控不到位，未对东门被运输车辆碰撞的风险因素辨识和管控。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议行政处罚人员

1.王文兢，男，群众，兴唐公司法定代表人、总经理，负责企业全面管理工作。履行工作职责不到位，未组织制定安全管理制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故发生负有重要领导责任。其行为违反了《安全生产法》第二十一条[1]的规定，建议鞍山市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条[2]的规定给予行政处罚。

（二）建议企业内部处理人员

1.赵晓明，男，群众，兴唐公司现场临时负责人，未对作业环境进行风险辨识，未及时消除卷帘门存在的隐患，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《安全生产法》第五十七条

---

[1] 《安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2] 《安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3]的规定，建议兴唐公司按照《安全生产法》第一百零七条[4]相关规定给予处理。

（三）事故单位的处理建议

兴唐公司。未建立各项安全生产管理制度，未建立各岗位安全操作规程，未落实全员安全生产责任制，风险辨识管控不到位，未对东门被运输车辆碰撞的风险因素辨识和管控。其行为违反了《安全生产法》第二十八条[5]、第四十一条[6]的规定，对事故的发生负有责任，建议鞍山市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条[7]的规定给予罚款的行政处罚。

五、事故防范及整改措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任

---

[3] 《安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《安全生产法》第一百一十四条 第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

兴唐公司要深刻吸取事故教训，组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，要举一反三，全面排查厂区内卷帘门等事故隐患，做好安全风险辨识，确保安全隐患治理到位。全面提升全员安全生产意识，确保全员安全生产责任制层层落实到位，确保员工遵守安全生产规章制度。

（二）属地开展隐患排查专项整治

经开区管委会要牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，始终坚持“安全第一、以防为主、综合治理”的方针，始终坚持“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不可逾越的红线，强化对安全生产工作的组织领导。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真落实国务院安全生产委员会关于印发《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》的通知（安委〔2020〕10号）要求，依法确定有关部门对废弃资源综合利用业企业进行安全监督管理，对检查发现的隐患问题和违法违规行为依法依规进行处理，全面提高行业安全监管能力。要针对此次事故，向全区企业通报事故情况，要一企出事故，万企受教育，对辖区内企业厂房老旧等问题，全面开展辖区内企业排查事故隐患，进行拉网式排查，建立“一企一档”。