沪昆高速公路沾益金龙“4·30”一般道路交通事故调查报告

2025年4月30日7时18分,在沪昆高速公路K2214处(曲靖市沾益区金龙街道境内），发生1起道路交通事故，造成1人死亡，2人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规。经沾益区人民政府批准，成立由区公安分局、区应急管理局、区交通运输局、区人社局、区总工会、曲靖市交通运输执法支队沾益大队、金龙街道办事处等单位组成的沪昆高速公路沾益金龙“4·30”一般道路交通事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请曲靖市公安局交管支队二大队、区人民检察院参加，开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，沪昆高速公路沾益金龙“4·30”一般道路交通事故是一起因张**驾驶的重型半挂牵引车左后挡泥板脱落至车道内，曾**驾驶小型轿车行驶至此处时减速行驶，后方车辆未与前

车保持足以采取紧急制动措施的安全距离导致顺序追尾的一般生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

宿州市驰铭供应链管理有限公司。系皖LH3619重型半挂牵引车登记单位，法定代表人：马**，成立时间：2024年3月5日，统一社会信用代码：91341302MADDED****，注册资本：**万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；道路货物运输（网络货运）；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；装卸搬运；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；运输货物打包服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不

含危险化学品等需许可审批的项目）；水产品零售；软件开发；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；国内集装箱货物运输代理；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；金属制品销售；家具销售；日用木制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；办公设备销售；办公用品销售；化肥销售；肥料销售；汽车零配件零售；二手车经纪；机动车修理和维护；机动车鉴定评估；二手车交易市场经营；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；国内货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农业机械销售；农业园艺服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。登记机关：宿州市埇桥区市场监督管理局，登记时间：2024 年 3 月 8 日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：皖交运管许可宿字34130229****号，业户名称：宿州市驰铭供应链管理有限公司，地址：安徽省宿州市埇桥区汴河街道梅庵街北三环桥下 88 号，经营范围：道路普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜设备），货物专用运输（集装箱），证件有效期：2028 年 4 月 2 日，核发机关：宿州市埇桥区道路运输局，核发时间：2024 年 5 月 7 日。

宿州市讯驰物流有限公司。系皖 L7M97 挂重型集装箱半挂车登记单位，法定代表人：陈**，成立时间：2020 年 4 月 10 日，统一社会信用代码：91341321MA2UMF****，注册资本：**** 万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：

普通货物道路运输；货物运输代理服务；货物搬运装卸服务：配货服务；仓储服务；集装箱道路运输活动；冷藏车道路运输；汽车及汽车零配件销售，土石方工程施工；自营和代理商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：砀山县市场监督管理局，登记时间：2020年4月10日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：皖交运管许可宿字34132121****号，业户名称：宿州市祥捷国际物流有限公司（公司变更名称），地址：安徽省宿州市砀山县薛楼板材加工园区，经营范围：道路普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜设备），证件有效期：2028年5月10日，核发机关：砀山县交通运输局，核发时间：2025年6月11日。

长沙晟韵货运有限公司。系湘A6B008重型半挂牵引车登记单位，法定代表人：关*，成立时间：2016年9月14日，统一社会信用代码：91430121MA4L6E****，注册资本：**万元整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：普通货物运输；货物专用运输（集装箱）（不含危化品和监控品、易燃易爆物品运输）；国内货运代理；装卸搬运；汽车租赁；企业管理咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；货物仓储（不含危化品和监控品、易燃易爆物品）；电子产品（不含电子出版物）及配件、文化用品、金属材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。登记机关：长沙县市场监督管理局，登记时间：2023年10月17日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：湘交运管长字43012120****，业户名称：长沙晟韵货运有限公司，地址：湖南省长沙市长沙县黄花镇黄垅村（黄花工业园3号），经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱），证件有效期：2028年10月13日，核发机关：长沙县交通运输局，核发时间：2024年10月14日。

上海兆佳物流有限公司。系沪BA150挂重型集装箱半挂车登记单位，法定代表人：邓*，成立时间：2018年11月1日，统一社会信用代码：91310118MA1JMQ****，注册资本：**万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：物流科技领域内的技术咨询，道路货物运输，货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），第三方物流服务，销售橡塑制品、汽车、轴承、汽摩配件、金属材料、皮革制品、计算机软硬件及辅助设备、机电设备、建筑材料、润滑油，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关：上海市青浦区市场监督管理局，登记时间：2018年11月1日。《中华人民共和国道路运输经营许可证》，证号：沪交青字31011801****，业户名称：上海兆佳物流有限公司，地址：上海市青浦区青昆路53弄13号6幢N区115室，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路大型物件运输，证件有效期：2027

年3月28日，核发机关：上海市青浦区交通委员会，核发时间：2023年3月31日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.宿州市驰铭供应链管理有限公司

⑴安全管理机构设置及人员配备情况。该公司成立了安全领导小组，组长马**，副组长路**，组员王*，安全员陈**、陈*。

⑵安全管理人员持证情况

路**，男，宿州市驰铭供应链管理有限公司安全员（2025年7月聘任），《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号A012025340****，人员类别：道路运输企业主要负责人；有效期限2025年7月29日至2028年7月29日。

陈**，女，宿州市驰铭供应链管理有限公司安全员（2025年5月辞职），《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120244303****，人员类别：道路运输企业安全管理人员；有效期限2021年12月27日至2027年12月27日。

陈*，女，宿州市驰铭供应链管理有限公司安全员（2025年7月聘任），《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120253400****，人员类别：道路运输企业安全管理人员；有效期限2025年7月17日至2028年7月17日。

⑶公司安全生产管理制度建立情况。该公司建立了《安全生产教育与培训制度》《安全会议制度》《安全隐患排查及治理制度》《安全奖惩制度》《车辆日常安全检查制度》《车辆安全管理制度》《车辆技术管理制度》《营运车辆动态监控管理制度》等制度；编制了《道路应急预案》，每年开展两次应急演练。皖LH3619号重型半挂牵引车年度审验和车辆保险有效。

⑷安全隐患排查治理情况。该公司每月开展车辆安全隐患排查，填写了《道路运输企业重大事故隐患自查表》。由驾驶员落实车辆日常安全检查，做好出车前、行驶中和收车后的车辆“一日三检”工作，及时发现并消除隐患。

⑸车辆动态监控系统运行情况。该公司由专人负责对公司车辆进行实时监控，分析处理动态信息，及时提醒、纠正（消除）超速、超员、串线（驶出经营范围）等违法行为。

⑹安全教育培训情况。该公司每月利用微信群发送安全生产相关知识、预警提醒、典型案例，重大节假日、重要时段组织驾驶员开展安全生产教育培训，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，组织业务培训，总结行车经验和分析典型事故教训。

2.长沙晟韵货运有限公司

⑴安全管理机构设置及人员配备情况。根据长沙晟韵货运有限公司《关于成立安全生产委员会的通知》（晟韵〔2025〕0013号）文件，长沙晟韵货运有限公司成立安全生产委员会领导小组，组长关*（法人），副组长叶*（安全生产负责人），成员易

*、陆**、王**、毛**。

⑵安全管理人员持证情况

关*，男，长沙晟韵货运有限公司法人，主要负责人安全员编号22043150181****，人员类别：主要负责人；有效期限2023年1月6日至2026年1月5日。

叶*，男，长沙晟韵货运有限公司安全生产负责人，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号A0120214388****，人员类别：道路运输企业主要负责人；有效期限2021年12月27日至2027年12月27日。

毛**，女，长沙晟韵货运有限公司安全员，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120244307****，人员类别：道路运输企业安全管理人员，有效期限2024年7月26日至2027年7月26日。

易*，男，长沙晟韵货运有限公司安全员，《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明》编号B0120224392****，人员类别：道路运输企业安全管理人员，有效期限2022年4月25日至2028年4月25日。

⑶公司安全生产管理制度建立情况。该公司建有《安全生产管理制度》，其中包含《安全管理制度》《安全生产岗位责任制度》《安全生产教育培训制度》《安全生产例会制度》《安全生产检查及隐患治理制度》《安全奖惩制度》《车辆日常安全检查制度》《车辆安全管理制度》《驾驶员管理制度》《驾驶员及车

辆动态监控操作规程》《GPS 安装使用管理制度》《应急救援预案制度》等制度；编制长沙晟韵货运有限公司应急预案，其中包含《2025 年度应急预案演练计划》《安全生产事故综合应急预案》《自然灾害应急预案》《消防应急预案》等预案。建立了“一车一档”，湘 A6B008 重型半挂牵引车档案编号以车牌为编号。湘 A6B008 重型半挂牵引车二级维护保养正常履行等级评定、年度审验和车辆保险有效。

⑷安全隐患排查治理情况。该公司根据《安全检查及隐患治理制度》由车队长定期和公司安全生产领导小组不定期开展安全生产检查，填写运输企业（车辆、人员）安全隐患排查表，建立并落实了隐患整改跟踪制度。根据《车辆日常安全检查制度》由驾驶员落实车辆日常安全检查，填写《出车前安全自检表》，落实了出车前、行驶中和收车后的车辆“一日三检”工作，及时发现并消除隐患。

⑸车辆动态监控系统运行情况。该公司配备了 GPS 监控平台，制定了《GPS 安装使用管理制度》，配备 4 名质控专员对公司车辆进行实时监控并记录工作。记录分析处理动态信息，及时提醒、纠正（消除）超速、超员、串线（驶出经营范围）等违法行为。

⑹安全教育培训情况。该公司按照安全生产教育培训计划并落实每月片区车队长组织片区驾驶员开展安全生产教育培训，及时传达上级和交通管理部门的有关指示精神，组织业务培训，总

结行车经验和分析典型事故教训。

（三）车辆基本情况

1.皖 LH3619 重型半挂牵引车。该车登记所有人为宿州市驰铭供应链管理有限公司，于 2024 年 4 月 8 日在安徽省宿州市公安局交通警察支队登记注册，发动机号为 471958C081****，车辆识别代号为 LRDS7PEB6RG00****，检验有效期至 2026 年 4 月，其使用性质为货运。核载 2 人，事故发生时实载 1 人。投保于中国人民财产保险股份有限公司宿州市分公司，机动车交通事故责任强制保险单号为 PDZA20253422000004****，机动车商业保险单号为 PDAA20253422000003****。云南云通司法鉴定所出具（云通司鉴中心〔2025〕车鉴字第 1392 号）司法鉴定意见：皖 LH3619 牵引车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车发生事故时的车速不能鉴定。

皖 L7M97 挂重型集装箱半挂车。属皖 LH3619 重型半挂牵引车的半挂车，该车登记所有人为宿州市迅驰物流有限公司，于 2021 年 7 月 14 日在安徽省宿州市公安局交通警察支队登记注册，车辆识别代号为 LJRC14273M203****，检验有效期至 2025 年 7 月，其使用性质为货运。云南云通司法鉴定所出具（云通司鉴中心〔2025〕车鉴字第 1392 号）司法鉴定意见：皖 L7M97 挂重型集装箱半挂车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车发生事故时的车速不能鉴定。

2.湘 A6B008 重型半挂牵引车。该车登记所有人为长沙晟韵货运有限公司，于 2017 年 5 月 26 日在湖南省长沙市公安局交通警察支队登记注册，发动机号码为 17051770****，车辆识别代号为 LZZ7CCXD4HC22****，检验有效期至 2025 年 5 月，其使用性质为货运。核载 2 人，事故发生时实载 2 人。投保于中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司，机动车交通事故责任强制保单号为 66050720244403920****，商业险保单号 66052220244403920****。

沪 BA150 挂重型集装箱半挂车。属湘 A6B008 重型半挂牵引车的半挂车，该车登记所有人为上海兆佳物流有限公司，于 2020 年 11 月 18 日在上海市公安局交通警察总队登记注册，车辆识别代号为 LJRC1438XL600****，检验有效期至 2025 年 11 月。云南云通司法鉴定所出具（云通司鉴中心〔2025〕痕鉴字第 99 号）司法鉴定意见：送检的事故现场遗落的挡泥板与沪 BA150 挂重型集装箱半挂车左纵梁原属同一整体。

3.云 A5BH11 小型轿车。该车登记所有人为杜*，于 2018 年 1 月 23 日在云南省昆明市公安局交通警察支队登记注册，发动机号码为 H601****，车辆识别代号为 LJ8B7D3GOHG00****，其使用性质为非营运。核载 5 人，事故发生时实载 3 人。投保于中国人寿财险安宁市支公司，机动车交通事故责任强制保险单号为 66050720245301810 0****，机动车商业险保单号为 66052120245301810 0****。云南云通司法鉴定所出具（云通司鉴

中心〔2025〕车鉴字第1413号）司法鉴定意见：云A5BH11号小型轿车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障。云南云通司法鉴定中心出具的云通司鉴中心〔2025〕车速鉴字第524号《车辆速度鉴定意见书》鉴定意见：云A5BH11号车发生事故时的行驶速度约为81km/h。云南云通司法鉴定中心出具的云通司鉴中心〔2025〕痕鉴字第85号《交通事故痕迹司法鉴定意见书》鉴定意见：①云A5BH11前保险杠左侧破损、右侧局部脱落，中网局部破损，表面见白色泥灰附着的碰撞痕迹系与道路南侧水泥护栏相碰擦形成。②云A5BH11右前大灯破损，右前翼子板、发动机舱盖右侧向后弯折变形，右侧后视镜脱落，表层剥脱附着白色物质的碰撞痕迹系与云D33C33号车左后部碰擦形成。③云A5BH11右侧车门、右侧B柱、C柱、D柱凹陷、顶盖向左侧凹陷变形，右侧后视镜脱落，表层剥脱附着白色物质的碰撞痕系与皖LH3619牵引车前部相碰擦形成。④云A5BH11右后尾灯破损，右后尾门、后行李箱右侧向左前侧变形，后挡风玻璃破碎，右后防撞梁向左侧变形，后保险杠破损脱落，表面见表层剥脱由右后向左前的碰撞系与云D23K73左前部相碰擦形成。⑤云A5BH11左后门中段向内凹陷，左后门及车窗框架距地34cm-109cm范围内见表层剥脱附着白色物质的碰擦痕迹系与云D33C33后部右侧相碰擦形成。

4.云D23K73小型越野客车。该车登记所有人为孔*，于2022年10月24日在云南省曲靖市公安局交通警察支队登记注册，发

动机号码为2255807****，车辆识别代号为LGWEF7A58NJ16****，检验有效期至2026年10月，其使用性质为非营运。核载5人，事故发生时实载1人。投保于中国平安财产保险股份有限公司曲靖中心支公司，交强险保单号为1160425390267583****，商业险保单号1160425390267583****。云南云通司法鉴定所出具（云通司鉴中心〔2025〕车鉴字第1393号）司法鉴定意见：云D23K73小型越野客车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障。云南云通司法鉴定中心出具的云通司鉴中心〔2025〕车速鉴字第516号《车辆速度鉴定意见书》鉴定意见：云D23K73发生事故时的行驶速度约为81km/h。

5.云D33C33小型普通客车。该车登记所有人为何**，于2022年12月15日在云南省曲靖市公安局交通警察支队登记注册，发动机号码为DG3****，车辆识别代号为LFMKC5BFXN303****，检验有效期至2026年12月，其使用性质为非营运。核定载人数5人、实载人数1人。投保于中国人民财产保险股份有限公司曲靖分公司，保单号为PDZA20245303000023****，商业险保单号PDAA20245303000020****。曲靖恒通司法鉴定所出具的曲恒通〔2025〕车鉴字第0569号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》鉴定意见：云D33C33小型普通客车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车发生事故时的车速无法计算。云南云通司法鉴定中心出具的云通司鉴中

心〔2025〕痕鉴字第85号《交通事故痕迹司法鉴定意见书》鉴定意见：根据云D33C33前号牌凹陷变形，前保险杠、前中网、发动机舱盖前部凹陷变形表层剥脱的碰擦痕迹与外表为白色的客体相碰擦形成。

6.云D9277W小型轿车。该车登记所有人为曾**，于2024年4月8日在云南省曲靖市公安局交通警察支队登记注册，发动机号码为81****，车辆识别代号为LSVWL2185GN29****，检验有效期至2026年10月，其使用性质为非营运。核定载人数5人、实载人数3人。投保于中国人寿财产保险股份有限公司麒麟区支公司，保单号为660507202553030200****，商业险保单号660521202553030200****。曲靖恒通司法鉴定所出具的曲恒通〔2025〕车鉴字第0569号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》鉴定意见：云D9277W小型轿车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车发生事故时的车速无法计算。

7.云D999MD小型轿车。该车登记所有人为刘*，于2016年11月11日在云南省曲靖市公安局交通警察支队登记注册，发动机号码为Q09****，车辆识别代号为LVGCJE232FG09****，检验有效期至2026年1月。其使用性质为非营运，核定载人数5人、实载人数1人。投保于中国人民财产保险股份有限公司曲靖分公司，保单号为PDZA20245303000024****，商业险保单号PDAA20245303000021****。曲靖恒通司法鉴定所出具的曲恒通

〔2025〕车鉴字第0570号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》鉴定意见：云D999MD小型轿车发生事故时转向系、制动系和照明信号装置功能有效，未检见该车的机械故障，该车发生事故时的车速无法计算。

（四）车辆驾驶人及乘车人基本情况

1.路**，男，汉族，居民身份证号码为342201**********54，系皖LH3619重型半挂牵引车驾驶人，户籍地址：安徽省宿州市埇桥区永镇乡孙夏村****号，持驾驶证号为342201**********54，档案编号为34130156****的“A2”类机动车驾驶证，初次领证日期为2011年12月31日，驾驶证有效期限2017年12月31日至2027年12月31日。道路货物运输从业资格证号：342201**********54，资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限：2028年8月29日。经曲靖市公安局交管支队二大队所出具的呼气酒精含量检验结果告知记录，路**呼出气体中酒精含量检测结果为0mg/100ml。

2.张**，男，汉族，居民身份证号码为522123**********15，系湘A6B008重型半挂牵引车驾驶人，户籍地址：贵州省绥阳县温泉镇**街，持驾驶证号为522123**********15，档案编号为52030104****的“A1A2D”类机动车驾驶证，初次领证日期为2006年1月11日，驾驶证有效期限2022年1月11日至长期。道路货物运输从业资格证号：522123**********15，资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，有效期限：2026年11月15日。

3.汪**，男，汉族，居民身份证号码为511321**********37，系云A5BH11小型轿车驾驶人，户籍地址：四川省南部县大富乡铺子垭村**，持驾驶证号为511321**********37，档案编号为53010406****的“C1”类机动车驾驶证，初次领证日期为2005年12月30日，驾驶证有效期限2021年12月30日至长期。经曲靖市公安局交管支队二大队所出具的呼气酒精含量检验结果告知记录，汪**呼出气体中酒精含量检测结果为0mg/100ml。汪**在本次事故中受伤（经曲靖珠源司法鉴定中心司法鉴定：汪**的损伤属此次交通事故所致的轻伤一级）。

4.孔*，女，汉族，居民身份证号码为532201**********45，系云D23K73小型越野客车驾驶人，户籍地址：云南省曲靖市麒麟区潇湘街道南苑2期和熙路**号，持驾驶证号为532201**********45，档案编号为53030020****的“C1”类机动车驾驶证，初次领证日期为2002年10月30日，驾驶证有效期限2024年10月30日至2034年10月30日。

5.曾**，男，汉族，居民身份证号码为510221**********17，系云D9277W小型轿车驾驶人。户籍地址：云南省曲靖市麒麟区益宁街道金江*组*号，持驾驶证号为510221**********17，档案编号为53030152****的“C1”类机动车驾驶证，初次领证日期为2014年10月22日，驾驶证有效期限2020年10月22日至2030年10月22日。经曲靖市公安局交管支队二大队所出具的呼气酒精含量检验结果告知记录，曾**呼出气体中酒精含量检测

结果为0mg/100ml。

6.刘*，女，汉族，居民身份证号码为532224**********27，系云D33C33小型普通客车驾驶人。户籍地址：云南省宣威市板桥街道云峰公司生活区，持驾驶证号为532224**********27，档案编号为53030054****的“C1”类机动车驾驶证，初次领证日期为2001年3月2日，驾驶证有效期限2023年3月2日至长期。经曲靖市公安局交管支队二大队所出具的呼气酒精含量检验结果告知记录，刘*呼出气体中酒精含量检测结果为0mg/100ml。

7.杨**，男，汉族，居民身份证号码为530302**********18，系云D999MD小型轿车驾驶人。户籍地址：云南省曲靖市麒麟区越州镇上坡村委会上坡村*号，持驾驶证号为530302**********18，档案编号为53030109****的“B2E”类机动车驾驶证，初次领证日期为2003年12月8日，驾驶证有效期限2015年12月8日至2025年12月8日。

8.董**，男，汉族，居民身份证号码为512922**********78，云A5BH11小型轿车乘车人，现住四川省南部县碧龙乡张家山村*组，在本次事故中当场死亡（经曲靖珠源司法鉴定中心司法鉴定：董**的死亡原因符合交通事故所致的右侧胸部重度闭合性损伤死亡）。

9.汪**，男，汉族，居民身份证号码为512922**********35，系云A5BH11小型轿车乘车人，户籍地址：四川省南充市南部县

大富乡来龙井村*组，在本次事故中受伤（经曲靖珠源司法鉴定中心司法鉴定：汪**的损伤属此次交通事故所致的轻伤二级）。

（五）事故发生经过

2025年4月30日，张**驾驶湘A6B008重型半挂牵引车（牵引沪BA150挂重型集装箱半挂车）由曲靖向贵州方向行驶，7时18分许，行至沪昆高速公路K2214公里处时（曲靖市沾益区金龙街道境内），其所驾车辆左后挡泥板脱落至车道内，曾**驾驶的云D9277W小型轿车行驶至此处时减速行驶，导致后方同车道内由汪**驾驶云A5BH11小型轿车与刘*驾驶的云D33C33小型普通客车、杨**驾驶的云D999MD小型轿车、曾**驾驶的云D9277W小型轿车顺序追尾相撞，孔*驾驶的云D23K73小型越野客车又与云A5BH11小型轿车追尾相撞后，路**驾驶皖LH3619重型半挂牵引车（牵引皖L7M97挂重型集装箱半挂车）与云A5BH11小型轿车及云D33C33小型普通客车相撞，造成云A5BH11小型轿车乘车人董**当场死亡、乘车人汪**及驾驶人汪**受伤，六车不同程度受损及路产受损的道路交通事故。

（六）事故现场情况

1.事故现场道路情况。事故现场位于沪昆高速公路K2214处南半幅车道内，该道路为东西走向的双向四车道，全封闭、全隔离高速公路，东至贵州，西至曲靖。事故现场为平直路段，填方路基，潮湿沥青路面，道路由中央隔离绿化带（上宽0.9米、下宽1.2米、高0.8米、上部有高0.9米的松柏树）分隔为对称的

南、北两个半幅。南半幅道路内由北向南依次设有宽0.6米的路缘带、宽3.7米的超车道、宽3.7米的行车道、宽3.5米的应急车道、高1.1米的金属波形护栏，现场以西8000米处设置有由西向东行驶的小客车限速为120km/h、其他车辆限速为100km/h的禁令标志各一块。

2.车体痕迹

云D9277W小型轿车。外廓尺寸长、宽、高分别为4.605m、1.765m、1.46m。经勘查：①该车右前翼子板凹陷变形，凹陷面积为0.5mx0.2m，中心距地高0.75m，距车体右侧4.3m，距车体左侧0.3m；②该车后保险杠右侧受撞击后变形，变形面积0.5mx0.4m，中心距车体右侧0.2m，距车体左侧0.5m；③该车右后大灯受撞击后受损；④该车右后翼子板受损；⑤该车右后车轮受撞击后损坏。以上痕迹系云D9277W小型轿车受撞击后所形成。

云D999MD小型轿车。外廓尺寸长、宽、高分别为4.115m、1.7m、1.495m。经勘查：①该车尾箱右下部受撞击后损坏；②该车前方中网受撞击后碎裂；③该车保险杠右侧受撞击后脱落。以上痕迹系云D999MD小型轿车受撞击后所形成。

云D33C33小型普通客车。外廓尺寸长、宽、高分别为4.6m、1.855m、1.685m。经勘查：①该车后挡风玻璃受撞击后碎裂缺失；②该车后保险杠受撞击后损坏脱落；③该车排气管受撞击后损坏脱落；④该车前引擎盖板受撞击后折皱变形，变形面积为

0.44mX0.1m，中心距地高 1m，中心距车体右侧 0.6m，距车体左侧 0.9m；⑤该车前部整体受损；⑥该车右大灯受撞击后损坏；⑦该车尾部整体受损；⑧该车右后翼子板受撞击后折皱变形，变形面积为 0.35mX0.1m，中心距地高 0.7m，中心距车体右侧 0.4m，距车体左侧 0.3m。以上痕迹系云 D33C33 小型普通客车受撞击后所形成。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，2 人受伤。

2.直接经济损失情况

因后续的赔偿正在协商之中，直接经济损失待评估。

（八）其他情况

根据曲靖市沾益区气象局及金龙街道轩家原种场自动气象站监测资料统计：2025 年 4 月 30 日 7 时至 8 时相关气象要素见下表：

时间	气温（℃）	湿度（%）	能见度（km）	风向（方位）	风速（m/s）	降水量
07 时	11.6	83	-	北	1.7	0
08 时	11.3	84	-	北	2.2	0.3

表 1　4 月 30 日沾益区金龙街道气象要素表

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月30日7时18分，曲靖市公安局交通管理支队高速公路二大队指挥分中心接驾驶人路**电话报警称：“我在G60高速上小坡这里发生交通事故，现在人员昏迷，请出警处理”。接警后，事故预防中队民警周**、李*带领两名辅警于7时26分出警，同时向教导员赵**、副大队长王**汇报，王**立即赶赴现场。

（二）事故现场应急处置情况

处警民警于7时36分到达事故现场采取封闭南半幅所有车道的安全防护措施进行勘查，由副大队长王**负责现场指挥，李*负责现场勘查及绘图，周**负责照相并记录，辅警负责交通疏导及现场警戒。2025年4月30日8时00分开始现场勘查，至11时5分现场勘查结束，绘制现场图一份，拍摄现场照片一套。2025年4月30日11时5分撤除现场，恢复交通。

（三）医疗救治及善后情况

2025年4月30日7时32分曲靖市沾益区人民医院120急救人员接市120指令立即赶赴现场，于7时45分到达事故现场开展现场急救工作。患者董**被困车内，于7时48分从车内被救出，经曲靖市沾益区人民医院医护人员现场抢救，7时57分许确认董**无生命体征。患者汪**、汪**经曲靖市沾益区人民医院120急救车于8时24分送至曲靖市第一人民医院治疗，目前已伤好出院。

事故发生后，公安、交警、医疗、民政等部门和属地政府全力做好人员救治和伤亡人员家属安抚工作。目前，董**遗体已安

葬，后续的赔偿正在协商之中。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，公安交警、医疗等职能部门和属地政府能够第一时间启动响应，迅速赶往现场开展救援、现场管控和处理等工作。此次事故相关部门的救援反应迅速，组织有力，措施得当，争取了第一时间快速处置，杜绝了次生事故发生。

三、事故原因分析

根据曲靖市公安局交管支队二大队出具的《道路交通事故认定书》（第5303981202500000003号），经调查询问，检验鉴定、现场勘查、综合分析，造成本次事故原因是：当事人张**驾驶机动车上道路行驶前未对机动车的安全技术性能进行认真检查，车辆行驶至事故路段时，其所驾车辆左后挡泥板脱落至车道内，影响正常行驶的后车；当事人路**驾驶车辆行驶至事故路段时，未与同车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离,加重了事故损害后果，是造成此次事故发生的原因之一；当事人汪**、孔*驾驶车辆行驶至事故路段时，未与同车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，是造成此事故发生的另一原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项之规定，认定路**承担此次事故的同等责任，张**、汪**、孔*共同承担此次事故的同等责任，董**、汪**、曾**、刘*、杨**不承担此事故责任。

四、对有关人员和单位的处理建议

（一）对有关人员的处理建议

1.张**，男，群众，系湘A6B008重型半挂牵引车驾驶人，经交警部门事故责任认定，其对事故的发生承担同等责任。建议由曲靖市公安局交管支队二大队依法进行处理。

2.路**，男，群众，系皖LH3619重型半挂牵引车驾驶人，经交警部门事故责任认定，其对事故的发生承担同等责任。建议由曲靖市公安局交管支队二大队依法进行处理。

3.汪**，男，群众，系云A5BH11小型轿车驾驶人，经交警部门事故责任认定，其对事故的发生承担同等责任。建议由曲靖市公安局交管支队二大队依法进行处理。

4.孔*，女，群众，系云D23K73小型越野客车驾驶人，经交警部门事故责任认定，其对事故的发生承担同等责任。建议由曲靖市公安局交管支队二大队依法进行处理。

（二）对有关单位的行政处罚建议

宿州市驰铭供应链管理有限公司。系皖LH3619号车重型半挂牵引车登记单位。经调查，该公司制定了相关的安全生产管理制度，配备了专职安全员，建立了安全生产隐患排查治理制度，开展隐患排查治理，对从业人员开展安全生产宣传、安全事故案例分析警示教育等。宿州市驰铭供应链管理有限公司与该起事故的发生无直接因果关系，建议免于行政处罚。

长沙晟韵货运有限公司。系湘A6B008号车重型半挂牵引车登记单位。经调查，该公司按规定制定了相关的安全生产管理制

度，建立了安全生产责任制并落实到各工作岗位，配备了专职安全员，建立了安全生产隐患排查治理制度，开展隐患排查治理，对从业人员开展安全生产宣传、安全事故案例分析警示教育等。长沙晟韵货运有限公司与该起事故的发生无直接因果关系，建议免于行政处罚。

五、事故主要教训

（一）驾驶人交通安全意识淡薄

张**驾驶车辆上道路行驶前，未对机动车的安全技术性能进行认真检查，驾驶具有安全隐患的机动车上道路行驶，当事人路**、汪**、孔*驾驶车辆行驶至事故路段时，未与同车道行驶的前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离，加重了事故损害后果。

（二）跨区域货运车辆监管难度大

跨区域运输的货运车数量不断增加，运输企业数量众多，规模大小不一，但缺乏有效的监管依据和措施，管理难度较大，道路运输事故处理流程繁琐，涉及多个部门和多个地区，导致事故处理存在困难。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）加强对驾驶员安全管理培训

各物流企业、交管部门、交通运输等部门应加强对各类货运车辆及驾驶员的管理培训，组织认真开展道路交通安全法律法规的学习，进一步增强安全意识，自觉遵守交通安全法律法规，有

效防范交通安全事故发生。

（二）加大路面执法、路面管控力度

交通运输、交管等部门要进一步强化对超限超载、超速、酒驾、疲劳驾驶等严重交通违法行为的查处打击力度，切实提高路面见警率、管事率和交通违法查处率，推动交通秩序持续好转，及时消除事故隐患；交通运输、公安交管等部门要加大联合执法力度，强化联合执法措施，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，严防群死群伤道路交通事故发生。

（三）多形式开展交通安全宣传警示教育

交通运输和交管部门要创新宣传方式，充分利用好新媒体等手段，采取多渠道进行宣传。通过开展交通安全现场宣传活动、发放宣传资料、公众号发布典型事故案例等方式，提高驾驶人员获取交通安全信息的便利性，切实把交通安全信息传递至关键人员处；联合新闻媒体等发布安全驾驶常识、交通事故典型案例信息，并通过大数据筛选等方式对驾驶人员进行进一步宣传，提升驾驶人员的安全意识。

沪昆高速公路沾益金龙“4·30”一般道路交通事故调查组

2025 年 8 月 26 日