湖州广义鞋材有限公司“5·9”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月9日4时50分许，湖州广义鞋材有限公司发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失（不含事故罚款）约166.6万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，2025年5月16日，区应急管理局根据区政府的授权，牵头成立了由区经信局、区公安分局、区总工会、双林镇人民政府有关同志参加的事故调查组，同时邀请区监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，湖州广义鞋材有限公司“5·9”一般机械伤害事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，未制定出片机安全操作规程，未在出片机转动部位处安装防护装置，员工李梅在作业时右臂不慎被出片机转轴卷入致死的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位概况

湖州广义鞋材有限公司。成立日期：2015 年 4 月 30 日，法定代表人：唐娟利，统一社会信用代码：91330503337014l5X6，注册地址:浙江省湖州市南浔区双林镇双林大道 28 号,经营范围:鞋材制造、加工、销售；货物及技术进出口。

（二）作业工艺概况

事故车间的生产工艺大致为原料投料→混炼→冷却→切割整形→出料，主要生产设备有密炼机、切胶机、压片机、出片机等。李梅工作岗位属于出料阶段，主要负责在出片机末端捡片。

（三）事故相关单位安全管理情况

湖州广义鞋材有限公司车间有 2 台出片机，但未制定出片机安全操作规程；日常隐患自查未发现出片机转动部位处未安装防护装置的隐患。

（四）事故发生经过和救援情况

2025 年 5 月 9 日 4 时 50 分许，邓言仓、李梅夫妇和左明祥 3 人在车间上早班，李梅在出片机末端捡片，邓言仓在操作面料机，左明祥在出片机前端搬运鞋垫原料到出片机滚筒上。左明祥在搬运第二堆料时突然发现李梅趴在出片机滚筒上，右臂已经被滚筒转轴卷入，滚筒上有血迹。左明祥随即大声呼救，关闭出片机电源，并向公司管理层汇报情况。邓言仓把李梅从出片机滚筒处抱下，此时已有工友拨打了 120 和 110。约 10 分钟后 120 救护车赶

到现场，将李梅送往双林人民医院抢救，李梅到达医院时已无生命体征。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。死者李梅，女，1974年3月出生，安徽省阜南县人。湖州市公安局南浔分局双林派出所出具了李梅于2025年5月9日意外非正常死亡的证明。

截至2025年7月3日，本起事故造成的直接经济损失约人民币166.6万元。

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故现场应急处置情况

2025年5月9日4时50分许，工人李梅在早班期间作业过程中右臂不慎被出片机转轴卷入，现场人员发现后立即开展施救，及时将事故报告给公司主要负责人，及时拨打了120和110。

（二）善后情况

2025年5月10日，湖州广义鞋材有限公司与死者家属达成了赔偿协议，事故善后处理平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能单位人员先后到达事故现场开展应急处置工作，应急响应迅速，应急处置得当，善后工作有序。

三、事故原因分析

本起事故的直接原因：湖州广义鞋材有限公司出片机转动部位处未安装防护装置，员工李梅在作业时右臂不慎被出片机转轴卷入，致其死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及相关责任人

1.湖州广义鞋材有限公司，落实安全生产主体责任不到位。**一是**违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款[1]的规定，出片机转动部位处未安装防护装置[2]；**二是**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]的规定，对员工的安全教育和培训不到位，未能保证李梅具备必要的安全生产知识；**三是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[4]的规定，未建立本单位出片机操作规程；**四是**违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定，未及时发现和消除李梅在出片机未停机的状态下手臂触碰转轴上滚筒的事故隐患。

---

[1].《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[2].《设备防护罩与转动设备防护罩标准》GB8196 第 6.4.1：对运动传递部件，如皮带轮、皮带、齿轮、导轨、齿杆、传动轴产生的危险的防护，应采用固定式防护装置或活动式联锁防护装置。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4].《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[5].《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2.唐娟利，湖州广义鞋材有限公司法定代表人，全面负责公司工作。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[6]和第五项[7]的规定，企业主要负责人未组织制定本单位出片机操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除李梅在出片机未停机的状态下用手触碰转轴上滚筒、出片机转动部位处未安装防护装置的事故隐患。

（二）地方党委政府

双林镇人民政府。双林镇人民政府于2025年3月3日对湖州广义鞋材有限公司进行了检查，对发现的隐患已督促企业整改闭环（2025年3月10日复查）。事故调查组经讨论分析认为双林镇人民政府无履职不到位情形。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故单位

建议区应急管理局依法对湖州广义鞋材有限公司及其主要负责人唐娟利作出行政处罚。

（二）地方党委政府

建议区安委办对双林镇人民政府进行安全生产提示告知。

六、事故整改和防范措施

[6].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[7].《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（一）湖州广义鞋材有限公司要认真吸取事故教训，举一反三。**一是**要进一步加强安全管理，规范建立健全各类生产设备安全操作规程，严格落实全员安全生产责任制，并教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，提高安全生产水平；**二是**要强化事故隐患排查力度，及时开展安全检查，采取技术、管理措施，提高设施设备安全防护水平；**三是**要加强对从业人员的安全教育和培训，提升从业人员安全生产知识和技能。

（二）双林镇人民政府要按照职责，全面加强对辖区内生产经营活动安全生产状况的监督检查；督促生产经营单位切实加大事故隐患排查力度，加强安全生产教育和培训，提升员工安全生产意识；进一步推动生产经营单位落实主体责任，切实履行安全生产职责。