

秦安县人民政府

www.qinan.gov.cn

政府信息公开

- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度 +
- 法定主动公开内容 +
- 政策文件 +
- 政府信息公开年报 +
- 依申请公开 +

秦安县耀飞新型材料有限公司 “7.15”一般生产安全事故调查报告

发布机构：县应急管理局 索引号：qax_yjglj/2026-00022 时间：2024-03-08 作者：

秦安县耀飞新型材料有限公司

“7.15”一般生产安全事故调查报告

秦安县人民政府事故调查组

2024年3月4日

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本概况;

（二）事故发生单位安全管理情况;

（三）事故发生经过;

（四）事故现场情况;

（五）人员伤亡和直接经济损失情况;

二、事故应急处置

（一）事故现场应急处置情况;

（二）医疗救治和善后情况;

三、事故原因

（一）事故直接原因;

（二）事故间接原因;

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）在事故中死亡不予追究责任人员;

（二）事故单位及相关人员的行政处罚建议;

（三）事故相关责任单位和责任人员的处理建议;

五、事故防范和措施

六、附件：事故调查组成员名单及签名表

秦安县耀飞新型材料有限公司“7.15”一般生产安全事故调查报告

2023年7月15日下午16:00时左右，位于秦安县五营镇的秦安县耀飞新型材料有限公司发生1起一般生产安全事故，造成一人死亡，直接经济损失780881.39元。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，县人民政府成立了由县应急管理局牵头，五营镇政府、县公安局、县总工会、县自然资源局、天水市生态环境局秦安

分局为成员的秦安县耀飞新型材料有限公司“7.15”事故调查组，依法对该起事故进行调查。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，秦安县耀飞新型材料有限公司“7.15”事故

是一起因该公司私自非法生产，砖机供土槽口料土堆积超高、无安全防护措施，安全管理人员闫永顺冒险违规作业造成的1起一般生产安全责任事故。

现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本概况

1.企业名称：秦安县耀飞新型材料有限公司；法定代表人:雒耀祥（男，汉族，现年56岁，身份证号码:620522196808043731，住址：秦安县五营镇雒塬村雒塬14号）；类型:有限责任公司（自然人独资）；住所：甘肃省天水市秦安县五营镇雒塬村鱼尾坝地；统一社会信用

码:97620522MA73H33L4B；注册资本:1100万元；营业期限：2018年07月20日至2028年07月19日；经营范围：新型建筑材料销售。

2.采矿许可证证号:C6205221904713014778 5;开采矿种：砖瓦用粘土；开采方式：露天开采；生产规模：3.00万立方米/年；矿区面积：0.0395平方公里；有效期：2019年4月18日至2022年4月17日。

3.秦安县耀飞新型材料有限公司于2018年7月开始筹办，2019年投入生产，共投入560万元，其中雒耀祥投资450万元，王文文（男，汉族，现年34岁，身份证号码：620522199010043736，住址：秦安县五营镇阎沟村145号）分三次投资110万元。

（二）事故发生单位安全管理情况

由于秦安县耀飞新型材料有限公司采矿许可证2022年4月17日到期，2022年3月16日该企业向县自然资源局上报了停产说明，并承诺采矿许可证延续办理后再进行采矿生产；2022年4月17日，采矿许可证到期后，县自然资源局于2022年5月5日向秦安县耀飞新型材料有限公司下发了《关于采矿许可证到期矿山企业停止生产工作的通知》，要求企业在未取得合法手续前，禁止任何生产加工行为，在停产期间要安排专人负责做好厂区内安全保障；2023年4月24日，县自然资源局对该企业进行了检查并下发了《地质矿产检查整改通知书》，再次要求该企业在采矿许可证未办理延续许可前杜绝生产。

2023年7月15日，秦安县耀飞新型材料有限公司私自非法生产，加之企业负责人安全意识淡薄，企业安全管理缺失，隐患排

查不彻底；对作业人员没有按要求开展安全生产教育培训，施工现场安全员未按照安全管理制度进行管理；供土槽口料土堆积超高，未做防护措施、未设置安全警示标志，造成1人死亡事故发生。

（三）事故发生经过

2023年7月15日下午16:00时左右，秦安县耀飞新型材料有限公司安全管理人员闫永顺在砖机供土槽口作业时，身后堆积料土坍塌，将其掩埋到腰部，本人立即给公司维修工雒长成打电话求救，雒长成和摆坯工闫德强等人迅速跑往现场，看见闫永顺在供土槽内被料土埋到了腰部，在救援过程中，身后的堆积料土第二次坍塌，闫永顺全部被料土掩埋，在救援人员的紧急救援下，约十分钟后，闫永顺被救出。五营镇卫生院医护人员赶赴现场进行了抢救后，立即将伤者闫永顺送往秦安县人民医院，经全力抢救无效于7月15日22:18分死亡

（四）事故现场情况

事故发生时，秦安县耀飞新型材料有限公司砖机供土槽口堆积料土，料土高7米，无警示标识，未设置安全防护。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，直接经济损失780881.39元。

二、事故应急处置

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，第一时间赶赴现场的五营镇工作人员组织协助五营镇卫生院医护人员和企业现场救援人员立即开展了现场紧急处置。

（二）医疗救治和善后情况

五营镇卫生院接到120急救电话后，医护人员立即赶赴现场进行了紧急抢救，并用救护车将伤者闫永顺送往秦安县人民医院，经全力抢救无效于7月15日22:18分死亡。五营镇政府督促企业与死者家属协商，于2023年7月18日签订了赔偿协议，分三期向死者家属赔偿78万元，至2023年10月16日赔偿款全部赔偿到位。

三、事故原因

（一）事故直接原因

该企业砖机供土槽口料土堆积超高，未设置安全防护措施，死者闫永顺冒险违规作业是造成事故的直接原因。

（二）事故间接原因

该企业私自非法生产，企业负责人安全意识淡薄，企业安全管理缺失，隐患排查不彻底；对作业人员没有按要求开展安全生产教育培训，施工现场安全员未按照安全管理制度进行管理是造成事故的间接原因。五营镇政府落实属地监管责任不到位，县自然资源局履行安全生产监管责任不到位。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）在事故中死亡不予追究责任人员

秦安县耀飞新型材料有限公司安全管理人员闫永顺，安全意识淡薄，在砖机供土槽口存在较大危险因素的情况下，擅自冒险违规作业，对事故负有直接责任，鉴于在其事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）事故单位及相关人员的行政处罚建议

1.秦安县耀飞新型材料有限公司安全生产主体责任未落实，

安全管理缺失，该企业法定代表人雒耀祥对本单位安全生产工作履职不到位。该企业采矿许可证到期后，仍然私自进行非法生产经营活动。建议县自然资源局依据相关法律法规对秦安县耀飞新型材料有限公司及法定代表人雒耀祥依法实施行政处罚，构成犯罪的，移交司法机关，依法追究其刑事责任。

2.秦安县耀飞新型材料有限公司7月15日发生死亡1人的一般生产安全事故的违法行为，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对秦安县耀飞新型材料有限公司及法定代表人雒耀祥依法实施行政处罚。

（三）事故相关责任单位和责任人员的处理建议

1.五营镇政府落实属地监管责任不到位，对该企业非法生产经营行为没有及时发现和制止。建议五营镇政府向县政府作出书面检查，并由五营镇党委对相关责任人员按照干部管理权限进行处理。

2.县自然资源局履行安全生产监管责任不到位，该企业采矿许可证到期后，虽然先后两次下发了停产通知书和地质矿产检查

整改通知书，但日常监管工作还不到位，对企业非法生产经营行为没有及时发现和制止。建议县自然资源局向县政府作出书面检查，并由县自然资源局党组对相关责任人员按照干部管理权限进行处理。

3.县应急管理局在事故发生后，由于秦安县耀飞新型材料有限公司法定代表人雒耀祥隐瞒私自非法生产事实，影响了事故初步调查和认定，期间督促五营镇政府协调处理赔偿和善后事宜，致使对该事故漏报。建议县应急管理局向县政府作出书面检查，并由县应急管理局党委对相关责任人员按照干部管理权限进行处理。

五、事故防范和措施

（一）各镇、各相关单位要坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深刻汲取事故教训，举一反三，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，以实际行动保障人民群众生命财产安全。

（二）各镇、各相关单位要按照“属地管理、分级负责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，落实属地责任，行业监管责任，及时发现和消除安全隐患，从源头上防范和化解各类安全风险。

（三）各企业要严格落实主体责任，建立健全安全生产管理责任制，严格执行各项安全生产规章制度，加强从业人员安全教育培训，开展风险隐患排查，及时消除各类问题隐患，加强施工

现场管控，落实作业现场安全防护措施，及时制止和纠正违规违章作业，提高安全生产水平，确保安全生产。

特此报告

附件：事故调查组成员名单

秦安县耀飞新型材料有限公司“7.15”事故调查组

2024年3月4日

秦安县人民政府秦安县耀飞新型材料有限公司“7.15”事故调查组名单

组　长：何国喜　县应急管理局局长

副组长：胡军太　县公安局副局长

柴世林　自然资源局副局长

高国顺　县应急管理局副局长

逯伟伟　天水市生态环境局秦安分局执法队副队长

何军霞 县总工会经审主任

何军庆　五营镇副镇长

成　员：王旭龙 县公安局治安大队队长

邵彦红 五营镇执法大队队长

薛耀东　县自然资源局干部

王　荣　天水市生态环境局秦安分局干部

伏林虎　县总工会干部干部

叶玉红　县应急管理局干部

黄　涛　县应急管理局干部

中国政府网站
省市网站
县区级网站
重点新闻网站

网站地图　网站声明　联系我们

主办：秦安县人民政府办公室 承办：秦安县融媒体中心

新闻热线电话：0938-8885603　新闻发布邮箱：qaxrmzx@126.com　邮编：741600

地址：秦安县兴国镇行政办公中心516室

版权所有：秦安县人民政府　网站标识码：6205220002　备案编号：陇ICP备06002101号-1

甘公网安备62052202000109号　信息网络传播视听节目许可证编号：128420039

党政机关

政府网站找错