灵山县“3•13”一般道路交通事故调查报告

2025-06-25 09:25 来源：灵山县应急管理局

灵山县“3·13”一般道路交通事故

调查报告

2025年3月13日2时16分许，灵山县友谊路和海岩路交叉路口路段发生1起道路交通事故，造成1人死亡山县人民政府于2025年3月17日成立了灵山县“3·13”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组）故调查组由县委常委、常务副县长陆汉川担任组长，县政府办公室副主任利艳珍、县应急管理局局长宁廉副组长，事故调查组成员从县公安局、县应急管理局、县交通运输局、县人力资源和社会保障局、县总工有关部门和单位抽调组成，全面负责事故调查工作。邀请灵山县纪委监委、县检察院介入调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。20月24日、25日，事故调查组工作人员到桂NA2**8重型自卸货车所属单位灵山县华泰物流有限公司开展调查阅调取企业安全管理相关资料，询问其法定代表人并与之核对相关证据资料和违法事实，了解事故的善后情况。通过调查，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建

调查组认定，灵山县“3·13”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

灵山县华泰物流有限公司，桂NA2**8重型自卸货车所属单位，成立于2014年03月19日，注册地位于灵新圩镇秦屋山村委九队，法定代表人为周**。经营范围包括道路货物运输；货运、物流信息咨询服务；仓务；汽车租赁；汽车维修服务；汽车及零配件、建材、水泥制品的销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

灵山县华泰物流有限公司制定有安全生产管理制度，规定每月组织安全教育培训，每月至少进行一次安全检查。

该公司能按制度要求建立有安全教育培训台账、隐患排查治理台账并对安全教育培训和隐患排查情况记录；建立有安全生产领导小组，规定了职责和分工；制定有事故应急预案。

（三）事故经过

2025年3月13日凌晨，钟**驾驶桂NA2**8重型自卸货车装载碎石前往施工工地，沿友谊路自锦绣小区往农商城方向行驶，2时16分行驶至友谊路与海岩路北延长线交叉路口时，碰撞到同向正在停车等红绿灯由吴驶的二轮摩托车，造成吴**倒地后被货车前轮碾压当场死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于灵山县友谊路与海岩路北延长线交叉路口路段，友谊路为东西走向，海岩路北延长线南向，东往锦绣城小区方向，西往三科农商城，南往六峰路，北往国道209线，友谊路为双向四车道，单向两道，道路中间为双实线，路口中心设置有红绿灯装置。

（五）人员伤亡和直接经济损失

事故导致1人死亡，两车不同程度损坏。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）标准和规定，事故已造成直接经济损失约2000元，但保险理赔工作、事故责任者赔偿协商仍未结束，事故直接经济损失有待进一步统计。

（六）车辆基本情况

桂NA2**8重型自卸货车；品牌型号：乘龙牌;发动机号码：MX1L3M0****；车辆识别代码：LNXCEM0G2ML31****;整备质量15500千克；注册登记日期：2021年8月10日。

（七）人员基本情况

1.钟**，男，桂NA2**8重型自卸货车司机，汉族，户籍灵山县灵城街道，身份证号码：45282419710613****。持有A2E类机动车驾驶证，准驾车型与所驾车辆相符。

2.吴**，女，事故遇难者，1972年2月出生，浦北县龙门镇**村委会人。

（八）有关监管部门的履职情况

1.灵山县交通运输局，2024年11月28日召开全县交通运输行业综合整治推进会；12月27日召开今冬明全生产防控工作部署会。2025年1月22日召开第一季度防范重特大事故工作会议，全县交通运输重点企业负参会；3月3日召开全国两会、清明节期间安全防范工作会议。2025年一季度约谈重点客货运输企业负责人次，对1家存在重大事故隐患的运输企业责令停产停业整顿。

2025年1至3月灵山县交通运输局累计查处货车违法超限运输案件81起，其中“百吨王”7辆，监督卸货948.52吨，查处非法改装案件15起。2024年9月13日、11月19日、12月3日灵山县交通运输局对华泰物流有司进行检查，检查发现驾驶员培训率未达100%，运输车辆卫星定位监控未完全上线、安全费用提取台账未立、事故隐患排查制度未建立等问题，遵循要求该公司已在12月21日前整改完毕。2024年12月6日检查华泰有限公司时发现其使用不能保持卫星定位装置在线的车辆从事经营活动，并对相关违法行为处以罚款叁佰行政处罚。

2.灵山县公安交管大队，2024年11月1日召开打击货车超载违法工作会议，要求提高查处保密性、灵活2024年对辖区内34家重点运输企业、危化品运输企业进行隐患排查，组织约谈54家次，发现隐患8项，整改项。针对性开展集中交通安全宣传教育警示45场次。对网约车平台、外卖、快递企业交通安全宣传教育23次，重点从业人员警示提示教育780人次。

2024年2月至2025年1月，灵山县公安交管大队对桂NA2**8重型自卸货车超载等违法行为共行政处罚5次款6200元。

二、应急处置及评估情况

（一）应急救援和善后处置情况

事故发生后，桂NA2**8重型自卸货车驾驶员现场立即拨打120急救电话和122报警电话。灵山县人民医务人员到场检查后确认两轮摩托车驾驶员吴**已当场死亡。保险理赔工作、事故责任者赔偿协商事宜正在过程中。

（二）事故应急救援评估情况

事故发生后，相关部门及时有效地处置，没有造成次生伤害和不良影响，事故应急处置较好。

三、事故原因

（一）事故直接原因

事故的直接原因是钟**驾驶超载质量、制动不符合安全要求的桂NA2**8重型自卸货车上道路未按安全行驶，追尾碰撞到由吴**驾驶的两轮摩托车，导致吴**被货车的前轮碾压而死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.经委托贵港市方舟司法鉴定所司法鉴定：被鉴定人吴**符合交通事故车辆碾轧造成头部严重损伤而亡。

2.经委托灵山县鸿晟机动车检测站检测，桂NA2**8重型自卸货车一轴空载制动不合格。

3.钟**酒精呼吸检验单：omg/100ml

4.过磅：桂NA2**8重型自卸货车整备质量15500kg，核定载质量15370kg，事发时总质量77180kg。

5.灵山县公安局交管大队相继开展了现场勘查、询问、委托检测鉴定等证据收集工作，于2025年4月7具了《道路交通事故认定书》（第450721120250000097号）对本起事故中当事人所承担的责任作出认定：NA2**8重型自卸货车驾驶员钟**承担本起事故的全部责任。

四、事故相关单位存在的主要问题

灵山县华泰物流有限公司使用不符合安全技术要求的车辆从事生产经营活动。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对相关责任人员的处理情况

钟**，桂NA2**8重型自卸货车驾驶人，公安机关决定对其交通肇事案立案侦查。

（二）对事故单位的处理建议

灵山县华泰物流有限公司，其在生产经营活动中使用的桂NA2**8重型自卸货车多项技术指标不符合安术标准，对事故负有责任。建议灵山县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定给予该公司行政处罚。

六、事故防范和整改措施

灵山县华泰物流有限公司要严格落实企业安全生产主体责任。要落实车辆隐患排查和整改工作，确保符合国家相关技术标准；要制定全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内

落实考核；要建立健全公司的安全生产管理制度和操作规程，并严格执行；加强车辆和驾驶员的动态监控理，改进和提升安全管理水平。

县交通运输局应加强对道路运输企业的监督管理，督促企业落实安全生产教育培训、安全隐患排查治主体责任，降低事故风险。

县公安局交管大队应持续开展对道路交通违法行为的查处工作，开展交通安全宣传教育活动，规范管路安全设施，维护道路的秩序和安全。

灵山县“3·13”一般道路交通事故调查

党政机关

联系我们 网站声明 网站地图

主办: 灵山县人民政府 技术运维：灵山县电子政务中心

桂公网安备 45072102000517号 桂ICP备17001343号-1 网站标识码：4507210005

中国互联网
违法和不良信息举报中心
China Internet Illegal Information Reporting Center