南宁市良庆区德政路与光明街交叉路口“5·17”道路交通事故调查报告

发布时间：2024-10-24 09:03 来源：应急管理局 字体+

2024年5月17日，在良庆区德政路与光明街交叉路口（西往东方向）发生一起公交车与行人发生碰撞，造成一人死亡的道路交通事
元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕
人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长
局长杜海墨、南宁市公安局交警六大队副大队长黎勇杰任副组长，城区应急局、总工会、人社局、交通局、交警六大队、大沙
区德政路与光明街交叉路口“5·17”道路交通事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月17日14时58分许，南宁白马公共交通有限公司聘用司机淡福全驾驶号牌为桂AE5320号29路（五象岭站至南宁东站往返
岭站途中，按规定路线行驶到良庆区德政路与光明街交叉路口时，与走斑马线过马路行人高引娃发生碰撞，造成高引娃受伤送医抢救，
医治无效死亡的道路交通事故。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，公安交警六大队、应急局、大沙田街道办等部门派员赶到事故现场，迅速组织人员施救，实施临时交通管制，并
析认定，本次事故地方政府及有关部门信息上报及时救援处置合理。

二、事故相关情况

(一)事故车辆情况

桂AE5320公交客车，登记所有人：南宁白马公共交通有限公司，住所：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路38号，品牌型号：申龙
别代号：LJMOHCJD4EAS01489，车辆类型：大型普通客车，发动机号码：G3W9BE00120，档案编号：450101021509，使用性质：
g，整备质量：11780kg，核定载人数：80人,外廓尺寸（单位mm）：11380×2550×3200。注册日期：2014年10月21日。该车投保有
险和商业险。

事发时，该车辆属营运过程中。

（二）事故车辆驾驶人员情况

淡福全，男，57岁，汉族，事故车辆桂AE5320公交客车驾驶人，住址为南宁市江南区南建路13号，持机动车驾驶证，发证机关为广
交通警察支队，准驾车型A1、A2，有效期至长期，驾驶证状态正常。

经查，淡福全为南宁白马公共交通有限公司聘用司机，为桂AE5320公交客车驾驶员，主要承担的运输业务为29路（五象岭站至南宁
2024年5月17日14时58分许，淡福全驾驶29路公交客运车辆从南宁东站往五象岭站运行途中发生事故。

（三）事故车辆及驾驶人检测检验情况

1.桂AE5320公交客车，经防城港市中衡司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（防中衡司鉴[2024]痕迹鉴字第1142号）鉴定，转向
灯光性能不合格（该车左前位灯无法正常点亮，根据GB7258-2017《机动车运行安全技术 》8.1.1条款中“机动车的灯具应安装牢靠、完
动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向……”之规定，分析认为其灯光性能不合格）。

2.桂AE5320公交客车，经广东中智痕迹司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（中智司鉴[2024]鉴字第2721V号）鉴定，当时车速
为31km/h，超过限速标志牌规定速度3.3%，属于超速行驶。

3.相关人员血液酒精含量检测情况

根据南宁市公安局交通警察支队六大队出具的现场检测证据证明，桂AE5320公交客车驾驶人淡福全事发时吹气酒精测试结

（四）事故现场情况

事发道路为德政路由西向东方向行驶路段，事发地点为德政路与光明街交叉路口。事发道路呈东西走向，往东为良庆区东风路方向，
向。道路有分车道线、路口斑马线及斑马线标志牌。

经查，该路段设计合理，路面符合相关标准规范。

（五）涉事车辆单位情况

南宁白马公共交通有限公司，桂AE5320公交客车所属公司。公司成立于2002年12月23日，登记住所为南宁市兴宁区长堽路五里3号
类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），持有《营业执照》，社会信用代码为91450100745120859F(1-1)。经营范围为许可项目：
批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。登记机关为南宁市市场监督管
2月02日。持《城市客运经营户许可证》（南客管007号），经营范围为城市公共交通客运，发证机关为南宁市城市客运交通管理处，发

三、事故原因及性质

（一）事故原因

经调查认定，事故原因为淡福全安全意识淡薄，麻痹大意，精神注意力不集中，驾驶机动车在道路上超速行驶，通过斑马线未减速

（二）事故性质

经调查认定，南宁市良庆区德政路与光明街交叉路口“5·17”道路交通事故为一般生产安全责任事故。

（三）事故责任认定

根据南宁市公安局交通警察支队六大队出具的《道路交通事故认定书》（第450108120240000082号）认定当事人导致交通事故的

1.淡福全驾驶机动车上道路超速（超过限速标志牌规定速度3.3%，该路段限速30km/h）行驶、行径人行横道时，遇行人正在通过人
行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款①、第四十七条第一款②之规定，单方过错造成事故。根据《交通事故
一项“因单方当事人的过错导致交通事故的，......”之规定，淡福全承担事故的全部责任。

---

①《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速
速。”

②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款：“机动车行经人行横道到时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，

2.高引娃无事故责任。

3.南宁白马公共交通有限公司已按要求落实企业安全主体责任，主要负责人依法履行安全生产工作职责，已落实督促员工遵守公司
管理规定，对该起事故无责任。

四、事故的涉事单位及责任人处理建议

（一）对当事人的处理建议

淡福全，桂AE5320公交客车驾驶员，淡福全安全意识淡薄，麻痹大意，精神注意力不集中，驾驶机动车在道路上超速行驶，通过斑
发生，对事故发生负全部责任。对其交通肇事案违法行为由南宁市公安局交通警察支队六大队依法依规进行处理。

（二）对企业的处理建议

南宁白马公共交通有限公司已按要求落实企业安全主体责任，已依法履行安全生产工作职责，对这起生产安全事故发生不负有责任。
通有限公司进行处理。

五、事故防范措施建议

为深刻反思事故，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，从源头上防范事故发生。生产经营单位要认真排查存在的问题，
类似事故发生，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）加大易肇事肇祸违法查处力度。公安交警部门要进一步加大特殊车辆的违法查处力度，重点围绕夜间途经和停留的“两客一危一
点时段开展检查。特别要加大对重点车辆驾乘人员的检查力度，重点利用卡口过车数据，分析过境重点车辆高频通行路段、时段，分析
拦截处置。

（二）强化驾乘人员交通安全宣传教育。公安交管部门、交通运输执法部门积极开展“一路多方”联合宣传教育，交通安全专项提
高驾乘人员的安全意识；加强与各级媒体的沟通联系，充分发挥宣传舆论力量，做好“五大曝光”，通过新闻曝光、舆论关注、各方推
全隐患，降低交通事故风险。要增强交通安全警示宣传曝光矩阵传播效应，扩大交通安全宣传覆盖面。

（三）强化运输企业主体责任落实。交通部门要对辖区的运输企业进行不定时安全隐患排查以及整顿，对运输从业人员进行交通安
考核。企业加强对驾驶员的安全培训教育和交通安全意识的培养，提高安全驾驶、文明驾驶意识。

（四）强化运输企业主体责任落实。南宁白马公共交通有限公司要深刻吸取本次事故教训，要严格遵守法律、法规，严格落实企业
车辆的安全管理力度，不断提高监管能力，认真履行单位法定安全生产管理职责，要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是管理上存在
可行的强有力措施，加强安全管理；督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，提高一线管理人员管理水平，提高员工安全意识，
隐患，及时发现和消除生产安全隐患，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

南宁市良

“5·1