南宁市锦固水泥制品有限责任公司“6•26”触电死亡事故调查报告

发布时间：2017-08-28 09:32 来源：良庆安监

字体+

2017年6月26日18时30分左右，在南宁市锦固水泥制品有限责任公司发生一起触电死亡事故，该公司员工农志列在作业时不慎触电，经
亡，事故造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《南宁市良庆区人民政府办公室
处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由城区安监局局长颜志环任组长，城区安监局副局长石雪生、监察局
区总工会、人社局、经信局、工商质监局、良庆经开区、良庆公安分局组成的南宁市锦固水泥制品有限责任公司“6.26”触电死亡事故
派人参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料和对该公
录等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质。现将调查情况报告如下：

一、公司基本情况

南宁市锦固水泥制品有限责任公司成立于2013年7月4日，工商营业执照号：统一社会信用代码91450100071988992E，法定代表
籍贯：广西兴安县），公司项目于2014年12月开工建设，2015年5月投产。公司经营范围：销售水泥制品、预拌混凝土、商品混凝土，
建筑材料的制造、设计和研发。

二、事故发生经过和事故救援情况

2017年6月26日18时30分左右，在南宁市良庆区银海大道路尾西南面（云村路广西鼎昌盛混凝土有限公司斜对面），南宁市锦固水泥制
电死亡1人的事故。事故当天下午，涵管生产工人农志列与其儿子、儿媳妇、同事潘英珍等4人在大管生产线上工作，约下午6点，工人们
清权说，农志列考虑到时间还早，决定加班继续干活，在制作大涵管过程中，电箱开关跳闸停电，农志列是锦固水泥制品有限责任公司
违规操作跳闸开关接电不慎触电，其儿子、儿媳妇及同事听到触电发出声响立即过来进行抢救，并电话联系急救电话120（答复是120一
事就马上用公司的皮卡车将农志列送至玉洞医院，经医院医生抢救1个多小时后无效死亡。

接到事故报告后，城区安监局、良庆经济开发区管委会、良庆公安分局、金象派出所等部门领导先后前往事故现场了解情况和善后处理。间赴事故现场依法进行了勘验笔录，按规定时限及时将事故基本情况整理形成《关于南宁市锦固水泥制品有限责任公司“6·26”触电死亡宁市安全生产监督管理局和城区政府。

同时，工作人员了解到，此次事故公司与死者家属已达成赔偿协议。目前，该起事故善后处理工作已进行完毕。

三、死者基本情况

此次触电事故造成的死者：农*列，男，壮族，49岁，籍贯：云南省富宁县，家庭地址：云南省文山壮族苗族自治州富宁县板仑乡木腊村

四、事故原因和性质

（一）事故原因

1. 事故直接原因：

经现场勘查并结合相关知情人员的询问笔录及提取相关材料，认定事故直接原因为：农志列违规操作跳闸开关接电，导致触电死亡事故发

2. 事故间接原因：

一是企业安全生产主体责任落实不到位，操作规程不完善；二是安全生产培训和教育基础工作抓得不够严；三是操作现场监管不到位，导致事故发生。

（二）事故性质

经综合调查取证，南宁市锦固水泥制品有限责任公司“6·26”触电死亡事故，是一起生产安全责任事故。

五、对事故责任单位及人员处理建议

（一）对事故单位的处理建议

南宁市锦固水泥制品有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产岗位操作规程不健全，岗前安全培训教育制度和日由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

（二）对事故责任人员处理建议

1、农*列，男，壮族，49岁，南宁市锦固水泥制品有限责任公司搅拌机操作员，安全意识淡薄，违反公司安全生产操作规程擅自操作跳生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究安全生产责任。

2、赵*华，男，汉族，46岁，中国共产党党员，南宁市锦固水泥制品有限责任公司安全生产主管，开展安全管理工作不力，组织开展安的发生负有主要管理责任，建议由南宁市锦固水泥制品有限责任公司依规处理。

3、曾*辉，男，汉族，42岁，南宁市锦固水泥制品有限责任公司法定代表人，负责公司的全面工作，由于监督管理不到位，对事故的发市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

六、事故防范措施及整改建议

针对事故暴露出来的问题，为了深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和减少工贸企业事故的发生，提出以下建议：

（一）认真落实企业安全生产主体责任。

根据相关法律法规规定，安全生产主体责任必须由企业负责落实，城区安监局将联合良庆经开区安监局对落实安全生产主体责任不到位，企业法定代表人曾荣辉进行约谈，诫勉警示其认真落实安全生产主体责任，健全规章制度，规范企业安全管理，落实安全标准化建设，生产基础，确保生产安全。

（二）加强安全教育和培训，提升企业全员安全意识及规范操作水平。

对于新招员工，企业必须就安全知识及操作规程等内容组织开展学习和培训，做到人人过关。企业安全主管部门要定期组织开展事故案技术培训，不断提高全员业务能力和安全意识，为企业安全生产奠定坚实基础。

（三）深入开展安全隐患排查治理。

企业要深入开展安全隐患排查治理活动，规范员工按章操作行为，提升现场安全管理水平，促进企业安全生产。按照企业安全生产主管规范，班组负责人查操作等措施深入生产现场督查，坚决堵住安全管理方面的漏洞，确保安全生产工作顺利开展。

（四）进一步加大企业安全生产监管工作力度。

良庆经济开发区安监局作为城区规模以上工业企业及银海大道西片区在建工业项目的监管部门，要认真汲取事故教训，举一反三，全面促企业严格落实企业安全生产主体责任，加强巡查检查频次，严格执法，狠抓安全生产隐患排查及治理。特别要对发生安全生产责任事法，严格督促落实安全生产主体责任，杜绝生产安全事故再次发生。

南宁市锦固水泥制品有限责任公司

“6·26”触电死亡事故调查组

2017年8月9日