

南宁市五象新区盛邦珑湖"9.14"物体打击死亡事故调查报告

发布时间：2016-12-24 15:45 来源：安全生产监督管理局 字体+

2016年9月14日下午7时30分左右，在南宁市五象新区盛邦珑湖项目工程二期工地8#楼（地址：南宁市五象新区玉洞大道28号）发生

安全生产事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产

例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅关于进一步明确生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办[201

区人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立了由城区安监局局长颜

局长李中伟任副组长，城区总工会、监察局、人社局、住建局、良庆镇人民政府、良庆公安分局等部门组成的五象新区盛邦珑

并邀请五象新区管委会规划建设局、良庆区检察院派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明

接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，

一、 事故单位的基本情况

（一）广西盛邦房地产开发有限公司开发的盛邦珑湖位于南宁市五象新区玉洞大道28号（西侧为玉岭路、南侧为蕾坛路、东侧为明

路）。项目总用地面积约为105833平方米，总建筑面积约。分为A、B两个地块，A地块包括1#-11#楼、S1#楼、幼儿园及A区地下室，

米；B地块包括12#-24#、S7-2#、S10#及B区地下室，建筑面积为293510.78平方米，建筑层数是地上3-33层，地下室为2层，总高度为

架-剪力墙结构，幼儿园和商业采用框架结构，住宅采用剪力墙结构；地上使用功能为商业、住宅楼，地下室使用功能为汽车库、非机动

为56152.11万元，合同工期从2015年3月1日至2018年12月31日，施工单位是广东电白二建集团有限公司，设计单位是广东省建工设计

核工业桂林工程勘察院，监理单位广西建荣工程项目管理有限公司。2015年2月6日广东电白二建集团有限公司与南宁市蜀昌建筑劳务分

同年4月13日与南宁市大朝建筑机械设备租赁有限责任公司签订“塔式起重机租赁合同”。

（二）盛邦珑湖8#楼于2015年2月4日获得建筑工程施工许可证，编号为450117201411130101，属A地块的二期工程，建筑面积为

年3月11日动工，主体于2016年2月26日完成施工，8#楼建筑高度为89.85米，地上共30层，一层为商铺、物业管理用房，其余楼层为住

绿化外），建筑结构为框剪结构。

（三）广西闽翰建筑材料租赁有限公司，营业执照（副本），统一社会信用代码：91450100MA5K9YLJ5D，类型：有限责任公司，道56号江南华府16号楼1单元1301号，法定代表人：赵瑞堂，注册资本为伍佰万圆整，成立日期：2015年11月16日，营业期限：2015年5日止，经营范围：建筑材料（除危险化学品及木材）、机械设备、工程设备、汽车、房屋的租赁；销售：建筑材料（除危险化学品及木电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：南宁市江南区工商行政管理局。

二、 事故发生经过及救援情况

2016年9月14日死者莫庆勤应广西闽翰建筑材料租赁有限公司（以下简称为闽翰公司）老板赵瑞堂的要求，驾驶车牌是桂AB3392的玉洞大道28号的盛邦珑湖工地拉闽翰公司租赁给该工地的钢管和构件。下午6时许到盛邦珑湖工地后，莫庆勤私自找到杂工班组组长潘育包有限公司非全日制用工），让他帮找工地上的人员装钢管和构件上车，然后潘育平找来农绍能、刘文、班海军三人（三人均为南宁市全日制用工）为其装车，并承诺装车完后每人可得60元的费用，同时莫庆勤去找塔式起重机司机黄斌和两名信号员梁飞和罗明黎（三人均租赁有限责任公司非全日制用工）帮他吊装已经从盛邦珑湖项目工程二期8#楼外墙脚手架拆除下来并堆放在8#楼第三层楼顶的钢管，并的费用。下午7时30分左右，在盛邦珑湖项目工程二期8#楼工地用塔式起重机吊装钢管作业过程中由于操作不慎，钢管脱落下坠砸中在下勤头部，导致莫庆勤当场死亡。接到事故报告后，南宁五象新区管委会建设规划局、良庆区安监局、良庆镇派出所等单位立即派员赶赴现筑材料租赁有限公司法人赵瑞堂立即联系死者家属协商解决补偿等善后问题，并向死者家属赔偿120万元。

三、 事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

死者莫庆勤，男，壮族，31岁，已婚，南宁市江南区江西镇那廊村茯芮坡人，住址：南宁市江南区江西镇那廊村茯芮坡18号。于20闽翰建筑材料租赁有限公司老板赵瑞堂的要求，用卡车（车牌是桂AB3392）到位于南宁市五象新区玉洞大道28号的盛邦珑湖工地拉闽翰构件，下午6时许到盛邦珑湖工地后，莫庆勤通过杂工班组长潘育平找来三人为其装车，同时私自找到塔吊起重机司机和两名信号员为其每人可得60元的费用。下午7时30分左右，在盛邦珑湖项目工程二期8#楼工地用塔式起重机吊装钢管作业过程中由于操作不慎，钢管脱落车的司机莫庆勤头部，导致莫庆勤当场死亡。

（二）直接经济损失情况

截至2016年10月10日止，事故已造成直接经济损失120万元。

四、 事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

莫庆勤安全意识较为淡薄，在南宁市城乡建设委员会《关于做好2016年两会期间全市建筑工地重点区域环境整治工作的通知》（南神，规定“五象新区核心区范围内所有在建工地停工整治”，盛邦珑湖工程项目部已经将通知精神传达至工地上的工人，同时停止施工的建筑材料租赁有限公司老板赵瑞堂的要求，到盛邦珑湖工地拉钢管和构件，并私自找来工地的人员为其装车，在进入工地工作时又没有戴保护措施，在此情况下，因塔式起重机吊装钢管作业过程中由于操作不慎，钢管脱落下坠砸中在下方卡车车厢装车的莫庆勤头部，导致其

2.间接原因：

广西闽翰建筑材料租赁有限公司违反南宁市城乡建设委员会有关在建工地停工的要求，临时聘用司机莫庆勤到盛邦珑湖工地拉钢管雇用工地的人员为其装车，现场监管不到位，现场安全检查不到位，是导致这起事故发生的主要原因。

（二）事故的性质

这起事故是一起因违反南宁市城乡建设委员会有关在建工地停工的要求，公司没有制定安全生产各项制度，现场作业监管、督促、检识较为淡薄，而引起的物体打击的一般生产安全责任事故。

五、　事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1、死者莫庆勤，男，壮族，31岁，已婚，南宁市江南区江西镇那廊村茯苓坡人，住址：南宁市江南区江西镇那廊村茯苓坡18号。系公司非全日制用工，安全意识淡薄，自我保护意识不强，在防护措施不到位、监管不到位的情况下，私自雇用工地人员冒然作业，因在吊慎，致使钢管脱落下坠砸中其头部，导致其当场死亡，其对这起事故负有直接责任。鉴于莫庆勤在事故中已死亡，建议不予追究安全生产

2、赵瑞堂，男，汉族，43岁，住址：福建省莆田市秀屿区忠门镇秀华村二房257号。广西闽翰建筑材料租赁有限公司法人代表，临湖工地拉钢管和构件，没有贯彻落实南宁市城乡建设委员会《关于做好2016年两会期间全市建筑工地重点区域环境整治工作的通知》（南神，现场安全工作督促、监管、检查不到位，未能及时发现和消除安全生产事故隐患，未依法履行安全生产工作职责，对这起事故负主要安全生产监督管理局依法处理。

（二）对事故责任单位负责人的事故责任认定和处理建议

广西闽翰建筑材料租赁有限公司违反南宁市城乡建设委员会有关“五象新区核心区范围内所有在建工地停工整治”要求，没有制定安不到位，现场监管不到位而造成人员死亡，对这起事故负有责任。建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

六、整改措施

（一）广西闽翰建筑材料租赁有限公司要认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，进一步落实企业安全生产主体责任。制现场监管工作，积极排查安全隐患，切实消除安全隐患。加强现场施工人员的安全教育，不断提高现场监管能力，防止安全生产事故再次

（二）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责任制和各项安全生产管理制度，严惩不认真执行自治区、南宁市各项规定和通知的相关企业。

（三）良庆区人力资源和社会保障局要加强对建筑施工企业务工情况进行检查工作，督促建筑施工企业贯彻落实国家有关劳动者各项工人员在建筑企业务工情况进行排查，督促用工单位与务工人员签订劳动合同，维护务工人员合法权益。

南宁市五象新区盛邦珑湖“9·14”

死亡事故调查组

2016年11月14日

联系我们 网站帮助 站点地图
主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号