阳江市阳东区鸿然清洁日用厂“9·8”一般事故调查报告

文章来源: 本网　发布时间: 2016-10-28 15:51　浏览次数: 44

2016年9月8日11时26分，阳江市阳东区鸿然清洁日用厂发生一起一般生产安全事故，经阳东区江华医院抢救无效后，造成一人死亡，直接经济
柒万伍仟元（?775000）。（以下简称“9·8”一般事故）

事故发生后，阳江市阳东区委、区政府和北惯镇委、镇政府以及相关职能部门领导高度重视，区委常委、常务副区长杨志仁带领区安监局、区
人迅速赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，主持召开事故现场会，要求北惯镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作
因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展工矿商贸行业领域隐患排查治理，防止类似事故发生。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2016年9月9日，阳江市阳东区人民政府成立了由区委常委、常
组长，区府办、区安全监管局、区公安分局、区经信局、区司法局、区人社局、区法制局、区检察院、区总工会、阳东供电局和北惯镇政府组成的
查组，对“9·8”一般事故进行全面调查。事故调查组经过现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡等
性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

阳江市阳东区鸿然清洁日用厂，该厂位于阳江市阳东区北惯镇打石山工业区工业大道C14之一号，2015年5月13日注册成立，注册号为441723
为简建国，类型为个体户，组成形式为个人经营，经营范围为产销清洁用品，现有从业人员38人。

（二）事故死亡人员情况

刘再欣，男，汉族，24岁，身份证号码：441721********1533，身份证住址：广东省阳西县塘口镇竹迳村委会罗皮坑村48号。死者刘再欣为阳
洁日用厂洗棉车间工人，事故发生时无佩戴绝缘手套及穿着绝缘胶鞋。死者刘再欣于2016年9月8日12时40分经阳东区江华医院救治无效死亡，遗体
在阳江市阳东区殡仪馆进行火化。

（三）事故现场情况

事故发生现场位于阳江市阳东区鸿然清洁日用厂（地址：阳江市阳东区北惯镇打石山工业区工业大道C14之一号）洗棉车间，该车间为砖瓦结构
米，车间地面潮湿。该车间有6台半自动洗衣机、1台全自动洗衣机、3台脱水机。事故发生的其中1台脱水机右边水泥柱有铁皮电箱，铁皮电箱表面有
开关，分别为红色（关）和绿色（开），铁皮电箱里有设置漏电开关。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2016年9月8日8时，死者刘再欣正常上班，负责将切棉及边角料放到脱水机进行脱水。11时17分，死者刘再欣到洗棉车间作业，用拉车拉一桶
车间进行脱水，由于蓝色切棉较多，所以要分别放到两台脱水机进行脱水。11时23分，死者刘再欣将剩下的蓝色切棉放到事发脱水机里面。11时26分
按事发脱水机铁皮电箱表面的绿色开关，由于死者刘再欣当时无佩戴绝缘手套及绝缘胶鞋，造成死者刘再欣触电倒地且无人发现。直至12时20分，厂
发现死者刘再欣倒地并失去意识，就立即跑到厂内办公室呼救，和其他工人合力将死者刘再欣抬出，并立即拨打120急救电话及110报警电话。12时4
阳东区江华医院进行抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，阳江市阳东区常务副区长杨志仁立即带领区安全监管局、公安分局及北惯镇政府等有关单位有关负责人赶赴事故现场，指导
查取证、维稳控制等事故应急处置工作，并现场成立事故处理工作领导小组，常务副区长杨志仁任组长，下设事故调查组和社会稳控组两个工作小组
展各项工作。一是由区公安、安监、检察、法制、司法等部门开展调查取证工作；二是迅速将事故情况向上级报告；三是在全区范围内开展安全生产

（三）善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和北惯镇委、镇政府以及区安全监管局、公安分局等有关部门领导高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善
与阳江市阳东区鸿然清洁日用厂在阳东区有关职能部门及北惯镇政府的调解下，于2016年9月19日签订了调解协议，由阳江市阳东区鸿然清洁日用厂
七十七万五千元给死者家属。死者刘再欣遗体于2016年9月21日在阳江市阳东区殡仪馆进行火化。目前，“9·8”一般事故并未在社会造成不良影响。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

刘再欣安全意识淡薄，在作业过程中无正确佩戴和使用劳动防护用品。经查，刘再欣在作业过程中，无佩戴绝缘手套以及穿着绝缘胶鞋，徒手绿色开关导致其触电倒地并失去意识，经阳东区江华医院救治无效死亡。

（二）间接原因

1.阳江市阳东区鸿然清洁日用厂未建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，未能及时发现及制止刘再欣不正确佩戴劳动防护用品，安查，该厂并无设置明显的安全警示标志和相关的安全管理制度，无建立安全生产责任制度和安全生产规章制度，并未落实生产经营单位主体责任。

2.阳江市阳东区鸿然清洁日用厂未对厂内从业人员进行安全生产教育和培训，无保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产作规程，无掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。经查，阳江市阳东区鸿然清洁日用厂并无行安全生产教育和培训后再上岗作业，只是在口头上嘱咐从业人员注意安全。

3.阳江市阳东区鸿然清洁日用厂无建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，无采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，无如实记录治理情况，并向从业人员通报。

4.阳江市阳东区鸿然清洁日用厂主要负责人简建国未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，无具备与本单位所从事应的安全生产知识和管理能力。经查，简建国作为该厂安全生产主要负责人无督促、检查本单位的安全生产工作，无及时发现及制止刘再欣无正确佩另外，简建国作为该厂安全生产主要负责人未经安全生产培训，未取得安全生产培训合格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全力，现场安全管理不到位。

（三）事故性质

经调查认定，“9·8”一般事故是一起一般生产安全事故。

四、事故的责任认定及处理建议

（一）建议免予追究责任人员。

刘再欣，阳江市阳东区鸿然清洁日用厂洗棉车间从业人员。经查，刘再欣在阳江市阳东区鸿然清洁日用厂作业期间无正确佩戴绝缘手套及穿着铁皮电箱表面的绿色开关导致其触电倒地并失去意识，经阳东区江华医院抢救无效死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于刘再欣已在事故中死亡任。

（二）建议给予行政处罚单位和人员

1.阳江市阳东区鸿然清洁日用厂，未建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度；未对厂内从业人员进行安全生产教育和培训，无保证从业全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，无掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权健全生产安全事故隐患排查治理制度，无采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

经查，阳江市阳东区鸿然清洁日用厂未建立健全安全生产责任制度和安全生产规章制度，未落实生产经营单位主体责任，无对厂内从业人员进培训后再上岗作业，只是在口头上嘱咐从业人员注意安全，无建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，无如实记录厂内事故隐患排查治理情况，无及时发现及制止刘再欣在作业过程中无正确佩戴劳动防护用品，导致刘再欣触电倒地并失去意识，经阳东区江华医院救治无效死亡，对该事故的发的责任。

2.简建国，阳江市阳东区鸿然清洁日用厂主要负责人。简建国作为阳江市阳东区鸿然清洁日用厂主要负责人有未督促、检查本单位的安全生产产安全事故隐患，无具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；无督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全

经查，简建国作为该厂安全生产主要负责人无督促、检查本单位的安全生产工作，无及时发现及制止刘再欣无正确佩戴劳动防护用品。简建国主要负责人未经安全生产培训，未取得安全生产培训合格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，现场安全

综上，阳江市阳东区鸿然清洁日用厂（简建国）的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确第十八条第五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事四条第一款“生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力”、第二十五营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”、第三十八条生位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，2015年修订）第三条“生产经营单位负责本单位从业人员安全培训工作。”、第四条第一应当进行安全培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。”、第四条第四款“生产经营单位从业人员应当悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生务。”、第四条第五款“未经安全培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定，对事故的发生负有重要的管理责任，建议由阳江市阳东区安全生《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产

下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款”的规定，拟对阳江市阳东区鸿然清洁日用厂（简建国）依法作出罚。

五、事故防范和整改措施

（一）强化安全生产“红线”意识。阳东区各级党委、政府及有关职能部门，要深刻吸取“9·8”一般事故教训，坚守“发展决不能以牺牲人条不可逾越的红线，健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“行业部门综合监管、地方政府属地监管”的安全生产责任体系，层层落实安全生产管理责任，确保安全生产。

（二）突出抓好“打非治违”专项行动。阳东区、镇及有关职能部门要按照省、市、区的工作部署，加强监管执法，突出抓好安全生产“打非治安全生产非法违法行为要依法从重查处、真正打在痛处、治住要害。特别是对于拒不执行监管执法指令及阻挠执法的单位和个人要严惩不贷，该罚款给予处罚，该停产整顿的要坚决停产整顿，该关闭的要坚决关闭，该取缔的要坚决取缔。通过严格执法促进企业安全生产主体责任的有效落实。

（三）强化对生产经营单位的安全监管和服务指导。阳东区、镇及有关职能部门要从该次事故中吸取经验教训，严格按照“谁发证，谁主管，指导生产经营单位建立健全安全生产责任制，完善各项规章制度和操作规程并督促从业人员严格遵守；强化从业人员的培训教育，提高从业人员的安排查力度。

（四）严格事故调查和对事故单位责任追究。对于在该事故中负有责任的单位，阳东区政府要督促职能部门按照“四不放过”原则，切实做好业主体责任的有效落实。

阳江市阳东区鸿然清洁日用厂

“9·8”一般事故调查组（代章）

2016年 9 月 28日