# 滨海新区电城镇“11•11”一般高处坠落事故调查报告

时间：2025-04-27 来源：本网 浏览次数：174

网站地图

2024年11月11日16时40分许，茂名滨海新区电城镇山兜村委会后巷村一居民自建房发生一起高处坠落事故，造成1人重伤，直经济损失约15万元。

2024年12月20日，区应急管理局接到电城镇应急管理办公室报告反映此事故的相关情况。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，根据茂名市电白区人民政府委托，区管委会成立由区党工委委员、总工程师、二级调研员张有钦担任组长，区建设交通局、区政法信访局、区农业农村局、区应急管理局、区工会区公安分局、区城管执法分局以及电城镇人民政府的有关同志为成员的滨海新区电城镇“11·11”一般高处坠落事故调查组（以下称：事故调查组），对事故进行调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、员问询、调查取证和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员死亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分清了事责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故暴露出的突出问题和防范措施。

经调查认定，滨海新区电城镇“11·11”一般高处坠落事故是一起因屋主违法建设并发包自建房工程、工程承包人违规组织无资人员进行施工作业且未按规定向任何部门上报事故情况以及属地党委政府有关部门开展农村自建房审批及施工安全监督管理工作不位而导致的一般生产安全瞒报责任事故。

一、事故基本情况

**（一）涉事房屋及相关人员情况**

1.涉事房屋情况

（1）事发房屋系茂名滨海新区电城镇山兜村委会后巷村黎某富自建房，未取得《乡村建设用地规划许可证》和《乡村建设工程划许可证》。2023年6月30日，黎某富向电城镇农业农村办公室提交宅基地建房申请书并取得电城镇农村宅基地建房申请材料《受回执》。2023年12月12日，电城镇农业农村办公室牵头组织对黎某富农村宅基地建房进行现场审查，现场符合办证要求，但后续未出许可决定并书面告知黎某富。2024年3月黎某富拆除旧房，2024年4月拆除完毕后建设新房，直至事故发生前，已建好三层半主（未批墙），处于对第三层内外批墙的施工过程中。

（2）黎某富将工程发包给黄某荣，双方未签订施工合同，未签订施工现场安全管理协议。工程承包形式是包工不包料，黎某富黄某荣通过口头约定工程造价为约275元/平方米（不含材料费）。

（3）黄某荣无营业执照，无承包工程的相应资质，在不具备施工资质的前提下承包该工程。2024年11月初，黄某荣通过联系某有，找来了黄某有等6名工人到黎某富自建房进行第三层内外批墙施工，没有签订书面合同，通过口头约定劳务费用约为53元/平米。

2.相关人员情况

（1）黎某富，男，45岁，电白区电城镇山兜村委会后巷村人，系涉事自建房屋主。

（2）黄某荣，男，39岁，电白区电城镇山兜村委会外屋村人，系涉事自建房工程的包工头。

（3）黄某有，男，45岁，电白区电城镇山兜村委会自力村人，系涉事自建房工程的分包负责人，系伤者陈某新的丈夫。

（4）陈某新，女，42岁，电白区电城镇山兜村委会自力村人，系涉事自建房的现场施工人员，于事故中受重伤。

（5）黄某雄，男，37岁，电白区电城镇山兜村委会油桁村人，系涉事自建房的现场施工人员，

（6）黄某蓉，女，51岁，电白区电城镇山兜村委会后坑仔村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（7）梁某，男，39岁，电白区电城镇山兜村委会xx铺仔村人，系涉事自建房的现场施工人员。

（8）张某妹，女，57岁，电白区电城镇山兜村委会油桁村人，系涉事自建房的现场施工人员。

**（二）事故发生经过**

2024年11月11日14时30分许，黄某有、黄某雄、梁某在黎某富自建房三楼进行批墙作业，陈某新、黄某蓉、张某妹在一楼进砂浆搅拌、升降物料工作。16时许，当日所需砂浆已通过卷扬机运上三楼，随后黄某蓉、张某妹到三楼辅助批墙作业，陈某新到二进行墙体浇水作业。16时40分许，黄某有、黄某雄、黄某蓉、梁某、张某妹在三楼继续进行批墙作业，陈某新在二楼阳台对墙体进浇水，陈某新不小心失足从二楼坠落至一楼，导致其受伤。

**（三）人员伤亡和直接经济损失情况**

**1.人员伤亡情况**

事故造成1人重伤。

| 姓名 | 年龄 | 性别 | 籍贯 | 伤亡情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈某新 | 42岁 | 女 | 广东电白 | 重伤 |

**2.直接经济损失情况**

本次事故造成直接经济损失人民币约为15万元。

二、事故应急处置及评估情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

2024年11月11日17时许，黄某雄通过电话告知黄某荣事故情况。

12月11日，黄某有到电城镇应急管理办公室反映此事故的相关情况。

12月20日，区应急管理局接到电城镇应急管理办公室报告该事故信息。

事故发生于2024年11月11日16时40分许，黄某荣在接到事故信息后未按规定向任何部门上报事故情况，存在事故瞒报行为。

**（二）事故现场应急处置及医疗救治情况**

2024年11月11日16时40分许，事故发生后，黄某有、黄某雄、黄某蓉、梁某、张某妹在黎某富自建房三楼听到陈某新大声“救命”，众人听到呼救后立即赶往一楼查看陈某新受伤情况。随后，黄某有立即拨打其堂弟电话，通知其驾驶车辆将陈某新送至城镇中心卫生院进行医治。21时左右，由救护车转至茂名市人民医院进行医治。

**（三）善后情况**

接报事故后，电城镇政府积极协助各方，做好善后处理和家属安抚工作，家属情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。电城镇府组织过伤者家属进行赔偿调解，尚未达成调解协议。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后，在现场处置过程中无任何群众、工作人员伤亡，没有发生二次事故。应急处置评价为良好。

三、事故原因

**（一）事故直接原因**

陈某新安全意识淡薄，对现场存在的危险性认识不足，在未做好安全防护措施的情况下进行施工现场作业，致使其本人从黎某自建房二楼阳台坠落。

**（二）事故间接原因**

1.黄某荣对施工现场安全管理不到位，未对涉事楼房阳台设置临边防护，导致未能及时发现并消除施工现场安全隐患。

2.黎某富未取得相关施工许可便擅自动工建设，违法发包自建房工程，将工程发包给不具备资质的黄某荣进行施工。

四、有关单位履职情况

**（一）涉事屋主及承包方**

1.黎某富，违法建设并发包自建房工程，将工程发包给不具备资质的个人，对事故发生负有责任。

2.黄某荣，不具备涉事自建房的建设施工资质，违规组织无资质人员进行施工作业；对施工现场安全管理不到位，未对涉事楼阳台设置临边防护，导致未能及时发现并消除施工现场安全隐患；对现场施工人员安全教育培训不到位，导致施工人员安全意识薄，未能正确辨识并及时防范化解施工过程中产生的安全风险和事故隐患；没有为施工人员提供劳动防护用品，对事故发生负有主责任。

**（二）属地党委政府有关部门**

1.电城镇农业农村办公室，是涉事房屋的属地政府负责农村宅基地管理的部门，在2023年6月30日黎某富向电城镇政府提交资后未及时对黎某富农村宅基地建房进行现场审查，在2023年12月12日对黎某富农村宅基地建房进行现场审查后未能及时作出许可决并书面告知黎某富。

2.电城镇综合行政执法队，是涉事房屋的属地政府负责违法建设管控工作的部门，未能落实农房管控“二十四字”方针工作求，开展违法建设管控工作不到位。2024年3月18日发现黎某富的违法建设行为后，发出《责令改正违法行为通知书》要求黎某富收到通知三日内自行拆除，但对于黎某富未按要求整改且继续进行违法建设的行为未能采取有效措施进行处置，未能及时消除事故患。

3.电城镇应急管理办公室，是涉事房屋的属地政府负责安全生产监管的部门，在2024年12月11日接到黄某有的报案后，2024年12月20日才向滨海新区应急管理局报告事故信息，未能及时向上级部门报告事故信息。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

**（一）免于追究责任人员（1人）**

陈某新安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，在未做好安全防护措施的情况下进行施工现场作业，致使其本人高处坠落，致事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中受伤，建议免于追究责任。

**（二）建议给予党纪政务处分人员**

对于事故涉及的党员干部履职方面的问题,按照省、市有关工作机制由区纪工委调查核实,有关处理意见由区纪工委提出。

**（三）建议给予行政处罚的个人（2人）**

1.黎某富，违法建设并发包自建房工程，将工程发包给不具备资质的个人，对事故发生负有责任，建议电城镇政府依法依规对作出处理。

2.黄某荣，对施工现场安全管理不到位，对现场施工人员安全教育培训不到位，导致未能及时发现并消除施工现场安全隐患，事故发生负有主要责任；未按规定向任何部门上报事故情况，对事故瞒报负有责任，建议由滨海新区应急管理局依据《安全生产法相关规定，对其实施行政处罚。

**（四）其他处理建议**

1.建议责成电城镇农业农村办公室向电城镇人民政府作出深刻检查。

2.建议责成电城镇综合行政执法队向电城镇人民政府作出深刻检查。

3.建议责成电城镇应急管理办公室向电城镇人民政府作出深刻检查。

4.建议责成电城镇人民政府向滨海新区管委会作出深刻检查。

5.本事故中涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议各方当事人通过其他法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

**（一）要加强对村居民自建房安全监管。**电城镇要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚守安生产红线、底线，思想上要再重视，认识上要再提高，严格按照《茂名市农村宅基地和农房建设管控实施意见》工作要求，切实做农村宅基地和农房建设审批工作，进一步加强自建房施工安全检查工作。**一要**压实自建房所有人落实首要责任，督促自建房户主按求与具备相应资质的承建建筑施工企业（乡村建筑工匠）签订施工合同，明确工程质量安全责任。**二要**压实自建房承建方落实主体任，督促承建方安全文明施工，不得使用不符合工程质量安全要求的建筑材料、建筑构配件和设备，落实施工现场安全防护措施，时发现和消除安全隐患。**三要**充分落实网格监管制度，充分发挥网格化排查整治作用，做到安全隐患及时发现、及时制止、及时告，发现问题要及时告知建房户，对存在违反农房质量安全和现场施工安全强制性技术规范的给予劝导或制止。**四要**加大对现存违建设管控打击力度，全面遏制新增，要进一步强化日常巡查和监督执法，严防、严控新增违法建设，坚持发现一起、查处一起，对当事人拒不配合的违建，坚决依法予以拆除，达到“拆除一处、震慑一片”的效果。

**（二）要加大业务指导力度。**住建部门要进一步加强对两镇自建房施工安全管理的指导督促，规范建筑工匠管理，强化落实建施工现场安全教育有关规定，重点加强对作业人员防高坠、安全防护用品规范使用为重点的安全教育培训，提高作业人员的安全防意识和操作技能。

分享到：

适老化 无障碍服务　政府网站找错　机关

版权所有：广东茂名滨海新区政务网　主办单位：广东茂名滨海新区管理委员会　地址：中国广东港务中心

**粤ICP备13082247号**　粤公网安备：44090402441053

网站标识码：4409000044　技术支持：广东网锋科技有限公司　政府服务热线:0668-5331332