佛冈石角凯腾建筑工程有限公司“4·19”一般高处坠落事故调查报告

佛冈县人民政府事故调查组

2026 年 7 月 29 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）工程情况.....2
（二）事故单位概况.....2
（三）相关人员情况.....2
（四）涉事单位及人员的合同情况.....3
（五）事故发生经过.....3
（六）事故现场情况.....4
（七）事故伤亡和经济损失情况.....5
（八）事故当天的气象情况.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一）事故信息接报响应及应急处置情况.....6
（二）医疗救治和善后情况.....6
三、事故原因及性质.....7
（一）事故直接原因.....7
（二）事故相关单位落实安全生产主体责任情况.....7
（三）属地政府和行业监管部门履职情况.....7
（四）事故性质.....8
四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议.....9
（一）免于追责人员.....9
（二）对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议.....9
（三）其他处理建议.....10
五、事故防范和整改措施.....10

佛冈石角凯腾建筑工程有限公司“4·19”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月19日11时，位于广东省清远市佛冈县石角镇广源街源西五巷*号防水补漏施工期间发生了一起高处坠落事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2026年6月9日依法成立了由县府办副主任范*洲为组长，县应急管理局、县住房城乡建设局、县公安局、县人力资源社会保障局、县总工会、石角镇人民政府等有关人员组成的佛冈石角凯腾建筑工程有限公司“4·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特

种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，工程承揽方凯腾（佛冈）建筑工程有限公司未有效落实安全生产主体责任，现场监督管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程情况

该工程施工内容为佛冈县石角镇广源街源西五巷*号防水补漏施工工程，事发时相关工人正在石角镇广源街源西五巷*号商铺阁楼楼面进行防水补漏施工作业。

（二）事故单位概况

1.凯腾（佛冈）建筑工程有限公司（以下简称“凯腾公司”）。成立于2020年6月30日，注册地位于佛冈县石角镇青松东路德星街德星四巷*号，统一信用代码是9144********XF270X，法定代表人为周*全，经营范围：建筑工程；市政道路工程；园林绿化；道路交通安全设施工程；标志标线工程；防水补漏工程；水电安装；土石方工程；钢结构工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

（三）相关人员情况

朱*怡，男，汉族，1962年4月生，广东佛冈人，身份证号码：略，佛冈县石角镇广源街源西五巷*号防水补漏施工工程现场施工人员，在本次事故中死亡。

徐*生，男，汉族，1969年1月生，广东佛冈人，身份

证号码：略，佛冈县石角镇广源街源西五巷*号防水补漏施工工程现场施工人员。

周*全，男，汉族，1967年7月生，广东佛冈人，身份证号码：略，凯腾公司法定代表人。

黄*添，男，汉族，1963年5月生，广东佛冈人，身份证号码：略，凯腾公司监事。

黄*发，男，汉族，1967年10月生，广东佛冈人，身份证号码：略，佛冈县石角镇广源街源西五巷*号商铺屋主，是防水补漏施工工程发包方。

（四）涉事单位及人员的合同情况

1.2026年4月12日,发包方黄*发与凯腾公司签订了《补漏施工合同》，施工内容为对位于佛冈县石角镇广源街源西五巷*号商铺阁楼楼面进行防水补漏处理，包括但不限于查找漏点、修补缝隙、涂刷防水材料等，工程总价款约定工程完工后，按实际所用工程材料和人工费用结算。


（五）事故发生经过

2026年4月12日，发包方黄*发与凯腾公司签订了《补漏施工合同》。4月18日上午8时，凯腾公司工人朱*怡、徐*生到施工现场佛冈县石角镇广源街源西五巷*号商铺搭设两层脚手架并开始施工作业，主要作业内容为清理漏水点淤泥。4月19日上午11时许，工人朱*怡和徐*生通过现场架设的两层脚手架和单面梯上到佛冈县石角镇广源街源西五巷*号商铺阁楼楼面涂刷防水材料。朱*怡和徐*生施工时未佩戴安全帽和安全绳，也没有高处作业证。在防水材料涂刷

完成后，徐*生通过现场架设的脚手架先行下到地面收拾工具，然后听到一声响就看到朱*怡失足摔下躺在地上。徐*生第一时间拨打120急救电话，11时54分朱*怡经120救护车护送至佛冈县人民医院重症医学科住院抢救。经诊断，事故造成朱*怡闭合性颅脑损伤特重型；右侧额颞顶部创伤急性硬膜下出血；创伤性脑疝；全身多处皮肤组织挫擦伤等，住院期间朱*怡深昏迷，无自主呼吸，病情危重。2026年4月26日，朱*怡家属办理出院手续，朱*怡出院后当天在家中死亡。

（六）事故现场情况

事故现场位于佛冈县石角镇广源街源西五巷*号防水补漏施工工程现场。现场情况如图：



事故现场模拟图

（七）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成朱*怡1人死亡，凯腾公司法定代表人周*

全支付死者家属5万元用于住院治疗费用并向佛冈县人力资源和社会保障局申请工伤认定。经认定，工伤赔付金额约为125.4万元。

（八）事故当天的气象情况

经查询，2026年4月19日，天气是多云，局部出现阵雨，气温在22℃—32.8℃之间。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2026年4月19日11时，事故发生后，现场工人徐*生第一时间拨打120急救电话，朱*怡经120救护车护送至佛冈县人民医院重症医学科住院抢救。4月20日，凯腾公司向佛冈县人力资源和社会保障局申请工伤认定。4月21日，凯腾公司报警向公安机关报告此次事故。事故发生后，凯腾公司未向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。2026年6月3日，根据《关于建立生产安全事故与工伤认定信息互通联动机制的通知》有关要求，县人力资源和社会保障局将该起事故申请工伤认定的信息报送给县应急管理局，县应急管理局依法成立事故调查组，对该起事故开展调查。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，朱*怡被送往佛冈县人民医院住院治疗。经诊断，事故造成朱*怡闭合性颅脑损伤特重型；右侧额颞顶部创伤急性硬膜下出血；创伤性脑疝；全身多处皮肤组织挫擦伤等，住院期间朱*怡深昏迷，无自主呼吸，病情危重。

2026年4月26日，朱*怡家属办理出院手续，朱*怡出院后当天在家中死亡，事故未造成其他社会不良影响。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

作业人员朱*怡安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业。

（二）事故相关单位及人员安全管理情况和落实安全主体责任情况

1.凯腾公司作为佛冈县石角镇广源街源西五巷*号防水补漏施工工程实际承揽方，未有效落实安全生产主体责任，未严格查验从业人员资质，聘请未取得高处作业特种作业操作证从事高处作业，未严格开展安全培训教育工作，现场监督管理不到位，未能及时消除施工工人未按照规定正确佩戴安全绳、安全帽等事故隐患；事故发生后，凯腾公司未及时向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。

（三）属地政府和行业监管部门履职情况

1.县住房城乡建设局积极履行部门监管责任，持续强化限额以下工程指导。该局于2025年6月12日开展了限额以下房屋建筑和市政工程建设项目管理培训会议，通过警示视频、政策解读、案例剖析，讲解建设流程、施工关键环节及常见安全隐患，指导各镇精准掌握政策要求。该局先后到石角镇开展2次限额以下工程质量安全检查，要求属地政府做好限额以下工程建设过程中的质量安全监管工作，针对现场

存在的问题，向石角镇政府函送《关于加强限额以下工程安全监管的函》、《关于进一步加强限额以下房建市政工程和零星作业项目管理工作的提醒函》，有效补齐基层监管短板，提升属地镇工作人员限额以下工程监管履职能力。暂未发现县住房城乡建设局监管履职不到位的情况。

2.石角镇人民政府积极履行属地监管责任，严格落实党政同责、一岗双责，常态化召开安全部署、隐患研判会议，细化年度安全任务清单，健全镇村网格化监管体系，全覆盖划分安全网格。今年以来，石角镇稳步推进隐患排查治理工作，累计出动检查人员197人次，检查企业95家次，排查隐患21处。扎实推进“九小场所”排查整治，按照“半年完成一轮全覆盖排查”的目标要求，目前已完成排查3580家，累计发现隐患1232处，均已完成登记建档并责令限期整改。做实宣传应急保障。结合安全生产月开展安全宣传五进、敲门入户行动，广泛普及消防、交通、防溺水、电动车、燃气安全常识。发放各类安全宣传资料5000余份，常态化开展防汛、消防、应急疏散演练，累计开展7次。2026年上半年完成物业小区加装电梯、商铺装修、村级文化室建设等5项限额以下工程开工报备，所有项目开工前均到场开展安全生产巡查，做好现场监管记录。落实县域“光伏+建筑”试点工作要求，上半年审核光伏项目开工报备42份，其中明确施工时序报备37单。事故发生前，石角镇人民政府未收到涉事项目的备案登记信息，凯腾公司未向石角镇人民政府或当地居委会备案。石角镇政府虽然积极履行属地监管职

责，但对辖区内限额以下工程及零星作业施工安全宣传工作做的不到位。

（四）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，工程承揽方未有效落实安全生产主体责任，现场监督管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位和责任人员作如下处理:

（一）免于追究责任人员

朱*怡，作为现场作业人员，其安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，对本次事故发生负有直接责任，因其在事故中已死亡，建议免于追究。

（二）对相关人员及责任单位的责任认定和处理建议

1.凯腾公司，事故发生后，凯腾公司有及时拨打120急救电话，事后有拨打110报告该事故同时也向佛冈县人力资源和社会保障局申请工伤认定，对该事故抢救未造成严重影响，且未发现凯腾公司存在主观故意瞒报事故的情况。凯腾公司是佛冈县石角镇广源街源西五巷*号防水补漏施工工程际承揽方，未有效落实安全生产主体责任，未严格查验从业

人员资质，聘请未取得高处作业特种作业操作证从事高处作业，未严格开展安全培训教育工作，现场监督管理不到位，未能及时消除施工工人未按照规定正确佩戴安全绳、安全帽等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、三十条第一款、四十五条，对事故发生负有责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[1]第一款第一项的规定进行行政处罚。

2.周*全，凯腾公司主要负责人。现场监督管理不到位，未做好督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人未持证上岗、未严格按照规定正确佩戴安全绳的事故隐患。对事故发生负有领导责任，建议由县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议责成石角镇人民政府向县人民政府做出书面检查，同时加强对辖区内限额以下工程及零星作业施工安全宣传工作。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）凯腾公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

落实安全生产主体责任，做好安全生产管理工作，迅速排查和整改公司在安全管理中存在的安全隐患，加强对工人的安全教育培训，制定和完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程，切实加强现场作业安全管理，防范事故发生；主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）县住房城乡建设局要加强对各镇限额以下工程和零星作业等方面检查的指导；要严格房屋市政建设及限额以上工程等监督检查，依法依规查处各类违法违规建设行为。

（三）石角镇政府要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任，要加强辖区内限额以下工程及零星作业施工安全宣传工作，要加强对辖区内各类建筑工程、施工项目的巡查、检查，督促施工单位落实高处作业“五个必须”，对检查中发现的问题及时处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。