三乡镇“3·19”一般生产安全受伤事故调查报告

编制单位：三乡镇“3·19”一般生产安全受伤事故调查组

编制时间：2026年5月22日

目录

一、事故基本情况.....1

（一）相关单位、个人情况.....1

二、事故发生经过和应急处置情况.....2

（一）事故发生经过.....2

（二）应急处置情况.....3

三、技术鉴定.....3

（一）三乡镇综合行政执法局（城管办）技术分析报告 3

四、人员受伤及直接经济损失情况.....4

（一）人员受伤情况.....4

（二）直接经济损失.....5

五、事故原因分析.....5

（一）直接原因.....5

（二）有关单位及个人的问题.....5

六、事故性质.....5

七、相关部门履职情况.....5

（一）三乡镇综合行政执法局（城管办）的履职情况 5

八、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....6

九、事故教训.....7

十、事故整改和防范措施.....7

（一）中山市济通城市运营管理有限公司.....7

（二）三乡镇综合行政执法局（城管办）.....8

2026年3月19日，在广东省中山市三乡镇G105国道K2681+700处辅道右侧（由南向北方向）绿化带发生一起生产安全事故，造成1人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及国家有关法律法规的规定，成立了由三乡镇人民政府牵头，组织镇应急管理局、公安分局、综合行政执法局、人社分局、总工会等有关部门组成的三乡镇“3·19”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展相关的事故调查工作，并邀请镇纪检监察办公室派员参加。

事故调查组通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议和整改措施，现将事故有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位、个人情况

1.事故单位：中山市济通城市运营管理有限公司（以下简称：济通公司），统一社会信用代码：**********，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：邹某，注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2025年03月26日，住所：中山市三乡镇雅居乐花园柏丽广场二期J幢C-9号铺三楼之一，经营范围：包括许可项目：建设工程施工；建设工程设计；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；河道疏浚施工专业作业；放射性固体废物处理、贮存、处置。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；交通设施维修；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环保咨询服务；水环境污染防治服务；建筑物清洁服务；小微型客车租赁经营服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；共享自行车服务；停车场服务；物业管理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备销售；环境应急技术装备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；打捞服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.济通公司主要负责人：林某某，性别：男，居民身份证号码：**********，户籍地址：广东省中山市东区**********，系济通公司的项目经理。

3.受伤人员：黄某某，性别：男，居民身份证号码：**********，户籍地址：四川省资阳市乐至县**********，系济通公司的工人。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年3月19日，济通公司的主要负责人（项目经理）林某某安排绿化工人当天在广东省中山市三乡镇G105国道

K2681+700处辅道右侧（由南向北方向）绿化带区域，进行植树施工作业，包括苗木搬运、种植坑修整、苗木定植、覆土夯实等作业。当天9时22分，济通公司施工工人黄某某在进行植树施工作业时，未佩戴安全帽，在树根落入树池坑过程中，因惯性作用，被突然回弹的前端树枝击中，导致其往后跌倒，头部撞击地面受伤，后现场人员拨打120将其送往广州中医药大学第一附属医院中山医院救治，后转往中山市中医院继续治疗。

（二）应急处置情况

事故发生后，三乡镇迅速组织应急、公安、城管等单位赶赴现场开展应急处置。三乡镇综合行政执法局（城管办）于事发当日对济通公司开具《责令改正通知书》，责令其立即停止相关树木种植作业，并做好安全防护措施。伤者黄某某目前已从中山市中医院出院，随后转入中山市石岐苏华赞医院继续康复治疗，事故责任单位已为黄某某申请办理工伤认定。三乡镇人民政府于2026年3月20日组织相关企业和单位召开了现场事故警示教育会，要求各单位吸取事故教训，举一反三，落实全员安全生产责任制，强化各项安全防范措施。

三、技术鉴定

（一）三乡镇综合行政执法局（城管办）技术分析报告

1.事发当天，施工人员在绿化带区域进行植树施工作业，包括苗木搬运、种植坑修整、苗木定植、覆土夯实等工序，此作业场所存在树木坠落、树木撞击、树枝等碎屑飞溅、树枝磕碰挤压、摔倒跌伤等伤害头部的事故隐患。根据国家标准《头部防护 安全帽选用规范》（GB/T30041-2013）第4.2.1条“在可能存在物体坠落、碎屑飞溅、磕碰、撞击、穿刺、挤压、摔倒及跌落等伤害头部的场所时,应佩戴至少具有基本技术性能的安全帽”，施工人员应佩戴安全帽。事发时施工作业人员未佩戴安全帽，头部无有效防护。安全帽作为头部关键防护装备，未佩戴导致冲击能量直接作用于头部，造成伤害。

2.事故暴露的主要问题是安全管理制度执行不严。防护用品佩戴规定流于形式，未落实强制性管控要求；安全教育培训针对性不足，员工风险辨识能力和安全操作意识薄弱；现场安全管理缺位，无有效监护、无隐患排查等。

3.事故结论：本次事故系作业人员未按规定佩戴安全帽、安全防护措施不到位、现场安全管理失控引发的责任事故。事故核心技术原因为头部无防护装置，导致意外撞击后直接受伤；管理层面存在风险意识不足、监护缺失、制度不落实等问题。后续将严

格落实各项整改措施，强化安全管理，杜绝同类事故再次发生。

四、人员受伤及直接经济损失情况

（一）人员受伤情况

事故造成1人重伤：依据伤者黄某某在中山市中医院的疾病诊断证明书：“1.闭合性颅脑损伤特重型（1）左侧创伤性硬脑膜下血肿（2）多发性大脑挫裂伤（左侧额叶、小脑）（3）脑疝（4）多发颅骨骨折；2.肺炎”，根据《事故伤害损失工作日标准》（GB-T 15499-1995）规定的“9.10.1.2 硬脑膜下血肿需手术清除者”，对应损失工作日1500天。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）中“4.2 重伤指相当于附录B表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害”的规定，黄某某的损失工作日超过105天，认定为重伤。

（二）直接经济损失

根据黄某某住院治疗费用，事故造成直接经济损失232014.28元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

济通公司员工黄某某在进行植树施工作业时，未佩戴安全帽，在树根落入树池坑过程中，受惯性作用被回弹的前段树枝击中身体，导致其往后跌倒，头部撞击地面受伤，从而引发事故。

（二）有关单位及个人的问题

1.济通公司未严格教育和监督从业人员佩戴安全帽。

2.济通公司的主要负责人林某某未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（从业人员未佩戴安全帽的事故隐患）。

六、事故性质

经调查认定，三乡镇“3·19”一般生产安全受伤事故是一起生产安全责任事故。

七、相关部门履职情况

（一）三乡镇综合行政执法局（城管办）的履职情况

三乡镇综合行政执法局（城管办）立足全镇城市管理监管职责，围绕市政设施、环境卫生、违法建设、户外广告及市容市貌秩序等重点领域，采取“网格化分区、清单化定责、常态化巡查”的工作模式，将全镇细化分解为若干责任片区，实行定人、定岗、定时段巡查。聚焦主次干道、商业街区、学校医院周边及背街小巷等重点区域，综合运用日常巡查、夜间突查与联合检查相结合的手段，对城市管理领域安全隐患开展全覆盖、拉网式排查整治。2026年以来，镇综合行政执法局（城管办）共出动检查人员941人次，发现安全隐患41处，已全部整改。

镇综合行政执法局（城管办）作为济通公司的监管部门，自环卫绿化综合管养一体化项目启动以来，依据项目合同履行管理及现场监督等职责，坚持“安全第一、预防为主、闭环管理”的

工作方针，以每周随机巡查、每月1次常规排查、每季度1次全面检查，聚焦环卫保洁、绿化养护、机械作业、车辆运维、物资存储、场站管理等全环节，督促济通公司落实“检查—台账—整改—销号”全闭环管理。自该项目启动以来，镇综合行政执法局（城管办）对济通公司开展日常检查巡查，累计出动检查人员182人次，发现安全隐患12处，已全部整改。

八、对有关责任单位和责任人员的处理建议

1.济通公司未严格教育和监督从业人员佩戴安全帽。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条的规定，导致事故发生，对事故的发生负有责任，是事故责任单位。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，对济通公司进行行政处罚。

2.济通公司的主要负责人林某某未严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（从业人员未佩戴安全帽的事故隐患）。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，导致事故发生，对事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，对济通公司的主要负责人

林某某进行行政处罚。

九、事故教训

三乡镇“3·19”一般生产安全受伤事故反映安全生产经营单位未认真落实安全生产主体责任，生产经营单位的主要负责人未认真履行安全生产管理职责，三乡镇深刻吸取事故教训，牢固树立“隐患就是事故”的治理理念，加大监管力度，督促相关企业落实主体责任，对违法行为严格执法。

十、事故整改和防范措施

（一）中山市济通城市运营管理有限公司

中山市济通城市运营管理有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，建立安全隐患排查机制，常态化开展安全培训，保障从业人员熟悉本岗位的安全操作规程，重点针对绿化作业中树根落坑、树枝打击等风险辨识、防护用品的正确佩戴与使用、事故应急处置等内容定期开展培训，切实提高员工防范意识和应急能力，防范类似事故再次发生。

（二）三乡镇综合行政执法局（城管办）

三乡镇综合行政执法局（城管办）要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，充分认识安全生产工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求。一是压实生产经营单位安全生产主体责任。督促生产经营单位深刻吸取事故教训，举一反三，健全安全操作规程，

配齐劳动防护用品，加强作业现场管理，全面落实各项安全生产工作，防范和遏制同类事故的发生。二是加大日常安全检查频次。定期对辖区内道路绿化带、公园绿地等场所的苗木定植、修剪、移栽等作业开展隐患排查，重点检查作业人员安全防护用品佩戴，以及绿化作业有关安全操作规程执行情况，对排查发现的问题要建立隐患台账，限期整改到位。三是强化安全生产教育培训与责任考核。督促企业对作业人员及管理人员开展安全操作规程、事故警示案例等专项培训，提升一线人员安全意识和规范作业能力，同时将安全生产履职情况纳入内部考核，确保责任落实到位。

三乡镇“3·19”一般生产安全受伤事故调查组

2026年5月22日