甘肃瑞通建筑劳务有限公司“12.31”事故调查报告

时间：2022-03-08 11:40　　浏览次数： 400 次

2021年12月31日20时30分左右，甘肃瑞通建筑劳务有限公司在金川集团有限公司一厂区地表进行毛石破碎作业过程中，发生一起坍塌事故，造成1人死亡。

事故发生后，甘肃瑞通建筑劳务有限公司向市应急管理局进行了报告，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人

员的处理建议，指出了事故暴露出的突出问

一、事故单位概况

（一）承包单位情况。甘肃瑞通建筑
劳务分包业务，目前拥有管理人员16人，技
施工企业资质证书》（资质类别及等级：
级），证书编号：D362024921;持有甘肃省
JZ安许证字[2016]620303023;持有市交通
交管运管许可金字620302006306号。事故
事在废旧毛石中拣选矿石和充填砂石的筛选

（二）发包单位情况。金川集团精密
铜及铜合金加工、销售。铆焊、机加工、冲
细化工产品、建筑砂石材料加工、销售，
外）、工矿备件、五金工具、工业纺织品。
甘肃瑞通建筑劳务有限公司（乙方）签订
山毛石资源，乙方利用甲方提供的毛石，通
根据合同协议价格按拣选出的矿石和充填砂

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过情况

12月31日19时40分左右，班长王忠

20时左右，王忠侦带领韩兵善、才
忠侦开始逐个岗位检查开工前工作准备情况

20时10分左右，王忠侦巡检到孙凯龙
米左右），随即进入料仓，并用洋镐刨冻料

20时30分左右，王忠侦在刨冻料过程

（二）事故救援情况

王忠侦被废石埋没后，孙凯龙立即喊
后将王忠侦从毛石料中救出（当时王忠侦已
市中西医结合医院抢救，21时30分左右，王

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（王忠侦，男，汉
限公司劳务派遣人员），直接经济损失65万

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业人员王忠侦自我安全防范意识差
全操作规程》规定，违规进入料仓清理冻料
直接原因。

（二）间接原因

甘肃瑞通建筑劳务有限公司，对员工
联保互保措施落实不到位，是导致事故发生

（三）事故性质

经事故调查组认定，甘肃瑞通建筑劳
安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》
法规，事故调查组提出以下处理建议：

（一）对责任单位的处理建议

1.甘肃瑞通建筑劳务有限公司，对施
格，对此次事故的发生负有主要责任，建议
法》第一百一十四条（一）之规定，对甘肃

2.金川集团精密铜材有限公司综合事
查不严，对企业安全设施和安全制度不完善
铜材有限公司综合事业部向金川集团精密铜

（二）对甘肃瑞通建筑劳务有限公司

1.王忠侦，甘肃瑞通建筑劳务有限公
作，对此次事故的发生负有直接责任，鉴于

2.孙凯龙，甘肃瑞通建筑劳务有限公
止，未有效落实联保互保制度，对此次事故
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十

3.付丽娟，甘肃瑞通建筑劳务有限公
员工安全培训制度落实不严格，对此次事故
全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条

4.朱永岗，甘肃瑞通建筑劳务有限公
的发生负有责任。建议金昌市应急管理局依
（一）（三）之规定给予行政处罚。

5.宿万学，甘肃瑞通建筑劳务有限公
负有领导责任。建议金昌市应急管理局依
定，对宿万学处2021年度收入20%的罚款。

6.孟凡根，甘肃瑞通建筑劳务有限公
护措施有缺陷，对此次事故的发生负有重要
共和国安全生产法》第九十六条之规定，对

7.黄涛，甘肃瑞通建筑劳务有限公司
入不足，发生事故后上报情况不及时。建议
定》第十一条（二）之规定，对黄涛处以2

五、事故防范措施

（一）全面强化企业主体责任落实。
制，完善规章制度，加强管理，严格落实
求，扎实开展员工岗前安全培训教育，督促
等相关法律法规，在危险作业场所竖立警示
不到位等问题立即进行整改。

（二）认真落实现场监管责任。甘肃
落实领导带班和安全员带班值班制度，对人

违章行为，企业管理人员要加大现场巡查检
产指导和检查职责，及时发现和消除现场安

（三）加大巡回检查力度。金川集团
一步明确管理职责，加大对外包企业的巡查
升生产区域安全生产条件，彻底消除监管
生。

甘

202

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃