佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“7.15”佛山市禅城区祖庙东华里改造项目4号地块车辆伤害事故的调查报告

发布时间： 2021-03-09 08:30:59

来源：禅城区应急管理局

2020年7月15日上午9:30分左右，位于佛山市禅城区祖庙-东华里改造项目4号地块工程项目发生一起车辆伤害事故，事故造成一人死亡。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经禅城区政府授权组成事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质，提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下：

一、工程概况及事故发生单位、人员

工程概况：祖庙-东华里改造项目 4 号地块工程项目由佛山源康房地产发展有限公司开发建设，中国建筑第五工程局有限公司总承包，装修工程为建设单位直接分包，分包单位为东昌建设工程（广东）有限公司，广东国晟建设监理有限公司监理。

东昌建设工程（广东）有限公司。统一社会信用代码：91440604MA51JGU80W；法定代表人：曾庆香。经营场所：佛山市禅城区季华四路68号二座1307室；经营范围：建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、市政公用工程、建筑智能化工程、土石方工程、管道工程、环保工程、防水工程、房屋建筑工程设计服务、室内装饰设计服务、工程项目管理服务。

曾庆香，男，汉族，1967年06月05日出生，住址：江西省赣州市信丰县万隆乡廖洞村西坑，系东昌建设工程（广东）有限公司法定代表人。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2020年7月15日上午9时30分许，位于佛山市禅城区祖庙-东华里改造项目 4 号地块工程项目工地，东昌建设工程（广东）有限公司工人赵仁会正在用电动平板车运送瓷砖，当时他站在装有瓷砖的电动平板车后方，在工地16号楼首层平台（离地面约1米）

等电梯，因操作不当致使电动平板车后退，连人带车撞开平台护板掉到平台下，赵仁会整个人面朝上，一些瓷砖压在他的头部和身体上，头部有伤口，中国建筑第五工程局有限公司工人见状马上过来抢救，并很快开车将赵仁会送往佛山市第二人民医院治疗，抢救至2020年7月15日上午11时许，医院方宣布赵仁会由于头颅受伤和内出血等原因经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，禅城区应急管理局、禅城区住房城乡建设和水利局 、祖庙街道办事处 、佛山市公安局禅城分局祖庙派出所 、禅城区建设工程质量安全监督站、禅城区祖庙街道应急管理办公室（原禅城区安全生产监督管理局祖庙分局）等部门的领导和相关人员先后赶赴现场组织救援，进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，中国建筑第五工程局有限公司及时将伤者送往医院抢救，经抢救无效死亡后，及时、妥善处理了善后工作，与死者家属达成赔偿协议；各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成一人死亡，死者赵仁会，男，汉族，1961年06月21日出生，住址：湖南省衡山县望峰乡灯山村十二组2号。系东昌建设工程（广东）有限公司工人。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为135万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

东昌建设工程（广东）有限公司工人赵仁会安全意识淡薄，未能充分考虑各种危险因素，未能熟练掌握电动平板车操作方法，因操作不当致使电动平板车后退，连人带车撞开平台护板掉到平台下，是导致这起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

东昌建设工程（广东）有限公司在如何操作和使用电动平板车方面未能对从业人员进行教育和培训，以保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，是导致这起事故发生的间接原因。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认为该起事故属于一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1、东昌建设工程（广东）有限公司工人赵仁会安全意识淡薄，未能充分考虑各种危险因素，未能熟练掌握电动平板车操作方法，因操作不当致使电动平板车后退，连人带车撞开平台护板掉到平台下，对事故发生负有责任。

2、东昌建设工程（广东）有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务。”的规定，对事故发生负有责任。

3、东昌建设工程（广东）有限公司法定代表人曾庆香未尽到督促、检查该单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，对事故的发生负有责任。

（二）处理建议

1、由于事故责任人赵仁会在事故中已死亡，其事故责任依法不予追究。

2、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款及第一百零九条第（一）项之规定，对负有事故责任的东昌建设工程（广东）有限公司处以罚款。

3、建议禅城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项、第九十二条第（一）项的规定，对负有事故责任的曾庆香处以罚款。

六、事故防范和整改措施

1、东昌建设工程（广东）有限公司要认真吸取事故教训，对全体员工进行再次教育、再交底，有效开展安全生产事故隐患的排查和治理，采取措施，确保从业人员按章操作，杜绝违章操作行为，确保安全生产。

2、祖庙-东华里改造项目4号地块项目部要认真汲取教训，加强安全生产管理工作，严格工人的工作程序，严格工作纪律，建立健全各项安全生产制度，加强对员工的

岗位安全生产培训，提高员工的安全生产知识和自我保护意识，加强对作业场所的事故隐患排查工作，防止类似事故的发生。

3、相关部门加强建筑行业监管，督促所监管的企业落实安全生产各项规定做好教育培训和隐患排查工作，采取有效措施防范类似事故的发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：佛山市禅城区人民政府办公室
承办：佛山市禅城区政务服务和数据管理局