港口沙潭江广西嘉懿德建设工程有限公司“6·16”一般高处坠落死亡事故调查报告

港口沙潭江广西嘉懿德建设工程有限公司

“6·16”一般高处坠落死亡事故调查组

2024年8月14日

目　录

一、 事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关人员概况.....1
1.事故发生单位情况.....2
2.相关人员情况.....3
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
1.嘉懿德公司内部安全职责设置情况.....4
2.嘉懿德公司员工安全教育培训情况.....6
3.作业现场管理情况.....6
（三）事故发生经过.....6
（四）事故现场情况.....7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治和善后情况.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）有关责任人员.....10
（二）有关责任单位.....12
六、事故整改和防范建议.....13

2024年6月16日10时40分许，在广西嘉懿德建设工程有限公司（以下简称“嘉懿德公司”）钢构加工厂（公车路原中国十九冶集团（防城港）设备结构有限公司搅拌站内），发生一起高处坠落造成1人死亡一般生产安全事故，造成直接经济损失约180万元。

事故发生后，港口区委、区政府主要领导高度重视，立即组织应急、公安、街道办等部门领导赴现场积极开展事故处置及善后等工作。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及有关法律法规，经港口区人民政府批准，于2024年6月21日成立由区人民政府分管领导为组长，工信、住建、应急、卫健、公安、工会、人社、沙潭江街道办等部门为成员的港口沙潭江广西嘉懿德建设工程有限公司“6·16”一般高处坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质。

事故调查组认定，**港口沙潭江广西嘉懿德建设工程有限公司“6·16”一般高处坠落死亡事故是一起因现场安全监管缺位，员工安全意识淡薄，员工作业过程中未正确使用安全防护用品而引发的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1. 事故发生单位情况

嘉懿德公司，成立于2014年8月6日，统一社会信用代码为91450603310199 30XM，注册资本伍仟万元整，营业场所为防城港市防城区冲仑物流园荣桂建材城6栋17-18号，法定代表人于春晓，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围为许可项目：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备制造；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑防水器材产品制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；特种设备销售；电线、电缆经营；管道运输设备销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；消防器材销售；橡胶制品销售；日用杂品销售；涂料销售(不含危险化学品)；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；办公用品销售；环境保护专用设备销售；办公设备销售；机械设备销售；金属链条及其他金属制品销售；物料搬运装备销售；运输设备租赁服务；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；国内

货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 相关人员情况

①刘小朝，男，汉族，1982 年 6 月 28 日出生，户籍地为河北省衡水市平安县南王庄镇杏贡村 248 号，2014 年 9 月 1 日任命为嘉懿德公司总经理。事故发生时不在现场。

②耿永飞，男，汉族，1980 年 1 月 28 日出生，户籍地为河北省石家庄市赵县范庄镇孝友村创业街东三巷 55 号，嘉懿德公司钢构制作班带班班长。事故发生当天与张西永在同一厂房作业，事故发生时在距事故地点约十米处切割钢管，事故发生后第一时间赶到事故地点进行救援，并会同程佳佳将张西永送往防城港市第一人民医院文昌院区进行抢救。

③程佳佳，男，汉族，1992 年 3 月 1 日出生，户籍地为河北省衡水市平安县马店镇北苏村一区 287 号，嘉懿德公司彩瓦加工、安装班班长。事故发生时在事故厂房外作业，事故发生后会同耿永飞将张西永送往防城港市第一人民医院文昌院区进行抢救。

④黄有春，男，汉族，1982 年 3 月 13 日出生，户籍地为广西横县陶圩镇龙门村委樟元村一队 1 号，嘉懿德公司专职安全管理员，2024 年 1 月 1 日任命为嘉懿德公司安全主管。事故发生时不在现场。

⑤张西永（事故死者），男，汉族，1983 年 2 月 22 日出生，户籍地为河北省石家庄市赵县韩村镇大吕村向阳大街东二巷 38 号，

嘉懿德公司普工，2024年4月与嘉懿德公司签订《劳动合同》，2024年4月8日参加岗前教育培训并考核合格。事故发生当天负责钢构件焊缝检查、打磨、喷漆工作，事故发生时在距地面约2.5米高的钢质长方体除尘管道(尺寸: 1米*2.5米*4米)顶面检查该管道焊接情况。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.嘉懿德公司内部安全职责设置情况（详见图1、图2）。




图1：广西嘉懿德建设工程有限公司安全管理组织机构图




图 2：广西嘉懿德建设工程有限公司安全生产组织机构图

项目经理(总经理)刘小朝的安全职责[1]：总经理是公司安全生产的直接责任人，对公司的安全生产工作全面负责；项目经理是工程项目安全生产的第一责任人，对项目的安全生产管理工作全面负责。

安全主管(专职安全员)黄有春的安全职责[2]：遵守国家安全法律法规、贯彻执行公司安全生产的制度和规定。在部门主管的领导下，负责本部门的安全生产工作。

员工的安全职责[3]：牢固树立“安全第一、预防为主、综合治

1[?] 广西嘉懿德建设工程有限公司《安全生产责任制度》。

2[?] 同上

3[?] 同上

理”的思想意识，认真执行《中华人民共和国安全生产法》，遵守国家安全生产法律法规、公司安全生产的制度和规定。

2.嘉懿德公司员工安全教育培训情况

2024年4月8日，张西永接受了嘉懿德公司安排的2小时时长的岗前教育培训，培训内容包含了正确穿戴劳动防护用品；特种人员持证上岗；高处作业正确使用佩戴安全带；不得冒险作业、违章作业；专业监护等9项。张西永三级教育培训考试合格。

3.作业现场管理情况

经事故调查组核实，嘉懿德公司日常有多个不同地点作业现场同时施工，但嘉懿德公司只有1名持证专职安全管理员，无法有效对各个作业现场进行安全监管。事故发生时，安全主管（专职安全管理员）黄有春未在作业现场进行安全监管。

（三）事故发生经过

2024年6月16日，在嘉懿德公司钢构加工厂（场地为嘉懿德公司向中国十九冶集团（防城港）设备结构有限公司租用，双方于2019年8月28日签订了《租地合同》，《租地合同》中明确了嘉懿德公司安全管理责任[4]）厂房内，钢构制作班带班班长耿永飞安排张西永对正在加工的钢质长方体除尘管道（尺寸：1米*2.5米*4米）的焊缝进行检查、打磨和喷漆。

10时40分许，张西永正在钢质长方体除尘管道顶面（距地面

4[?]《租地合同》:六、乙方在租用土地期间,严格执行国家《安全生产法》,开展好员工安全教育,落实好安全防范措施,确保安全生产。同时应严格执行甲方相关管理制度规定。乙方在生产经营期间所发生的一切安全生产事故均由乙方自行负责。

约2.5米）检查焊缝情况，耿永飞在距张西永约10米的地点进行钢管切割作业。突然，耿永飞听到张西永“啊”的一声，当看过去时，发现张西永正趴在除尘管道旁的地上。耿永飞判断张西永应该是从除尘管道上掉下来了，赶紧走过去查看。耿永飞发现张西永已经昏迷，呼叫没有应答，身上除了额头和手背有轻微皮肤挫伤外没有其他明显外伤。据耿永飞、程佳佳口述，张西永当时身上戴有安全带和安全帽，张永西掉下来的地面上有工型钢和钢板。

（四）事故现场情况

经事故调查组现场勘查、询问，事故发生地点为嘉懿德公司钢构加工厂（公车路中国十九冶集团（防城港）设备结构有限公司搅拌站内）厂房内，钢质长方体除尘管道放置处。除尘管道长4米，宽1米，高2.5米，管道周围地面堆叠有大量的工型钢和钢板（详见图3、图4），张西永坠落在除尘管道口右侧地面的钢板上。厂房内未见明显的安全警示标志。




图 3 除尘管道侧面图



图 4 除尘管道正面图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，造成直接经济损失约180万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年6月16日10时40分许，嘉懿德公司钢构制作班带班班长耿永飞发现发生事故后，于11时08分将事故情况电话报告公司总经理刘小朝；15时45分，刘小朝向港口区应急管理局电话报告了事故情况。嘉懿德公司主要负责人刘小朝在接到耿永飞的事故信息报告后未在1小时内向港口区应急管理局和其他有关部门报告事故信息，存在迟报情况[5]。

港口区应急管理局接到事故报告后，立即组织相关部门赶往事故现场核实，于16时23分向防城港市应急管理局书面报告事故发生情况；16时47分，再次将事故伤亡情况、人员信息、事故发生具体地点等信息书面向防城港市应急管理局续报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，嘉懿德公司钢构制作班带班班长耿永飞经简单检查，发现张西永除额头及手背有轻微的皮肤挫伤外，未见其他部位有明显外伤，但张西永处于昏迷状态，呼叫无应答，便立即拨打120急救电话。在得知救护车需要25～30分钟赶到后，马上叫来正在厂房外作业的程佳佳协助其将张西永转移到公司的皮卡车上，由程佳佳开车，耿永飞护送，于11时18分许，将张西

5[?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

永送到防城港市第一人民医院文昌院区进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

11时18分，张西永被送到防城港市第一人民医院文昌院区急诊科进行抢救。经抢救至12时39分无效后，医院宣布张西永临床死亡。致死的主要疾病诊断：1.呼吸心跳骤停，2.闭合性颅脑损伤重型，3.血胸，4.多处挫伤（高处坠落伤）。

事故发生后，死者家属与嘉懿德公司协商并达成赔偿协议，未出现争议，家属情绪稳定，事故善后处理工作基本完成。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故直接原因是：张西永安全意识淡薄，2024年6月16日，在高达2.5米的钢质除尘管道顶面作业时，未系挂好安全带，致使其在作业时不慎从钢质除尘管道顶面坠落受伤致死。

（二）间接原因

事故间接原因是：嘉懿德公司现场安全管理缺位，2024年6月16日，嘉懿德公司钢构加工厂钢构制作班作业现场无安全管理人员进行安全监管；在张西永进行高处作业时，未安排专门监护人进行监护，以致未能及时发现并制止张西永在未系挂好安全带情况下开展高处作业的违规行为，从而导致张西永在高处作业时不慎坠落受伤致死。

四、有关责任单位存在的主要问题

嘉懿德公司存在的主要问题：**一是**嘉懿德公司作业现场安全管理不到位，作业现场无安全管理员监管，对高处作业未落实专人监护,作业场地无明显安全警示标志；**二是**对作业人员不正确使用安全带等安全防护用品的监督、教育管理不到位，对作业人员未正确系挂好安全带的情况下进行高处作业违规行为未能及时发现、制止和纠正；**三是**事故发生后，嘉懿德公司主要负责人在知道事故发生情况后未按规定时间及时向有关部门报告事故情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1.张西永，男，嘉懿德公司普工，在高处作业过程中未严格落实岗位安全责任，未正确佩戴和使用安全带等安全防护用品，导致事故发生,违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[6]规定。鉴于张西永已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.刘小朝，男，嘉懿德公司总经理（兼项目经理），全面负责公司安全生产工作，公司钢构加工厂直接管理人，未对公司长期只有一名持证安全管理员，无法对公司多个不同地点作业现场进行有效监管等隐患及时整改，导致2024年6月16日，公司钢构制作班作业现场安全生产无人监管，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[7]规定，对事故的发生负有责任。刘小

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 :从业人员在作业过程中 ,应当严格落实岗位安全责任 ,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 ,督促、检查本单位的安全生产工作 ,及

朝在11时08分接到耿永飞的事故报告后，直至15时45分才向港口区应急管理局报告事故情况，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项[8]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[9]规定，符合《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第一项[10]事故迟报认定情形，构成事故迟报行为。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[11]、第九十五条第一项[12]，《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[13]、第十九条第一项[14]规定对刘小朝予以处罚。

3.黄有春，男，嘉懿德公司安全主管（专职安全管理员），2024年6月16日，公司钢构制作班作业时不在现场进行作业现场安全监管，张西永进行高处作业时，未安排专人监护，以致未

时消除生产安全事故隐患；

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（七）及时、如实报告生产安全事故。

9[?] 同[5]

10[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

13[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款；

14[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

能及时发现、制止并纠正张西永在未系好安全带进行高处作业的违规行为，违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、第六项[15]规定，对事故的发生负有责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[16]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[17]规定对黄有春予以处罚。

（二）有关责任单位

嘉懿德公司安全管理不到位，作业现场无安全管理员监管，对高处作业未落实专人监护；对作业人员不正确使用安全带等安全防护用品的监督、教育管理不到位，对作业人员未正确系挂好安全带的情况下进行高处作业违规行为未能及时发现、制止和纠正。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[18]、第四十五条[19]规定，对事故发生负有责任。建议应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[20]、《生产安全

15[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

16[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

17[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

18[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

19[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

20[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法

事故罚款处罚规定》第十四条第二项[21]规定，对嘉懿德公司予以处罚。

六、事故整改和防范建议

（一）嘉懿德公司要切实落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；加强作业场所安全生产管理，特别是对特殊作业、高危作业的安全监管；加强生产安全事故隐患排查及整改；加强从业人员安全教育与培训，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违规作业行为发生。

（二）各镇（街道）、各行业主管部门要按照“属地管理”、“谁主管、谁负责”的原则，加强对本辖区、本行业生产经营单位的日常安全生产监督管理，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，切实开展安全隐患排查整治，防止类似事故发生。

承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

21[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

港口沙潭江广西嘉懿德建设工程有限公司

“6·16”一般高处坠落死亡事故调查组

2024年 8 月 14 日

调查组组长:

成　　员: