广西植护云商实业有限公司“8.3” 一般责任事故调查报告

2021-10-12 17:00 来源：来宾市工业园区

2021年8月3日5时50分许，广西植护云商实业有限公司（以下简称：植护云商公司）2号复卷机发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。接报后即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园区授权等文件要求，成立了植护云商公司“8.3”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范措

一、事故相关单位基本情况

广西植护云商实业有限公司成立于2019年2月26日，法定代表人为占**，注册资本为5000万元人民币，统一社会信用代码为：9145********7M经营范围包含：仓储服务（不含危险化学品）；厂房租赁；机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）品、洗涤用品、日用百货的销售；纸制品、母婴生活用品的生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广营、开业、在册）。

二、事故发生经过及应急救援情况

8月3日零时许，龙**、黄*、李*、张**班组接班在公司造纸三车间的2号复卷机开始工作，班组主要负责用机器卷纸、运纸。当日5时50分许，时51分许，龙**爬上复卷机卸纸斗处用手摸纸，当时机器运转500米/分钟，导致龙**被带入设备卷轴后旋转甩出；之后黄**听到一声很大的异响，看到了龙**躺在卸纸斗里，龙**面朝上嘴巴一直有血往外冒。当时周围的其他工作人员李**、杨**、韦**、兰**等人发现情况后立即赶到2号机卸纸地上。现场工作人员发现龙**受伤后立即拨打120急救，并报110处警。6时20分许，经兴宾区120急救医护人员现场抢救无效后确认死亡。

三、现场勘验情况

现场位于广西来宾市兴宾区长梅路广西植护云商实业有限公司。该公司位于来宾市长梅路旁，西面为广西汇元锰业有限责任公司，东面为来宾
位于植护云商厂区三车间的2号复卷机。机器上有注意事项“严禁用手触碰，有问题停机处理”及“运转中人员勿进入”的警告标识，车间中部有机
护栏。车间内有监控，监控录像可以看到事发经过，经来宾市公安局来宾华侨管理区分局调取录像，进行现场勘验后证明龙**自行上机摸纸造成被
予刑事立案。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况。龙**，壮族，性别：男，年龄：35岁，身份证号：45222619********9x ， 2021 年7月1日入职，家住广西来宾市兴宾
床死亡。

（二）经济损失情况。事故造成直接经济损失125万元(包括善后处置费用、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等)。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，植护云商公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向事故发生地

（二）事故善后处置情况

经诊断龙**死亡后，植护云商公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。及时与死者家属达成理赔协议，并积极支付死者家属工亡赔偿款。
响。

事故调查组认为：植护云商公司应急处置较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，调取资料对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

植护云商公司龙**，在现场作业时违规操作擅自上机摸纸造成被复卷机带入设备，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.现场安全监管不到位，当员工出现违规操作、冒险作业时，缺乏有效监管措施,不能及时发现、及时制止。

2.主管安全的副总经理督促、检查本单位的安全生产工作力度不够、没有及时消除生产安全隐患。

3.对复卷机作业管理不到位，对机器危险源的排查、辨识不足，防范措施不足，是造成这起事故的原因之一。

（三）事故性质

经调查，植护云商公司“8.3”事故是一起因操作人员违章操作，公司隐患排查不到位、对工人违反操作规程和安全管理规定进行作业的行为
般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

植护云商公司人员违章操作，公司隐患排查不到位、安全监督管理不到位，相关人员履行安全生产职责不到位，安全隐患排查和防控工作不至共和国安全生产法》第22条、第38条、第41条、第42条规定，对事故发生负有主要责任。依据2014版《安全生产法》第109条第1款的规定，建议

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.龙**，公司复卷机操作工，违章作业，擅自上机摸纸造成被复卷机带入设备受伤并最终死亡，对这起事故的发生负有直接责任。鉴于其已经死

2.于**，公司常务副总经理，履行安全生产职责不到位，对复卷机使用管理不到位，组织危险源排查、辨识工作不力，对这起事故的负有管理责

3.谢**，公司安全员，发现并消除事故隐患不及时，对作业现场采取安全措施不力，对这起事故负有管理责任，建议由公司依据内部管理规定对

4.张*，公司班长，工作安排考虑不周，对工人作业时双人安全互保制度落实不到位，对这起事故的发生有管理责任，建议由公司依据内部管理

5.李*，公司副班长，对工人违反操作规程和安全管理规定进行作业的行为失察，对这起事故的发生负有管理责任，建议由公司依据内部管理规

八、事故防范和整改措施

植护云商公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产相关法律法规学习，认真做好安全生产工作，及时配全安全生强考核，督促工人作业时要认真遵守各项操作规程和安全管理规定；加强工人作业时的安全检查和施工作业现场的隐患排查工作，一旦发现工人有责处理，杜绝类似事故的再次发生。

植护云商公司要以此事故为戒，组织全公司范围内各分厂、车间、班组人员认真学习，吸取事故教训，督促各级各部门层层落实安全生产责任节等危险源排查和辨识工作；对暂停的施工作业现场，采取有效措施防止人员违章作业、随意上机；建章立制，加强各类机具设备使用管理，严防

来宾市工业园区管委会8.3事故调查组

2021年9月28日

政府网站找错
网站地图 联系我们
主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局
地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100
桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码：4513000027
中国互联网违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn
来宾市互联网违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

广西植护云商实业有限公司“8.3” 一般责任事故调查报告

2021-10-12 17:00　来源：来宾市工业园区　【字体：大 中 小】

2021年8月3日5时50分许，广西植护云商实业有限公司（以下简称：植护云商公司）2号复卷机发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《来宾市应急管理局关于工业园区事故调查责任主体的意见》及市政府事故调查授权等文件要求，成立了植护云商公司“8.3”事故调查组，按照“科学严谨、依

法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

广西植护云商实业有限公司成立于2019年2月26日，法定代表人为占**，注册资本为5000万元人民币，统一社会信用代码为：9145********7M，企业地址位于来宾市*****，所属行业为批发业，经营范围包含：仓储服务（不含危险化学品）；厂房租赁；机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；企业管理咨询；房地产开发；货运代理；化妆品、洗涤用品、日用百货的销售；纸制品、母婴生活用品的生产、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广西植护云商实业有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

二、事故发生经过及应急救援情况

8月3日零时许，龙**、黄*、李*、张**班组接班在公司造纸三车间的2号复卷机开始工作，班组主要负责用机器卷纸、运纸。当日5时50分许，龙**与黄*在2号复卷机周围巡视，之后两人分开；5时51分许，龙**爬上复卷机卸纸斗处用手摸纸，当时机器运转500米/分钟，导致龙**被带入设备卷轴后旋转甩出；之后黄**听到一声很大的异响，就往发出声音的地方赶过去，并立即操作停掉机器，看到了龙**躺在卸纸斗里，龙**面朝上嘴巴一直有血往外冒。当时周围的其他工作人员李**、杨**、韦**、兰**等人发现情况后立即赶到2号机卸纸斗处，一起把龙**从卸纸斗里抬出来，让他平躺在空地上。现场工作人员发现龙**受伤后立即拨打120急救，并报110处警。6时20分许，经兴宾区120急救医护人员现场抢救无效后确认死亡。

三、现场勘验情况

现场位于广西来宾市兴宾区长梅路广西植护云商实业有限公司。该公司位于来宾市长梅路旁，西面为广西汇元锰业有限责任公司，东面为来宾市兴宾区拉台村，南面为长梅路电厂厂区，中心现场位于植护云商厂区三车间的2号复卷机。机器上有注意事项“严禁用手触碰，有问题停机处理”及“运转中人员勿进入”的警告标识，车间中部有机器操作规程上墙，2号复卷机卸纸斗有血迹且无侧边护栏。车间内有监控，监控录像可以看到事发经过，经来宾市公安局来宾华侨管理区分局调取录像，进行现场勘验后证明龙**自行上机摸纸造成被复卷机带入设备后旋转甩出，排除刑事犯罪发生，不予刑事立案。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况。龙**，壮族，性别：男，年龄：35岁，身份证号：45222619********9x ， 2021 年7月1日入职，家住广西来宾市兴宾区********村218号，经兴宾区人民医院抢救无效临床死亡。

（二）经济损失情况。事故造成直接经济损失125万元(包括善后处置费用、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等)。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为，事故发生后，植护云商公司开展应急救援较为及时，对死者家属安抚和事故理赔工作到位；事故发生后能及时按要求向事故发生地政府及相关职能部门报告。

（二）事故善后处置情况

经诊断龙**死亡后，植护云商公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。及时与死者家属达成理赔协议，并积极支付死者家属工亡赔偿款。事故未出现因善后处理不到位而造成的不良社会影响。

事故调查组认为：植护云商公司应急处置较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行事故勘察，调取资料对相关人员进行事故调查，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

植护云商公司龙**，在现场作业时违规操作擅自上机摸纸造成被复卷机带入设备，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.现场安全监管不到位，当员工出现违规操作、冒险作业时，缺乏有效监管措施,不能及时发现、及时制止。

2.主管安全的副总经理督促、检查本单位的安全生产工作力度不够、没有及时消除生产安全隐患。

3.对复卷机作业管理不到位，对机器危险源的排查、辨识不足，防范措施不足，是造成这起事故的原因之一。

（三）事故性质

经调查，植护云商公司“8.3”事故是一起因操作人员违章操作，公司隐患排查不到位、对工人违反操作规程和安全管理规定进行作业的行为失察，相关人员履行安全生产职责不到位，导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

植护云商公司人员违章操作，公司隐患排查不到位、安全监督管理不到位，相关人员履行安全生产职责不到位，安全隐患排查和防控工作不到位；现场安全管理不到位。违反2014版《中华人民共和国安全生产法》第22条、第38条、第41条、第42条规定，对事故发生负有主要责任。依据2014版《安全生产法》第109条第1款的规定，建议市应急管理局对植护云商公司进行20万元的处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.龙**，公司复卷机操作工，违章作业，擅自上机摸纸造成被复卷机带入设备受伤并最终死亡，对这起事故的发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，不再责任追究。

2.于**，公司常务副总经理，履行安全生产职责不到位，对复卷机使用管理不到位，组织危险源排查、辨识工作不力，对这起事故的负有管理责任，建议由市应急局依法对其进行行政处罚。

3.谢**，公司安全员，发现并消除事故隐患不及时，对作业现场采取安全措施不力，对这起事故负有管理责任，建议由公司依据内部管理规定对其进行处理。

4.张*，公司班长，工作安排考虑不周，对工人作业时双人安全互保制度落实不到位，对这起事故的发生有管理责任，建议由公司依据内部管理规定对其进行处理。

5.李*，公司副班长，对工人违反操作规程和安全管理规定进行作业的行为失察，对这起事故的发生负有管理责任，建议由公司依据内部管理规定对其进行处理。

八、事故防范和整改措施

植护云商公司要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，加强安全生产相关法律法规学习，认真做好安全生产工作，及时配全安全生产管理人员；加强工人安全教育培训，建立档案并加强考核，督促工人作业时要认真遵守各项操作规程和安全管理规定；加强工人作业时的安全检查和施工作业现场的隐患排查工作，一旦发现工人有违反操作规程、安全管理规定的行为，一定要严肃追责处理，杜绝类似事故的再次发生。

植护云商公司要以此事故为戒，组织全公司范围内各分厂、车间、班组人员认真学习，吸取事故教训，督促各级各部门层层落实安全生产责任；以本质安全为要求，加强各生产作业现场、作业环节等危险源排查和辨识工作；对暂停的施工作业现场，采取有效措施防止人员违章作业、随意上机；建章立制，加强各类机具设备使用管理，严防各类事故的再次发生。

来宾市工业园区管委会8.3事故调查组

2021年9月28日

手机版 | 电脑版

主办：来宾市人民政府办公室

承办：来宾市政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000120号

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号

邮编：546199

政府网站找错

党政机关