泸州市纳溪区护国镇“6•4”一般道路 交通事故调查报告

来源：泸州市纳溪区应急管理局 发布时间：2026-09-11 16:13:41 【字体：小 大】

2026年6月4日05时13分许，在纳溪区护国镇321国道1808公里800米处（瑞福豪庭小区出口）发生一起重型半挂牵引车与行人相撞的[illegible]道成1人死亡、1车轻微受损，直接经济损失约32.5万元。

事故发生后，护国镇、交管四大队立即派员赶往现场处置。区委、区政府主要领导高度重视，要求护国镇牵头、各相关部门配合做好[illegible]场处按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，泸州市纳溪区人民政府成立了[illegible]区政记为组长，区政府办公室、区应急管理局、区交通局、区公安分局、交管四大队、纳溪区交通运输综合行政执法大队、区总工会、泸县应急管理局负责同志组成的泸州市纳溪区护国镇“6·4”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、检验鉴定、调查询问、查阅资料、了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和相关单位的处理建议，并针对事故原题，提出了事故防范措施建议。

调查认定，泸州市纳溪区护国镇“6·4”一般道路交通事故是一起因驾驶员驾驶重型半挂牵引车未注意观察，与行人发生碰撞致其死亡的一般交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

1.泸州禾润物流有限公司（以下简称禾润公司），川E03181D号重型半挂牵引车所属公司，成立于2024年6月28日，统一社91510521MADPU49M5M，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：伍拾万元整，住所：四川省泸州市泸县福集镇大田北街43[illegible]人：陈俊利，经营范围：道路货物运输等。持有《道路运输经营许可证》（川交运管许可泸字510521100058号），证件有效期至2029年7月2[illegible]道路普通货物运输等。

2.泸州顺联物流有限责任公司（以下简称顺联公司），川EC881挂号重型半挂车所属公司，成立于2019年8月15日，统一社91510503MA62XM2M2B，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：叁万元整，住所：四川省泸州市纳溪区安富街道滨江街人：李让赵，经营范围：道路货物运输等。持有《道路运输经营许可证》（川交运管许可泸字510503100003号），证件有效期至2027年12月[illegible]道路普通货物运输等。

3.赵某奎，川E03181D号重型半挂牵引车驾驶员，男，汉族，**岁，身份证号码：510521**********，户籍地：四川省泸州市龙马潭区***

4.闵某章（行人），男，汉族，*岁，身份证号码：510503**********，户籍地：四川省泸州市纳溪区******。

（二）事故车辆和驾驶人员情况

1.事故车辆情况。

川E03181D号重型半挂牵引车车辆所有人：禾润公司。发证机构：泸州市公安局交通警察支队。车辆识别号：LUECBFBF7SA510230[illegible]41125C110018，准牵引总质量：36970kg，外廓尺寸：7415×2530×3650mm，发证日期2026年4月15日，检验有效期至 2027年 4月。202[illegible]车辆购买了机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险。该车由赵某奎出资购买并挂靠在禾润公司，2026年4月15日，双方签订了《营运汽车

川EC881挂号重型集装箱半挂车车辆所有人：顺联公司。发证机构：泸州市纳溪区交通运输局。车辆识别代号：LA99FRJ38T0CCD[illegible]37000kg，外廓尺寸：7500×2550×1500mm，该车辆取得道路运输证（证号：川交运管泸字510503010192号），发证日期2026年3月30日[illegible]2027年 3 月31日。该车由赵某奎出资购买并挂靠在顺联公司，2026年5月12日，双方签订有《挂靠经营合同》。

2.事故车辆驾驶人。

赵某奎，持有机动车驾驶证，准驾车型：A2；初次领证日期：2001年12月13日；审验有效期：2023年12月13日至长期。

（三）事故车辆装载情况和行驶轨迹

1.事故车辆装载情况。

2026年6月3日23时36分许，赵某奎驾驶未载货物的事故车辆停靠在泸州市龙马潭区金凤路充电站充电。4日02时40分许，赵某奎驾驶事故
马潭区金凤路充电站出发，前往叙永县寻找货源。

2.事故车辆行驶轨迹。

2026年6月4日02时40分许，赵某奎驾事故车辆从泸州市龙马潭区金凤路充电站出发，02时46分许由蜀泸立交上二环路，03时07分许在驶
米处停车19分钟，03时27分许由蓝安互通立交下二环路，沿321国道往叙永县方向行驶，03时45分许在天仙镇果果幼儿园附近停车25分钟，04
超限检测站附近停车22分钟，05时13分许行驶至事故路段。

（四）事故发生经过

2026年6月4日5时13分许，赵某奎驾驶事故车辆从泸州市纳溪区往叙永县方向行驶，行驶至泸州市纳溪区护国镇321国道1808公里800米
章相撞，造成闵某章死亡。根据卫星定位系统监测数据显示，事故发生前一分钟，事故车辆最高时速35.7公里。

（五）事故现场情况

1.事故道路情况。

事故地点道路位于四川省泸州市纳溪区护国镇321国道1808公里800米处（瑞福豪庭小区出口），呈南北走向，泸州市纳溪区往叙永县
坡、微右弯，为双向两车道，沥青路面，中间为单黄色虚线，事故车辆左侧路边设置有波形护栏和学校路段标志，右侧路边为排水沟。

2.事故现场勘验情况。

事故路段路面总宽度7.9米，事故车辆车头朝叙永县方向，车尾朝泸州市纳溪区方向，车辆前轮左侧5.5m处有学校路段标志，死者闵某章右
侧4.8m排水沟里，车辆前保险杠右侧位置有轻微撞击痕，事故现场及勘验情况见图1、2。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

闵某章，男，汉族，**岁，身份证号码：510503**********，户籍地：四川省泸州市纳溪区**********，经抢救无效死亡。

2.直接经济损失情况。

事故造成闵某章死亡，死亡赔付、车辆损失等共计约32.5万元。

（七）事故当天天气情况

泸州市纳溪区气象局提供，2026年6月3日晚上到4日白天晴间多云，气温21—33℃，风力1级。

（八）事故单位管理情况

禾润公司，现有管理人员6人，驾驶员87人，车辆125辆（其中挂车38辆）；制定有安全检查管理、安全生产隐患排查等35项管理制度，制
装卸作业操作等15项操作规程，制定有全员岗位工作责任清单和安全生产责任清单；成立有安全生产委员会，设立了安全环保科、车管科、财务科
部门；主要负责人和安全生产管理人员均持有安全考核合格证明；制定有2026年度安全教育培训计划，与泸州胜维科技有限公司签订了《驾驶员
训协议》，驾驶员每月开展了安全教育培训；2026年度计划提取安全生产费用82653元，1月至5月共提取使用安全生产费用18324元；制定有《
输综合应急预案》，2026年开展了一次消防应急演练；2026年1月至5月共开展安全检查22次，检查车辆19台次，排查整治安全事故隐患17项；
交通违法处理规定》，建立有违章处理台账，赵某奎入职后共有3次违章记录，公司依据规定对其警告和批评，并在公司内部通报。

（九）有关监管部门履职情况

1.泸县交通运输局监管情况。从2025年7月1日至2026年5月31日，共开展49次入企帮扶指导，检查企业705家次，发现隐患183起，行
18.42万元，召开11次道路运输企业安全例会，2次道路运输主要负责人安全生产专题培训，其中禾润公司参加11次（总经理陈俊利参加5次），
至事故发生时，泸县交通运输执法大队共对禾润公司开展3次专项执法检查，1次安全工作专项指导，对该公司作出3次行政处罚，处罚金额共计40

2.泸县福集镇人民政府管理情况。建立了货运企业台账，每季度对辖区货运企业开展安全检查，2025年至事故发生时，对辖区货运企业检查
治安全隐患6个（禾润公司安全隐患2个）；召开交通联席会17次，驾驶员安全培训会17次。

3.护国镇管理情况。2025年1月至2026年6月3日事故发生前，累计开展道路交通安全宣传800余次，排查整治道路交通安全隐患23处，查处
为1655起。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6月4日05时18分，交管四大队大洲驿中队接到指挥中心指令，值班民警到达事故现场开展事故现场勘查。

6月4日05时26分，区人民医院接群众电话求救，05时58分医护人员到达事故现场。

6月4日05时45分，护国镇接到事故报告，值班人员随即赶往事故现场，参与应急救援和善后处理；06时04分，护国镇值班室向区委区政府事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，护国镇、交管四大队立即派员赶往现场处置。区委、区政府主要领导高度重视，责令护国镇牵头、各相关部门配合做好现场处

（三）医疗救治和善后处理情况

事故发生后，区人民医院医护人员到达现场，随即对伤者进行抢救，伤者经抢救无效死亡。现遗体已下葬，家属情绪稳定，暂未发现网上舆

（四）事故应急处置评估

事故发生后，护国镇、交管四大队等部门响应及时、行动迅速、及时救治、救援有序、处置得当，社会秩序稳定。

三、事故原因分析

（一）公安机关道路交通事故认定情况

交管四大队依法出具《道路交通事故认定书》（第5105031202600000021号），原因分析及责任认定意见：赵某奎驾驶机动车未注意观察的全部原因。

（二）事故原因分析

赵某奎驾驶川E03181D号重型半挂牵引车牵引川EC881挂号重型集装箱半挂车，未注意道路情况，与行人闵某章发生碰撞，致闵某章倒地救无效死亡。

（三）检验检测和鉴定情况

1.死者司法鉴定情况。泸州市纳溪区公安司法鉴定中心法医学尸体检验鉴定书[泸纳公司鉴（法医）字〔2026〕034号]鉴定意见：闵某章倾致颅脑损伤死亡。

2.驾驶员呼气酒精含量检测情况。呼气酒精含量检测表[泸州市公安局交管支队直属四大队大洲驿中队〔2026〕000013号]，实测为0mg/1

3.事故货车鉴定情况。四川菲斯特司法鉴定所司法鉴定意见书（川菲司鉴所〔2026〕车鉴字第1373号）鉴定意见：未发现川E03181D号重引川EC881挂号重型集装箱半挂车的转向系统、制动系统、照明装置存在安全隐患。

四、有关责任人员的处理建议

赵某奎，事故货车驾驶员，违反《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，建议由公安机关依法依规给予相关处理。

与事故有关民事法律争议，建议当事人各方通过民事法律途径处理。

五、调查发现的其它问题及处理建议

经调查，禾润公司虽已履行安全生产基本管理职责，但本次事故充分暴露其在安全管理工作中存在薄弱环节与制度漏洞，主体责任落实不够如下。

一是安全管理制度落地执行不严、落实不到位。涉事驾驶员于2026年4月15日入职，但其职业健康体检报告出具时间为2026年6月5日，存在的违规情形，未严格执行上岗前体检的管理要求；未按规定频次常态化开展综合性安全生产大检查，企业管理人员未严格落实既定安全检查制度，职不到位；未严格按照安全生产管理规定，定期组织开展应急救援实战演练。

二是企业车辆动态监控管理存在盲区，风险隐患排查整治不彻底，未能及时发现并整治驾驶员违规换卡、规避平台动态监控的违法违规行为患核查、违规处置等闭环管理机制存在漏洞。

对禾润公司存在的问题，建议由泸县交通运输局依法依规予以核查处置。

六、事故整改和防范措施

（一）禾润公司。一是严格按照法律法规及企业制度规定，足额频次开展日常安全巡查、车辆安全检查、驾驶员在岗履职督查，明确检查频责任人员，留存完整检查台账。重点强化驾驶员行车行为动态监管，及时纠正不规范驾驶、注意力不集中等违规行为，消除人为安全隐患。二是加控与安全培训，严格落实入职体检制度和培训考勤、线上线下学习机制，杜绝漏训、缺训现象，针对性开展谨慎驾驶、路况观察、风险预判、行人教育，全面提升驾驶员安全履职意识和应急处置能力。三是深化全过程安全管理，落实好卫星定位监控人员责任，制定完善公司卫星定位监管制度

卫星定位监管形成合力。四是严格落实常态化应急演练要求，增加交通安全、消防应急、事故处置等演练频次，丰富演练场景，注重实操实训，定
知识培训和演练考核，切实提升管理人员、驾驶员突发事故预判、处置、避险能力。

（二）泸县交通运输局。要压实道路运输行业安全监管主体责任，针对本次事故暴露出的运输企业重制度、轻落实，安全检查频次不足、培
急管理薄弱等共性问题，在辖区内开展道路运输行业专项整治行动。一是严查企业安全管理制度流于形式、履职不到位等违法违规行为，依法依规
整改、行政处罚、信用惩戒等监管措施。二是强化从业人员动态监管，督促企业严格落实驾驶员常态化安全教育培训制度，严查从业人员漏训、失
格督促企业落实应急管理规定，规范应急演练频次和质量，杜绝形式化演练。四是加强行业安全警示教育，定期通报典型事故案例，压实全行业
任，全面提升辖区道路运输行业安全管控水平。

（三）泸县福集镇人民政府。要严格落实安全生产属地管理责任，举一反三开展辖区内道路运输企业专项督导检查，聚焦运输企业安全管理制
查落实、教育培训、应急管理等薄弱环节，开展全覆盖隐患排查整治。常态化开展走访督导，重点核查企业安全制度落地、人员履职、隐患排查整
业整改形式化安全管理问题，坚决防范道路运输安全事故发生。

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】

上一条：纳溪区科技赋能打造灾害防治“数智大脑” [2026-09-24]

下一条：纳溪区应急管理局召开工贸行业粉尘涉爆领域“打非治违”工作动员部署会 [2026-09-04]