海宁市金鑫混凝土有限公司
“4·8”一般坍塌死亡事故调查报告

2018年4月8日，位于我市袁花镇袁尖公路镇东桥的海宁市金鑫混凝土有限公司（下称金鑫公司）石粉料仓发生一起坍塌事故，造成1人死亡，事故造成直接经济损失94.53万元。

事故发生后，市政府立即启动事故调查程序，成立事故调查组，对事故展开调查。现将调查情况报告如下：

一、事故调查组成员单位：

市安监局、市公安局、市总工会，邀请市监察委。

二、事故地点及现场人员情况

（一）事故地点

发生事故的石粉料仓位于金鑫公司内南侧。

（二）事发前现场人员情况

根据调查，事故发生时现场只有金鑫公司机修工马某某1人。

三、企业概况

金鑫公司成立于2006年6月26日，公司类型有限责任公司，注册地址：海宁市袁花镇袁尖公路镇东桥，注册资本伍仟万元；公司法定代表人韩某某，（男，身份证号：33XXXXXX18，户籍地址：海宁市XXXXXX301室，任金鑫公司董事长）。该公司经营范围：预制混凝土、混凝土砌块砖制造、加工（涉及资质证书的，凭有效资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

金鑫公司成立了安全生产领导小组，未单独设立安全生产管理机构，由该公司综合科承担安全生产管理职能，并有3名兼职安全管理人员（持有安全生产或消防安全管理人员证书）。

四、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2018年4月8日11时30分许，金鑫公司员工在寻找该公司机修工马某某时，发现马某某被掩埋在石粉料仓内，经报警后，公安、消防、安监部门及属地政府派员赶赴现场组织施救，并于16时50分许将马某某救出料仓并由120急救车将其接至海宁康华医院抢救，经抢救无效后，马某某于当日死亡，死亡原因为窒息。

因事故现场未安装视频监控设备，在事故发生时也无现场目击人员，故无法知晓事故发生的确切经过。通过对现场勘查及对相关人员的询问，情况如下：

1、根据金鑫公司拌料控制室操作员吴某某反映：4月8日10时许，他发现2号机组的石粉不能上料，便电话通知机修工马某某去石粉料仓查看一下，后马某某立即赶去石粉料仓，并电话回复吴某某，表示经查看后，发现3号斗可以进行石粉上料，之后吴某某便开启3号斗进行石粉上料，两人在本起电话后未再有联系。

2、事故现场发现一把铁铲，且马某某被发现的地点处于石粉料仓底部矿道口，根据金鑫公司员工翟某某（第一位发现事故情况）、主要负责人韩某某及其他员工推断，马某某在查看完石粉料仓并回复吴某某后，爬上石粉料堆，想去疏通一下堵塞的矿

道口，却不慎从石粉料堆滑落，并被滑落的石粉掩埋。

根据上述调查情况，认定马某某系独自一人爬上石粉料堆，在进行矿道口疏通作业过程中不慎滑落，并被滑落的石粉掩埋窒息。

（二）现场救援情况

事故发生后，金鑫公司员工立即报警，公安、消防、安监等部门及袁花镇人民政府相关负责人带队赶赴现场组织施救，通过多方努力，于当日16时50分许将马某某救出石粉料仓，后由120急救车将其接至海宁康华医院抢救，经抢救无效后，马某某于当日死亡。

五、死者情况

马某某，男，身份证号：33XXXXXX58，户籍地址：海宁市XXXXXX塘口场2号，系金鑫公司机修部机修工。

六、事故类别

坍塌

七、事故性质

一般生产安全责任事故

八、事故原因

（一）事故直接原因

1、马XX违规作业，根据金鑫公司机修工岗位操作规程规定，巡查及设备维修工作应由二名人员同时作业，但马XX在本起事故发生前系独自一人在进行石粉上料设备查看及矿道口疏通作业，属违规作业。

（二）事故间接原因

1、金鑫公司未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未认真落实生产作业现场的安全监管及监护工作。

2、金鑫公司主要负责人韩XX未认真履行安全生产法定职责，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除事故隐患。

九、事故责任及处理意见建议

经事故调查组调查认定：

（一）马某某对本起事故的发生负有责任，鉴于其在本起事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）金鑫公司对本起事故的发生负有责任，建议海宁市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，对金鑫公司给予行政处罚。

（三）金鑫公司主要负责人韩某某对本起事故的发生负有责任，建议海宁市安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，对韩某某给予行政处罚。

十、防范措施

（一）生产经营单位应认真落实安全生产主体责任，建立健全并督促员工严格执行本单位的各项安全生产规章制度及安全操作规程，落实生产作业现场安全监管监护，督促安全生产管理人员认真履行法定职责和本单位规定的岗位职责，加强对生产作业现场的安全生产监管，及时发现并消除事故隐患。生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员，应认真履行安全检查、隐患消除、现场监管等安全生产法定职责。

（二）建议袁花镇人民政府将本起事故在辖区内进行通报，

引导企业吸取本起事故教训，积极落实安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产规章制度、安全操作规程，落实作业监管及监护，防止类似事故再发生。

海宁市人民政府“海宁市金鑫混凝土有限公司4·8坍塌死亡事故”调查组

2018年4月27日

附件：

海宁市金鑫混凝土有限公司安全生产管理工作调查专篇

经查，海宁市金鑫混凝土有限公司（以下称金鑫公司）事故发生前的内部安全生产建设、管理现状如下：

一、金鑫公司目前尚未单独设立安全生产管理机构，但是该公司成立了内部安全生产领导小组，同时将公司的安全生产管理职能放在综合科。

二、该公司配备了3名兼职安全生产管理人员，但无任命文件；同时该公司还配备了1名安全顾问，有书面文件确认。

三、金鑫公司的安全生产管理制度、安全操作规程均已建立，与员工也签有安全生产责任书，但是在督促员工严格执行本单位安全操作规程方面还存在缺陷，通过本次事故调查可以发现，该公司员工在作业过程中存在违章违规、冒险作业的行为。

四、金鑫公司主要负责人、安全管理人员、未能认真履行安全生产法律法规规定的职责，在安全生产管理工作中存在疏忽。

鉴于本起事故的发生及产生的严重后果，责令金鑫公司应认真吸取事故教训，落实主体责任，强化安全管理，及时消除隐患，确保生产无事故。