广西东林木业有限公司“7•14”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2023-05-05 08:50 来源： 宾阳县应急管理局

2022年7月14日5时30分许，位于宾阳县宾州镇黎塘工业园区宾州产业园的广西东林木业有限公司（以下简称“东林木业公司”）发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法规规定，宾阳县人民政府于2022年7月16日成立了广西东林木业有限公司“7•14”一般机械伤害事故调查组（以下简称“调查组”），由县应急管理局、公安局、司法局、人社局、总工会、宾州镇政府、黎塘镇政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时邀请宾阳县纪委监委参与事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故发生单位、设备相关概况

1.事故发生单位

东林木业公司，法定代表人：石华高，成立日期：2005年08月23日，统一社会信用代码：91450126779107441N，住所：宾阳县宾州镇黎塘园兴园路18、19号，经营范围：中、高密度纤维板加工、销售（凭有效生产许可证生产销售），树木种植；甲醛生产销售（由分支机构经营）；包装销售；胶水的生产与销售（危险化学品除外）；木地板的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 涉事设备

三级除石上料机，生产厂家：南宁一林机械设备有限公司，产品编号：2021071003，出厂日期：2021年7月11日。在东林木业公司，该设备主要将碎木片中掺杂的石头去除。

该设备有产品合格证、图纸。通过现场查勘，询问现场操作人员，该设备电器设备控制系统运转情况正常，各机械部件无人为破坏现象且事故前

（二）事故发生经过和救援情况

1.事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘察和相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2022年7月14日凌晨5时30许，东林木业公司员工朱凤言进入除石上料机传送皮带底部进行清扫作业，后被滚轴掉下砸中后背。

2.事故救援情况

事故发生当时，在削片工段控制室内的东林木业公司员工朱禄看到设备停转，信号灯发出故障信号，立即下到地面查看，发现朱凤言被滚轴压住，电话通知削片工段主管韦茂、拨打110报警电话和120电话。随后，公司负责人陆洲等人赶到现场将朱凤言抬出，并进行施救。城北派出所、120急救人员到后，120检查后确认朱凤言已经死亡。

二、事故造成的人员伤亡和经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

朱凤言，男，58岁，住址：宾阳县宾州镇，系东林木业公司员工。

（二）事故造成的直接经济损失情况

本起事故造成的直接经济损失约人民币约103万元。

三、事故原因分析

朱凤言安全意识淡薄，违反削片工段安全操作规程的规定，在上料机运转过程中，进入设备传送皮带底部，导致被掉落的滚轴砸中，是事故发生

四、事故性质认定

事故调查组认定，广西东林木业有限公司“7•14”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任认定及处理建议

（一）事故单位

东林木业公司

1.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，于2022年1月30日被南宁市应急管理局评定为南宁市工贸行业安全业。

2.2021年11月开始构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，

3.在有较大危险因素的生产经营场所（削片工段）和有关设施、设备上（除石上料机），设置了明显的安全警示标志。

4.对从业人员进行了安全生产教育和培训,包括必要的安全生产知识、安全生产规章制度和安全操作规程、本岗位的安全操作技能、事故应急处理生产方面的权利和义务，并建立安全生产教育和培训档案，记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等。

5.依法向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

6.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并已监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

7.企业主要负责人能督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

综上，东林木业公司依法履行了安全生产主体责任，根据2019年发布的《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》中明确提出的：法无授权不可为、尽职免责失职问责”等相关规定，建议免于追究东林木业公司的事故责任。

（二）事故责任人员

朱凤言，东林木业公司中员工，违反操作规程与相关安全管理规定，违规冒险进入危险部位，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡究。

陆洲，东林木业公司安全生产主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位；未全面检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事促落实本单位安全生产整改措施。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的有关规定给予行政处罚。

磨良春，东林木业公司安全生产管理人员，未能及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未有效制止和纠正违章指挥、强令作规程的行为；未全面督促落实本单位安全生产整改措施。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的有关规定给予行政处罚。

六、防范和整改措施

东林木业公司要深刻吸取此次事故的教训，企业管理人员要认真学习和履行安全生产管理职责，提高安全风险防控能力。事故单位要做到：一是资质的单位开展事故后的现状评价，在全厂范围全面开展安全隐患排查治理，针对事故暴露的薄弱环节迅速整改，确保消除隐患。二是要进一步完善严格执行各项管理规章制度，落实公司内各部门安全生产主体责任。三是要加强车间作业现场安全管理，严格执行各项作业管理制度，严禁违规操作业。四是要进一步加强从业人员的安全教育培训，重点针对各岗位实际，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉各项安全生产规章制度和操作善员工工作职责、工作范围以及安全操作规程，全面加强安全生产管理，坚决防范类似事故的再次发生。

广西东林木业有限公司“7•14”

一般机械伤害事故调查组