“10•27”牛湾物流园区项目高空坠落事故调查报告

2021-01-11 18:50　　来源：邕宁区应急局

“10·27”牛湾物流园区项目高空坠落事故调查报告

2020年10月27日上午9时10分许，邕宁区蒲庙镇北投南宁公路枢纽物流基地牛湾物流区项目（一期启动区）2标段发生一起高空坠落事故，

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，由邕宁区应急管理局牵头，会同城区政府办、政法委维稳办、公安分局、住建局、人社局、总工会员等组成了“10·27”牛湾物流园区项目高空坠落事故调查组（以下简称调查组），事故调查组经过调查取证，查明了事故发生的经过和原因事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下：

一、工程概况及承揽关系

北投南宁公路枢纽物流基地牛湾物流区项目（一期启动区）位于邕宁区蒲庙镇牛湾作业区南侧，业主单位：南宁港开发投资有限公司。股有限公司。钢结构专业分包单位：湖北鑫海建筑装饰工程有限公司。劳务分包单位：湖北平意升建筑劳务有限公司。

二、事故单位基本情况

1.施工总承包单位：广西建工集团控股有限公司，统一社会信用代码：914500007451487049。类型：有限责任公司（非自然人投资或人：陆彪;注册资本：100000.00万人民币;成立日期：2002年10月25日;营业期限至;2002年10月25日至-;登记机关：广西壮族自治区市场监督月13日;登记状态：存续（在营、开业、在册）;住所：南宁市西乡塘区友爱北路4 5号；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑承包；电力设施承装、承修、承试；消防设施工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装拆除作业（爆破作业除外）；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；房地产开发经经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；对外承包工程；园林绿工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；普通机械设备的投资、开发；市政公用设备、机械设备、水泥制品、建筑材料、水暖器材的销售；自有机械设备租赁及修理（除依法须经批准的项目外，凭活动）

2.钢结构专业分包单位：湖北鑫海建筑装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91421123557014506L;类型：有限责任公司(自然人独资资本：4000.00万元人民币;成立日期：2010年06月18日;营业期限至;2010年06月18日至-;登记机关：罗田县市场监督管理局;核准日期：2020（在营、开业、在册）;住所：罗田县凤山镇滨河路，1幢；经营范围：建筑工程、市政工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、电力工程建筑装修装饰工程、地基基础工程、钢结构工程、古建筑工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、消防设施工程、公路路路交通工程、桥梁与隧道工程、环保工程、体育设施工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、土石方工程、建筑幕墙工程、模板脚手架能化工程、建筑防水防腐保温工程、房屋拆除工程（不含爆破）施工；管道、设备、机电安装；园林苗木种植及销售；房地产开发经营；房屋（不含黄沙）、五金批发兼零售；承担建筑施工劳务作业。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

3.劳务分包单位：湖北平意升建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91421102MA49JE0638;类型：有限责任公司(自然人独资);法定200.00万元人民币;成立日期：2020年08月11日;营业期限至;2010年08月11日至-;登记机关：黄州区市场监督管理局;核准日期：2020年08月11开业、在册）;住所：黄冈市黄州区胜利街（罗永发房屋一楼）；经营范围：建筑劳务分包；土石方工程、房屋建筑工程、园林绿化工程、市政公路路基工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、防水防腐保温工程施工；模版、脚手架、水电、管道（不含压力管道）、设备、工程机械租赁；五金产品、建材（不含黄沙）、钢材、木材、木制品、花卉、盆景、建筑装饰材料、防水材料、保温材料、金属材料、及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、事故发生经过和救援情况

2020年10月27日上午9时10分，北投南宁公路枢纽物流基地牛湾物流区项目（一期启动区）2标段B-2#仓库内，一名钢结构屋面岩棉夹芯11米的屋顶进行仓库顶层板块裁板安装工作，因裁板作业过程中更换作业位置后未将安全带扣在生命绳上，并踩踏在没有装钉加固的岩棉夹芯形发生坠落。在仓库内负责监督并且正在拉警戒线的广西建工集团控股有限公司现场管理人员叶祖仁看到丁玉从楼顶掉落下来后，立即安排人司领导，120约9时20分到达现场对其实施抢救，后经确认抢救无效死亡。城区应急管理局接事故报告后，立即组织事故调查人员赶赴现场调查后处理工作。同时了解伤者家属情况，稳定家属情绪，事故未引起社会稳定问题。

四、事故现场勘验及人员受伤情况

（一）事故现场勘验情况

事故发生当天天气晴朗，事故现场位于北投南宁公路枢纽物流基地牛湾物流区项目工地（一期启动区）2标段B-2#仓库内。施工项目现场整齐，楼顶作业面的一块板有塌陷现象，楼顶作业面积已设置生命线，施工现场有配备安全管理人员，丁玉作业高度约11米，死者已佩戴安全面，高空作业绳系在尸体上，头部下方有大量血迹，手足有擦伤，全身多处骨折，符合高空坠落死亡特征，塌陷处下方向下观察未发现其它安分局现场勘察及调查情况并结合周边工友证言，排除他杀，初步判断为以外高处坠落死亡。

事故相关单位履职情况

广西建工集团控股有限公司，现场安全管理人员已取得相应资格证书，已建立安全生产管理机构并签订安全生产协议，已对钢结构安装承包资质，已建立相关安全管理制度，施工前已对施工人员佩戴的劳保用品进行检测（钢丝绳、安全帽、安全带），已开展安全隐患排查并记已提出制止并落实处罚措施。

湖北鑫海建筑装饰工程有限公司，安排未取得相应资格证书、不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的生产教育和培训档案如实记录安全生产教育培训，未立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施。


湖北平意升建筑劳务有限公司，安排未取得相应资格证书、不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的人本单位安全生产责任制明确安全生产管理职责，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未建立安全生产教育和培训档案如实记录安开展安全隐患排查及时消除生产安全事故隐患。

事故现场照片示意图



事故发生位置

仓库概况及事故发生位置



死者坠落位置

死者坠落位置



死者作业区域

死者作业区域

（三）事故相关人员基本情况

死者：丁玉，男，47岁，1973年12月出生，安徽省涡阳县经济开发区十里丁社区十里丁自然村人，系湖北平意升建筑劳务有限公司工人。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

死者丁玉在该仓库高约11米的屋顶进行仓库顶层板块裁板安装工作，裁板作业过程中更换作业位置后未将安全带扣在生命绳上，并踩踏板上，导致板块向下凹陷变形发生坠落。

（二）间接原因

1.湖北鑫海建筑装饰工程有限公司

(1)安排现场安全管理的人员未取得相应资格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；

(2)组织开展安全生产教育培训不到位，未建立安全生产教育和培训档案如实记录安全生产教育培训，死者安全意识淡薄，导致作业时思施；

(3)未立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.湖北平意升建筑劳务有限公司

(1)安排现场安全管理人员未取得相应资格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力；

(2)未建立、健全本单位安全生产责任制明确安全生产管理职责；

(3)未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

(4)组织开展安全生产教育培训不到位，未建立安全生产教育和培训档案如实记录安全生产教育和培训情况，作业人员安全意识淡薄，导采取安全措施；

(5)未开展安全隐患排查及时消除生产安全事故隐患，有效督促、检查现场施工作业人员佩戴劳动保护用品进行施工作业，未及时消除生产

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起生产安全责任事故。

事故责任认定及对事故责任单位、责任人处理建议

（1）湖北鑫海建筑装饰工程有限公司安排不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的人员管理现场安全；不到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；未立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

生产法》第二十五条第四款、第三十八条第一款规定。对事故发生负有责任，拟由南宁市邕宁区应急管理局对该单位进行行政处罚。

（2）湖北平意升建筑劳务有限公司安排不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的人员管理现场安全；组到位，未如实记录安全生产教育和培训情况；未开展安全隐患排查及时消除生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五款规定。对事故发生负有责任，拟由南宁市邕宁区应急管理局对该单位进行行政处罚。

（3）李熙能，湖北鑫海建筑装饰工程有限公司法人。履行主要负责人管理职责不到位,未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时全事故隐患；对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项的相关规定，建议由邕宁区应急局依法进行行政处

（4）唐学文，湖北平意升建筑劳务有限公司法人。履行主要负责人管理职责不到位,未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消事故隐患；未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；对事故的发生负有责任。违反《中华人民条第一项、第二项、第五项的相关规定，建议由邕宁区应急局依法进行行政处罚。

其他相关问题

广西建工集团控股有限公司对湖北鑫海建筑装饰工程有限公司、湖北平意升建筑劳务有限公司安全生产工作统一协调、管理存在不足，区蒲庙镇北投南宁公路枢纽物流基地牛湾物流区项目责令停止施工，并进行约谈警示。

事故防范和整改措施

（一）广西建工集团控股有限公司，要深入剖析本次事故中存在的突出问题和薄弱环节，及时作出工作部署。对分包单位及劳务单位调、管理，严格落实建筑行业培训教育的相关法律法规。严格落实整改。

（二）城区相关行业主管部门要切实落实安全生产的监管责任，狠抓安全生产专项整治和隐患排查，有效防范事故发生，促进安全生产

（三）蒲庙镇政府要吸取事故教训，落实属地责任。要进一步加强安全监管，督促生产经营单位认真落实生产安全责任制及各项安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”和“属地监管”的原则，合，形成监管合力，以对人民群众生命财产高度负责的态度狠抓安全生产责任的落实，严防类似事故再次发生。

（四）事故相关单位要深刻吸取事故教训，加强对施工人员及工程项目的管理，坚决杜绝自作主张、违章作业，加强对安全生产管理人育力度，提高安全生产意识，加强施工现场安全生产管理，做好施工现场的安全防护，及时整改和消除安全隐患，督办整改事故隐患。

“10·27”牛湾物流园区项目高空坠落事故调查领导小组

2021年1月11日

注：

①第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规
握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全
务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。
对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

②第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐
录，并向从业人员通报。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事

③第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。