事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

高新区

青岛万友建筑劳务有限公司“8·4”亡人事故调查报告

发布时间：2017-09-15

2017年8月4日7时许，位于高新区河东路以南中科青岛研发城（E区块）静秀园项目，青岛万友建筑劳务有限公司在施工过程中发生一起亡人事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，高新区管委成立了由安监局牵头，办公室（应急办）、党群部（工会）、建设局、监察审计局、便民服务中心、公安分局等单位派员组成的事故调查组，并邀请建筑领域的相关专家参加事故调查，赴现场对事故进行了全面调查。事故调查组经现场勘查、调查取证、技术分析，进行了集体研究和案情分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了相关建议和防范措施，取得了一致意见，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）发包单位概况

青岛中科信置业有限公司成立于2015年1月22日，注册地在青岛高新技术产业开发区火炬路100号盘古创客空间C座308-23房间，注册资本肆仟万元整，法定代表人是邱震，统一社会信用代码为91370222325984968 4，公司性质为有限责任公司。主要经营房地产开发与销售、自由资金对外投资、商业营运管理与商务咨询服务等。

（二）承包方情况

青岛营海建设（集团）有限公司成立于1998年12月31日，注册地在青岛市胶州市营海镇胶州湾工业园区内，注册资本为贰亿壹仟零柒拾柒万元整，法定代表人是刘远梓，统一社会信用代码为91370281713739657 1，公司性质是有限责任公司。主要经营建筑安装、建筑装饰装潢、建筑机械设备租赁等。

（三）劳务分包方情况

青岛万友建筑劳务有限公司成立于2015年7月29日，注册地在山东省青岛市市南区仙游路16号1337室，注册资本壹仟万元整，法定代表人是杨友万，公司性质是有限责任公司，统一社会信用代码为91370202350288868H，主要经营建筑劳务分包（凭资质经营）、道路桥梁工程、建筑安装工程、保温工程、园林绿化工程、土石方工程等。

（四）监理方情况

青岛华鹏工程咨询集团有限公司成立于2008年1月4日，注册地在青岛市市北区乐陵路116号505室，注册资本壹仟万元整，法定代表人是李汇津，公司性质是有限责任公司，统一社会信用代码为

913702006678911984，主要经营工程建设监理、工程建设项目、招标代理、工程管理咨询服务等。

（五）工程简况

中科青岛研发城（E区块）静秀园项目位于青岛高新区河东路以南、静园路以东、秀园路以西、广裕路以北，总建筑面积120068.64平方米，总造价约2.1亿元，共10个单体，其中1#楼8共层，2#、3#楼共11层，4-8#10#楼共17层，9#楼共18层，4#7#8#10#楼下带一层网点；建筑结构形式为框剪结构。目前项目已全部主体封顶，正在进行砌体砌筑施工。

青岛中科信置业有限公司于2016年9月与青岛营海建设（集团）有限公司签订了施工合同，与青岛华鹏工程咨询集团有限公司签订了监理合同。青岛营海建设（集团）有限公司于2016年10月与青岛万友建筑劳务有限公司签订了施工劳务分包合同。该项目于2016年9月14日取得《建设工程规划许可证》，2016年10月21日取得《建筑工程施工许可证》，建设手续齐全。

二、事故现场调查情况

事故调查组调取了公安的相关材料，对现场进行了勘查，对相关当事人进行了询问和调查，对已经形成的证据进行了内容摘录。

1.事发现场环境情况

事故发生在中科青岛研发城（E区块）静秀园项目10#楼一层网点屋面平台，该平台建筑面积228平方米，屋面平台四周有女儿墙，高度是1.2米，网点建筑结构形式为框架结构；屋面平台为顶层，上方无结构物；屋面平台上无配电箱、开关箱等用电设备和电线电缆。

2.现场安全防护情况

平台作业人员均配备了安全帽等个人安全防护用品，平台四周有女儿墙防护。

（一）事故死亡人员及现场人员基本情况

1.杨聚林，男，年龄：61岁，在本次事故中已经死亡，事故发生时正在10#楼一层网点屋面平台整理钢管。

2.卢兴刚，男，年龄：48岁，民族：汉，籍贯：四川省南江县大河镇东华山村1社，事故发生时正在在10#楼一层网点屋面平台整理钢管。事故发生后，第一时间与其他人员一起进行施救，及时送往医院救治。

3.周明结，男，年龄：35岁，民族：汉，籍贯：江苏省赣榆县金山镇大港村三队，事故发生时正在在10#楼一层网点屋面平台整理钢管。事故发生后，与其他人员一起进行施救，及时送往医院救治。

4.王发英，男，年龄：46岁，民族：汉，籍贯：江苏省赣榆县塔山镇三坡村王坡三队129号，事故发生时正在10#楼西南角5至6层脚手架外挑平网处清理垃圾。事故发生后，与其他人员一起进行施救，及时送往医院救治。

5.肖承虎，男，年龄：44岁，民族：汉，籍贯：山东省青岛市城阳区肖家村1210号，事故发生时正在10#楼检查砌砖质量。事故发生后，与其他人员一起进行施救，及时送往医院救治。

(二)事故发生的经过

2017年8月4日7时许，青岛万友建筑劳务有限公司现场负责人卢兴刚安排工人杨聚林在10#楼一层网点屋面平台东南角处整理钢管，7时10分许，在10#楼清理脚手架外挑平网垃圾的工人王发英发现杨聚林突然晕倒，随即大喊施救，在平台上干活的卢兴刚和周明结听到喊声后，发现杨聚林头靠在女儿墙上斜躺在地上，卢兴刚等人立即将杨聚林送往城阳第二人民医院救治，7时30分许送进急诊室抢救，同时拨打110。下午17时30分许，杨聚林因突然晕倒后损伤颅脑经抢救无效死亡。

（三）事故救援及善后处理情况

管委办公室（应急办）接到公安分局报告后，立即上报管委领导，管委领导高度重视，迅速对应急处置作出安排，管委办公室（应急办）迅速调度安监局、建设局等部门相关领导和人员赶到现场调查核实事故，开展事故性质调查工作，并指示有关部门查清原因，全力做好善后处理工作。高新区公安分局对相关人员进行了询问。事故发生单位积极配合做好赔偿和家属安抚等善后工作，目前赔偿到位，善后处置工作已完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

(一)事故原因

死者杨聚林今年61岁，事发时在10#楼一层网点屋面平台东南角处整理钢管时突然倒地，头部摔在女儿墙上，导致颅脑损伤。因事发现场为屋面平台，上方无结构物，排除从高处摔落导致倒地的因素；因事发时屋面平台上无配电箱、开关箱等用电设备和电线电缆，排除因触电导致倒地的因素；结合现场勘验、死者急诊病例、心脏病病史病例等综合分析，该事故原因为：死者杨聚林由于心源性疾病引起身体不适，突然晕倒，摔伤头部，导致颅脑损伤。

(二)事故性质

经事故调查组对事故原因分析，认定该事故是一起非安全生产责任事故。

五、事故建议和防范措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故的再次发生，针对这次事故所反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施建议：

1.青岛万友建筑劳务有限公司作为该项目的劳务分包方，应认真吸取事故教训，加强对工人的管理，充分了解工人的身体情况，慎重选用年龄偏大或有心脏病等病史的工人。

2.青岛营海建设（集团）有限公司作为该项目的承包方，应加强对劳务分包单位的安全管理，特别是严把工人入场关，在进行教育培训时应充分了解工人的身体状况。

3.青岛华鹏工程咨询集团有限公司作为该项目的监理方，应加强对承包方的管理，督促承包方做好对工人身体状况的了解工作。

4.青岛中科信置业有限公司作为该项目的发包方，应督促监理方和承包方做好对工人身体状况的摸底掌控工作。

事故调查组

2017年9月5日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图