宿城区龙河镇宿迁某某光电科技有限公司“5·1”一般机械伤害事故调查报告

2025年5月1日下午7时许，在宿城区龙河镇工业园宿迁某某光电科技有限公司生产车间内发生一起致1人死亡的一般生产安全事故，直接经济损失约80万元。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，经区政府批准，成立由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、宿城公安分局、区总工会、区检察院（邀请）和龙河镇政府组成的宿城区龙河镇宿迁某某光电科技有限公司“5·1”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘察、调查取证、综合分析，已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并提出了对事故发生单位和有关责任人员的处理建议及事故防范措施，现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

宿迁某某光电科技有限公司（以下简称某某科技公司）位于宿迁市宿城区龙河镇沈桥村太原路绿化带北侧，成立于2022年07月11日，法定代表人李**。企业类型为有限责任公司(自然人独资)，注册资本：20000万人民币，企业代码913213**********，该公司主要经营范围建设工程

施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；金属结构制造与销售，交通及公共管理用金属标牌制造与销售等，现有工人20余人。

房*（男，39岁，宿迁市宿豫区人），2022年与宿迁某某光电科技有限公司在省外合作一个城市公交站台工程项目，因该项目亏损及工程款未付清，2024年3月，房*与宿迁某某光电科技有限公司协商在其公司D栋厂房内租用面积约1000平方米从事机械加工业务，双方口头约定每年租金10万元，租金从未付清的工程款内扣除，房*用于机械加工的机器不全，有时会用某某科技公司的机器进行加工，借用的某某科技公司的机器设备有的收取费用，有的偶尔用一次就不收取费用。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025年5月1日下午19时许，房*与其父亲房永贵（男，64岁，家住宿城区阅湖花园）在宿迁某某科技公司D栋厂房东侧的激光切割机上加工金属件（该激光切割机属于某某科技公司，功率3000瓦，此次是临时借用，某某科技公司未收取使用费），房*站在激光切割机前面观看金属件切割情况，其父亲房*贵在激光切割机未停机状态下到激光切割机机头（此时激光切割机机头处于切割状态）边上捡拾已加工好的金属件，在房永贵捡拾金属切割件时激光切割机机头突然向另一侧回位将其卡在切割机机头与底部之间，房*发现后立即关停切割机并对其父

亲进行救援，同时拨打 120 急救电话，待 120 急救到场确定房永贵已经死亡。

（二）救援及现场处置情况

事故发生后，区应急管理局、宿城公安分局、龙河镇立即赶赴事故现场，按照各自的职责对事故开展相关调查工作，并积极做好死者亲属的善后及安抚工作。



（上图为房*贵和房*在激光切割机旁）



（上图房*贵准备去切割机上捡拾切割后金属件）



（上图为房*贵在切割机床上捡拾金属件）



（上图为房*贵被切割机头回位时卡在机器里）

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）直接原因

违章作业。房*贵在激光切割机未停机状态下到切割机床上捡拾金属件，房*看到其父亲在未停机状态下捡拾金属件却未予以制止，在激光切割机机头回位将房永贵卡在机床上致其当场死亡是造成此事故发生的直接原因。

（二）间接原因

安全生产意识淡薄。房*在操作激光切割机切割金属件时，其父亲房永贵在激光切割机未停机的状态下到激光切割机台上捡拾金属件，房*未予以制止，安全意识淡薄。

（三）事故性质

经事故调查组调查，宿城区龙河镇宿迁某某光电科技有限公司“5·1”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任相关人员的处理建议

1、宿迁某某光电科技有限公司。经事故调查组调查，某某科技公司与房*签订了安全管理协议，某某科技公司在房*租用厂房生产期间也按照《安全生产法》的规定多次对其生产场所进行安全生产检查，在事故发生前某某科技公司安全管理人员曾建立事故隐患整改的微信群，平时安全检查发现的隐患会发在群内要求整改（事故发生后，此微信群已解散）。本次事故发生的时间为5月1日，某某科技公司已经放假，发生事故的激光切割机是房*临时借用某某公司的，某某公司未收取房*的设备使用费。

综上，某某科技公司已按《安全生产法》的规定履行安全管理职责，建议免于对其行政处罚。

2、房*。其作为机械加工负责人和激光切割机操作人，在其父亲房*贵在未停机状态下到激光切割机台面上捡拾金属件，房*未及时予以制止其父亲的违章作业行为导致本起事故的发生，应对本起事故负有直接管理责任，房*涉嫌构成犯罪，鉴于事故的死亡是其父亲，建议不再追究其责任。

3、房*贵。其在激光切割机正在切割金属件时到机器台面上捡拾金属件被激光切割机机头回位时卡在台面上致其死亡，应对本起事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

1、加强日常安全管理，严禁违章作业。此次事故虽然不是某某科技公司生产过程中发生的，但也应深刻汲取此次事故教训，加强日常安全检查及事故隐患排查，及时发现并予以消除，严禁工人违章作业，杜绝“三违”现象。

2、认真开展安全培训，严禁弄虚作假。某某科技公司将此次事故作为典型案例对从业人员进行安全生产培训和教育，做到一厂出事故，万人受教育，人人做到遵章守纪，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故和应急处理的能力，安全生产培训应认真组织并如实记录培训考核情况，严禁流于形式，弄虚作假。

宿城区龙河镇宿迁某某光电科技
有限公司“5·1”一般机械伤害事故调查组
2025年7月23日