南南铝股份有限公司“1•4”粉尘爆炸事故调查报告

2020-07-01 15:40　　来源：邕宁区应急管理局

南南铝股份有限公司“1·4”

粉尘爆炸事故调查报告

2020年1月4日13点20分，在南南铝股份有限公司2号车间刷轮机维修作业时发生一起粉尘爆炸事故，造成两人受伤。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，邕宁区人民政司“1•4”粉尘爆炸事故调查小组。事故调查组由城区应急管理局牵头，城区政法委、总工会、公安分局、人社局、经信局、蒲庙镇政府组成，产管理协会专家参与调查。


事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，对事故进行了认真细致的调查、取证和分析，因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施，现将有关情况

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.南南铝业股份有限公司。统一社会信用代码：91450100732200147Y，法定代表人郑玉林，成立日期1993年4月26日，经营范围：金属车车身、挂车、货箱总成和汽车底盘的研发、设计、制造、销售和进出口；汽车改装；航天、船舶、轨道、汽车、电子、电器等铝合金精密造、销售和进出口；金属表面处理及热加工；金属废料和碎屑加工处理；新能源动力电池用铝箔、铝板、铝带等各种用途铝合金材料的研发、铝制品包装纸、纸套筒的设计、加工及销售；装配式人行天桥、停车设备、移动式办公室、吸烟房、公测、工具房、通讯基站等铝合金公共造、维护、销售和进出口；铝合金门窗、建筑用铝合金应用、铝合金制品的研发、设计、制造、销售和进出口；建筑金属门窗工程专业承包、筑装饰装修 工程专业承包、钢结构工程专业承包、市政公用工程施工设计、建筑幕墙工程设计、建筑装饰工程设计、轻型钢结构工程设计；木金材料、铝合金应用、铝合金建筑工程的研发和试验；铝及铝加工产品检测服务；裸车价新材料、技术推广服务；自营和代理一般经营项目可经营项目商品和技术的进出口业务须获得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械业务须取（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备租赁；土地房屋的租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准为准）；装以审批部门批准为准）；企业管理服务；物业管理；医疗服务（具体项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

（二）事故现场示意图



二、事故发生经过和事故救援情况

2020年1月4日，南南铝业股份有限公司汽车组件事业部刷纹生产线安排2台刷纹机生产CK124系列产品进行生产，刷纹工李宪聪与滕明作劳保用品负责在2号刷纹机进行刷纹工作。13时20分左右，2号刷纹机操作员李宪聪根据工艺需求对刷纹轮进行打磨，在打磨过程中抽尘器波纹纹操作人员李宪聪、滕明作烧伤。

事故发生后，现场员工打立即了120电话，并上报公司领导，公司领导及相关管理人员第一时间赶到事故现场，指挥事故处理工作，安排医大一附院烧伤科治疗，同时疏散现场人员，组织员工扑灭火点，分析事故发生原因。

城区应急管理局接事故报告后，立即组织事故调查人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。要求南南铝公司立即停止
安全隐患，防止发生次生事故，做好善后工作。

三、人员受伤情况

此次事故造成2人受伤:

李宪聪，男，21岁，南南铝公司刷纹操作工，在此处事故中全身多处爆炸烧伤55%TBSA。

滕明作，男，27岁，南南铝公司刷纹放料工，在此处事故中头面部爆炸烧伤3%TBSA,创伤性青光眼。

此次事故目前共造成直接经济损失约20万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

南南铝业股份有限公司刷纹生产线利用磨轮对铝板进行刷纹，刷纹过程中会产生铝粉，铝粉通过抽风机被抽入湿式集尘箱中，刷纹机和
南铝公司组件事业部家电工程部刷纹班未及时清理波纹管中的铝粉，致使铝粉堆积过多，刷纹操作工李宪聪在利用铝板对刷纹轮进行打磨时产
积的铝粉发生粉尘爆炸。

(二）事故性质

此次事故是由于企业涉及粉尘作业时设备安全管理不到位而发生粉尘爆炸燃烧的一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员履职情况

1、广西南南铝业有限责任公司，事故发生后，事故调查组通过查阅档案现场视察对该公司安全生产履职情况进行检查，该企业已履行制
安全生产规章制度和刷纹操作规程、配备安全生产管理人员、制定本单位安全生产教育和培训计划、制定生产安全事故应急救援预案并开展演
患排查治理制度并进行记录。定期组织对包括两名伤者在内的刷纹班组进行安全教育培训。

2、郑玉林，广西南南铝业股份有限公司主要负责人郑玉林按照规定积极落实本单位安全生产主体责任，组织制定安全生产责任制，建立
程及生产安全事故应急救援预案，并要求公司严格执行。建立健全集团化的安全管理架构、安全运营监管中心、安全教育基地，不断加强安全
律意识，积极构架企业安全文化。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理意见

（一）南南铝业股份有限公司汽车组件事业部家电工程部部长潘思伟未认真履行安全生产法律法规规定的职责，督促、检查本单位的安
排查生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议由城区应急管理局依据相关法律法规对其进行行政处罚。

（二）南南铝业股份有限公司汽车组件事业部未按照规范进行铝制产品加工作业，现场粉尘未及时清理，对事故发生负有管理责任，建
关规定，对其进行处理，并将处理情况报邕宁区应急管理部门备案。

七、事故整改及防范措施

1.各行业主管部门要认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产重要指示批示精神，进一步强化安全发展理念和安全生产
任，切实落实安全生产的企业主体责任、部门监管责任，狠抓安全生产专项整治和隐患排查开展涉爆粉尘行业专项整治，借助相关专业力量参
理与整改，开展涉爆粉尘企业粉尘爆燃风险评估，落实隐患整改措施方案和粉尘爆燃风险评估分级管控要求。督促相关企业进行设备设施改造
防爆电气设备，落实防雷、防静电等技术措施，加强对粉尘爆炸危险性的辨识和对职工粉尘防爆等安全知识的教育培训，建立健全粉尘防爆规
规程和劳动防护制度。

2.南南铝业股份有限公司要从事故中吸取事故的教训，举一反三，分析事故发生原因及应采取的预防措施，强化企业安全生产主体责任
一，预防为主，综合治理”的方针，建立健全各项安全生产制度并认真落实，要加强对作业现场的管理，严格落实各项安全防护措施，并及时
作。同时，要加强对作业设备的安全评估，强化对员工的安全生产教育培训，督促员工严格执行各项规章制度，切实防止类似事故再次发生。

南南铝股份有限公司“1·4”

粉尘爆炸事故调查小组

2020年6月3日