重庆北碚西昆渣场“6·10”一般车辆伤害事故调查报告

2025年6月10日8时20分许，重庆市北碚区歇马街道天马村西昆渣场内，一重型自卸货车在倒车过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

接到报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经区政府授权，成立了由北碚区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、区交通运输委等单位派员参加的重庆北碚西昆渣场“6·10”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委、重庆市九龙坡区人民政府、重庆市长寿区人民政府参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚西昆渣场“6·10”一般车辆伤害事故案是一起因值班人员违规进入作业场地、涉事车辆驾驶员违章操作，单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

西昆渣场，即西渝高铁北碚南站区域场地安全隐患整治工

程，位于重庆市北碚区歇马街道天马村。于2025年2月5日开始投入使用，用于堆放西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标项目北中梁山隧道、回龙坝隧道等施工产生的弃渣。

（二）涉事单位概况

1.重庆磊城建筑劳务有限公司（以下简称“磊城劳务公司”），系西昆渣场管理单位。统一社会信用代码为91500107066194717L，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本为贰佰零陆万元整，法定代表人为杨*容，住所为重庆市九龙坡区杨家坪西郊支路24号2栋408#，成立日期为2013年5月14日，经营范围经营范围包括一般项目：从事建筑土石方工程、砌筑作业、焊接作业、木工作业、模板作业、脚手架作业、钢筋作业、混凝土作业、水暖电安装作业、抹灰作业、钢结构施工业务（凭资质证书执业）；企业管理咨询；建筑设备租赁；销售建筑材料（不含化危品）、劳保用品、装饰材料（不含化危品）、五金、交电、普通机械、日用百货、化工产品（不含化学危险品和易制毒化学物品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），持有建筑业企业资质证书，资质类别及等级为施工劳务。有效期至2030年6月12日。持有安全生产许可证，许可范围为建筑施工，有效期至2026年5月11日。

2.重庆九辉物流有限公司，系渝BZ**6号重型自卸货车所有人。统一社会信用代码为9150011557483657 9Q，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为叁万元整，成立日期为2011年5月19日，法定代表人为肖*传，住所为重庆市长寿区菩提街道

桃源西四路2号20幢1-8，经营范围包括许可项目：普通货运；汽车租赁；货物专用运输（罐式）；大型物件运输（一）；货物专用运输（冷藏）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（三）涉事项目及车辆相关合同情况

1.2024年12月1日，中铁二十四局集团有限公司与磊城劳务公司签订了分包合同和安全生产协议，合同约定中铁二十四局集团有限公司将西昆渣场及附属工程分包给磊城劳务公司，分包内容包括西昆渣场管理、基坑开挖、安装钢筋、浇筑砼、绑扎钢筋、模版安拆等全部工序作业。安全协议约定了双方的安全职责，中铁二十四局集团有限公司应定期召开安全生产调度会，传达安全生产精神，组织对施工现场进行安全生产检查，督促隐患整改。磊城劳务公司应建立健全安全生产管理机构和管理制度，开展现场安全检查，采取安全防护措施消除事故隐患。

2.2019年，银*购入渝BZ**6重型自卸货车，委托王*贵为货车办理汽车营运服务事宜。遂王*贵与重庆九辉物流有限公司签订汽车营业服务合同，合同约定将渝BZ**6重型自卸货车以重庆九辉物流有限公司名义上户登记，该车辆的所有权和经营权属于王*贵，车辆管理和安全教育培训事宜由重庆九辉物流有限公司组织开展。综上，渝BZ**6重型自卸货车的车辆实际所有权和日常经营权属于银*。

3.2025年6月7日，磊城劳务公司现场负责人雷*云电话联

系银*，向其租赁了一台压路机、两台挖掘机和渝 BZ**6 重型自卸货车，用于现场施工，双方未签订协议，口头约定转运压实一方土石料约 30 元。

（四）涉事车辆及相关人员情况

1.渝 BZ**6 重型自卸货车，所有人为重庆九辉物流有限公司，实际所有权人为银*，道路运输证号为渝交运管渝字 50011**51 号，经营范围为道路普通货物运输，审验有效期至 2026 年 3 月。

2.杨*贵，渝 BZ**6 重型自卸货车驾驶员，身份证、从业证号为 51292819**12，从业资格类别为 J-货运，有效期至 2025 年 8 月 28 日。持有机动车驾驶证，准驾车型为 B1B2。2025 年 5 月，银*聘请杨*贵为渝 BZ**6 重型自卸货车驾驶员，双方未签订合同，口头约定每月工资 7500 元。6 月，银*安排杨*贵到西昆渣场驾驶货车转运土石方。

（五）事故发生单位安全管理情况

1.磊城劳务公司，法定代表人为杨*容，不参与公司管理，主要负责人为夏*晶，负责公司全面事务。制定了安全生产责任制、安全教育培训制度、弃渣场值班人员管理制度等安全生产规章制度，未建立生产安全事故隐患排查治理制度。在西昆渣场项目中，任命雷*云为现场负责人，全面负责西昆渣场项目安全管理工作。邹*为安全员，负责西昆渣场项目安全检查、人员安全教育培训等工作。项目上不定期召开了安全会议、开展了安全检查。该公司未督促施工现场管理人员严格落实岗位职责，未按照安全教育培训制度对叶*兰和杨*贵开展安全教育培训和考核。

2.中铁二十四局集团有限公司，成立了西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标项目经理部（以下简称“项目经理部”），代表中铁二十四局集团有限公司履行该项目施工，负责该项目质量、安全、工期、责任成本等管理。项目经理部下设安质部、工程部、综合部等部门，项目经理为王*，全面组织领导项目经理部安全生产工作。制定了安全教育培训管理制度、全员安全生产责任制、安全隐患排查治理等安全生产规章制度。每月组织施工队伍和项目部人员召开了安全例会，对安全工作进行安排部署，定期对西昆渣场开展安全巡查检查，发现的问题隐患督促分包单位完成整改，对叶*兰和杨*贵开展了安全教育培训和考核。

3.重庆九辉物流有限公司，成立了安全领导小组，负责公司安全生产工作，任命肖*传为主要负责人、高*利为安全管理人员，主要负责人、安全管理人员均通过了道路运输企业安全考核，制定了安全生产岗位责任制度、驾驶员安全生产管理制度等安全生产规章制度和普通货物运输驾驶员、车辆日常安全检查、安全例检员等安全操作规程，对涉事车辆开展了日常安全检查，督促驾驶员通过驾运宝进行了岗前和日常安全教育培训。

（六）事故发生经过

2025年6月10日7时许，杨*贵到西昆渣场开始作业，作业内容是驾驶渝BZ**6重型自卸货车在西昆渣场内将土石方从装料点转运到挡土墙施工点，用于砌筑挡墙。8时20分许，转运完一车土石方后，杨*贵驾驶渝BZ**6重型自卸货车回到装料点继续转运土石方，车辆行驶到装料点附近时，看到叶*兰在货车左侧

行走，杨*贵随即驾驶车辆向右转弯，倒车进入装料点。倒车途中，货车与叶*兰发生碰撞。事发后杨*贵立即下车查看情况，发现叶*兰被压在货车第一轴右前轮，杨*贵立即拨打了120救援电话，并通知现场管理人员银*。

（七）事故现场及勘查情况

事故调查组于2025年6月10日对事故现场进行勘查，事故现场因应急救援受到破坏，变动较大。



西昆渣场内土石方装料位置

（八）相关技术鉴定情况

重庆市嘉禾交通事故司法鉴定所司法鉴定意见书（重庆市嘉禾交通事故司法鉴定所〔2025〕痕鉴字第756号）意见：渝BZ**6重型自卸货车转向系统、制动系统性能有效；左右后视镜齐全有效，前下视镜齐全有效，右侧补盲后视镜齐全有效，前风窗玻璃视野良好。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成1人死亡，死者：叶*兰，身份证号码：51022219**28，生前系磊城劳务公司西昆渣场值班人员，负责看守西昆渣场入口，事发时擅自进入西昆渣场内部区域。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失约130万元，主要为丧葬费、死亡赔偿金、医药费等费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场管理人员银*拨打了110报警电话，区公安分局接到事故报告后，立即指派民警到事发现场处置，并报告区政府。接到报告后，区政府授权区应急管理局牵头成立了事故调查组，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，磊城劳务公司作业人员立即开展应急处置，救护人员到达现场后，对叶*兰开展现场急救，后送到重庆市第九人民医院救治，后经治疗无效死亡。磊城劳务公司积极处理善后事宜，目前善后赔付已到位，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查询问，综合分析认定，事故原因如下：

（一）直接原因

1.叶*兰担任值班人员期间，数次擅自进入西昆渣场内区域，不符合《弃渣场值班人员管理制度》第3条[1]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定，是事故发生的直接原因之一。

2.杨*贵驾驶渝BZ**6重型自卸货车在西昆渣场内转运土石方，在未看清车后情况，未确保安全的前提下倒车，与叶*兰发生碰撞，其行为不符合《重庆九辉物流有限公司普通货物运输驾驶员安全操作规程》第2.9条[3]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，是事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

磊城劳务公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未按照安全培训制度对叶*兰、杨*贵开展安全教育培训和考核，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]的规定；二是未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取管理措施及时消除叶*兰数次擅自进入西昆渣场内区域的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]的规定。

---

[1] 《弃渣场值班人员管理制度》第3条：值班人员不得擅自进入渣场内区域，严格在值班室值守。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3] 《重庆九辉物流有限公司普通货物运输驾驶员安全操作规程》第2.9条：车辆调头或者倒车，应看清车后情况在确保安全的前提下倒车，必要时须下车观察

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.叶*兰，担任值班人员期间，数次擅自进入西昆渣场内区域，不符合《弃渣场值班人员管理制度》第3条的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.杨*贵驾驶渝BZ**6重型自卸货车在西昆渣场内转运土石方，在未看清车后情况，未确保安全的前提下倒车，与叶*兰发生碰撞，其行为不符合《重庆九辉物流有限公司普通货物运输驾驶员安全操作规程》第2.9条的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，其行为涉嫌刑事犯罪，建议移送区公安分局调查处理。

3.夏*晶，磊城劳务公司总经理、主要负责人，主持公司全面工作。一是未组织实施本单位安全生产教育和培训计划；二是未及时消除叶*兰数次擅自进入西昆渣场内区域的事故隐患，其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[6]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

磊城劳务公司，安全生产主体责任落实不到位。一是未按照安全培训制度对叶*兰、杨*贵开展安全教育培训和考核，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；二是未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取管理措施及时消除叶*兰数次擅自进入西昆渣场内区域的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对其他单位的调查情况

1.中铁二十四局集团有限公司，每月组织施工队伍和项目部人员召开了安全例会，对安全工作进行安排部署，定期对西昆渣场等施工区域开展了安全巡查检查，发现的问题隐患督促分包单位完成整改，按照项目规章制度要求审核了杨*贵的驾驶作业资质，并对叶*兰和杨*贵开展了安全教育培训和考核。

2.重庆九辉物流有限公司，按照相关规定审核了杨*贵的作业资质，督促杨*贵通过驾运宝进行了岗前和日常安全教育培训，对渝 BZ**6 重型自卸货车开展了日常安全检查。

调查过程中未发现上述公司存在与事故发生有直接因果关

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

系的违法行为。

（四）对监管部门的调查情况

1.中国铁路成都局集团有限公司重庆建设指挥部，作为铁路建设工程业主单位和行业主管部门，履行了安全管理职责。2025年4月至6月，对西渝高铁康渝段重庆枢纽站前2标各标段施工项目部、监理项目部和工点进行了管内各项目质量安全红线管理等专项检查，出动87余人次，发现问题隐患417条，并要求各责任单位立即整改，形成闭环管理。

2.歇马街道，履行了属地安全管理职责，印发了歇马街道2025年度安全生产监督检查计划，按照监督检查计划开展了安全检查。歇马街道天马村，于2025年对该辖区渣场开展了安全检查，针对渣场存在的渣车速度过快，渣场进出人员管理不严格等问题，进行了安全提醒。

事故调查过程中未发现上述监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，值班人员违规进入作业场地、涉事车辆驾驶员违章操作等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.磊城劳务公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，严格按

照安全教育培训制度对从业人员开展岗前安全教育培训和班前会议，提高作业人员的安全知识和技能；建全并落实全员安全生产责任制度和安全事故隐患排查治理制度等安全生产规章制度，加强工地巡查检查工作，采取技术管理措施及时发现并消除事故隐患。

2.中铁二十四局要加大在建项目渣场安全巡查考核力度，督促分包单位加强现场安全管理，进一步落实员工教育培训；长沙中大公司要进一步提高思想认识，强化监理履职，按照监理实施细则继续加强日常巡视、关键工序旁站、安全质量隐患排查整改等工作，督促施工单位及时落实检查发现的问题，实施闭环管理，杜绝此类事故再次发生。

3.重庆九辉物流有限公司，应深刻吸取此次事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强从业人员岗前、日常安全教育培训，提高驾驶员安全驾驶的意识；加大对驾驶员违规违章行为处罚力度，倒逼驾驶员严格按照行车规范驾驶车辆，防范事故再次发生。

4.歇马街道要进一步加强辖区在建渣场的监督检查指导力度，督促指导企业落实主体责任，确保此类事故不再发生。