八达镇“9•21”触电事故调查报告

2018-12-10 16:10 来源：广西百色西林县人民政府门户网站 作者：广西百色西林县人民政府门户网站 【字体：

八达镇“9·21”触电事故调查报告

2018年9月21日11时20分许，在八达镇那卡村伟林屯发生一起触电事故，经抢救无效1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）和《西林县人民政府办公室关于成立八达镇“9·21”通知》（西政办发〔2018〕91号）要求，县人民政府决定成立以县安监局牵头的八达镇“9·21”触电事故联合调查组，对这起事故进行调查处理。监管局、县政府办、公安局、住建局、总工会和八达镇人民政府等单位抽调人员组成，同时邀请县监察委派员参加。事故调查组采取现场勘查、证、综合分析、调阅有关部门档案资料等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事和事故防范以及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

司，成立于2008年09月 11日，统一社会信用代码：914506816801044787 ，企业类型：有限责任公司（自然人投资亿元整人民币，企业住所：东兴市东兴路兴东路276号，经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、建筑装修装饰工程、程、建筑外窗的制作安装、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、电力工程、施工工程（除供受电设施承

外）、消防设施安装工程、机电安装工程（凭有效资质证经营）；建筑材料、五金交电的购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
期限：长期。

2015年12月14日，广西恒成建设工程有限公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D345002434，资
筑工程施工总承包参级；公路工程施工总承包参级；水利水电工程施工总承包参级；市政公用工程施工总承包参级。有效期：2020年12月14日。

2015年12月24日，广西恒成建设工程有限公司获得广西住房和城乡规划建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（桂）jz安许证字〔2009〕
有效期：2009年12月01日至2012年12月01日。

（二）事故现场情况

事故现场位于八达镇那卡村伟林屯一个民工临时搭建工棚。根据生产计划县水利局将伟林屯饮水项目工程发包给广西恒成建设工程有限公司，广西恒
司又与彭帅闲个人签订劳务分包协议，达成协议后2018年7月中旬开始动工兴建。事发现场位于八达镇那卡村伟林屯一个民工临时搭建工棚。据现场
触电后整个身躯躺在房后斜坡的中间，头朝上脚向下，左手或右手的拇指和食指中间有烧焦的迹象，食指关节处皮肤被烧裂的现象。

（三）人员伤亡情况

死者：檀大贵，男， 44岁，苗族，居住：西林县八达镇坝弄村那哈屯，在一工棚房处触电死亡。死者生前为西林县八达镇坝弄村那哈屯农民。

二、事故发生经过及事故救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2018年9月21日上午，根据项目工地安排，檀大贵与其妻子和罗虎济等7个人到该饮水项目工地拆水池模板，拆到上午10点左右水池模板就拆完了
就自行离开施工现场，离开施工现场后，檀大贵见到妻子就叫妻子去洗米煮饭，说我自己去接电来煮饭，其妻去洗米约几分钟回来后就看见檀大贵
处，左手还抓着他去接的花蕊线。何心最（妻子）见状就跑过去把那跟花芯电线拉出来，拉下花芯线的同时她本人（何心最）也被电击了一下，但电
受伤，就跑出来喊在一起去做工的民工说我老公被触电了，叫他们一起过来抢救，一起去做工的民工罗阿平、杨阿秀等人听到后就跑过来一起抢救
反复抢救无效死亡。

（二）事故救援及善后处理、报告情况

事故发生后，现场人员拨打电话向水利局、八达镇等报告情况，同时，罗阿平打电话向彭帅闲（项目老板）报告情况，彭帅闲知道情况后就通知黄瑞
故现场与死者家属商谈死亡赔偿事宜。

接到事故报告后，县安监局立即组织有关人员赶赴事故现场开展事故调查取证工作，调查核实事故的真相，同时协调有关部门做好事故的善后工作。

2018年9月21日下午死者家属到达现场后，经多次协商，死者家属与项目施工方达成死亡赔偿协议，签订了《人身损害赔偿协议书》，商定由项
一次性向死者家属（乙方）赔偿参拾伍万元整（￥350000），已于2018年9月21日向死者家属支付伍万（￥50000），余款参拾万元（￥30000）约
日前一次性付清。善后事宜得到了初步解决，未引发不良后果，维护了社会的稳定。

三、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

外私自连接电线，因操作不当被触电死亡，这是事故发生的原因。

1”触电事故是一起非生产安全事故。

网站升级中
百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

八达镇“9·21”触电事故虽然是一起非生产安全事故，但给人民群众生命安全带来极大伤害，教训十分深刻，为了切实做好安全防范措施，有效

发生，特提出以下措施建议：

（一）八达镇那卡村伟林屯人畜饮水工程项目要深刻汲取事故教训，**一是**引以为戒，分析事故原因，查找薄弱环节，提出对策措施，杜绝类似事故再

施工现场作业环节，应加强安全管理，制定严密制度，细化防范措施，保障作业安全。

（二）八达镇那卡村伟林屯人畜饮水工程项目要进一步按照“管理生产必须管安全”的工作原则，进一步建立健全安全规章制度和操作规程，落实安

作规程，杜绝“三违”现象。

同时，作为工程项目业主要认真履行安全生产监督管理职责，督促所有在建工程项目的施工单位全面履行各自的安全生产管理职责，防止生产安全事

网站升级中

百色市西林县人民政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。