翠屏区象鼻街道吾悦广场商业三期项目“5·18”一般机械致害事故

调

查

报

告

翠屏区政府事故调查组

2026年7月30日

目　录

一、事故基本情况.....6

（一）事故有关单位情况.....6

（二）项目基本情况.....9

（三）事故发生单位安全管理情况.....

10

（四）事故发生经过.....10

（五）事故现场情况.....12

（六）人员伤亡及直接经济损失.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报及响应情况.....12

（二）医疗救治和善后情况.....13

（三）事故应急处置评估.....14

三、事故原因分析.....14

（一）事故直接原因分析.....14

（二）事故相关检验检测情况.....14

（三）事故间接原因分析.....14
四、有关责任单位存在的主要问题.....15
（一）事故发生单位存在的问题.....15
（二）相关部门存在的问题.....15
（三）象鼻街道存在的问题.....15
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....15
（一）建议免予或不予追究责任人员.....15
（二）对有关公职人员的处理建议.....16
（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....16
1.对事故责任人员的处理建议.....16
2.对事故有关责任单位的处理建议.....17
（四）其他处理建议.....17
六、事故防范和整改措施.....17

翠屏区象鼻街道吾悦广场商业三期项目“5·18”一般机械致害事故调查报告

2023年5月18日16时58分许，翠屏区象鼻街道吾悦广场商业三期项目发生一般机械致害事故，造成1人死亡，直接经济损失约153万余元。

2026年3月16日，省安办下发《关于工伤保险基金审计反馈涉及生产安全事故统计问题开展核查的通知》，审计反馈“四川永杉建设有限公司在承建宜宾吾悦广场三期项目过程中，于2023年5月18日发生1起生产安全事故，致1名施工人员死亡。该公司未向属地应急管理部门上报事故信息”[1]。市安办赓即对该起事故进行挂牌督办[2]，要求依法成立事故调查组，组织有关部门抓紧对事故进行调查，认真查明事故原因，分清事故责任，研究提出处理意见。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）、《四川省安全生产条例》（2023年修订版）及《宜宾市翠屏区人民政府关于授权区级相关部门组织生产安全事故调查和批复的通知》（翠府发〔2021〕5号）等相关规定，翠屏区成立了由区应急局、区公安分局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区卫生健康局、区总工会、象鼻街道等单位负责同志组成的

[1].《四川省安全生产委员会办公室关于工伤保险基金审计反馈涉及生产安全事故统计问题开展核查的通知》。

[2].《宜宾市安全生产委员会办公室生产安全事故查处挂牌督办通知书》。

事故调查组，同时聘请有关专家参与事故调查，并邀请区检察院参加。区纪委监委成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组坚持“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，深入开展事故调查工作。通过调查取证、技术分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，翠屏区象鼻街道吾悦广场商业三期项目“5·18”机械致害事故是一起因工人违章作业、设备故障导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.建设单位：宜宾恒仁地产开发有限公司（以下简称“宜宾恒仁地产公司”），该公司成立于2021年5月24日，法定代表人杨*，注册资本为壹亿捌仟万元整，公司类型为其他有限责任公司，公司注册地址位于四川省宜宾市翠屏区岷江新区学院路499号吾悦广场六层商业管理办公室，统一社会信用代码为91511502MAACJW3306，经营范围：许可项目包括房地产开发经营。一般项目包括物业管理；日用百货销售。

事故调查组向宜宾恒仁地产公司发函要求提供组织架构、安全生产责任制、教育培训、资质证书等事故相关全部资料。宜宾恒仁地产

公司向事故调查组提供了营业执照、宜宾吾悦广场项目大商业总包工程施工合同、宜宾吾悦广场项目商业标段施工监理合同等事故相关部分资料。

2.施工单位：四川永杉建设有限公司（以下简称“四川永杉建设公司”），该公司成立于2021年6月1日，法定代表人戴**，注册资本为壹亿元整，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司住所为四川省宜宾市翠屏区外南街59号4层，统一社会信用代码：91511381MAACK8AX03，经营范围：许可项目包括施工专业作业；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包。一般项目包括建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D251294752，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期至2027年11月23日。持有《安全生产许可证》，证书编号：（川）JZ安许证字〔2023〕003525，有效期为2023年2月10日至2026年2月10日。经区住房城乡建设局查询四川省住房城乡建设电子政务平台，未查询到延期后的有效安全生产许可证。

3.劳务分包单位：重庆创超建筑工程有限公司（以下简称“重庆创超建筑公司”），该公司成立于2020年11月10日，法定代表人甘**，事故发生时法定代表人兼实控人何*，注册资本为叁仟万元整，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；公司住所为重庆市合川区合办处合阳大道618号35幢7-9附5号，统一社会信用代

码：91500117MA617RUB1C；经营范围：许可项目包括各类工程建设活动；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修。一般项目包括建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。

4.监理单位：重庆康盛监理咨询有限公司（以下简称“重庆康盛监理公司”），该公司成立于1998年12月9日，法定代表人周**，事故发生时法定代表人竹**，注册资本为叁佰万元整，公司类型为有限责任公司，公司住所为重庆市沙坪坝区渝碚路街道天陈路12号重庆师范大学内综合实验楼A3-131，统一社会信用代码为91500106202812955N，经营范围：许可项目包括建设工程监理、测绘服务、建设工程勘察、建设工程设计、公路工程监理、水利工程建设监理、地质灾害治理工程监理。一般项目：工程造价咨询业务、工程管理服务、房屋建筑工程监理（甲级）、市政公用工程监理乙级（凭相关资质证书执业），以及依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。持有《工程监理资质证书》，证书编号：E150A00472，资质类别：工程监理房屋建筑工程专业甲级，有效期至2030年1月7日。

（二）项目基本情况

宜宾吾悦广场分为商业项目和住宅项目两类，其中商业项目共五期，事发项目为宜宾吾悦广场商业三期项目（15#、16-3#楼栋）位于翠屏区岷江新区A-05-01地块，项目总建筑面积26614.62

平方米，总投资约4320万元，计划建设1栋公寓及1栋配套商业楼，其中公寓楼27层，配套商业楼3层。该项目于2023年4月25日开始施工，2024年12月30日竣工。



图1　事发地点

调查时，施工项目已完成，四川永杉建设公司、重庆创超建筑公司、重庆康盛监理公司已全部撤场。

（三）事故发生单位安全管理情况

四川永杉建设公司法定代表人戴**，公司股东邓**，占股25%，实际控制人周**，股东，占股75%，负责公司生产经营全面工作，并履行企业主要负责人安全生产法定职责，统筹公司安全生产日常管理工作，全面行使有关安全生产人、财、物决策权[3]。

四川永杉建设公司宜宾吾悦广场商业标段项目负责人邓**，负责商业标段的全面工作，未提供安全生产考核合格证书。

[3].四川永杉建设公司股东、出资比例等来源于2026年7月10日提取宜宾市翠屏区市场监管局内资企业登记基本情况表。

四川永杉建设公司宜宾吾悦广场商业三期项目经理冉*，持有一级建造师注册证书，注册编号：渝 1502011201105906，注册专业：建筑工程，有效期为 2021 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日；持有安全生产考核合格证书，证书编号：渝建安 B（2012）0000875，有效期为 2012 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日。

四川永杉建设公司宜宾吾悦广场商业三期项目安全负责人刘**，持有建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号：川建安 C（2021）0028604，有效期至 2024 年 4 月 23 日。

（四）事故发生经过

2023 年 5 月 18 日上午，重庆创超建筑公司劳务工人邓**在检查平口拌和机时发现拌和机存在按钮故障、接触不良的问题，随即在劳务班组工作群中上报了该故障，并提出维修需求；副班长田**获悉后，第一时间电话告知施工员李*安排检修。5 月 18 日中午 13 时 30 分许，李*电话告知田**平口拌和机检修完毕。

2023 年 5 月 18 日下午，四川永杉建设公司通知重庆创超建施工员李*安排泥工班组在商业三期项目负一楼进行承重柱浇筑，16 时 30 分许，谢**负责从平口拌和机接取混凝土，并将其运送至负一层；郭**与郭**共同承担承重柱的混凝土浇筑工作；邓**在距平口拌和机约 100 米处进行混凝土振捣作业；田**在商业楼 2 层开展放线及施工质量监督工作。

16 时 50 分许，郭**、郭**负责的承重柱浇筑混凝土已用完，谢*

*仍未将混凝土运送至负一楼，郭**到平口拌和机处查看情况，看到谢**站在平口拌和机内清理余料；郭**询问余料清理情况后，谢**告知已清理完毕，并安排郭**去距离平口拌和机 30 米处开启水管开关，准备清洗平口拌和机内部，郭**在打开水管开关时发现开关故障，找工具准备打开水管开关时平口拌和机突然启动，郭**立即跑到平口拌和机处关闭了平口拌和机电机处配电箱停机开关，郭**发现需持续按压开关平口拌和机才能停止转动，此时谢**倒在平口拌和机内，16 时 55 分许，重庆创超建筑公司施工员刘*正从负一楼经过事发地点车库出口处，郭**便喊刘*关闭另一处平口拌和机上一级配电箱开关，17 时 06 分，宜宾市第二中医医院 120 急救到达现场，17 时 15 分患者移出搅拌机进行抢救；17 时 55 分，急救人员宣布谢**抢救无效临床死亡。



图 2 部分事故现场图片[4]

[4].图片来源区公安分局振兴大道派出所 2023 年 5 月 18 日 17 时 53 分接（处）警登记表附件图片。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者信息：谢**，男，身份证号：51250119********35，现年59岁，重庆创超建筑公司劳务作业人员，家庭住址为四川省宜宾市翠屏区思坡乡**村*组*号。直接经济损失约153万余元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，重庆创超建筑公司施工员刘*向安全员陈**电话报告事故情况，陈**第一时间赶到事故现场并向四川永杉建设公司电话报告事故情况，四川永杉建设公司到达现场，向象鼻街道、区住房城乡建设局电话报告事故情况。2023年5月18日17时00分许，象鼻街道值班室接报，接报后时任象鼻街道副主任刘*及相关人员立即赶赴事故现场，迅速开展现场查看和管控工作。18时00分许，区住房城乡建设局安办接报，接报后时任区住房城乡建设局副局长郑*及相关人员立即赶赴事故现场，迅速开展家属安抚和善后处置工作，事故未及时上报录入生产安全事故直报系统。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，16时59分，死者亲属张*得到现场工人通知后拨打了120急救电话，17时06分，宜宾市第二中医医院120急救到达现场，患者平卧搅拌机内，呼之不应，呈昏迷状态，17时15分，按照急救人员要求，现场工人将患者移出平口拌和机进行抢救，抢救40分钟，患者呼吸心跳无恢复，瞳孔散大，多次心电图：心跳停搏，考

虑内脏器官破裂大出血所致，急救人员向患者家属及工地施工方负责人通报情况，17 时 55 分，急救人员宣布谢**抢救无效临床死亡[5]。

2023 年 5 月 19 日，四川永杉建设公司与死者家属协商达成一致意见，并签订一次性赔偿协议，死者遗体运回家中办理丧葬事宜。

（三）事故应急处置评估

事故应急处置过程中，舆情引导、善后处置等工作有序开展，处置措施得当，未发生次生、衍生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

事故直接原因是作业人员谢**违规进入平口拌和机进行清洗作业，平口拌和机因启停开关故障突然转动，导致作业人员被挤压死亡。

综合相关询问笔录和宜宾市第二中医医院院前医疗急救记录单，经调查分析，排除人为故意嫌疑。

（二）事故相关检验检测情况

经宜宾市公安局翠屏区分局刑事侦查大队技术中队勘查、振兴大道派出所询问调查，初判结论为意外死亡[6]。

---

[5].宜宾市第二中医医院抢救记录：查体为：心跳及呼吸消失，血压 0/0，压框无反应，双瞳散大 6mm，光反射消失，大动脉博消失，见右肋缘擦痕，皮下散在青紫，下腹穿刺不凝血 0.5ML，立即启动心肺复苏+气囊呼吸机辅助呼吸，心电图：心室停搏，建立静脉通道，肾上腺素注射液 2mgiv，之后间隔 3 分钟静推 1mg，抢救 40 分钟，患者呼吸心跳无恢复，瞳孔散大，多次心电图：心跳停搏，考虑内脏器官破裂大出血所致，抢救无效，宣布临床死亡。宜宾市第二中医医院院前医疗急救记录单初步诊断为胸腔内脏损伤？胸腹复合伤；病情判断为死亡。

[6].2023 年 5 月 18 日 17 时 53 分接（处）警登记表显示经宜宾市公安局翠屏区分局刑事侦查大队技术中队勘查、振兴大道派出所询问调查，初判结论为意外死亡。

（三）事故间接原因分析

四川永杉建设公司现场安全管理不到位，未落实现场安全管理，设备维护保养、隐患排查整治不到位，未及时发现并制止违章作业行为。行业主管部门安全监管不到位，督促企业开展隐患排查整治不到位。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位存在的问题

1.**四川永杉建设公司，系翠屏区吾悦广场商业三期项目施工单位，现场安全管理不到位，事故发生时现场管理人员和安全负责人均不在现场，未及时发现和制止工人违章作业，设备维护保养、事故隐患整改不到位。事故调查期间不配合事故调查。**

2.**重庆康盛监理公司，系翠屏区吾悦广场商业三期项目监理单位，监理责任落实不到位，对施工现场违章作业行为失察失管，督促施工单位落实生产安全事故隐患整改不到位。事故调查期间不配合事故调查。**

（二）相关部门存在的问题

1.**区住房城乡建设局，履行安全生产“三管三必须”不到位，督促企业落实安全生产主体责任不到位，未及时发现和督促企业开展隐患排查、整改存在的安全隐患，事故发生后未按规定报送事故信息，存在瞒报行为。**

2. **区应急局，未按规定及时核实事故信息，督促行业主管部门报**

送事故信息不力。

（三）象鼻街道存在的问题

象鼻街道，履行安全生产属地管理责任不到位，事故发生后未按规定规范报送事故信息。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免予或不予追究责任人员

1.**谢****，**男，重庆创超建筑公司劳务工人，违规进入平口拌和机进行清洗作业，对事故的发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。**

2.**刘****，**男，四川永杉建设公司宜宾吾悦广场商业三期项目安全负责人，负责该项目安全工作，未落实岗位安全职责，未采取切实有效措施督促生产安全事故隐患整改，设备维护保养不到位，未及时发现并制止违章作业行为，对事故的发生负有重要管理责任，鉴于其已病故，建议免予刑事责任追究。**

（二）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关地方党委政府和部门公职人员履职方面存在的问题等线索及相关材料，建议移交区纪委监委。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

1.对事故责任人员的处理建议

（1）邓**，**男，四川永杉建设公司股东之一，公司实际控制人之一，四川永杉建设公司宜宾吾悦广场商业标段项目负责人，负责该项目商业标段的全面工作，未落实岗位安全职责，未督促、检查本单位**

的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负主要管理责任，建议移交区住房城乡建设局依法依规处理。

（2）冉*，男，四川永杉建设公司宜宾吾悦广场商业三期项目经理，事故调查期间不配合事故调查，建议移交区住房城乡建设局依法依规处理。

（3）王，男，重庆康盛监理公司宜宾吾悦广场商业三期项目总监，负责监理部日常监理工作，未及时发现并制止违章作业行为，未发现施工现场存在的事故隐患并督促总包单位落实生产安全事故隐患整改，建议移交区住房城乡建设局依法依规处理。**

2.对事故有关责任单位的处理建议

（1）四川永杉建设公司，履行安全生产主体责任不到位，现场安全管理不到位，未及时发现和制止工人违章作业，设备维护保养、事故隐患整改不到位，对事故的发生负有责任，事故调查期间不配合事故调查，建议由区应急局依法给予行政处罚，并纳入安全生产严重失信主体名单。

（2）重庆康盛监理公司，监理责任落实不到位，未及时发现和制止工人违章作业，未发现和督促总包单位消除生产安全事故隐患，事故调查期间不配合事故调查，建议移交区住房城乡建设局依法依规处理。

（四）其他处理建议

1.建议责令象鼻街道向区政府作书面检查。

2.建议责令区住房城乡建设局向区政府作书面检查。

3.建议责令区应急局向区政府作书面检查。

六、事故防范和整改措施

为杜绝类似事故再次发生，切实保障人民群众生命财产安全，特提出如下建议措施。

（一）压实企业安全生产主体责任

各生产经营单位要深刻汲取事故教训，针对事故暴露出的违章作业、设备维护保养不到位等问题，压紧压实主体责任，举一反三，全面加强安全生产管理，开展事故警示教育培训和反“三违”安全教育培训，完善各岗位安全操作规程，严格配备现场安全管理人员，并履行各项安全管理职责，坚决杜绝从业人员违章作业、冒险作业。要健全设备常态化维护保养机制，建立管理台账，严格落实定期检测、日常巡检、维护保养制度，杜绝设备超期未检、带病运行。

（二）压紧行业安全监管责任

区住房城乡建设局要深刻汲取事故教训，认真履行行业监管职责，持续开展预防高处坠落、物体打击等事故专项整治，紧盯高处作业、基坑工程、起重机械、脚手架等危大工程关键环节，扎实开展治本攻坚三年行动，加强对行业领域在建工程的检查力度，严格监管执法，严厉打击各类安全生产违法违规行为，对“屡查屡犯”企业严查重处、及时曝光。要组织建筑施工企业全面开展隐患自查自纠和全员安全教育培训，督促建设施工各方主体切实履行安全生产主体责任，规范施工现场管理，坚决杜绝各类违章作业行为。要召开行业系统警示教育大会，专题学习生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令

第493号令），深刻教育行业系统监管人员、各参建单位和从业人员。要健全事故信息报告长效管理机制，严格执行事故报告制度，规范报告事故信息，切实压实事故信息报告法定责任。

（三）落实属地安全管理责任

象鼻街道要认真汲取事故教训，强化属地管理职能，加强隐患检查排查，督促有关企业严格落实安全生产主体责任，规范作业现场管理，坚决杜绝违章作业、冒险作业等行为。强化安全教育培训和安全宣传引导，组织辖区企业开展事故案例警示教育，多渠道开展安全常识、应急避险知识宣传，提升从业人员及群众安全防范意识和风险防控能力。