莱阳城厢烟台龙大包装制造有限公司
“2·5”一般机械伤害瞒报事故调查报告

莱阳市政府事故调查组

2023年7月17日

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）事故发生经过 3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 4
（五）其他情况 4
二、事故应急处置及评估情况 4
（一）事故信息接报情况 4
（二）事故现场应急处置情况 4
（三）医疗救治和善后情况 4
（四）事故应急处置评估 5
三、事故原因分析 5
（一）直接原因分析 5
（二）相关检验检测和鉴定情况 5
（三）其他可能因素排除 5
（四）间接原因分析 6
四、有关责任单位存在的主要问题 6
（一）事故单位 6
（二）有关单位 6
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 6
（一）建议免予追究责任人员 6
（二）对有关公职人员的处理建议 7
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 7
（四）其他处理建议 10
六、事故主要教训 10
七、事故整改和防范措施 10
（一）全面落实企业安全生产主体责任 10
（二）严格履行属地管理和行业监管责任 11
（三）多措并举防止事故迟报、漏报、谎报、瞒报 11

莱阳城厢烟台龙大包装制造有限公司
“2·5”一般机械伤害瞒报事故调查报告

2018年2月5日4时56分许，烟台龙大包装制造有限公司胶印车间发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约50余万元。事故发生后，烟台龙大包装制造有限公司未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告，构成瞒报。

2022年1月，根据烟台市安委会办公室《转发省安办关于抓紧做好审计发现部分市县涉嫌瞒报漏报事故核查和整改工作的通知》有关要求，经与市人社局对接，对照工伤认定记录，经相关部门初核，该起事故属实。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规的规定，2022年2月22日，莱阳市人民政府成立了由应急局、公安局、总工会、城厢街道办事处等有关单位组成的莱阳市人民政府龙大包装“2·5”事故调查组（以下简称“事故调查组”），特邀检察院、纪委监委派员介入，同时聘请应急管理专家参与，全面展开事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，严格按照“四不放过”的要求，深入开展调查工作。通过现场勘查、查阅有关资料、调查询问有关当事人、综合研判

分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况。认定了事故性质和责任，查明了事故上报情况，对相关责任人员和责任单位提出了处理建议，制定了相应的防范措施。

经调查认定，莱阳城厢烟台龙大包装制造有限公司“2·5”事故是一起瞒报的因员工违章作业造成的一般生产安全责任事故，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

烟台龙大包装制造有限公司（以下简称“龙大包装”）成立于1997年11月，法定代表人张进，统一社会信用代码:91370600169801962E，单位地址：莱阳市食品工业园富山路369号（事故发生时地址：莱阳市城厢街道鱼池头村，2018年8月因退城进园政策搬迁），公司经营范围：加工纸制包装品、塑料制品以及其相关包装产品，并销售公司上述所列自产产品；包装装潢印刷品印刷。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生时，龙大包装有从业人员260人，公司设有安全科，专职安全管理人员一人，龙大包装开展了安全生产隐患排查治理，制定了《模切机生产过程安全注意事项》、《模切机操作规程》等安全操作规程和《安全教育培训管理制度》，经调查，龙大包装对死者盖国栋进行了安全生产教育培训。

事故发生时，该公司由莱阳市城厢街道办事处负责安全生产监督管理。

（三）事故发生经过

1、工艺简介

事故设备为“平压平”模切机，该设备自动化程度较高，进料、出料自动运行，模切机底部安装有升降平台，在升降平台上方安装有监测升降平台上面货物高度的“电眼”，当升降平台上的货物数量达到预先设置的“电眼”监测高度时，模切机自动停止运行，升降平台自动将货物移出设备，然后空的升降平台返回设备底部，循环运行；模切机切下的废料从两侧落到下方的皮带传输到废料箱。在设备运行过程中，如果有物品（堵塞的废料、卡在设备上的纸板）挡住“电眼”，模切机会自动停止运行，恢复设备运行方法是先切断设备电源，使用专用工具清除挡住“电眼”的物品，然后再启动设备。

2、事故经过

2018 年 2 月 4 日龙大包装安排夜间生产；19 时张论文班组按时上班，并组织班组员工进行模切工作，盖国栋负责操作模切机；2 月 5 日 4 时 56 分左右，模切机在运行中因有物品挡住“电眼”，模切机停止运行，盖国栋在未关闭设备电源的情况下，进入模切机内部清理挡住“电眼”的物品，物品被清除后，“电眼”功能恢复，发出运行信号，模切机自动启动运行，模切机升降平

台自动上升，将未及时撤离的盖国栋胸部和腹部挤压，事故发生；5 时 10 分 120 急救人员到达现场将盖国栋送往医院救治。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成龙大包装现场作业人员盖国栋受伤后，送医院抢救无效死亡，直接经济损失约 50 万元。

（五）其他情况

事故发生当天气象情况正常，工作现场无检维修，工作正常。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，车间员工立即告知班长张论文，张论文立即拨打 120 急救电话，并向车间主任官洪起进行了汇报，官洪起向生产厂长陈莹至、总经理张进进行了报告。龙大包装未向负有安全监督管理职责的部门报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场无监控和目击者，车间员工听到盖国栋的呼救，立即告知张论文，张论文到达现场立即将模切机电源断开，放下升降平台，并组织人员将盖国栋从模切机内救出来，当时盖国栋还能够回答现场人员的呼叫，张论文立即拨打 120 急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

救护车于 5 时 10 分到达事故现场，将盖国栋送往莱阳中心医院抢救，盖国栋经抢救无效于 5 时 20 分死亡。

事故发生后，龙大包装和盖国栋家属积极沟通、协商，达成了赔偿协议，死者火化，善后工作结束，无不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，龙大包装立即组织人员对盖国栋进行施救，拨打120急救电话将其送往医院救治，龙大包装现场救援措施得当，无次生衍生事故。

三、事故原因分析

事故直接原因：盖国栋违章操作，在没有采取任何防护措施情况下私自进入模切机被挤压。

（一）直接原因分析

盖国栋安全生产意识不强，工作中违反操作规程，模切机因故停止运行时，在未按规定断开模切机电源的情况下，违规、冒险进入设备内部清理阻碍“电眼”的废料，废料清除后，被自动启动运行的模切机升降平台挤伤，是本起事故发生的直接原因，也是事故发生的主要原因。

（二）相关检验检测和鉴定情况

事故调查组成立后，事故现场设备已拆解，生产厂房已拆除，原始信息已消失，事故发生时的设备状态已无法还原，不具备检验检测条件。

（三）其他可能因素排除

经调查，该起事故排除因其他设备设施原因导致事故发生的可能性。

（四）间接原因分析

1.龙大包装安全生产主体责任落实不到位，龙大包装虽然按照规定对员工进行了安全教育培训，但对员工在日常工作中的落实情况监督管理不到位，未及时发现并制止员工违章作业。

2.城厢街道办事处履行属地管理责任不力，督促企业落实主体责任不到位，对企业安全培训不到位、监督管理不到位的问题未及时发现。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

龙大包装未严格落实安全生产主体责任，对盖国栋的安全生产教育培训不到位，安全生产日常监督检查落实不到位，未及时发现并制止盖国栋的违章作业行为。

（二）有关单位

城厢街道办事处属地管理责任履行不到位，督促企业落实安全生产主体责任不到位，对企业安全培训不到位、监督管理不到位的问题未及时发现。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

盖国栋，男，莱阳市高格庄镇西大策村村民。违章冒险作业，在未采取任何安全措施情况下，违规冒险进入模切机内部被挤压，是此次事故的直接原因，对事故的发生负有直接责任。根据原《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第一百零四条[1]规定涉嫌

[1]《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第一百零四条：生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全

构成重大安全生产责任事故罪，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.王玉富，中共党员，事故发生时任莱阳市城厢街道办事处安监办负责人，对龙大包装落实主体责任落实情况督促不到位，对事故发生负有属地监管责任。责成其向莱阳市城厢街道办事处作出深刻检查，建议给予诫勉谈话处理。

2.陈作锐，中共党员，事故发生时任莱阳市城厢街道办事处人大工委副主任，分管安全生产工作，对应急办履职情况监督管理不到位，对事故发生负有领导责任。责成其向莱阳市城厢街道办事处作出深刻检查，建议给予批评教育处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故责任单位的行政处罚建议

龙大包装主体责任落实不到位，对盖国栋违章作业没有及时发现并制止，对事故的发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第一百零九条第一项[2]、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十四条第二款[3]的规定，应当处人民币50万元的罚款；

生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十四条：事故发生单位对造成3人以下死亡，或者3人以上10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以上1000万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处20万元以上50万元以下的罚款。

事故发生单位有本条第一款规定的行为且有谎报或者瞒报事故情节的，处50万元的罚款。

鉴于其违法行为已超过两年的法定时效，依据《中华人民共和国行政处罚法》（2017 年 9 月 1 日修正）第二十九条[4]规定，建议不再给予行政处罚。

龙大包装瞒报事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[5]规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[6]、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十二条[7]规定，应当处 100 万元以上 150 万元以下的罚款。鉴于该事故造成 1 人死亡，龙大包装在事发后未贻误事故抢救，且妥善处理善后事宜，未造成恶劣影响，建议由莱阳市应急管理局对其处以 100 万元的罚款。

综上，建议由莱阳市应急管理局对龙大包装公司处 100 万元的罚款。

2. 对事故有关责任人员的行政处罚建议

张进，烟台龙大包装制造有限公司法定代表人、总经理，安全生产第一责任人，对事故发生负有重要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月 31 日修正）第九十二条

---

[4] 《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）谎报或者瞒报事故的；……

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十二条：事故发生单位有《条例》第三十六条规定行为之一的，依照《国家安全监管总局关于印发<安全生产行政处罚自由裁量标准>的通知》（安监总政法〔2010〕137 号）等规定给予罚款。

第一项[8]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项[9]规定，应当处2017年年收入30%的罚款；鉴于其违法行为已超过两年的法定时效，依据《中华人民共和国行政处罚法》（2017年9月1日修正）第二十九条规定，建议不再给予行政处罚。

张进瞒报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第八十条第二款[10]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[11]规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十三条第二项[12]规定，应当处2017年年收入100%的罚款

综上，建议由莱阳市应急管理局对龙大包装总经理张进处2017年年收入100%的罚款。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

[9]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款；……

[10] 《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第八十条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[11] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[12] 《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十三条　事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入100％的罚款。

（四）其他处理建议

1.陈莹至，烟台龙大包装制造有限公司生产厂长，分管安全生产负责人，未及时督促生产车间和安全管理人员实施安全生产检查，建议龙大包装按照公司管理规定进行处理，处理结果抄报莱阳市应急管理局。

2.张蔚权，烟台龙大包装制造有限公司安全员，日常安全监督检查工作落实不到位，未发现并制止现场作业人员违章作业，建议龙大包装按照公司管理规定进行处理，处理结果抄报莱阳市应急管理局。

3.张论文，龙大包装班长，现场安全管理职责落实不到位，未及时发现并制止现场作业人员违章冒险作业行为，建议龙大包装按照公司管理规定进行处理，处理结果抄报莱阳市应急管理局。

六、事故主要教训

1.龙大包装安全生产主要负责人安全生产意识不强，安全管理责任落实不到位。

2.龙大包装应安全教育培育不到位，缺少对现场作业人员安全生产知识和应急处置能力的培训。

3.龙大包装隐患排查治理责任未严格落实。

4.龙大包装未按规定上报事故。

七、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任

1.牢固树立红线意识。龙大包装要深刻吸取事故教训，严格

工作纪律，组织员工开展一次有针对性的安全教育培训和考试，提高全体员工安全意识。

2.强化隐患排查治理。龙大包装要定期开展安全生产隐患排查治理工作，特别是可能存在的“三违”作业情况进行检查，查找日常安全管理和设备设施在运行过程中的安全隐患，建立隐患整改台帐。

3.强化制度落实。龙大包装要严格落实安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度、应急预案等，规范事故报告流程，定期对各岗位人员职责落实情况进行考核，严格奖惩。

（二）严格履行属地管理和行业监管责任

组织各镇街、部门深刻吸取事故教训，针对事故暴露出的问题，按照“属地管理”和“管行业必须管安全”的原则，加强对生产经营单位的监督检查，加大打击违章作业行为的力度；加大安全生产宣传力度，强化辖区企业负责人及从业人员安全生产意识；及时消除安全生产事故隐患，坚决防范类似事故的发生。不断加强监管人员安全生产法律法规的学习，提升监管人员履职能力，减少和避免各类生产安全事故发生。

（三）多措并举防止事故迟报、漏报、谎报、瞒报

各镇街、部门严格督促安全生产监管人员以及企业负责人、安全管理人员认真学习安全生产法律法规，促使相关人员做到知法懂法、融会贯通，履行报告事故的义务，从源头上防止事故迟

报、漏报、谎报或者瞒报的发生；应急部门与人社部门要建立生产安全事故统计与工伤认定信息核查联动机制，实现信息资源共享，分析工伤事故和安全生产动态，对事故疑点及时进行核查，对确认是生产安全事故的，及时按照要求进行事故上报，并进行事故调查处理。

附件：事故死亡人员基本情况表